国家电网--青海省--2023 年《通信安规》科目 单选题+多选题+判断题+简答题真题冲刺卷 3 月份 A 卷

一、【单选题】

1. 在发现危及电力通信系统安全的紧急情况时，有权停止作业，采取（　　），并立即报告。

A、紧急措施

B、技术措施

C、组织措施

D、反事故措施

2. 一个工作负责人可以同时执行（　　）张电力通信工作票。

A、一

B、二

C、三

D、多

3. 设备通电前，应（　　）供电线缆极性和输入电压。

A、检查

B、验证

C、测量

D、记录

4. 一个 STM-4 最大可支持（　　）个 2M 电路。

A、63

B、128

C、252

D、512

5. 工作票许可手续完成后，工作负责人、（　　）应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施，进行危险点告知，并履行确认手续，工作班方可开始工作。工作负责人、专责监护人应始终在工作现场，对工作班人员的安全认真监护，及时纠正不安全的行为。

A、工作监护人

B、工作许可人

C、专责监护人

6. 高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器具应使用绳索；邻近带电线路作业的，应使用绝缘绳索传递，较大的工具应用绳拴在（　　）。

A、牢固的构件上

B、设备上

C、设备外壳上

D、横担上

7. （　　）作为有限空间环境危险性分级和采取防护措施的依据。

A、勘察记录

B、评估检测数值

C、历史记录

8. SDH 传输网最基本的同步传送模块是 STM-1，其信号速率为（　　）kbit/s。

A、155520

B、155024

C、2488320

D、9953280

9. 有限空间评估检测和准入检测均为（　　）环境时，作业过程中应至少保持自然通风，但作业前的自然通风时间不应低于 30min。

A、一级

B、二级

C、三级

10. 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启，并设置（　　）的标示牌。

A、止步，高压危险！

B、禁止攀登，高压危险！

C、禁止入内，高压危险！

11. 正压式空气呼吸器检查报警哨，应（　　）气瓶阀，按下供给阀（黄色）按钮。

A、打开

B、关闭

C、拔出

12. 已执行的电力通信工作票至少应保存（　　）。

A、三个月

B、六个月

C、一年

D、二年

13. 若工作负责人必须长时间离开工作的现场时，应由原工作票签发人变更工作负责人，履行变更手续，并告知（　　）及工作许可人。原、现工作负责人应做好必要的交接。

A、工作班成员

B、全体工作人员

C、变更后的工作负责人

14. 《申请单》核查后，由有限空间设施运维管理单位（　　）负责配合。现场检查施工单位是否具备测试仪、通风设备及个人防护用品，监护人是否具有特种作业操作证。

A、许可人

B、核查人

C、安全员

15. 在室内，设备（　　）SF6 气体时，周围环境相对湿度应≤80%，同时必须开启通风系统，并避免 SF6 气体泄漏到工作区。

A、充装

B、回收

C、处理

16. 正压式空气呼吸器气瓶的工作压力为（　　）MPA。

A、15

B、25

C、30

17. 利用虚级联技术的最大好处是（　　）。

A、可以有效防止广播风暴

B、可以提供 QoS 保证

C、实时动态调整带宽，并且调整带宽时不会中断业务

D、可以保证穿通网络的无关性，充分利用原有网络资源，快速开展业务

18. 在电力管井内进行有限空间作业，应选用带（　　）管道的通风设备。

A、排风

B、送风

C、送、抽两用

19. 蓄电池组接入电源时，应检查电池极性，并确认蓄电池组电压与（　　）输出电压匹配。

A、逆变器

B、整流器

C、稳压器

D、以上都对

20. 工作间断时，工作班人员应从工作现场撤出，所有安全措施保持不动，工作票仍由工作负责人执存，间断后继续工作，无需通过工作许可人。每日收工，应（　　）工作地点，开放已封闭的通路，并将工作票交回运行人员。

A、整理

B、打扫

C、清扫

21. 许可人所持“二次设备及回路工作安全技术措施单”仅作为了解工作内容的依据，不体现工作过程，在作业终结后加盖“_____”章（　　）。

A、作业终结

B、工作票终结

C、工作终结

D、终结

22. 电缆井、隧道内工作或隧道内长时间巡视时，气体检测仪应（　　）。

A、每半小时检测一次

B、进行持续监测

C、不做限制

23. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，作业人员的（　　）应合格、齐备。

A、劳动防护用品

B、工作服

C、安全工器具

D、施工机具

24. 作业人员应在有限空间外洁净环境下将气体检测仪（　　）。

A、充电

B、调值标零

C、开机自检

25. 下列选项中，属于有限空间申请单批准人职责的是（　　）。

A、接受作业负责人在作业前的安全交底

B、施工单位班组有限空间作业安全培训情况

C、在紧急情况时向作业者发出撤离警告

26. G652 光纤的最小色散波长为（　　）。

A、850nm

B、900nm

C、1310nm

D、1550nm

27. 需要变更工作班成员时，应经工作负责人同意，在对新的作业人员履行（　　）后，方可参与工作。

A、安全交底手续

B、技术交底手续

C、危险点告知

D、安规考试

28. 在配电自动化常用的现场总线中，（　　）包含多个 CPU，并且具备处理 OSI 的全部七层网络协议的功能。

A、CNBUS

B、LONWORKS

C、PROFIBUS

29. 动火作业应有（　　）监护，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的防火安全措施，配备足够适用的消防器材。

A、动火工作负责人

B、运维许可人

C、专人

D、两人

30. 在更换存储有运行数据的板件时，应先（　　）运行数据。

A、打开

B、查看

C、删除

D、备份

31. 电力通信作业现场的生产条件和（　　）等应符合有关标准、规范的要求。

A、技术措施

B、安全设施

C、环境卫生

D、安全装置

32. SDH 同步网所广泛采用的同步方式是（　　）。

A、全同步方式中的等级主从同步方式

B、同步方式同准同步方式相结合的同步方式

C、伪同步方式

D、准同步方式或异步方式

33. 中间站应有（　　）设备。

A、一套收发设备

B、两套收发设备

C、三套收发设备

34. （　　）应接受有限空间作业安全生产培训；遵守有限空间作业安全操作规程，正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品；应与监护者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通。

A、许可人

B、作业者

C、安全管理人员

35. 光接收机的灵敏度主要和（　　）有关

A、动态范围

B、误码率

C、抖动

D、噪声

36. E-mail 是指（　　）

A、利用计算机网络及时地向特定对象传送文字、声音、图像或图形的一种通信方式

B、电报、电话、电传等通信方式

C、无线和有线的总称

D、报文的传送

37. 凡参加高处作业的人员，应每（　　）进行一次体检。

A、系

B、年

C、1.5 年

D、2 年

38. 使用钳形电流表时，应注意钳形电流表的电压等级。测量时戴绝缘手套，站在（　　）。使用钳形电流表时，不得触及其他设备，以防短路或接地。观测表计时，要特别注意保持（　　）与带电部分的安全距离。

A、被测设备的后面；身体

B、合适的位置；手臂

C、绝缘垫上；头部

39. SF6 配电装置室与其（　　）电缆层、电缆隧道相通的孔洞都应封堵。

A、隔壁

B、上方

C、下方

40. 非运行人员在高压回路上使用钳形电流表测量时，应填用变电站（发电厂）（　　）工作票。

A、第一种

B、第二种

41. 在高频通道中，（　　）可以与耦合电容器相配合，将载波信号耦合到馈线上去，并抑制各种干扰信号进入载波机。

A、高频阻波器

B、耦合滤波器

C、结合滤波器

42. 除_____之外的只能延期一次。（　　）

A、厂站第三种工作票

B、紧急抢修工作票

C、厂站第一种工作票

D、厂站第二种工作票

43. PCM 数字系统中，每路电话（　　）kbit/s。

A、32

B、64

C、128

D、256

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/828111013135007044