

2025 年 CAD 工程师考试模拟试题 388 题[含答案]

一、选择题

1. 要创建与 一个对象相切的圆可以()。 A
- A) 选择【绘图】【圆】【相切.相切.相切】命令
- B) 选择【绘图】【圆】【相切.相切.半径】命令
- C) 选择【绘图】【圆】【三点】命令
- D) 单击【圆】按钮，并在命令行内输入 命令
2. 移动(Move) 命令的操作步骤是()。 A
- A) 选择对象→基点(原来位置)→位移至(新位置) 1
- B) 选择对象→位移至(新位置)
- C) 选择对象→基点(新位置)→位移
- D) 基点(原来位置)→选择对象→位移至(新位置) 0
3. 打开图形文件 04.DWG ，将图形中的圆心与矩形的中心对齐，圆与矩形的交点有几个?D
- A) 4
- B) 8
- C) 6
- D) 2 1
4. 将图形中的矩形绕左上角点旋转-120°，旋转后矩形与圆的交点有几个?B
- A) 0
- B) 2 1
- C) 3
- D) 4
5. 利用旋转中的“复制() 选项是()。 A
- A) 将对象旋转并复制 1
- B) 将对象旋转
- C) 将对象复制
- D) 将对象旋转并复制多个对象
6. 如何将左图中的图形旋转为右侧图形?D
- A) 选择需旋转的部分对象旋转并复制
- B) 将对象旋转-45°
- C) 选择需旋转的部分对象删除并重画

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

D) 选择需旋转的部分对象，然后绕中间圆的圆心直接旋转 1

7. 矩形阵列的方向是由什么确定的?D

A) 行数和列数

B) 行距和列距大小

C) 图形对象的位置

D) 行数和列数的正负 1

8. 关于环形阵列的中心点的定义，说法有误的是()。D

A) 给定 X 和 Y 坐标

B) 任意点击屏幕一点

C) 捕捉某一特殊点

D) 极坐标定义 1

9. AutoCAD 中“新建(N)”选项的作用是()。C

A) 新建不同的尺寸箭头形式

B) 使尺寸文本变成水平

C) 出现多行尺寸编辑器对尺寸文本进行编辑

D) 改变尺寸文本在尺寸线上的位置

10. 联机拖放 drop对象的默认代理显示必须是()。D

A) DWG 文件

B) DWF 文件

C) XML 对象文件

D) 位图文件

11. 在 AutoCAD 2006 中，用于打开/关闭“动态输入”的功能键是()。D

A) F9

B) F8

C) F11

D) F12

12. 下面的()函数是将一个给定的整数转换为字符串。B

A) RTOS

B) ITOA

C) ITOA

D) ITOA

13. 以下关于打断命令说法错误的是()。A

A) 打断命令可以将圆分成两个相等部分

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

- B) 打断命令可以部分删除图元
- C) 打断命令可以利用键盘输入“br”启动
- D) 打断命令可以将一条直线分成两段相连部分

14. 如图通过放弃(Undo)是()。A

- A) 有选择的撤消多个操作 1
- B) 选择撤消任意一个步骤
- C) 撤消刚刚保存的操作，保存的图形也自动删除
- D) 等同于命令U

15. 下面关于选取对象的说法正确的是()。A

- A) 直接单击所要选取的对象
- B) 在选取对象时先确定左上角，再向右下角拖动，框在选择框内的对象被选中
- C) 交叉选取对象时先确定右上角，再向右下角拖动，框在选择框内的对象被选中
- D) 多边形选取对象的方法是单击移动+按钮，命令行内输入 WP，然后确定选择范围

16. 有一实物的某个尺寸为10，绘图是采用的比例为：1。标注是应标注()。B

- A) 5
- B) 10
- C) 20
- D) 5mm

17. 在机械制图中，一般要求字体为()。C

- A) 仿宋体
- B) 宋体
- C) 长仿宋体
- D) 黑体

18. 计算机辅助设计的英文缩写是()。A

- a) CAD
- B) CA M
- C) CAE
- D) CAT

19. 在 Windows xp中，打开上次最后一个使用的文档的最直接途径是()。A

- A) 单击“开始”按钮，然后指向“文档”
- B) 单击“开始”按钮，然后指向“查找”
- C) 单击“开始”按钮，然后指向“收藏”
- D) 单击“开始”按钮，然后指向“程序”

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

20. 在 Windows xp 资源管理器中，选定文件后，打开文件属性对话框的操作是()。A

- A) 单击“文件”→“属性”
- B) 单击“编辑”→“属性”
- C) 单击“查看”→“属性”
- D) 单击“工具”→“属性”

21. 在 Windows xp 中，下列关于添加硬件的叙述正确的是()。C

- A) 添加任何硬件均应打开“控制面板”
- B) 添加即插即用硬件必须打开“控制面板”
- C) 添加非即插即用硬件必须使用“控制面板”
- D) 添加任何硬件均不应使用“控制面板”

22. 不用鼠标，执行 Windows xp 资源管理器“编辑()”下拉菜单中的“复制()”命令的方法是()。C

- A) 按 Alt+E，然后按 Alt+C
- B) 按 Alt+E，然后按 C
- C) Ctrl+C
- D) 只按 Alt+E

23. 通常我们在定义绘图环境时使用最多的是()对话框。A

- A) 选项
- B) 自定义
- C) 环境设置
- D) 标准

24. 字义字体样式的命令是()。B

-) NEAR
-)
-)
-)

25. 属性提取工具可以输出的文件格式有是()。A

- A) TXT，CSV，XLS，MDB
- B) TXT，XLS，DBF，CSV
- C) TXT，BLK，KBF，MDB
- D) XLS，CSV，MDB，DBF

26. 选择题

(1)对于 M 命令的[上一个]选项，有()个[上一个]缩放是有效的。

- A) 4

- B) 6
- C) 8
- D) 10

(2)为了保证整个图形边界在屏幕上可见，应使用()缩放选项。

- A) 全部
- B) 上一个
- C) 范围
- D) 图形界限

(3)如果执行了ZOOM 命令的[全部]选项后，图形在屏幕上变成很小的一个部分，则可能的原因是()。

- A) 溢出计算机内存
- B) 将图形对象放置在错误的位置上
- C) 栅格和捕捉设置错误
- D) 图形界限比当前图形对象范围大

) AD 不会发生上述情况

AD 2004 模拟试题

选择题：

27. 三角形的顶点坐标分别为 A(100, 100) .B(200 200) .C(150 300)，顶点A 点到BC 边距离是()。A

- A) 134.16 1
- B) 111.8
- C) 141.42
- D) 206.15

28. 图形元素圆有多少个特征点?B

- A) 3
- B) 5 1
- C) 4
- D) 1

29. 打开图形文件 09.DWG ，从两圆心作直线，从小圆心开始的直线角度为 30°，从大圆心开始的直线角度为 °，两直线交点是()。B

- A) 744.76 816.16
- B) 1079.64 1009.50 1
- C) 1188.59 820.80
- D) 1070.64 1099.50

30. 下面哪一个命令用以显示当前图形状态的信息?B

- A) DIST
-) S 1

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

- C) ID
- D) LIST

31. 在 CAD 系统中，用下列哪个命令生成的实体与线型属性无关?B

-) E
- B) TEXT 1
-) N
-) N

32. 一个圆的面积为 45，其半径是()。B

- A) 125.37
- B) 62.69 1
- C) 31.34
- D) 393.87

33. 用 ZOOM 命令改变图形的显示大小后，要用 M 的哪一个选项，才能恢复图形原来的显示大小?D

-) ts
-)
- C) Vmax
-) r ous 1

~对于 m 命令与 cale命令正确的描述的是()。B

- A) 具有相同作用的放大与缩小命令
- B) Zoom 命令是显示控制命令 1
-) 命令是显示放大命令
- D) Zoom 是比例放大命令

34. 比例缩放()命令和视图缩放(Zoom)的区别是()。A

- A) 比例缩放更改图形对象的大小，视图缩放只对其显示大小更改，不改变真实大小 1
- B) 视图缩放可以更改图形对象的大小
- C) 线宽会随比例缩放而更改
- D) 两者本质上没有区别

35. 关于 ZOOM(缩放)和 PAN(平移)的几种说法，哪一个正确?C

- A) ZOOM 改变实体在屏幕上的显示大小，也改变实体的实际尺寸
- B) ZOOM 改变实体在屏幕上的显示大小，但不改变实体的实际尺寸 1
- C) PAN 改变实体在屏幕上的显示位置，也改变实体的实际位置
- D) PAN 改变实体在屏幕上的显示位置，其坐标值随之改变

36. 关于 M 中缩放比例(S)，在 命令提示输入选项时，输入：0.5x 2x，5x 等，正确的说法是()。B

-) X 是相对于 s 设置的极限的放大倍数
-) X 是相对于当前视图的放大倍数 1
-) X 是相对于图纸空间的放大倍数
-) X 是相对于 ts 的放大倍数

37. 在启动向导中，AD 使用的样板图形文件的扩展名是()。B

- A) .DWG
- B) .DWT 1
- C) .DWK
- D) .TEM

38. 更改绘图区. 命令行等的颜色以及命令行的字体，是()。A

- A) 通过“选项”对话框的“显示”选项卡 1
- B) 通过“格式”菜单中的“颜色”
- C) 通过“视图”菜单中的“渲染”
- D) 通过“视图”菜单中的“着色”

39. 用 N 可以撤销下列？

- A) 打开.关闭或保存窗口或图形
- B) 显示信息.不同格式输出图形
- C) 在“线型”对话框中加载的新线型 1
- D) 系统变量

40. 新建.打开和保存文件均没有出现对话框而是命令行，怎样解决?B

- A) 将系统变量 ia 更改为0
- B) 将系统变量 ia 更改为1 1
- C) 通过“选项”对话框的“系统”选项卡更改
- D) 系统有问题，重新安装系统

41. 刚刚绘制了一半径 的圆，现在要立即再绘制半径12 的圆，最快捷的方法是()。C

- A) 直接回车调出画圆命令，系统要求给定半径时输入 12
- B) 调出画圆命令，系统要求给定半径时输入 12
- C) 直接回车调出画圆命令，系统要求给定半径时直接回车 1
- D) 调出画圆命令，系统要求给定半径时输入 12

42. 绘制图示的图形，其面积和周长是()。D

- A) 2500.52 241.74
- B) 2499.52 246.73
- C) 2498.52 247.73
- D) 2499.52 241.74 1

43. 周长为 20的圆，其面积和半径是()。B

- A) 63.66和 3.18
- B) 31.83和 3.18 1
- C) 63.66和 6.37
- D) 31.83和 6.37

44. 图中椭圆弧长度是()。C

- A) 516.17
- B) 510.54
- C) 215.31 1
-) .56

45. 画一直线的平行线可用多种方法，下列哪种方法不适合?D

- A) 偏移或直接复制 y
- B) 用直线命令画线，使用平行捕捉
- C) 构造线画线
- D) 移动 1

46. 关于使用多段线()绘制圆弧说法错误的是()。D

- A) 绘制多段线的弧线段时，圆弧的起点就是前一条线段的端点
- B) 通过指定一个中间点和一个端点也可以完成圆弧的绘制
- C) 可以指定圆弧的角度. 圆心. 方向或半径
- D) 一旦进入圆弧绘制后只能绘制圆弧，再也无法绘制其他图线 1

47. 绘制图中矩形，方法是()。C

- A) 确定第一角点后，选择“旋转()”选项，给定旋转角度 30，坐标 ， 120 给定另一角点
- B) 确定第一角点后，选择“旋转()”选项，给定旋转角度 30，相对坐标@180 ， 120 给定另一角点
- C) 确定第一角点后，选择“旋转()”选项，给定旋转角度 30，选择“尺寸()”选项，然后给定长180，宽 120 1
- D) 确定第一角点后，选择“旋转()”选项，给定旋转角度 30，在点 30， 30 处给定第一角点后，用坐标 0， 150 给定另一角点

48. 图案填充的“角度”是()。C

- A) 以 X 轴正方向为零度，顺时针为正
- B) 以 Y 轴正方向为零度，逆时针为正
- C) 以 X 轴正方向为零度，逆时针为正 1
-) N 1 的角度是45°

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

49. 填充图案是在哪个文件中描述的?

- A) acad.mnu
- B) acad.pat 和 o.pat 1
- C) acad.PGP
- D) acad.lin 和 o.lin

50. 在 CAD 2006 中，能否对填充的图案进行裁减?

- A) 不可以，图案是一个整体
- B) 可以，将其分解后
- C) 可以，直接修剪 1
- D) 不可以，图案是不可以编辑的

51. 刚刚绘制了一个圆，想撤消该图形，下面哪个操作不可以撤消?

- A) 按 ESC 键 1
- B) 点击放弃(Undo) 或 r+Z
- C) 通过输入命令 U 或 do
- D) 鼠标右键在快捷菜单中选择“放弃(U) 圆”

52. 下面的() 操作可以完成移动、复制、旋转和缩放所选对象的多种编辑功能。D

- A) MOVE
-)
- C) COPY
-) 0

53. 在进入系统时，有时会不显示启动对话框，如何让系统显示启动对话框?C

- A) 将系统变量 ia 更改为0
- B) 将系统变量 ia 更改为1
- C) 通过“选项”对话框的“系统”选项卡更改 1
- D) 系统有问题，重新安装系统

54. “文件”下拉菜单中的输出(E)选项的作用是()。C

- A) 向打印机输出图形
- B) 向绘图仪输出图形
- C) 输出 .BMP 等文件格式
- D) 保存 图形文件

55. 下述哪个是正确的制作属性块操作过程()。D

- A) 画好图形→使用 EDEF 命令定义属性→使 DK 制成全局块
- B) 画好图形→使用 EDIT 命令定义属性→使 DK 制成全局块

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

- C) 画好图形→使用 EDIT 命令定义属性→使用 CK 制成块
- D) 以上都不对

56. e(样条曲线) 命令不能使用下面的?命令进行编辑()。 D

-) r
- B) Move
- C) Trim
-) de

57. 当光标处于绘图区内，使用(C)可调用一次性特殊点捕捉光标菜单

- A) TAB + 鼠标器右键单击
- B) TLT + 鼠标器右键单击
-) + 鼠标器右键单击
- D) 鼠标器右键单击

58. OOPS 能恢复几步(A)

- A) 1步
- B) 3步
- C) 4步
- D) 5步

59. CAD 当中的图形文件是()。 A

- A) 矢量图
- B) 位图
- C) 点阵图
- D) 矢量图或位图

60. UCS 是 D 中的()。 B

- A) 世界坐标
- B) 用户自定义坐标
- C) 视图坐标
- D) 父系坐标

61. 倒圆角的命令是()。 B

-) ER
-) T
- C) TRIM
-)

62. 在图层中，用和来表示 图层所处的某种状态，以下表述正确的是()。 C

- A) 表示锁定， 表示解锁
- B) 表示解锁， 表示锁定
- C) 表示冻结， 表示解冻
- D) 表示解冻， 表示冻结

63. 下列命令中没有复制功能的是()。 A

- A) 移动命令
- B) 矩阵命令
- C) 偏移命令
- D) 镜像命令

64. AD 使用阵列命令时，如需使阵列后的图形向右上角排列，则()。 A

- A) 行间距为正，列间距为正
- B) 行间距为负，列间距为负
- C) 行间距为负，列间距为正
- D) 行间距为正，列间距为负

65. 利用编程计算正弦函数(SIN 0)以弧度表示的角度的正弦值()。 A

- A) 0. 0
- B) 1. 0
- C) -1. 0
- D) 2

66. 只用修剪操作将左图编辑成右图，是否是()。 C

- A) 不可以，必须再利用其他编辑命令将中间的线延长
- B) 可以，选择左侧和最上侧的两条直线作为剪切边修剪，再按住 `Shift` 选择中间直线延长
- C) 可以，直接右键选择所有图形对象作为剪切边修剪，再按住 `Shift` 选择中间直线延长 1
- D) 不可以，必须再利用延伸命令来延伸中间直线

67. () 命令用于重生成当前视窗中的图形并刷新当前视窗。 A

-)
-) `rw all`
-) `rw`
-) `all`

68. 在模型空间和图纸空间之间切换的方法错误的是()。 D

- A. 单击工作环境左下角的” 布局 X ” 选项卡切换到图纸空间
- B. 在命令行中输入 `Make` 将工作环境转换为图纸空间
- C. 当系统变量 `Time` 的值为 0 时，工作环境为图纸空间
- D. 单击状态栏中的“模型”按钮，将工作环境切换为图纸空间

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

69. 关于 b r on，说法错误的是()。A
- A) 可以获得 sk 软件的最新版本. 日趋完善的产品增强功能
 - B) 来自 技术专家的个性化 b 支持
 - C) 自行掌握进度的电子学习
 -) b r on 服务公供所有用户成员使用
70. AD 软件使用矢量字体文件格式是()。C
- A) .SHP
 - B) .SCR
 - C) .SHX
 - D) .LIN
71. 联机拖放 drop对象的默认代理显示必须是()。D
- A) DWG 文件
 - B) DWF 文件
 - C) XML 对象文件
 - D) 位图文件
72. 在多文档界面中对打开的图形之间进行切换的快捷键是()。A
-) +F6(或 r+Tab)
 - B) CTRL+6
 - C) ALT+F6
 - D) ALT+6
73. 图层的锁定后将是()。C
- A) 图层中的对象不可见
 - B) 图层中的对象不可见，可以编辑
 - C) 图层中的对象可见，但无法编辑
 - D) 该图层不可以绘图
74. 关于对象编辑说法错误的是()。C
- A) 组中可以包含组
 - B) 选择组中的一个对象将必定选择整个组
 - C) 组中的成员对象的删除后，组即自动消失
 - D) 组分解后，各图形对象仍旧存在
75. 弧长标注的尺寸界线是()。D
- A) 正交
 - B) 径向

- C) 相交
- D) 正交或径向

76. 找开图形文件 09.DWG，将图中的圆弧偏移，偏移后圆弧过直线中点，偏移后的圆弧半径是()。B

- A) 25. 57
- B) 39. 13
- C) 52. 82
- D) 34. 52

77. 打开图形文件 05.DWG 将图中的直线夹点编辑拖动，中点对齐到圆心上，下线与圆弧的交点数量是()。

- A) 2
- B) 0
- C) 1
- D) 2或者 1

78. 在 A CAD 2006 中，可以对外部参照进行以下操作是()。D

- A) 在位编辑外部参照
- B) 对参照文件进行剪裁
- C) 对剪裁后的参照进行空间索引格图导索引
- D) 以上都可以

79. AD 系统中，文本和图形窗口切换的功能键为()。A

- A) F2
- B) F6
- C) F9
- D) F8

80. 若要计算某个图形区域的面积应使用的命令是()。A

- A) AREA
- B) DREA
- C) BREA
-) N CE

81. 设置实体曲面轮廓线数使用()。B

-) A B
-) N ES
-) ILH
- D) ELEV

82. 将一个指定的平面一个或多个三维对象切开，形成一个实体对象，以上操作要用到()命令。B

-) DE
-)
-) EDIT
-) ON

83. 按()键可切换文本窗口和绘图窗口。A

- A) F2
- B) F8
- C) F3
- D) F5

84. 一个完整的尺寸由()部分组成。D

- A) 尺寸线.文本.箭头
- B) 尺寸线.尺寸界线.文本.标记
- C) 基线.尺寸界线.文本.箭头
- D) 尺寸线.尺寸界线.文本.箭头

85. 若要将图形中的所有尺寸都标注为原有尺寸数值的 2 倍，应设定以下()。C

- A) 文字高度
- B) 使用全局比例
- C) 测量单位比例
- D) 换算单位

86. 正交的开关快捷键为()。D

- A) F2
- B) F3
- C) F5
- D) F8

87. 当前图层能不能被关闭() A

- A) 能
- B) 不能

88. 在什么情况下，多线可以进行修剪()。A

- A) 分解
- B) 结合
- C) 断开
- D) 编组

89. 下列()方法不能调换图层。C

- A) 特性
- B) 特性匹配
- C) 帮助

90. 在用 M 命令时输入“ ”，结果如何()。D

- A) 图纸空间放大 2 倍
- B) 图形范围放大 2 倍
- C) 图形边界放大 2 倍
- D) 相对于当前视图的比例放大 2 倍

91. 下面()对象不能用于 ET 偏移命令。D

- A) 直线
- B) 多边形
- C) 样条曲线
- D) 面域

92. 若要计算某个图形区域的面积应使用的命令是()。A

- A) AREA
- B) DREA
- C) BREA
-) N CE

93. 不属于布尔运算的命令有()。B

- A) 差集；
- B) 打断；
- C) 并集；
- D) 交集；

94. 不属于布尔运算的命令有()。B

- A) 差集；
- B) 打断；
- C) 并集；
- D) 交集；

95. 在 CAD 系统中，每一个图形实体都有()图形属性。C

- A) 层，线型
- B) 层，颜色
- C) 层，颜色，线型

D) 层，字型，颜色

96. AD 系统中，命令行与文本窗口切换的快捷键为()。A

A) F2

B) F6

C) F9

D) F8

97. e(样条曲线)命令不能使用下面的()命令进行编辑。D

) r

B) Move

C) Trim

) de

98. 在 CAD 中保存文件的安全选项是()。B

A) 自动锁定文件

B) 口令和数字签名

C) 用户和密码

D) 数字化签名

99. 在 CAD 中默认存在的命名图层过滤器不包括()。C

A) 显示所有图层

B) 显示所有使用图层

C) 显示所有打印图层

D) 显示所有依赖于外部参照的图层

100. 应用延伸命令“ ”进行对象延伸时()。B

A) 必须在二维空间中延伸

B) 可以在三维空间中延伸

C) 可以延伸封闭线框

D) 可以延伸文字对象

101. esk公司推出 r .0版本的时间是()。B

A) 1977

B) 1982

C) 1988

D) 1997

102. 渲染三维模型时，哪种不可渲染出物体的折射效果()。D

A) 一般渲染

- B) 普通渲染
- C) 照片级光线跟踪渲染
- D) 照片级真实感渲染

103. AD 中块文件的扩展名是()。B

- A) dwt
- B) dwg
- C) bak
- D) dxf

104. 拉伸命令的快捷键是()。A

- A) s
- B) ex
- C) len
- D) br

105. 在 CAD 2006 中，不能切换模型空间和图纸空间的命令或变量是()。C

-) O DE
-) E
-) S 1
-) E

106. 下列不属于图层设置的范围有()。C

- A) 颜色
- B) 线宽
- C) 过滤器
- D) 线型

107. 将图形中的图形对象缩放() 2倍，其长度.线宽和颜色发生怎样的变化?D

- A) 长度和线宽为原来长度2 倍，颜色不变
- B) 长度为原来长度 2 倍，线宽不变，颜色变为随层
- C) 长度为原来长度 2 倍，线宽为原来长度 0.5倍，颜色不变

108. “绘图仪配置编辑器”的“端口”选项卡指定的端口是()。D

- A) 网络端口
- B) 串口
- C) 并口

109. D) 以上都是

110. 图纸集管理器包括几个选项卡?B

A) 2个

111. B) 打包不能添加图纸集之外的其他文件

C) 可以使用 `r` `e` 命令打开“存档图纸集”对话框

D) 可以使用“修改归档设置”对话框，来修改归档位置

112. B) 下拉菜单“文件/另存为(A) .”

C) 命令行输入“SAVE ”

D) 命令行输入“ ”

113. A) “标注”工具栏

B) “特性”工具栏

C) “图层”工具栏

D) “样式”工具栏

114. 使用帮助窗口中的“目录”选项卡，不可以实现下面那一项功能?C

A) 以主题和次主题列表的形式显示可用文档的概述

B) 允许用户通过选择和展开主题进行浏览

115. 在绘制直线时，第一点坐标为 100，80，第二点坐标为@30，45，绘制的直线长度是 ()。C

A) 30

B) 45

116. C) 54.08

D) 80

117. B) Y坐标值

C) Z坐标值

D) 角度值

118. 在 AutoCAD 中默认的 Grid(栅格)设置是几个绘图单位?D

A) 0

B) 1

C) 2

D) 10 1

119. C) 单击“视图”下拉菜单“全部重生成”，再单击“资源图形”选项卡上的“刷新”按钮

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

D) 不需要作任何操作，系统会自动更新显示

120. 用户可以对“网上发布”样板的功能和外观进行修改或添加，但无法更改其中的?C

A) 图像类型

B) 图像大小

121. 一般情况下光标停留在工具图标上时会出现一个工具栏提示，如果没出现，解决办法是()。B

A) 将系统变量 `ipps` 更改为 0

122. D) 等同于命令U

123. 将图形中的矩形绕左上角点旋转-120°，旋转后矩形与圆的交点有几个?B

A) 0

B) 2

C) 3

D) 4

124. B) 删除

C) 移动

D) 粘贴为块

125. B) 黑色 .0

C) 蓝色 .0.3

D) 蓝色 r 0

126. C) UCS (U) 和视图 (V)

D) 正投影法

127. 进行多段线编辑()时，不可以和多段线“合并(J)”的是()。C

A) 直线

B) 圆弧

128. C) 椭圆弧

D) 多段线

129. 何时才显示正交尺寸界线?C

A) 仅当圆弧的包含角度小于 90度

B) 仅当圆弧的包含角度等于 90度

子曰：“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

130. 若尺寸的公差是 32 ± 0.021 ，则应该“公差”选项卡中，显示公差怎样设置?B

A) 极限偏差

131. 在 CAD 2006 版本中，有关多行文字增强功能——在位编辑器的说法，错误的是()。A

132. 用“图层”工具栏中的图层列表不能进行下列操作?D

A) 冻结层

B) 改变层的颜色

C) 把锁定的层解锁

133. 图案填充出左图的效果，现在更改图形边界，出现了中间图形的填充效果，而没有出现右图的效果，原因是()。D

A) 应该删除图案填充，然后重新定义边界再填充

B) 边界定义不合适

C) 在左图填充时未勾选“创建独立的图案填充”

134. 关于心寸标注，以下说法正确的是()。D

A) 在尺寸标注时，不可以直接输入公差，需在标注样式中修改公差值

B) 在引线标注时，文字标注的位置可以在尺寸线上面，中间线下面

C) 在修改尺寸文字后，线性尺寸会随着尺寸的变化而变化，如直线为 10。若改为 20。则直线的长度为动设为10

D) 可通过设置在尺寸标注时，由用户控制尺寸置位置

135. 下面的操作中不能实现复制操作的是()。D

A) 复制

B) 镜像

C) 偏移

D) 分解

136. 有一实物的某个尺寸为10，绘图是采用的比例为 1 : 1。标注是应标注()。B

A) 5

B) 10

C) 20

D) 5mm

137. “ Windows XP是一个多任务操作系统”指的是()。B

) Windows可运行多种类型各异的应用程序

) Windows可同时运行多个应用程序

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？ ——《论语》

-) w s可供多个用户同时使用
- D) Win w s可同时管理多种资源

138. 在 CAD 中绘制土木工程图经常需要使用多线。由于一次绘出的多线被当作一个实体对待，因此对多线的编辑应该使用命令()。

-) br
-) t
-) de
- D) trim

139. 下面的命令行坐标输入方法中，()是不正确的。 C

- A) 100, 200
- B) @0 , -3/ 4
- C) @200<200 / 2
- D) @200 <0

140. 在 CAD 中被锁死的层上()。 B

- A) 不显示本层图形
- B) 不可修改本层图形
- C) 不能增画新的图形
- D) 以上全不能

141. 在 CAD 中尺寸比例因子(r)为 1时，某尺寸标注的尺寸数字是 100，改尺寸比例因子为 2 后，尺寸数字 00 变为()。 B

- A) 不改变
- B) 200
- C) 50
- D) 其它

142. 通过菜单“帮助>其他资源”不可以获得()。 D

- A) 联机培训资源. 联机开发人员中心. 开发人员帮助
- B) 支持知识库
-) esk国际用户组织
- D) 创建支持请求

143. 在坐标(5, -2)中，-2代表()的坐标。 B

- A) X 轴
- B) Y 轴
- C) Z轴
- D) 任意轴

天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》

144. 在 CAD 2006 中，用于打开 / 关闭“动态输入”的功能键是()。D

- A) F9
- B) F8
- C) F11
- D) F12

145. C) PLOT

D) DRAW

146. D) 170.91

147. 打印图形的键盘命令是()。C

- A) D0
- B) PLAY

148. D) 直接选择图形对象，按键盘空格键

149. 选择图形对象后，按鼠标左键从一个文档拖动到另一个文档，该操作是()。C

- A) 移动
- B) 选择

150. D) 222.91

151. 在进行打断操作时，系统要求指定第二打断点，这时输入了@，然后回车结束，结果是()。B

- A) 没有实现打断
- B) 在第一打断点处将对象一分为二，打断距离为零
- C) 系统继续要求指定第二打断点
- D) 从第一打断点处将对象另一部分删除

152. 在进行多段线编辑时，可以更改线的宽度，对此说法正确的是()。B

A) 整条多段线的宽度一定一致

153. B) 多段线分解后，设定的多段线线宽消失

- C) 和通过“线宽控制”得到的线宽从本质上是一样的
- D) 该宽度是线的半个宽度

154. 打开文件 .DWG，对图中尺寸进行编辑，将尺寸 的尺寸界线从黄色的标注样式改为白色的标注样式用什么命令？B

先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。——范仲淹

) E

155. A) 可以将参数和动作从块编辑器拖到任何工具选项板
B) 可以指定块编辑器绘图区域的背景颜色
C) 块编辑器提供了专门的编写选项板，通过它们可以快速访问块编写工具
D) 在块编辑器中选定对象后，“特性”选项板中显示的坐标值将反映块定义空间

156. C) 一次可以提取多个图形文件中的属性
D) 只能输出文本格式文件TXT

157. 如果 A 图和B 图都附加了 C 图，同时 A 图还附加了 B 图，在外部参照属性管理器中，以下说法正确的是()。 B
A) 使用“列表图”显示两个 图，使用“树状图”显示一个 图

158. 关于块定义，下列说法错误的是()。 A

159. 用“图层”工具栏中的图层列表不能进行下列操作?B
A) 冻结层
B) 改变层的颜色
C) 把锁定的层解锁
D) 将某一层置为当前层

160. UCS 命令的选项中哪个能返回到世界坐标系 WCS?D
) r n
)
C) Prev
) r l

161. A) 使用在位文字编辑器，现在可以查看文字与图形的准确关系
B) 在位文字编辑器显示了顶部带有标尺的边框和更新的“文字格式”工具栏
C) 还可以从别的文件输入或粘贴图形
D) 还可以从 或 RTF 格式输入或粘贴文字

162. 下面不可以拖动的是()。 D
A) 命令行
B) 工具栏
C) 工具选项板
D) 菜单 1

163. 安装 oCAD 后，最初默认显示的工具栏不包括下列哪项?A

百川东到海，何时复西归？少壮不努力，老大徒伤悲。——汉乐府

- A) “标注”工具栏 1
- B) “特性”工具栏
- C) “图层”工具栏
- D) “样式”工具栏

164. 在“帮助”中，可以使用“搜索”选项卡进行基本搜索，下面的哪一种说法是错误的？C

- A) 可以以大写或小写形式键入要搜索的内容，搜索不区分大小写
- B) 可搜索字母(a-z)和数字(0-9)的任意组合
- C) 可以使用标点符号(如句号.冒号.分号.逗号.连字符和单引号)。 1
- D) 可以用引号或括号将每个元素分开，以便将搜索元素分组

165. 在使用某个命令时，欲了解该命令，是()。A

- A) 按功能键 1 1
- B) 按功能键 10
- C) 按功能键 2
- D) 按功能键 12

166. 快捷帮助是一个非常好的工具，使用它是()。A

- A) 获得正在使用命令的帮助 1
- B) 获得快捷菜单的帮助
- C) 获得和 1p 完全相同的帮助信息
- D) 快速访问联机培训资源. 联机开发人员中心. 开发人员帮助

167. 关于 b r on，说法错误的是()。C

- A) 可以获得 esk 软件的最新版本. 日趋完善的产品增强功能
- B) 来自 esk 技术专家的个性化 Web 支持
- C) 自行掌握进度的电子学习 1
-) b r on 服务仅供所以用户成员使用

168. 使用帮助窗口中的“搜索”选项卡，不可以实现的下面那一项功能？C

- A) 可以对“目录”选项卡中所列的所有主题进行全文搜索
- B) 允许用户对特定的单词或词组进行彻底的搜索
- C) 允许用户使用日常用语对问题进行大段描述来查找信息 1
- D) 将显示包含用户在关键字字段中输入的单词的主题分级列表

169. 使用帮助窗口中的“目录”选项卡，不可以实现下面那一项功能？D

- A) 以主题和次主题列表的形式显示可用文档的概述
- B) 允许用户通过选择和展开主题进行浏览

- C) 帮助系统提供了一个结构，使用户可以始终了解自己所处的位置，并能很快地跳到其他主题
- D) 允许用户对特定的单词或词组进行彻底的搜索 1

170. 在“局部打开”对话框中，需要选择一个几何图形的视图，默认条件下是什么视图?
C

- A) “上一个”视图
- B) “窗口”视图
- C) “范围”视图 1
- D) “对象”视图

171. 在 CAD 2006 中，选择图形对象后，按鼠标左键拖动，该操作是()。 C

- A) 复制
- B) 选择
- C) 移动 1
- D) 没有变化

172. 若要更改 D 为单文档兼容模式，用户需要在“选项”对话框的哪个选项卡中进行设置?
D

- A) “配置”选项卡
- B) “选择”选项卡
- C) “显示”选项卡
- D) “系统”选项卡 1

173. 如图执行命令的过程，将会得到的结果是()。 A

- A) 上一条命令的终点画一条线段到(1, 1) 1
- B) 一条命令的终点相对移动的距离为(1, 1) 0
- C) 从(0, 0)画一条线段到(1, 1) 0
- D) 从(1, 1)画一条线段到@

174. 在一个文档上选择多个图形对象，按住右键拖动到另一个文档上释放鼠标，不是()。 A

- A) 插入外部参照 1
- B) 复制
- C) 粘贴为块
- D) 粘贴到原坐标

175. 关于动态输入说法错误的是()。 A

-) “动态输入”有三个组件：指针输入. 命令输入和动态提示 1

- ） 动态输入” 在光标附近提供了一个命令界面，以帮助用户专注于绘图区域
- ） 动态输入” 有三个组件：指针输入. 标注输入和动态提示
- D) 可以在动态输入中输入命令. 查看系统反馈信息. 响应系统

176. 当启用指针输入且有命令在执行时，十字光标的位置将在光标附近的工具栏提示中显示为坐标，坐标是()。B

- A) 第一点为相对直角坐标，第二个点和后续点的默认设置为相对极坐标
- B) 第一点为绝对直角坐标，第二个点和后续点的默认设置为相对极坐标 1
- C) 极坐标
- D) 第一点为绝对直角坐标，第二个点和后续点的默认设置为相对直角坐标

177. 下面哪一个工具栏中有图层列表?D

- A) 绘图
- B) 修改 II
- C) 标准
- D) 图层 1

178. 当前图形有四个层 0. A1. A2. A3，如果 A3 为当前层，下面哪句话是正确的?B

- A) 只能把 层设为当前层
- B) 可以把 0，A1，A2 ，A3 中的任一层设为当前层 1
- C) 可以把四个层同时设为当前层
- D) 只能把 0 层设为当前层

179. 图层的颜色确定以后，在该层上是()。C

- A) 只能画出一种颜色的线条
- B) 只能画出三种颜色的线条
- C) 能画出多种颜色的线条 1
- D) 只能画出两种颜色的线条

180. 当前图层是()。A

- A) 当前正在使用的图层，用户新创建的对象将被放置到当前图层中 1
- B) 0层
- C) 可以删除
- D) 不可以锁定

181. 一些对象的特性是：颜色是黄色，同时在图层 1 上，该图层的特性是红色；针对这些对象，可以作为过滤条件的颜色是()。D

- A) 随层
- B) 随块

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

- C) 红色
- D) 黄色 1

182. 命名和保存视图时，不会保存下来的?B

- A) 比例.中心点和视图方向
- B) 显示窗口设置 1
- C) 用户坐标系，三维透视和剪裁
- D) 视图的位置，保存视图时图形中的图层可见性

183. 以下从图纸集的“视图列表”选项卡中删除图纸视图的方法，说法错误的是()。C

- A) 对于将整个图形从“资源图形”选项卡拖到图纸中的图纸视图，删除视口即可
- B) 对于将模型空间的命名视图从“资源图形”选项卡拖到图纸中的图纸视图，删除视口即可
- C) 在布局中建立一个视口，并根据该视口创建一命名视图，删除视口即可 1
- D) 以上做法均不正确

184. 如何创建新的视口?B

- A) “视图”→“鸟瞰视图”
- B) “视图”→“视口” 1
- C) “视图”→“命名视图”
- D) “视图”→“命名视口”

185. 在 CAD 命令输入方式中以下不可采用的方式有()。D

- A) 点取命令图标
- B) 在菜单栏点取命令
- C) 用键盘直接输入
- D) 利用数字键输入

186. 在坐标(5, -2)中，-2代表哪个轴的坐标?B

- A) X轴
- B) Y轴 1
- C) Z轴
- D) 任意轴

187. 在 CAD 中可以给图层定义的特性不包括。D

- A) 颜色
- B) 线宽
- C) 打印/不打印
- D) 透明/不透明

188. 设置 AutoCAD 图形边界的命令是()。C

- A) GRID
- B) SNAP 和GRID
-) S 1
-) NS

189. A) 当更改块定义的源文件时，包含此块的图形的块定义不会自动更新

B) 通过设计中心，可以决定是否更新当前图形中的块定义

C) 块定义的源文件可以是图形文件

D) 块定义的源文件可以是符号库图形文件中的嵌套块

190. 以下哪个选项不是外部参照的状态?A

191. A) 已加入

B) 已卸载

C) 未融入

D) 已孤立

192. B) 出现一个叹号

C) 变为红色

D) 变为黄色

193. C) 向包含转换表的命名打印样式表添加打印样式。

D) 以上均可

194. A) 模型空间中的图元对象

B) 图纸空间中的图元对象

C) 布局

D) 命名视图

195. A) 图纸集名称

B) 图纸子集名称

C) 图纸名称

D) 图纸视图

esk 认证考试样题第一类

概念题

196. 如何创建一个选择集，使其包括窗口内和与窗口相交的所有对象?B

A) 使用窗口选择

197. 打开图形文件.dwg，将图形中的矩形绕左上角点旋转 50°，旋转后矩形与圆的交点有几个?B

- A) 4
- B) 3
- C) 0
- D) 2

198. A D 软件使用的矢量字体文件格式是()。C

- A) .SHP
- B) .SCR

199. 菜单项后面有箭头，意味着?B

- A) 点击菜单项将出现对话框
- B) 将有下一级菜单项 1
- C) 菜单项不可用
- D) 以命令行的形式直线菜单项对应的命令

200. 在 CAD 2008 中绘制正多边形时，下列方式错误的是。D

- A) 内接正多边形
- B) 外切正多边形
- C) 确定边长方式
- D) 确定圆心.正多边形点的方式

201. B) 只有用 IOCK 命令写到盘上的图块才可以插入另一图形文件中

- C) 用 定义块，再用 OCK 把该块写到盘上，此块才能使用
- D) 用 命令定义的块可以直接通过菜单“插入”→“块...”插入到任何图形文件中

202. 安装 oCAD 2006 所需的硬件配置是()。D

-) um III 800 MHz或更高.RAM 512 MB(最低) 视频 4 x 768 VGA 真彩色(推荐)
-) um II .RAM 128 MB(推荐) 视频 x 600 VGA 真彩色(最低要求)
-) um III 800 MHz或更高.RAM 512 MB(推荐) .800 x 600 VG真彩色(推荐)
-) um III 800 MHz或更高.RAM 512 MB(推荐) 视频 4 x 768 VGA 真彩色(最低要求) 硬盘至少有安装 500 MB 以上的空间 1

203. 切换“清除屏幕”操作对应的默认快捷键是()。C

- A) CTRL+9
- B) CTRL+2
- C) CTRL+0 1

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

D) CTRL+8

204. 关于“清除屏幕”，以下说法错误的是()。C

- A) 使用 ☐ N ☐ N OFF 可恢复界面项(菜单栏.状态栏和命令行除外)的显示
- B) 使用 ☐ N ☐ N ON 可清除工具栏和可固定窗口(命令行除外)的屏幕
-) 清除屏幕”后，屏幕上只显示菜单栏. “模型”选项卡和命令行。 1
- D) 按 CTRL + 0(零)组合键可以在 ☐ N ☐ N ON 和 ☐ N ☐ N OFF 之间切换

205. 关于命令行说法错误的是()。B

- A) 用于接受用户使用键盘输入的命令，并显示操作过程中 ☐ 系统的各种提示信息
- B) 固定在软件窗口最下方，不可以浮动 1
- C) 可以拖动到窗口任意处，并可以进行“透明”处理
- D) 可以拖动到窗口任意处，并可以进行“隐藏”处理

206. 在 ☐ CAD 2006 中系统提供 ☐ 0 多个已命名的工具栏，可怎样选择?B

- A) 图形界限 ☐ r ☐ s(菜单为：格式>图形界限) 0
- B) 在工具栏按钮上右击，在快捷菜单中选择 1
- C) 选项 ☐ ions(菜单为：工具>选项) 0
- D) 直线 ☐ e(菜单为：绘图>直线) 0

207. 哪一个工具栏中有图层列表?D

- A) 绘图
- B) 修改 II
- C) 标准
- D) 图层 1

208. 弹出“设计中心”的的快捷键是()。B

- A) Ctrl+1
- B) Ctrl+2 1
- C) Ctrl+3
- D) Ctrl+4

209. 缺省情况下 ☐ A D 2006 保存图形文件的格式是()。B

-) ☐ A D 2006
-) ☐ A D 2004 1
-) ☐ A D 2000
- D) 以上都不正确

~下列哪个操作不是关闭图形文件的操作?D

- A) 单击绘图窗口右上角的关闭按钮
- B) 下拉菜单“文件/关闭(C)”

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/867142130041010041>