

一、单项选择题，每个小题只有一个正确答案的选项。

1、生产经营单位新建、改建、扩建工程工程的，其平安设施必须与主体工程 A。

- A. 同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
- B. 同时立项、同时施工、同时验收
- C. 同时设计、同时验收、同时投入生产

2、企业特种作业人员持证上岗率应到达 C。

- A. 85%； B. 95%； C. 100%

3、以下哪项作业不属于特种作业范围 C

- A. 电工作业； B. 企业内机动车辆驾驶； C. 木工作业

4、机械设备的平安装置的作用是 C。

- A. 杜绝人的不平安行为； B. 预防机械设备发生故障；
- C. 减少人身损害事故的发生

5、对于工作岗位中可能存在的危险因素，生产单位应该 B。

- A. 不告诉作业人员，以免引起不必要的惊慌
- B. 如实告知作业人员
- C. 有选择地告知作业人员

6、生产经营单位应该 A 为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动爱护用品。

- A. 免费
- B. 以本钱价
- C. 有偿

7、生产经营单位 C 与从业人员订立协议。免除或减轻其对从业人员因生产平安事故伤亡依法应承担的责任。

A. 可以

B. 通过协商，在双方自觉的根底上可以

C. 不得以任何形式

8、从业人员面对治理人员强令冒险作业的命令，应该 A。

A. 拒绝

B. 服从指挥

C. 与治理人员讨价还价

9、生产经营单位的主要负责人，对本单位的平安生产工作 C 负责。

A. 主要 B. 全部 C. 全面

10、依照《平安生产法》第二十一条规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过 C，否则，生产经营单位要承当法律责任。

A. 平安生产教育

B. 平安技术培训

C. 平安生产教育和培训

11、劳动者对用人单位治理人员违章指挥、强令冒险作业，有权 A；对危害生命平安和身体健康的行为，有权提出批判、举检和控告。

A. 拒绝执行

B. 进行抵抗

C. 要求经济补偿

12、三级平安教育是指： B。

A. 国家教育、学校教育、企业教育

保证平安

19、平安色由红色、黄色、蓝色、绿色四种颜色组成，其中红色表示 A

A、禁止、停止 B、注意、警告 C、指令必须遵守 D、通行、平安和提供信息。

20、凡工作地点狭窄，行动不便，如在金属容器内焊接时，所使用的手提照明灯应采纳 A 平安电压。

A、12V B、24V C、36V

二、推断题

1、生产平安事故是指生产经营单位在生产经营活动中突然发生的、对人身和健康造成损害，或者损坏设备、设施，或者造成经济损失，导致原生产经营活动临时中止或永远终止的意外事件。〔 ☒ 〕

2、负有平安生产监督管理职责的部门对检查中发觉的隐患，有权责令生产经营单位马上采取措施予以排解；对重大的、危及人身平安的事故隐患，有权责令其停产停业。〔 ☒ 〕

3、生产经营单位应当配合平安生产监督检查人员依法履行监督检查职责，可以拒绝、阻止。〔 ☒ 〕

违反这一义务的应当担当相应的法律责任；使用暴力拒绝、阻止检查的，要依法追究刑事责任。

4、任何单位或个人对事故隐患或者平安生产违法行为，有权向负有平安生产监督管理职责的部门汇报或 X。〔 ☒ 〕

5、制定《平安生产法》最重要的目的是制裁各种平安生产违法 X

行为。〔 × 〕

《X 平安生产法》的第一条明确说明了制定本法的目的。

第一条规定：“为了加强平安生产工作，预防和减少生产平安事故，保证人民群众生命和财产平安，促进经济社会延续健康开展，制定本法。”

6、《平安生产法》第二条规定，在 X 领域内从事生产经营活动的单位的平安生产，适用本法。这里所指的生产经营单位包含国有企业事业单位、集体全部制企业事业单位、合伙企业、个人独资企业，但不包含中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业。〔 × 〕

7、使用机械设备时，操作工着装必需确保领口、袖口及下摆都束好，预防衣物卷入设备。〔 √ 〕

8、两人或两人以上在一处工作时，只要自己注意平安就可以了，其他人的事不要去管。〔 × 〕

按照四不损害的标准，职工有责任爱护他人不受损害

9、在一些企业生产和工程建设承包中，发包人〔甲方〕与承包人〔乙方〕签订伤亡事故合约时，规定假设发生伤亡事故，由乙方自行负责，甲方只赔偿肯定的费用。这种合约是无效的，但经过主管部门批准或公证后有效。〔 × 〕

《平安生产法》 第四十九条规定 生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产平安事故伤亡依法应担当的责任。

10、燃烧必须具备的三个条件是 X、助燃物、氧气。〔 × 〕

氧气是助燃物，第三个条件应为火源

11、高层楼着火后,楼上的人要马上乘电梯逃离。(×)

火灾时不能乘坐电梯，主要是电梯不具有防高温性能，当遇到高温时，电梯厢简单失控甚至变形卡住，有的还会有触电的危险。

电梯运作时会使电梯竖井失去防烟功能，从而产生烟囱效应，使其成为拔烟助火的垂直通道，既会威胁人员的平安，又助长了烟火的扩散与蔓延。}

12、氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于 5 米。{ √ }

13、任何电气设备在未验明无电之前，一律认为有电。{ √ }

14、国家标准规定的平安色有红、蓝、黄、绿四种颜色。{ √ }

15、从业人员发觉直接危及人身平安的紧急情况时，可以边作业边汇报本单位负责人。{ × }

有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤退作业园地

16、使用电压 36V 的手把灯，在作业时即可保证绝对平安。{ × }

A、隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于 2.4cm 等园地的照明，电源电压应不大于 36V，

B、在潮湿和易触及带电体园地的照明电源电压不得大于 24V。

C、在特别潮湿的园地，导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于 12V。

17、劳动爱护就是为了爱护劳动者在生产过程中的平安和健康。

{ √ }

18、严格执行操作规程，不得违章指挥和违章作业；对违章作业的

指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。〔 √ 〕

19、在特别情况下，新工人入厂可以不进行三级教育。〔 × 〕

《平安生产法》 第二十五条规定 生产经营单位应当对从业人员进行平安生产教育和培训，保证从业人员具备必要的平安生产知识，熟悉有关的平安生产规章制度和平安操作规程，掌握本岗位的平安操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在平安生产方面的权利和义务。未经平安生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

20、配合焊工组对管口的管道工人，应戴上手套和面罩，不许穿短裤、短袖衣衫工作。〔 √ 〕

三、填空题

1、加强对生产现场监督检查，严格查处__违章指挥、违规作业、违反劳动纪律__的“三违”行为

2、火场中预防烟气危害最简单的方法是用毛巾或衣服捂住口鼻低姿态沿疏散通道逃生。

3、为预防高温园地人员中暑，应该多饮用淡盐水最好。

4、在操作机械时。为预防被机器转动局部缠绕，所以要求穿着紧身合适的工作服。

5、平安帽应保证人的头部和帽体内顶部的空间至少有 32 毫米才能使用。

6、在空气不流通的狭小地方使用二氧化碳灭火器可能造成的危险是缺氧。

7、平安三要素 人的不平安行为、物的不平安状态和治理上的缺陷 。

8、从平安生产角度来看，危险源是指可能造成 人员损害、疾病。财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源和状态。

9、平安帽上的“三证一标识”是 生产许可证、产品合格证、平安鉴定证和平安标志。

10、平安帽应有哪几局部组成帽壳、帽衬、下颌带。

11、门口、通道、楼梯和平台 等处，不准放置杂物，以免阻碍通行。地板上临时放有简单使人绊跌的物件(如钢丝绳等)时，必须设置明显的 警告标志。

12、电流型漏电爱护器的额定漏电动作电流不得大于 30mA，动作时间不得大于 0.1 秒；电压型漏电爱护器的额定漏电动作电压不得大于 36V。

13、平安带在使用前应进行检查，并应定期(每隔 6 个月)进行 静荷重试验；试验荷重为 225kg，试验时间为 5 分钟，试验后检查是否有变形、破裂等情况，并做好试验记录。不合格的平安带应及时处理。

14、机器的转动局部必须装有 防护罩或其他防护设备(如栅栏)，露出的轴端必须设有护盖，以防绞卷衣服。

15、禁止在照明开关盘上 乱接临时用电线路，增加电器，必须核算线路容量，电焊机电源只许接于 足够容量的配电盘。

16、我公司平安生产方针是：平安是一、其他为零。

17、换热站人员戴平安帽、材料工具摆放有序、在电器维修时要 切断电源 并挂警示牌，工作结束后做到 料净 场地清，人离开时要关

灯并检查好 门窗 做好换热站的防盗工作。

18、使用电气工具时，不准提着电气工具的 导线 转动局部 。

19、在梯子上使用电气工具，应做好预防感电坠落的平安措施。在使用电气工具工作中， 因故离开工作园地、临时停止工作和遇到临时停电时 时，须马上切断电源。

20、遇有电气设备着火时，应立马上有关设备的电源切断，对可能带电的电气设备以及电动机等，应使用 二氧化碳灭火器 干粉灭火器 1211 灭火器 。

21、根本灭火方法有 窒息灭火法 冷却灭火法 隔离灭火法 抑制灭火法 。

22、厂内专用机动车辆(电动车、铲车、翻斗车等)开车前应检查 煞车、喇叭、方向机构 是否正常，铲车还应检查升降架、倾斜机构、铲架动作应正常。

23、电器工具和用具的电线不要放在 潮湿地点 ，并预防 载重车辆、重物 压在电线上。

24、在可能发生有害气体的 地下维护室或沟道内 进行工作的人员，除必须佩戴 防毒面具 外，还必须使用 平安带 ，平安带绳子另一端紧握在监护人手中，并应另有其他人员在上方监护。

25、行灯的电压不得超过 36v 。潮湿园地、金属容器及管道内的行灯电压不得超过 12v 。行灯电源线应使用软橡胶缆，行灯应有爱护。

26、消防工作方针是 预防为主，防消结合 。

27、当起重机正在工作或行走时，禁止在 举重臂 下面有人逗留或通

过，禁止工作人员上下挖土机和挖斗内载重或传递东西，禁止进行各种辅助工作和在回转半径内平坦地面。

28、在交通拥挤广场施工地域地点、井坑工作，应在其周围设置围栏及警告标志，夜间设 红灯 示警。禁止一切人员在基坑内 休息，预防土方坍塌伤人。

29、在 地下维护室和沟道 内温度超过 50℃ 不准进入工作，在40-50度温度内工作，也应适当的轮换工作和休息。

30、平安教育的根本内容是平安思想教育、平安知识教育、平安技能教育。

31、平安生产是平安与生产的统一，其宗旨是平安促进生产、生产必须平安。

32、发生火灾后，公司防火负责人和有关部门防火负责人。应积极组织恢复生产，采取三不放过的原则是 原因不明不放过、责任不清不放过、措施不落实不放过，分析原因，从中吸取经验教训，制定出新的 防火措施。

33、如果被生锈铁皮或铁钉刺伤，可能导致 破伤风 病。

34、循环泵频率设定依据各站的运行工况，X 不得小于 35 Hz。

35、热力管道的敷设形式分为架空、地沟、直埋三种。

36、平安生产方针的“六先”理念是平安意识在先、平安投入在先、平安责任在先、建章立制在先、隐患预防在先、监督执法在先。

37、设备维护保养的根本要求是齐整、清洁、润滑、平安。

38、水泵运行维护要求电机外壳温度不大于 50 ℃，轴承温度不大于

70 °C.

39、平安作业三宝是指：平安帽、平安带、平安网。

40、水泵运行时应采纳“勤看、勤听、勤嗅、勤摸”的方法来区分泵的运行情况。

41、应急治理包含预防、打算、响应和恢复四个阶段。一般认为，事故应急救援的特点包含：迅速，精确，有效。

42、平安生产方针是平安第一，预防为主，综合治理。

43、高处作业是指凡在坠落高度基准面2 米以上，有可能坠落的高处进行的作业。

44、无视规章制度，明知故犯的行为，往往都是导致事故发生的人为因素。

45、“机构带病运转”，“使用平安装置失灵”，往往都是导致事故发生的物的因素。

46、生产经营单位的厂规厂纪是保证平安生产的重要措施。

47、室内空气中二氧化碳含量到达10%时，就能使人不省人事、呼吸停止甚至死亡。

48、检修设备时，应该挂有人工作，禁止合闸的平安标志牌，以提示人们注意。

49、消防的“四个能力”建设有检查排除火灾隐患能力，组织扑救初期火灾能力，组织引导疏散逃生能力和消防宣传教育培训能力。

50、灭火器的使用方法是拔下保险销，一手紧握喷管，另一手握紧压把，喷嘴对准火焰根部扫射。

四、多项选择题

1、以下属于工伤保险的根本原则的是〔 **abce** 〕。

- a. 强制实施的原则
- b. 无责任赔偿原则
- c. 劳动者个人不缴费原则
- d. 必要性和可行性的原则
- e. 损失补偿与预防及职业康复相结合的原则

2、“三同时”的要求是针对我国境内的新建、改建、扩建的〔 **abe** 〕，它包含在我国境内建设的中外合资、中外合作和外商独资的建设工程。

- a. 根本建设工程
- b. 技术改造工程
- c. 期望工程工程
- d. 扶贫工程
- e. 引进的建设工程

3、防护用品必须具有“三证”，即〔 **bde** 〕。

- a. 质量标准证
- b. 生产许可证
- c. 验收合格证
- d. 产品合格证
- e. 平安鉴定证

4、电焊作业对人体主要危害有〔 **abcde** 〕。

- a. 触电
- b. 烟尘
- c. 有毒气体
- d. 高温
- e. 弧光
- f. 物体打击

5、各种机械设备转动和传动的 X 局部，必须安设(**abcd**)等，隔离密闭平安装置，预防与人体直接接触。

- a. 防护网
- b. 密封罩
- c. 盖板
- d. 围栏
- e. 平安网
- f. 防护棚

6、下井前需翻开井盖通风多长时间(**abcd**)

- a. 单口井：必须通风 15 分钟前方可下井。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/948054073013006124>