

2023 年-2024 年施工员之土建施工基础知识综合检测试卷 A 卷含答案

单选题（共 45 题）

1、以下关于专职安全生产管理人员的说法中，有误的是（ ）。

- A. 施工单位安全生产管理机构的负责人及其工作人员属于专职安全生产管理人员
- B. 施工现场专职安全生产管理人员属于专职安全生产管理人员
- C. 专职安全生产管理人员是指经过建设单位安全生产考核合格取得安全生产考核证书的专职人员
- D. 专职安全生产管理人员应当对安全生产进行现场监督检查

【答案】 C

2、某施工工地基坑塌陷，造成 2 人死亡 10 人重伤，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故等级属于（ ）。

- A. 特别重大事故
- B. 重大事故
- C. 较大事故
- D. 一般事故

【答案】 C

3、《合同法》规定如果合同中有条款因故意或重大过失造成对方财产损失的，那么会造成什么后果

- A. 合同无效
- B. 免责条款无效
- C. 当事人有权请求人民法院或仲裁机构变更或者撤销

D.如已签订合同.不得更改

【答案】 B

4、以下所示水准测量数据的记录，正确的是（ ）。

A.1.3m

B.1.30m

C.1.301m

D.1.40m

【答案】 C

5、冬季填方每层铺土厚度应比常温施工时减少（ ），预留沉降量比常温时适当增加，土方中不得含冻土块及填土层受冻。

A.30%-35%

B.10%-25%

C.20%-25%

D.10%-20%

【答案】 C

6、贾某与乙建筑公司签订了一份劳动合同，在合同尚未期满时，贾某拟解除劳动合同。根据规定，贾某应当提前（ ）日以书面形式通知用人单位。

A.3

B.15

C.15

D.30

【答案】 D

7、下列操作中，可以更改文件或文件夹的操作是（ ）。

- A.单击鼠标右键选择需要命名的文件或文件夹，执行“文件重命名”命令键入新的名称，回车确认
- B.单击鼠标左键选择需要命名的文件或文件夹，执行“文件重命名”命令键入新的名称，回车确认
- C.单击鼠标右键选择需要命名的文件或文件夹，键入新的名称，回车确认
- D.单击鼠标左键选择需要命名的文件或文件夹，键入新的名称，回车确认

【答案】 A

8、以下说法中，不属于施工单位主要负责人的安全生产方面的主要职责的是（ ）。

- A.对所承建的建设工程施工进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录
- B.制定安全生产规章制度和操作规程
- C.落实安全生产责任制度和操作规程
- D.建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度

【答案】 C

9、电焊机一次侧电源线长度一般不超过（ ）m

- A.15
- B.10
- C.5
- D.3

【答案】 C

10、沉降观测时一般是先后视水准基点，接着依次前视各沉降观测点，最后再后视水准基点。两次后视读数之差不应超过（ ）mm

A.±0.5

B.±1

C.±2

D.±3

【答案】 B

11、下面对刚性防水屋面的特点描述错误的是（ ）。

A.构造简单

B.造价低

C.不易开裂

D.施工方便

【答案】 C

12、现浇楼梯的踏步板由沿楼梯段设置的斜梁支撑，斜梁又由上下两端的平台梁支撑的楼梯属于（ ）。

A.板式楼梯

B.梁式楼梯

C.梁板式楼梯

D.平台梁楼梯

【答案】 B

13、确定砌体强度的最主要因素是（ ）。

A.砂浆的性能

B.块体和砂浆强度

C.块体的尺寸

D.砌筑质量

【答案】 B

14、水准测量中，设 A 点为后视点，B 点为前视点。A 点的高程是 45.382m，后视读数为 1.202m，前视读数为 1.302m，则 B 点的高程是（ ） m

A.44.18

B.44.482

C.45.182

D.45.282

【答案】 D

15、分别由铝材、低碳钢、木材、混凝土这四种材料制成的相同长度和截面面积的杆件，抗拉刚度最大的是（ ）。

A.铝材

B.木材

C.低碳钢

D.混凝土

【答案】 C

16、下列关于负有安全生产监督管理职责的部门行使职权的说法，错误的是（ ）。

A.进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况

B.重大事故隐患排除后，即可恢复生产经营和使用

- C.对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正
- D.对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除

【答案】 B

17、以下关于施工组织设计的编制原则错误的是

- A.符合施工合同或招标文件中有关工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面的要求
- B.积极开发、使用新技术和新工艺、推广应用新材料和新设备
- C.采取技术和管理措施、推广建筑节能和绿色施工
- D.坚持科学的施工程序和合理的施工顺序、采用流水施工和网络计划等方法、科学配置资源、合理布置现场、但是不应该采取季节性施工措施

【答案】 D

18、基坑开挖过程中，基坑内水平小木桩的设置必须使用的仪器是（ ）。

- A.钢尺
- B.水准仪
- C.经纬仪
- D.水准仪与钢尺

【答案】 D

19、钢尺量距中，定线不准和钢尺未拉直造成的结果是（ ）。

- A.定线不准和钢尺未拉直，均使得测量结果短于实际值
- B.定线不准和钢尺未拉直，均使得测量结果长于实际值
- C.定线不准使得测量结果短于实际值，钢尺未拉直使得测量结果长于实际值
- D.定线不准使得测量结果长于实际值，钢尺未拉直使得测量结果短于实际值

【答案】 B

20、下列变形缝截面形式中，不属于伸缩缝缝隙的是（ ）。

- A.平缝
- B.错口缝
- C.企口缝
- D.斜缝

【答案】 D

21、基坑支护结构安全等级为三级时，其结构重要性系数为（ ）

- A.0.8
- B.0.9
- C.1
- D.1.1

【答案】 B

22、CAD软件中，能提供水平或垂直方向上尺寸标注的命令是（ ）。

- A.线性标注
- B.对齐标注
- C.连续标注
- D.直径标注

【答案】 A

23、在进行现场火焰切割作业时，普通碳素结构钢工作地点温度不应该低于（

A.- 16℃

B.- 20℃

C.- 12℃

D.- 30℃

【答案】 D

24、新建、改建、扩建建设工程，必须达到（ ）。

A.抗震设防要求

B.抗震设防标准

C.抗震设防设计

D.抗震设防规范

【答案】 A

25、以下不属于金属门窗工程规定的二级专业承包企业可以承包工程范围的是（ ）。

A.单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的 24 层建筑物的金属门窗工程

B.单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的 28 层及以下建筑物的塑钢门窗工程

C.单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的面积 6000 m²的金属门窗工程

D.单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的面积 10000 m²的金属门窗工程

【答案】 D

26、钢筋混凝土梁的跨度 $L < 4\text{m}$ 时，架立钢筋的直径应不小于（ ） mm

A.6

B.8

C.10

D.12

【答案】 B

27、浇筑钢筋混凝土阶梯形独立基础时，每一台阶高度内应整层作为一个浇筑层，每浇灌一台阶应稍停（ ） min，使其初步获得沉实，再浇筑上层。

A.10～20

B.20～30

C.30～60

D.60～90

【答案】 C

28、承台的配筋钢筋间距不大于（ ） mm

A.100

B.200

C.300

D.400

【答案】 B

29、设工字形截面梁的截面面积和截面高度固定不变，下列四种截面中抗剪强度最大者为（ ）。

A.翼缘宽度确定后，腹板厚度尽可能薄

B.翼缘宽度确定后，翼缘厚度尽可能薄

C.翼缘厚度确定后，翼缘宽度尽可能大

D.翼缘厚度确定后，腹板厚度尽可能薄

B

30、钢筋实测抗拉强度和实测屈服强度之比不小于

A.1.25

B.1.3

C.1.2

D.1.35

【答案】 A

31、测定建筑物构件受力后产生弯曲变形的工作是（ ）。

A.挠度观测

B.位移观测

C.沉降观测

D.倾斜观测

【答案】 A

32、下列关于矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的说法中，正确的是（ ）。

A.安全设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查

B.竣工投入生产或使用前，由监理单位进行验收并对验收结果负责

C.涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录应由国务院建设行政主管部门制定

D.安全设施设计的审查结果由建设单位负责

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/956144012221010224>