

江苏省南通市电梯作业特种设备安全管理人员 A 模拟卷（附答案）

班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(50题)

1.特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即（）。

A. 停止设备运行 B. 离开现场 C. 向现场安全管理人员和单位有关负责人报告 D. 启动应急预案

2.压力容器的压力常用（）来表示。

A. 牛顿 B. 千克 C. 兆帕

3.特种设备（）负责组织建立特种设备安全技术档案。

A. 安全管理人员 B. 修理人员 C. 安全作业人员 D. 安装人员

4.按照《特种设备目录》，机械式停车设备的层数大于或等于（）层。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5.跨度大于（）m 的门式起重机和装卸桥宜装设偏斜指示器或限制器。

A. 30 B. 40 C. 45 D. 50

6.电梯使用单位应制订电梯安全（）制度。

A. 运行 B. 考核 C. 监管 D. 管理

7.蒸汽锅炉进行定期排污应在（）。

A. 低水温时 B. 低压力时 C. 低负荷时 D. 高水位时

8.水蒸汽介质的识别色是（）。

A. 艳绿 B. 大红 C. 黑色 D. 淡蓝

9.下面（）是重大违法行为。

A. 安全附件、安全装置失灵而继续使用的 B. 擅自破坏封存状态的 C. 伪造有关文件、证件 D. 发生事故隐瞒不报的

10.在最不利位置和最不利装载条件下,起重机的所有运动部分与建筑物出入区不小于（）m

A. 0.05 B. 0.1 C. 0.5 D. 1

11.同一部位的焊接返修次数不宜超过（）次

A. 1 B. 2 C. 3

12.特种设备（）负责办理特种设备使用登记。

A. 作业人员 B. 修理人员 C. 安全管理人员 D. 安装人员

13.以下（）是按锅炉用途分类。

A. 水管锅炉、火管锅炉 B. 自然循环锅炉、强制循环锅炉、直流锅炉 C. 电站锅炉、工业锅炉、船舶锅炉、机车锅炉

14.停止使用（）年以上的起重机，再次使用前，使用单位应当进行全面检查，并且经特种设备检验检测机构按照定期检验要求检验合格。

A. 0.5 B. 1 C. 2 D. 3

15.蓄电池叉车，蓄电池金属盖板与蓄电池带电部分之间（无绝缘层）应当有（）mm 以上的空间。

A. 10 B. 20 C. 30 D. 50

16.起重机械在作业前，对制动器，吊钩，钢丝绳和安全装置进行检查，发现隐患，应()排除。

A. 操作前 B. 工作中 C. 完成任务后 D. 大修时

17.热水锅炉出水温度应低于运行压力下相应饱和温度（即锅水汽化温度）至少（）℃以下。

A. 10 B. 20 C. 30 D. 40

18.根据《气瓶安全监察规程》的规定，氧化或强氧化性气体气瓶沾有油脂的，应当进行处理，不处理的（）充装。

A. 也可以 B. 严禁

19.加气站在加气前必须对气瓶及其附件情况进行认真检查,其主要目的是()。

A. 确保加气站的经济效益 B. 确保气瓶的安全使用 C. 防止天然气泄漏
D. 便于加气后记录

20.观光列车的每节车厢座位数不到大于()人。

A. 20 B. 23 C. 30 D. 35

21.在锅炉起动过程中，对水位的监视应以（）为准。

A. 一次水位计 B. 二次水位计 C. 任何水位计都可

22.维保记录应当经()签字确认。

A. 使用单位安全管理人员 B. 使用单位安全负责人 C. 使用单位主要负责人 D. 使用单位任何人

23.属于全面腐蚀的是()。

A. 晶间腐蚀 B. 点蚀 C. 应力腐蚀 D. 管壁均匀减薄

24.必要时，事故调查组可以聘请有关专家参与事故调查;所聘请的专家应当具备()以上特种设备安全监督管理、生产、检验检测或者科研教学工作经验。

A. 3 年 B. 4 年 C. 5 年 D. 8 年

25.泄漏试验压力应为()。

A. 设计压力 B. 计算压力 C. 工作压力 D. 15 倍设计压力

26.压力管道的最高工作温度必须（），才能保证管道的安全使用。

A. 大于设计温度 B. 等于设计温度 C. 小于设计温度 D. 小于或等于设计

温度

27.起重机械重大修理更换的主要零部件应当符合()的技术要求。

A. 设计文件 B. 原制造单位 C. 未经原制造单位认可的设计文件 D. 设计文件和原制造单位

28.使用单位购置的压力容器到货后，要对到货的压力容器进行验收，验收的内容有()。

A. 验收制造单位出厂技术资料是否齐全、正确、且符合购置要求 B. 验收压力容器产品质量 C. 其他选项都对

29.关于管道维修改造说法，（）是错误的。

A. 管道的重大维修应当由有资格的安装单位进行施工
B. 管道的维修分为一般维修和重大维修
C. 压力管道受压元件的焊补是改造
D. 带压密封堵漏属于管道的重大维修

30.起重机械改造、移装、变更使用单位或者使用单位更名、达到设计使用年限继续使用的，相关单位应当向登记机关申请()。

A. 继续使用 B. 变更登记 C. 检验 D. 技术审查

31. (应采购、使用取得许可生产，并且经检验合格的特种设备，不得采购超过设计使用年限的特种设备，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。

A. 使用单位 B. 制造单位 C. 安装单位 D. 修理单位

32.《特种设备目录》所指的大型游乐设施，其最大运行线速度范围为大于或者等于()m/s

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

33.对于()容器或温度变化频繁的容器，特别对于裂纹敏感性强的材料所制造的容器，在操作规程上必须注意温差应力的影响()

A. 薄壁 B. 厚壁

34.防止露天作业的起重机械的电气设备受潮，应装（）。

A. 防雨罩 B. 防护罩 C. 电气罩 D. 防尘罩

35.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得()，方可从事相关工作。

A. 合格成绩 B. 相应资格 C. 行业认可

36.发生火灾等直接威胁压力容器安全运行时，应()。

A. 视火灾情况决定是否停车 B. 按正常情况停运 C. 紧急停运

37.在任何情况下，自动扶梯扶手带外缘与障碍物间的水平距离均不小于80mm，以预防人员发生()事故。

A. 坠落 B. 挤压 C. 碰撞 D. 剪切

38.膨胀节的箭头方向表示()。

A. 安装方向 B. 介质流向 C. 膨胀方向 D. 受力方向

39.特种设备安全管理负责人是指()最高管理层中主管本单位特种设备使用安全管理的人员。使用单位安全管理负责人，应当取得相应的特种设备安全管理人员资格证书。

A. 制造单位 B. 使用单位 C. 安装单位 D. 修理单位

40.特种设备较大事故调查组组长由负责事故调查的()负责人担任。

A. 省级安监部门 B. 省级市场监管部门 C. 市级安监部门
D. 市级市场监管部门

41.《特种设备安全监察条例》规定，重大的事故由()组织事故调查。

A. 省市特种设备安全监督管理部门 B. 国务院特种设备安全监督管理部门会同有关部门 C. 国务院或其授权有关部门

42.在锅炉尾部设置(), 利用烟气余热，加热锅炉给水。

A. 空气预热器 B. 过热器 C. 省煤器

43.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，报废条件以外的特种设备，达到设计使用年限可以继续使用的，应当按照安全技术规范的要求通过检验或者()，并办理使用登记证书变更，方可继续使用。

A. 安全评估 B. 安全评价 C. 安全评判

44. (属于城镇热力管道。

A. GC1 B. GC2 C. GB1 D. GB2

45.根据《气瓶安全监察规程》的要求(), 对改装后的气瓶进行充装。

A. 不宜 B. 禁止 C. 可以

46.低温管道容易发生()。

A. 疲劳失效 B. 应力腐蚀 C. 电腐蚀 D. 脆性断裂

47.受压的容器由于壳体在压力作用下要向外扩张, 在器壁上产生()

A. 压缩压力 B. 拉伸应力 C. 冲击压力

48.桥式起重机上的一连接螺栓从主梁走台上掉落, 最有可能引发()事故。

A. 损伤 B. 坠落 C. 碰撞 D. 剪切

49.《中华人民共和国特种设备安全法》规定, 向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记, 取得使用登记证书。()应当置于该特种设备的显著位置。

A. 使用证书 B. 登记证号 C. 登记标志 D. 登记机关名称

50.下面()是特种设备重大违法活动。

A. 使用经责令改正而未予改正的特种设备的

B. 擅自破坏封存状态的

C. 伪造有关文件、证件

D. 违章使用特种设备, 造成严重事故的

二、多选题(50题)

51.转马类游乐设施一般都由()等部分组成

A. 转盘 B. 乘人部分 C. 驱动机构 D. 操作台

52.压力管道开展定期检验工作，使用单位应（）。

A. 提供安全的检验环境 B. 负责检验所必需的辅助工作 C. 协助检验单位进行全面检验工作 D. 提供无损检测单位

53.按照《特种设备目录》，非公路用旅游观光车辆包括（）。

A. 观光车 B. 观光列车 C. 沿轨道运行的小火车 D. 电池碰碰车

54.电梯的控制方式可分为()。

A. 信号控制 B. 集选控制 C. 并联控制 D. 群控控制

55.起重机械安装和修理方案中自行检查的项目及内容应当符合设计文件、安装作业方案、修理工艺、有关安全技术规范和相关标准的要求，至少包括以下（）。

A. 安全保护装置检查

B. 主要金属结构及机械零部件检查

C. 电气及其控制系统检查 ;性能试验

D. 基础合格证明文件审查 ;出厂文件中有关修理部分的核查

56.热水锅炉锅炉房应装设()供经济核算所需的计量仪表。

A. 蒸汽量指示、积算 B. 过热蒸汽温度记录 C. 供热量计算 D. 热水系统补给水量

57.按压力容器压力等级、品种、介质毒性程度和介质易燃性将容器危险程度分为()。

A. 第一类压力容器 B. 第二类压力容器 C. 第三类压力容器 D. 第四类压力容器

58.特种设备作业人员应当参加（）。

A. 安全教育 B. 环保教育 C. 技能培训 D. 技术培训

59.常用的几种无损检测方法包括()。

A. 磁粉 B. 渗透 C. 超声 D. 射线

60.工业金属管道工程的质量验收，可按()进行划分。

A. 分项工程 B. 分部（子分部）工程 C. 单位（子单位）工程 D. 其他选项都不是

61.起重机械修理是指拆卸或更换原有()，但不改变起重机械的原性能参数与技术指标的活动。

A. 主要零部件 B. 调整控制系统 C. 更换安全附件和安全保护装置 D. 主要受力结构件

62.热水锅炉在运行中遇有()之一，应当立即停炉。

- A. 锅水温度急剧上升失去控制
- B. 循环水泵或者补水泵全部失效
- C. 补水泵不断给系统补水，锅炉压力仍继续下降
- D. 压力表或者安全阀全部失效
- E. 锅炉元件损坏，危及锅炉运行操作人员安全

63.叉车的制动系统装置包括()

- A. 行车制动装置 B. 驻车制动装置 C. 液压制动装置 D. 电气制动装置

64.按照《特种设备目录》，()为水上游乐设施。

- A. 峡谷漂流系列 B. 激流勇进系列 C. 水滑梯系列 D. 碰碰船系列

65.客运索道设计文件鉴定的结论有()

- A. 鉴定通过 B. 鉴定未通过 C. 复审通过 D. 复审未通过

66.客运索道定期检验包括()

- A. 全面检验 B. 年度检验 C. 自行检验 D. 季度检验

67.按照《特种设备目录》，大型游乐设施监督管理范围，不包括()

- A. 用于体育运动的游乐设施 B. 用于文艺演出的游乐设施 C. 公用的游乐设施 D. 经营的游乐设施

68.叉车的主要结构包括()

A. 动力系统 B. 转向系统 C. 制动系统 D. 工作装置

69.以下()放空或者排气管道上应当设置放空阻火器。

A. 闪点低于或者等于 43℃, 或者物料最高工作压力高于或者等于物料闪点的储罐的直接放空管

B. 可燃气体在线分析设备的放空总管

C. 爆炸危险场所内的内燃发动机的排气管道

D. 可燃、有毒介质管道

70.按压力容器安装使用位置可分为()

A. 固定式 B. 移动式

71.工业管道的定期检验包括()。

A. 在线检验 B. 全面检验 C. 耐压试验 D. 监督检验

72.《特种设备安全法》规定,特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容:(一)特种设备的设计文件、产品合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件;()。

A. 特种设备的定期检验和定期自行检查记录

B. 特种设备的日常使用状况记录

C. 特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录

D.特种设备主管部门检查记录

E.特种设备的运行故障和事故记录

73.客运索道出厂时，应当随附安全技术规范要求的文件包括()

A. 设计文件和产品质量合格证明 B. 安装图纸和使用维护保养说明 C. 型式试验合格证明和无损检测报告 D. 制造监督检验报告

74.场（厂）车使用单位应当对在用场车至少每月进行一次（）。

A. 日常维护保养 B. 自行检查 C. 全面检查 D. 检验

75.对于放热反应的容器，应严控制()，防止物料温度急剧升高，引起物料分解，突沸而发生事故。

A. 投料量 B. 投料速度 C. 加料中的杂质

76.属于电梯安全管理制度的是（）

A. 维保制度 B. 定期报检制度 C. 电梯钥匙使用管理制度 D. 事故保险制度

77.使用单位应根据本单位工艺流程和各装置单元分布情况划分区域，明确职责，制定严格的压力管道巡回检查制度。制度要明确()。

A. 检查人员 B. 检查时间 C. 检查部位 D. 应检查的项目

78.电梯维保合同至少包括（）内容。

A. 维保的内容和要求 B. 维保的时间频次与期限 C. 维保单位和使用单

位双方的权利、义务与责任 D. 维保的人员数量和资格

79.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，使用特种设备未按照规定办理使用登记的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处（）以上（）以下罚款。

A. 1 万元 B. 2 万元 C. 10 万元

80.锅炉产品监检内容包括对锅炉制造过程中涉及安全性能的项目进行监检和对受检企业锅炉制造质量体系运转情况的监督检查。至少应当包括以下()项目。

A. 制造单位资源条件及质量管理体系运转情况的抽查

B. 锅炉设计文件鉴定资料核查

C. 锅炉产品制造过程的监督见证及抽查

D. 锅炉产品成型质量抽查

E. 审查锅炉出厂技术资料

81.特种设备事故，是指因特种设备的（）或者相关人员的（），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。

A. 管理混乱； B. 不安全状态； C. 不安全行为； D设备缺陷。

82.大型游乐设施重大修理竣工后，施工单位应将有关大型游乐设施的()移交运营使用单位存档。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/957032161001010006>