

2025 年焊工(中级)证考试题库及答案

1、【单选题】()、直流电源、交直流两用电源都可以作为埋弧焊电源。(D)

A、高频电源

B、脉冲电源

C、半波电源

D、交流电源

2、【单选题】()、送丝驱动系统、压紧机构等都是埋弧自动焊机送丝机构的组成部分。(D)

A、控制面板

B、焊接小车

C、焊丝盘

D、矫直滚轮

3、【单选题】()不属于焊接结构装配方法。(A)

A、卡紧装配

B、装配夹具定位装配

C、用安装孔装配

D、划线定位装配

4、【单选题】()不是埋弧焊采用焊剂铜垫板焊接的特点。(C)

A、焊剂起焊剂垫的作用，同时又保护铜垫板免受电弧直接作用

B、沟槽中铺撒焊剂

C、试件变位方便

D、铜垫板带沟槽

5、【单选题】()不是熔化极气体保护电弧焊的正确描述。(C)

A、以焊丝与工件之间燃烧的电弧作为热源

B、用外加气体作为电弧介质

C、以钨极作为电极

D、外加气体保护金属熔滴、焊接熔池和焊接区高温金属

6、【单选题】()是熔炼焊剂具有的特点。(C)

A、适应慢速焊

B、适应合金剂的添加

C、适应高速焊

D、适应大电流焊

7、【单选题】 CO_2 是活性气体，具有较强的氧化性，因此 CO_2 焊所用的焊丝必须含有较高的()等脱氧元素。(C)

A、Ni、Cr

B、Mn、Mo

C、Mn、Si

D、Cr、Mo

8、【单选题】 CO_2 气体保护焊安全操作规程之一，由于金属飞溅引起火灾的危险性比其它焊接方法大，必须采取()。(D)

A、通风措施

B、防触电措施

C、室外作业

D、防火措施

9、【单选题】CO₂ 气瓶使用时须()放置，严禁敲击、碰撞等。(B)

A、平

B、直立

C、倒立

D、倾斜

10、【单选题】CO₂ 气瓶外表是铝白色，并标有()“液态二氧化碳”字样。(B)

A、银灰色

B、黑色

C、天蓝色

D、深绿色

11、【单选题】下列焊丝中，()是紫铜丝。(D)

A、HSCuZn—1

B、HSCuZnNi

C、HSCuSn

D、HSCu

12、【单选题】下列焊丝型号中，()是铸铁焊丝。(B)

A、H08Mn2SiA

B、RZC—1

C、HS311

D、E5015

13、【单选题】与一般低碳钢相比，16Mn 的屈服点提高了 40%~50%，是由于向其中加入了少量的()元素。（ A ）

A、锰

B、镍

C、铬

D、铌

14、【单选题】中华人民共和国劳动法是调整()以及与劳动关系密切联系的社会关系的法律规范。（ A ）

A、债务关系

B、民事纠纷

C、行政诉讼

D、劳动关系

15、【单选题】以下有关对工作认真负责的说法正确的是()。（ A ）

A、焊接过程中注意层间清理

B、焊接工作结束后，焊机留给别人关闭

C、焊接工作完成数量越多越好，质量并不重要

D、焊接中焊条头随意丢弃

16、【单选题】企业文化的功能主要表现在教育功能、凝聚功能、约束功能和()。（ D ）

A、管理功能

B、学习功能

C、认识功能

D、协调功能

17、【单选题】假象画法中，在装配图上，当需要表达某些零件的运动范围和极限位置时，可用()画出该零件在极限位置的外形图。

(C)

A、虚线

B、单点化线

C、双点化线

D、细实线

18、【单选题】利用某些熔点低于母材熔点的金属材料作()，将焊件和钎料加热到高于钎料熔点，但低于母材熔点的温度，利用液态钎料润湿母材，填充接头间隙并与母材相互扩散实现连接焊件的方法，叫做钎焊。(C)

A、辅助材料

B、焊接材料

C、钎料

D、填充材料

19、【单选题】在剔毛刺、侧面銼切及使用较短小的銼子时应采用()。

(B)

A、正握法

B、反握法

C、立握法

D、以上都可以

20、【单选题】在右手螺旋法则中，以()竖起的方向表示电流的方向，其余四指弯曲，则四指弯曲的指向就是电流磁场的方向。（ A ）

A、右手拇指

B、右手中指

C、右手食指

D、左手拇指

21、【单选题】在图形中用单根粗实线表示管道和管件的图样称为()。（ B ）

A、双线图

B、单线图

C、多线图

D、轮廓图

22、【单选题】在未适当保护下的眼睛，长期慢性小剂量暴露于红外线，也可能发生调视机能减退，发生早期()。（ C ）

A、白内障

B、近视

C、花眼

D、角膜炎

23、【单选题】在锅炉压力容器压力管道焊工考试中代号 GTAW 代表()。（ A ）

A、钨极气体保护焊

B、熔化极气体保护焊

C、焊条电弧焊

D、埋弧焊

24、【单选题】埋弧自动焊中采用单根焊丝熔敷送进的是()。(C)

A、带极埋弧焊

B、双丝埋弧焊

C、单丝埋弧焊

D、多丝埋弧焊

25、【单选题】埋弧自动焊机是由()、电源和控制系统三个主要部分组成。(A)

A、机械

B、送丝机头

C、行走小车

D、机头调节机构

26、【单选题】因皮肤向周围辐射(),所以辐射是机体散热方式之一。(A)

A、红外线

B、紫外线

C、光线

D、光波

27、【单选题】埋弧自动焊焊剂按照用途分为钢用焊剂和()。(A)

A、有色金属用焊剂

B、黑色金属用焊剂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/985130130322012104>