

## 2022 年 A 特种设备安全管理知识试题（含答案）

1、（判断题）电梯轿厢滞留人员 2 小时以上为较大事故。

正确答案：错误

2、（判断题）管廊是指大型装置管道集中敷设的主要场所，它由钢结构或钢筋混凝土结构的立柱、横梁以及桁架所构成。按类型分有：单层或多层，可通行的或不可通行的等。

正确答案：正确

3、（判断题）气瓶在使用过程中，发现有严重腐蚀损伤或对其安全可靠性怀疑时，应提前进行检验。

正确答案：正确

4、（判断题）事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

正确答案：正确

5、（判断题）可燃气体、可燃液体的蒸汽或可燃粉尘与空气混合达到一定浓度时，遇到火焰就会发生爆炸，这个遇到火源能够发生爆炸的浓度范围，称为爆炸极限。

正确答案：正确

6、（判断题）灭火气瓶不在《气瓶安全监察规定》调整范围内。

正确答案：错误

7、（判断题）《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构的检验、检测人员可以同时在两个以上检验、检测机构执业；变更执业机构的，应当依法办理变更手续。

**正确答案：错误**

8、（判断题）安全带是为保障游客安全而设置的柔性可锁紧的带状物。

**正确答案：正确**

9、（判断题）场（厂）车改造后，原铭牌替换成新的场车铭牌即可。

**正确答案：错误**

10、（判断题）安装是指在特种设备设置场所，把特种设备零散部件组装成完整产品的过程。

**正确答案：正确**

11、（判断题）维护保养人员遗留在电梯控制柜里的门锁回路的短接线，可能引发电梯剪切事故。

**正确答案：正确**

12、（判断题）起重机械使用单位应当制定起重机械事故应急救援预案，根据需要建立应急救援队伍，并且不定期演练。

**正确答案：错误**

13、（判断题）根据电梯额定速度的不同，电梯所使用的安全钳型式可分为瞬时式和渐进式两种。

**正确答案：正确**

14、（判断题）锅炉管理人员应即要懂管理，又要懂技术，以管理为主，以技术为辅。

**正确答案：**正确

15、（判断题）应当进行型式试验的大型游乐设施或者试制大型游乐设施新产品，制造单位应当依法向特种设备检验机构申请进行型式试验。

**正确答案：**正确

16、（判断题）安全管理负责人负责对本单位特种设备安全管理工作实施情况进行检查；

**正确答案：**正确

17、（判断题）压力管道的附属设施属于压力管道安全监察的范围。

**正确答案：**正确

18、（判断题）裂纹是最危险的一种缺陷，因为它是导致脆性破坏的主要原因。

**正确答案：**正确

19、（判断题）压力管道是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备。

**正确答案：**正确

20、（判断题）使用单位在选取锅炉安装单位时，应查看该单位是否取得安装许可证。

**正确答案：**正确

21、（判断题）国家市场监管部门负责对压力管道的设计、制造、

安装施工、改造维修、使用管理、检验检测等进行安全监察和管理。

正确答案：正确

22、（判断题）蒸汽锅炉正常水位线一般定在最高安全水位线和最低安全水位线中间。

正确答案：正确

23、（判断题）场（厂）车的自行检查应当包括主要受力结构件的变形、裂纹、腐蚀，以及其焊缝、佛钉、螺栓等的连接。

正确答案：错误

24、（判断题）《中华人民共和国特种设备安全法》规定，违反本法规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金，其财产不足以同时支付时，先缴纳罚款、罚金。

正确答案：错误

25、（判断题）客运索道安装、改造、修理单位应当在施工后 15 日内，按照安全技术规范要求将相关情况通过信函、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等书面方式，告知作业所在地的特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。

正确答案：错误

26、（判断题）公称直径是用标准的尺寸系列表示管子、管件、阀门等口径的名义内直径。

正确答案：正确

27、（判断题）观光车是指具有 8 个以上（含 8 个）车轮的非轨道

无架线的，由一个牵引车头与一节或者多节车厢组合的非封闭型自行式乘用车辆。

正确答案：错误

28、（判断题）从事压力管道安装的焊接操作人员，应当持有市场监督管理部门颁发的特种设备作业人员证。

正确答案：正确

29、（判断题）电梯层门是通过轿厢顶部的门机驱动来实现开关门的。

正确答案：正确

30、（判断题）压力管道的分级是依据压力的大小来分的。

正确答案：错误

31、（判断题）A 级锅炉大板梁焊缝的修理不属于锅炉的重大修理。

正确答案：错误

32、（判断题）安全管理负责人负责宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》以及有关法律、法规、规章和安全技术规范；

正确答案：正确

33、（判断题）场（厂）车制造、修理单位应当依照出厂检验作业指导书，做好检验记录，出厂检验合格后方可出厂。

正确答案：正确

34、（判断题）外来压力来源的压力容器发生超压情况时，可迅速关闭和关小压力来源处阀门、开启能安全泄压的阀门，这样处置可以

立即防止压力继续升高。

正确答案：正确

35、（判断题）安全岗位责任制是一项最基本的安全制度，是其他各项安全规章制度得以切实实施的基本保证。

正确答案：正确

36、（判断题）采用在电梯轿厢操纵箱、层站召唤箱或其按钮的外围接线以外的方式加装电梯 IC 卡系统等身份认证方式属于电梯的改造。

正确答案：错误

37、（判断题）额定起重量大于或者等于 3t 的升降机才属于特种设备监管的范围。

正确答案：错误

38、（判断题）《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门依照本法规定，对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查。

正确答案：正确

39、（判断题）锅炉，是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并通过对外输出介质的形式提供热能的设备。

正确答案：正确

40、（判断题）快开门式压力容器的安全联锁装置有下列功能：只

有当快开门（盖）达到关闭位置时方能开始升压运行

正确答案：正确

41、（判断题）锅炉设计文件鉴定工作应当在锅炉制造前进行，锅炉制造单位不得将未经鉴定或者鉴定未通过的锅炉设计文件用于制造。

正确答案：正确

42、（判断题）腐蚀的分类方法较多，按腐蚀部位分：有均匀腐蚀及局部腐蚀两大类。

正确答案：正确

43、（判断题）所有压力容器的维修都必须有资格的单位承担。

正确答案：错误

44、（判断题）爆炸的定义：承压类特种设备部件因物理或者化学变化而发生破裂，设备中的介质蓄积的能量迅速释放，内压瞬间降至外界大气压力的现象。

正确答案：正确

45、（判断题）国家建立特种设备召回制度。

正确答案：错误

46、（判断题）充气单位应建立充装档案，负责妥善保管气瓶充装记录，一般保存时间不应小于二年。

正确答案：正确

47、（判断题）操作人员的定点检查是指巡回检查制度明确规定需

要检查的固定点。

正确答案：正确

48、（判断题）管道全面检验是停机状态下的检验，只能由具备相应资质的专业检验单位的持证检验人员实施检验。

正确答案：正确

49、（判断题）《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备生产、经营、使用单位应当建立健全特种设备安全和节能责任制度。

正确答案：正确

50、（判断题）锅炉房系统设计时，应当在保证安全性能的前提下，充分提高能源利用效率，减少水、电、自用热以及其他消耗，促进热能回收和梯级利用。

正确答案：正确

51、（判断题）特种设备目录中，热水锅炉的范围规定为出口水压大于或者等于 0.1MPa（表压），且额定功率大于或者等于 0.1MW 的承压热水锅炉。

正确答案：正确

52、（判断题）干法保养适用于停炉时间较长的锅炉保养。

正确答案：正确

53、（判断题）事故调查组可以委托具有国家规定资质的技术机构或者直接组织专家进行技术鉴定。

正确答案：正确

54、（判断题）风险管理（RiskManagement）是指如何在项目或者企业一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。风险管理是指通过对风险的认识、衡量和分析，选择最有效的方式，主动地、有目的地、有计划地处理风险，以最小成本争取获得最大安全保证的管理方法。

正确答案：正确

55、（判断题）电梯的制造单位接到故障通知后，应当立即赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。

正确答案：错误

56、（判断题）压力容器的使用单位不是保证压力容器安全运行的责任主体。

正确答案：错误

57、（判断题）根据事故的性质，必要时放出炉膛内燃煤，也可以采用往炉膛里浇水冷却锅炉的方法。

正确答案：错误

58、（判断题）易燃介质车间或场所需动火时，必须办理动火手续，并必须有专人现场监督。

正确答案：正确

59、（判断题）使用单位不得采购国家明令淘汰、能效超标、无合格证明、报废和超过设计使用年限的锅炉。

正确答案：正确

60、（判断题）客运地面缆车站台、机房、控制室之间应装有永久

性直通电话系统，其中至少有一处应装有与外界联系的电话。

正确答案：正确

61、（判断题）气瓶充装单位不得充装无电子标签或电子标签不能正常读写的气瓶。

正确答案：正确

62、（判断题）严禁用温度超过 40℃的热源对气瓶加热。

正确答案：正确

63、（判断题）非承压锅炉、非压力容器发生事故，不属于特种设备事故

正确答案：正确

64、（判断题）使用单位应当接受特种设备安全监管部门依法实施的监督检查。

正确答案：正确

65、（判断题）压力容器的事故发生后，一般不会处理使用单位人员。

正确答案：错误

66、（判断题）考试实行百分制，单科成绩达到 60 分为合格；每科均合格，评定为考试合格。

正确答案：错误

67、（判断题）特种设备作业人员（含安全管理人员）必须通过理论知识考试和实际操作技能考试。

正确答案：错误

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/085020222011011123>