

学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

2023 年【焊工（初级）】考试 100 题及答案

- 1、【单选题】30CrMnSi 中两位阿拉伯数字 30 表示，的质量分数的平均值（以万分之几计）。（B）
- A、铬
 - B、碳
 - C、硅
 - D、锰
- 2、【单选题】I 级焊缝表面内凹不允许超过（）。（B）
- A、1mm
 - B、1.5mm
 - C、2mm
 - D、2.5mm
- 3、【单选题】下列材料中属于晶体的是（）。（A）
- A、食盐
 - B、松香
 - C、玻璃
 - D、沥青
- 4、【单选题】下列现象中那些是因焊接速度过快所引起的。（D）
- A、热影响区宽度增加
 - B、焊接接头的晶粒变粗
 - C、焊接变形增大
 - D、未熔合

- 5、【单选题】下列电阻焊的检验方法中属于破坏性检验的是()。
(D)
- A、目视检验
 - B、密封性检验
 - C、射线检验
 - D、金相检验
- 6、【单选题】下列说法不正确的是。(D)
- A、切割前应将焊件表面油污、铁锈等污物清理干净
 - B、开始切割时，先预热钢板的边缘，待边缘出现红亮，将火焰局部移出边缘线以外，同时慢慢打开切割氧阀门
 - C、气割时，右手握住割炬手柄，并以左手的拇指和食指控制预热氧的伐门，便于调整预热火焰和当回火时及时切断预热氧气
 - D、回火时必须立即关闭乙炔阀门，及时切断乙炔，防止乙炔倒流乙炔管内
- 7、【单选题】中华人民共和国劳动法是调整()以及与劳动关系密切联系的社会关系的法律规范。(A)
- A、债务关系
 - B、民事纠纷
 - C、行政诉讼
 - D、劳动关系
- 8、【单选题】为减少焊件与电极之间的()，在焊前必须仔细清理焊件和电极表面。(C)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/097006116201006056>