

# UV1801 紫外-可见分光光度计操作说明

# UV1801 紫外-可见分光光度计操作

## 一、翻开仪器主机右侧电源开关



稍等约十几秒钟，在仪器的屏幕上消灭一个提示“请按键”，说明仪器可以进展自检或连接计算机自检。



## 二、仪器操作

### (1)、仪器全部操作不联接计算机

#### 1、仪器操作不连接计算机

按仪器面板键盘上除 “ ” 的其他任意键，仪器进展自检(大约时间 2 分钟)。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/118043022024006105>