

学习资料整理汇编

（考点或配套习题突击训练）

（100 题）历年焊工证考试真题（答案版）

1. 焊工在低频电磁场的作用下, 器官组织及其功能() 受到损伤。

- A、会
- B、不会
- C、不清楚

答案： B

2. 焊后热处理是指()。

- A、高温退火
- B、中温退火
- C、低温退火

答案： C

3. 焊机各个带电部分之间及其外壳对地之间必须符合绝缘标准的要求, 其电阻值均不小于()M Ω 。

- A、1
- B、2
- C、3

答案： A

4. 焊机着火首先应拉闸断电, 然后再灭火, 在未断电前不能用()。

- A、二氧化碳灭火器
- B、水
- C、干粉灭火器

答案： B

5. 焊接操作现场应该保持必要的通道, 车辆通道的宽度不得小于()
()m。

A、 2

B、 3

C、 4

答案： B

6. 焊接操作现场应该保持必要的通道, 人行通道的宽度不得小于()
()m。

A、 1.0

B、 1.5

C、 2.0

答案： B

7. 焊接车间焊工作业面积不应该小于()平方米。

A、 4

B、 5

C、 6

答案： A

8. 焊接工作场所局部通风应用比较普遍的是()。

A、 局部通风

B、 局部机械排气

C、 局部送风

答案： B

9. 焊接结构中应用最广泛的铝合金是（）。

- A、锻铝
- B、防锈铝
- C、硬铝

答案： B

10. 焊接前清除焊件上的油污, 使用低尘、低毒材料是为了（）。

- A、防火灾爆炸
- B、防触电
- C、防有害气体及烟尘

答案： C

11. 关于氧气, 下述说法错误的是（）。

- A、氧气在常温常压下是一种无色、无臭、无味、无毒的气体
- B、氧气在常温下可以燃烧
- C、在 0°C 和 1atm (25Pa) 下氧气密度 1.43

答案： B

12. 关于氧气管道的管材规定, 下列正确的是（）。

- A、氧气管道的管材一般应选用无缝钢管、铜管(如黄铜管)
- B、不论架空或地沟敷设或埋设, 一般工作压力在 3Mpa 以下者, 多采用铜管(如黄铜管)
- C、工作压力在 3Mpa 以上者, 多采用无缝钢管

答案： A

13. 关于隐弧排烟罩下列说法正确的是（）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/148065025110006075>