# 精通LabVIEW虚拟仪器程序设计与案 例实现

第12章 通信

### 本章内容

- □ 串行通信
- □ 网络通信
- □ Datasocket通信
- □ 远程面板

#### 串行通信——串口介绍

- □ RS-232
- □ RS-422
- □ RS-485

#### 串口电气标准

RS-232-C标准

在TxD和RxD上: 逻辑1(MARK)=-3V~-15V; 逻辑0(SPACE)=+3~+15V。

在RTS、CTS、DSR、DTR和DCD等控制线上: 信号有效(接通,ON状态,正电压)=+3V~+15V; 信号无效(断开,OFF状态,负电压)=-3V~-15V。

对于数据(信息码): 逻辑"1"(传号)的电平低于-3V,逻辑"0"(空号)的电平高于+3V;

对于控制信号: 接通状态(ON)即信号有效的电平高于+3V; 断开状态 (OFF)即信号无效的电平低于-3V。

#### EIA RS-232C与TTL转换


EIA RS-232C是用正负电压来表示逻辑状态,与TTL以高低电平表示逻辑状态的规定不同。因此,为了能够同计算机接口或终端的TTL器件连接,必须在EIA RS-232C与TTL电路之间进行电平和逻辑关系的变换。

实现这种变换的方法可用分立元件,也可用集成电路芯片。目前较为广泛地使用集成电路转换器件,如MC1488、SN75150芯片可完成TTL电平到EIA电平的转换,而MC1489、SN75154可实现EIA电平到TTL电平的转换。MAX232芯片可完成TTL↔EIA双向电平转换。


### 接口信号

引脚编号	缩写	作用	方向
1	DCD	数据载波监测	输入
2	RXD	接收数据	输入
3	TXD	发送数据	输出
4	DTR	数据终端准备就绪	输出
5	GND	信号地	无
6	DSR	数据设备准备就绪	输入
7	RTS	请求发送	输出
8	CTS	清除发送	输入
9	RI	振铃指示	输入

#### 串口引脚排序(9针)



### 串口连接



最简单的串口连接方法(9针)

#### LabVIEW中的串口编程

函数→仪器I/O→串口




串口操作流程



#### 实例——串口编程举例





#### 网络通信

函数→数据通信→协议



协议通信相关函数子面板

#### TCP协议通信


"函数→数据通信→协议→TCP




TCP操作函数子面板

第12章 通信 2024/12/3

## 实例——TCP编程示例



## 实例——TCP编程示例




#### UDP协议通信

函数→数据通信→协议→UDP




UDP操作函数子面板

#### 实例——UDP编程示例



#### 实例——UDP编程示例





以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: <a href="https://d.book118.com/166013113050010201">https://d.book118.com/166013113050010201</a>