
“巴渝工匠”杯第二届汽车服务业职业技能竞赛-汽车维修工（车身修理）考试题库及答案

一、单选题

1. 职业意识是指们对职业岗位的评价（）和态度等心理成分的总和，其核心是爱岗敬业精神，在本职岗位上人能够踏踏实实地做好工作。

- A、接受
- B、态度
- C、情感
- D、许可

答案：A

2. 车身上哪些板件采用单面镀锌钢板（）。

- A、风窗立柱
- B、车底板
- C、拦泥板
- D、发动机罩

答案：A

3. 板件需要向上拉伸，可以使用（）。

- A、液压顶板向上顶
- B、斜拉臂向上拉伸
- C、塔柱向上拉伸
- D、塔柱向水平拉伸

答案：A

4. 在进行电阻点焊操作前要进行的操作是()。

- A、打开保护气
- B、清除镀锌层
- C、夹紧两个焊接表面
- D、板件中间涂胶

答案：C

5. 钢板在加热到暗红色时的温度是()。

- A、500℃
- B、550℃
- C、600℃
- D、650℃

答案：C

6. 回火的主要目的是减少或消除淬火应力，防止变形、开裂并()等。

- A、稳定工件尺寸
- B、改变金相组织
- C、提高韧性
- D、提高强度

答案：A

7. 职业纪律是企业的行为规范，职业纪律具有()的特点。

- A、正确的规定性
- B、高度的强制性

C、普适性

D、自愿性

答案：A

8. 在使用链条和液压顶杆进行拉伸时，链条的角度不能小于()。

A、60°

B、90°

C、120°

D、180°

答案：B

9. 原车的中立柱采用高强度钢板制造，后改用超高强度钢板制造，中立柱的强度有怎样的变化()

A、强度变大

B、强度不变

C、强度变小

D、强度变大或强度不变

答案：B

10. 当更换中柱外板时，不小心错误切割了里面的加强件，当错误切割的尺寸大于多少时，即使修复好了，也会影响其强度()。

A、4mm

B、5mm

C、6mm

D、8mm

答案：B

11. 办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到()。

- A、追求真理，坚持原则
- B、奉献社会，助人为乐
- C、公私分开，实事求是
- D、有求必应，服务热情

答案：A

12. 焊接时戴焊接头盔的主要目的是()。

- A、防止紫外线对眼睛伤害
- B、看清楚焊接位置
- C、防止头部碰伤
- D、保护脸部

答案：A

13. 办事公道是衡量机动车维修从业人员()水平的重要标志。

- A、政策
- B、职业道德
- C、领导
- D、维修

答案：B

14. 劳动权主要体现为平等()和选择职业权。

- A、基本要求
- B、劳动权

C、就业权

D、实话实说

答案：C

15. 双相钢一般用来制造车身的()。

A、保险杠

B、前纵梁吸能部件

C、挡泥板

D、翼子板

答案：B

16. 涂料的毒性主要是由所含的()等有毒物质所造成的。

A、溶剂、颜料和部分基料

B、溶剂、稀释剂

C、稀释剂、添加剂

D、溶剂、添加剂

答案：A

17. 热收缩操作时，()进行冷却。

A、当板件呈现鲜红色时

B、当板件呈现暗红色时

C、当红色消失后

D、用较高热量进行热收缩

答案：B

18. 车门外板更换时可以使用哪种焊接方法?()。

-
- A、气体保护焊塞焊
 - B、电阻点焊
 - C、气体保护焊点焊
 - D、钎焊

答案：B

19. 维修人员进行某项操作时要戴耳罩，这项操作是（）。

- A、焊接
- B、拧螺栓
- C、打磨
- D、测量

答案：C

20. 金属材料在荷载作用下，能够产生永久变形而不被破坏的能力称为（）。

- A、强度
- B、硬度
- C、塑性
- D、韧性

答案：C

21. 当发生上下弯曲时，变形的部件在（）。

- A、长度方向上发生了变形
- B、宽度方向上发生了变形
- C、高度方向上发生了变形
- D、高度和宽度方向上发生了变形

答案：C

22. 焊接时带焊接头盔的主要目的是()。

A、防止紫外线对眼睛伤害

B、看清楚焊接位置

C、防止飞溅

D、防止焊烟

答案：A

23. 车身板件上的折损类型有()。

A、3种

B、4种

C、5种

D、6种

答案：B

24. 橡胶锤可以修复的变形是()。

A、大面积凹陷

B、大面积隆起

C、小面积凹陷

D、小面积隆起

答案：A

25. 最适合打磨铝合金的研磨机是()。

A、低转速

B、高转速

C、低扭矩

D、高扭矩

答案：A

26. 对腻子表面进行最后的手工修整时，所用的砂纸型号应为（）。

A、180#

B、240#

C、320#

D、420#

答案：A

27. 关于板件的热收缩操作，（）的说法错误的。

A、可以用铁锤不在垫铁上敲击

B、可以用电极头热收缩

C、可以用碳棒热收缩

D、可以用铁锤在垫铁上实敲

答案：A

28. 用等离子切割机切割板件厚度超过 5mm 时，要采用（）。

A、铬电极

B、锆电极

C、钨电极

D、钽电极

答案：C

29. 电阻点焊机焊接时的电流为（）。

A、30A-40A

B、20A-30A

C、10A-20A

D、40A-20A

答案：A

30. 下列会影响前轮的定位参数的安装部件是()。

A、前挡泥板

B、水箱框架

C、翼子板

D、纵梁

答案：A

31. 当后纵梁发生断裂变形后，在哪个方向上尺寸会有变化()。

A、长度

B、宽度

C、高度

D、高度和宽度

答案：A

32. 机械式三维测量系统自身的测量精度要求达到()。

A、1mm~1.5mm

B、0.5mm~1.5mm

C、1mm~2mm

D、1mm~1.5mm

答案：C

33. 车门板中间和边缘的强度是（）。

- A、中间高、边缘低
- B、中间低、边缘高
- C、中间和边缘相同
- D、不同的生产厂家有不同的强度标准

答案：B

34. 最早建立的表色体系是（）。

- A、中国表色体系
- B、孟塞尔颜色体系
- C、奥斯特瓦德表色体系
- D、PCCS 表色体系

答案：B

35. 橡胶锤可以修复（）变形。

- A、大面积凹陷
- B、大面积拱形
- C、小面积凹陷
- D、小面积拱形

答案：D

36. 旧漆面修复接口需要用（）水磨砂纸。

- A、300
- B、100

C、2000

D、200

答案：C

37. 用保护焊进行焊接时，随着电流的增大，焊缝的变化是()。

A、焊缝变宽，熔深加大

B、焊缝变宽，熔深减小

C、焊缝变窄，熔深加大

D、焊缝变窄，熔深减小

答案：A

38. 车身修理后要求尺寸公差是()。

A、 $\pm 3\text{mm}$

B、 $\pm 4\text{mm}$

C、 $\pm 2\text{mm}$

D、 $\pm 5\text{mm}$

答案：A

39. 对高强度钢进行加热处理时，加热温度不能超过()。

A、 100°C

B、 200°C

C、 300°C

D、 400°C

答案：B

40. 职业素质是()对社会职业了解与适应能力的一种综合体现,其主要表现在职业兴趣、职业能力、职业个性及职业情况等方面。

- A、消费者
- B、生产者
- C、劳动者
- D、个人

答案: C

41. 气体保护焊焊接铝板时,焊炬的焊接角度是多少()。

- A、 $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$
- B、 $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$
- C、 $5^{\circ} \sim 15^{\circ}$
- D、 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$

答案: C

42. 固定支撑前置前驱汽车横置发动机的点有()。

- A、3
- B、4
- C、5
- D、6

答案: B

43. 每次进行热收缩的直径范围大约是()mm。

- A、 $10 \sim 20$

B、30~40

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/188050133014006127>