

2022 一级消防工程师考试《综合能力》 课后 练习题(8) 含答案

2022 一级消防工程师考试《综合能力》课后练习题(8)

1. 下列疏散出口的检查结果中, 不符合现行国家消防技术标准的是()

A.容纳 180 人的观众厅, 其 2 个外开疏散门的净宽度均为 1.30m

B.教学楼内位于两个安全出口之间的建筑面积 55 m², 使用人数 48 人的教室设有 1 个净宽 1.20m 的外开门

C.单层的白兰地成品仓库在外墙上设置净宽3.00m 的推拉门作为疏散门

D.建筑面积为 200 m²的房间, 其相邻 2 个疏散门净宽为 1.5m, 疏散门最近边缘之间的距离为 5.5m

【答案】 A

2. 某单位气体灭火系统安装调试完成后, 委托本市相应资质消

防设施检测机构进行技术检测， 该单位配电间为独立防护区， 设置预制七氟丙烷灭火装置， 该配电间预制灭火装置数量不宜超过()台， 相互间的距离不得大于()m

A.10， 2.5

B.5， 10

C.10， 10

D.20， 6.5

【答案】 C

3. 以下消防水泵检查正确的是()

A. 所有铸件外表面未见明显结疤、气泡、砂眼

- B. 消防泵体上未见表示旋转方向的箭头
- C. 放水旋塞位于泵的最高位置
- D. 紧固件及自锁装置因振动原因产生轻微松动

【答案】 A

4. 以下对自动喷水灭火系统报警阀组安装错误的是()

- A. 供水管网试压、冲洗合格后进行报警阀组安装
- B. 报警阀组的安装顺序为：先安装水源控制阀、报警阀辅助管道、报警阀。
- C. 报警阀阀体底边距室内地面高度为 1.2 m，报警阀组凸出部位之间的距离为 0.65 m。
- D. 报警阀组安装在室内并增设排水设施

【答案】 B

5.以下对运行速度描述正确的是()

- A.对挡烟设施进行防火检查时，卷帘式挡烟垂壁的运行速度为 0.05m/s
- B.细水雾灭火系统管网吹扫气体流速为 25m/s
- C.干粉输送管道采用氮气吹扫，管道末端气体流速为 18m/s
- D.泡沫灭火系统管道冲洗采用最大设计流量，水流速度为 1.4m/s

【答案】 B

6. 以下火灾危（wei）险性判断错误的是()

- A. 硝化棉厂房为甲类火灾危（wei）险性
- B. 煤油灌桶间为乙类火灾危（wei）险性
- C. 柴油灌桶间为丙类火灾危（wei）险性
- D. 印染厂的漂炼部位为乙类火灾危（wei）险

【答案】 D

7.作为加强公共消防安全管理的一项重要科技手段，建设城市消防远程监控系统具有十分重要的意义，下列系统和装置中，不属于城市消防远程监控系统构成部份是()。

A.用户信息传输装置

B.报警传输网络

C.火灾探测报警系统

D.火警信息终端

【答案】 C

8. 某省消防重点单位中甲、乙、丙、丁 4 人申请参加一级注册消防工程师资格考试，根据个人学历和工作资质， 4 人中不符合一级注册消防工程师资格考试报名条件的是()

A. 甲取得消防工程相关专业双学士学位工作满 4 年，其中从事消

防安全技术工作满 3 年

B. 乙取得其他专业硕士学位，工作满3 年，其中从事消防安全技术工作满 2 年

C. 丁取得消防工程专业本科学历，工作满4 年，其中从事消防安全技术工作满 3 年

D. 丙取得消防工程专业硕士学位，工作满2 年，其中从事消防安全技术工作满 1 年

【答案】 B

9. 在进行建造消防安全评估时，关于疏散时间的说法，不正确的有()。

A. 疏散开始时间是指从起火到开始疏散时间

B. 疏散行动时间是指从疏散开始至疏散安全地点的时间

C. 与疏散相关的火灾探测时间可以采用喷头动作的时间

D.疏散准备时间与建造物的功能和室内环境不同无关系

【答案】 D

10. 某省消防部门对管辖内高层宾馆进行防火检查，该宾馆每层划分为 3 个防火分区，符合规范要求，下列检查结果中，不符合现行国家消防技术标准的有()

A.排水井的容量为 2.5m³，排水泵的排水量 9L/S

B.消防电梯井采用耐火极限 2.5h 的防火隔墙与其他部位隔开，隔墙上采用甲级门。

C.设有 4 台消防电梯，两个防火分区分别有 1 台，另一个防火分区有 2 台

D.消防电梯从首层到顶层的运行时间为 58S

【答案】 A

11.火灾自动报警系统工程质量验收不属于 A 类的是()

- A. 系统内设备及配件的规格型号与设计不符
- B. 系统内设备及配件无国家相关证书和检验证书
- C. 任一器件无法发出报警信号
- D. 无施工单位提供的竣工验收单

【答案】 D

12.某商场在使用、营业前向公安机关消防机构申请了消防安全检查，公安机关消防机构按照规定()对该商场实施消防安全检查。

- A. 自受理申请之日起 5 个工作日内、
- B. 自受理申请之日起 7 个工作日内
- C. 自受理申请之日起 10 个工作日内
- D. 自受理申请之日起 15 个工作日内

【答案】 C

13.注册消防工程师职业道德的基础和核心是()。

A.依法执业

B.爱岗敬业

C.保守秘密

D.奉献社会

【答案】 B

14.下列有关防火分区面积的说法，正确的是()

A. 一座仓库内储存两种火灾危（wei）险性不同的物品，当火灾危（wei）险性 较大的物品的量较少时， 仓库的防火分区的最大允许建造面积可按火 灾危（wei）险性较小的物品确定

B. 在室内有车道且有人停留的机械车库中，其防火分区的最大允许建造面积按常规车库要求减少 25%

C. 设置在地下的设备用房的防火分区面积最大不应大于500 m²,
全部设置自喷时可增至 1000 m²

D.商店营业厅设置在多层建造的首层且满足一定的条件时, 防火
分区的面积可为 10000 m²

【答案】 D

15.防火阀指安装在通风、空调系统的送、回风管上,在一定时
间内起阻火作业的阀门。 对某建造设置的防火阀进行检查, 其中不符
合现行国家工程建设消防技术标准的是()。

A.空调系统的风管上安装了公称动作温度为 70℃的防火阀

B.防火阀两侧各 2m 范围内的风管采用的是耐火风管

C.防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面的距离为 300mm

D.防火阀的安装应能使阀门在发生火灾是顺气流方向关闭

【答案】 C

16. 在散发可燃粉尘、纤维的厂房内，散热器表面的平均温度不得超过()。

A.70℃

B.82.5℃

C.100℃

D.130℃

【答案】 B

17.下列关于爆炸性危（wei）险厂房泄压设施设置的说法中，错误的是()。

A.有爆炸危（wei）险的单层甲、乙类生产部位，宜在厂房外墙布置泄压 设施

B.有爆炸危（wei）险的多层甲、乙类生产部位，宜在厂房首层靠外墙布 置泄压设施

C.泄压设施宜布置在挨近有爆炸危（wei）险的部位

D.作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于 60kg/m^2

【答案】 B

18.某建造的开关、插座、配电箱的基座材料为B2级，为防止电气火灾，必须采用具有良好隔热性能的()进行隔绝

A. 易燃材料

B. 可燃材料

C. 难燃材料

D. 不燃材料

【答案】 D

19.近年来，由于保温材料自身的可燃性和施工过程管理的疏忽，火灾频发。下列不属于建造保温系统的检查内容的是()

A. 保温材料的燃烧性能

B. 保护层的设置

C. 装饰材料的燃烧性能

D. 电气路线和电器配件的安装

【答案】 C

20.纸面石膏板是一种常见的装修材料，当纸面石膏板安装在（ ）上，可将其作为 A 级材料使用。

A.水泥板隔墙

B.钢筋混凝土承重柱

C.不燃性楼板

D.钢龙骨

【答案】 D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/208020075046006130>