

2023 年内蒙古自治区鄂尔多斯市电梯作业 特种设备安全管理人员 A 测试卷（附答案）

班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(50 题)

1.《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后（）日内将相关技术资料 and 文件移交特种设备使用单位。

A.5 B.15 C.20 D.30

2.压力管道的最高工作温度必须（），才能保证管道的安全使用。

A.大于设计温度 B.等于设计温度 C.小于设计温度 D.小于或等于设计温度

3.全面检验所发现的管道严重缺陷，（）应当制定修复方案。修复后，检验机构应当对修复部位进行检查确认。

A.检验机构 B.设计单位 C.使用单位 D.安装单位

4.特种设备（）负责组织制定特种设备操作规程。

A.修理人员 B.安全管理人员 C.作业人员 D.安装人员

5.《特种设备安全法》规定，特种设备（）由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定。

A.管理制度 B.行业标准 C.安全技术规范

6.以下选项（）不属于《固容规》定义的压力容器改造。

A.主要受压元件的更换 B.改变主要受压元件的结构 C.改变压力容器盛装介质

7.发生自然灾害危及特种设备安全时，使用单位应当立即疏散、撤离有关人员，采取（）的必要措施，同时向特种设备安全监管部门和有关部门报告。

A.预防灾害 B.避免损失 C.防止危害扩大 D.生产工艺技术

8.不能安全使用一个检验周期的气瓶和阀门（）。

A.缩短检验周期 B.采取补救措施 C.应予报废 D.降压使用

9.电梯使用单位应当在电梯投入使用前或者投入使用后（）日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。

A.15 B.20 C.30 D.45

10.国家针对气瓶产品设计环节实行（）制度。

A.设计许可 B.设计文件鉴定 C.监督检验

11.热水锅炉出水温度应低于运行压力下相应饱和温度（即锅水汽化温度）至少（）℃以下。

A.10 B.20 C.30 D.40

12.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，国家（）投保特种设备安全
全责任保险。

A.鼓励 B.推荐 C.强制

13.在轨道上露天作业的起重机，当风力大于（）级时，一般应停止工作，
并将起重机锚定住。

A.三 B.四 C.五 D.六

14.在用场（厂）车的日常维护保养，不包括（）

A.主要受力结构件 B.安全保护装置 C.工作机构 D.整车工作性能

15.根据《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，气瓶（）单位应经
负责特种设备安全监督管理的部门许可，方可从事充装活动。

A.充装 B.经销 C.运输

16.《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备使用单位使用特
种设备未按照规定办理使用登记的，责令限期改正；逾期未改正的，责
令停止使用有关特种设备，处（）罚款：

A.一万元以上五万元以下 B.二万元以上五万元以下 C.一万元以上十
万元以下 D.三万元以上三十万元以下

17.爆破片泄压装置一般适用于（）或其它不宜安装安全阀的容器上。

A.泄压要求灵敏 B.介质不允许泄漏

18.电站锅炉运行中遇到（）情况，应当立即停止向炉膛送入燃料。

A.锅炉严重缺水 B.锅炉严重满水 C.直流锅炉断水 D.其他选项都对

19.压力管道事故原因可以归结为人的不安全()和压力管道的不安全状态

A.管理 B.意识 C.行为

20.以下()不属于锅炉的重大修理。

A.A级锅炉锅筒、外置式汽水分离器、减温器和集中下降管的更换以及主焊缝的补焊

B.A级锅炉整组受热面50%以上的更换

C.A级锅炉改变锅炉燃烧方式

D.A级锅炉大板梁焊缝的修理

21.《气瓶安全监察规程》规定的七不充装不包括()内容。

A.印标记、颜色标记不符合规定，对瓶内介质未确认的

B.附件损坏、不全或不符合规定的

C.瓶内无剩余压力较小的

D.氧化或强氧化性气体气瓶沾有油脂的

22.《特种设备安全监察条例》规定，压力容器的安装、改造、重大维修过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的()按照安全技术规范的要求进行监督检验。

A.评估机构 B.中介机构 C.检验检测机构

23.露天作业的()、塔式起重机以及门座起重机，必须安装可靠的防风夹轨器和锚定装置。

A.桥式起重机 B.流动式起重机 C.门式起重机 D.电动单梁起重机

24.在大型游乐设施定期检验周期届满()个月前，运营使用单位应当向特种设备检验机构提出定期检验要求。

A.0.5 B.1 C.2 D.3

25.以下()是错误的。

- A.国家对制造单位压力容器产品实行驻厂监督检验制度
- B.压力容器的监督检验不能代替受检单位的自检
- C.压力容器安全性能监督检验不用在制造现场进行
- D.未经监督检验或者经监督检验不合格的压力容器不得销售使用

26.桥式起重机最不可能发生的事故是：()。

A.损伤 B.倾覆 C.断裂 D.变形

27.在电梯超载报警的情况下继续装载，可能导致电梯()。

A.发生冲顶事故 B.发生蹲底事故 C.光幕失效 D.安全回路失效

28.充装时，充装人员应按（）规定进行充装。

A.有关安全技术规范 B.国家标准 C.其他选项都是

29.客运索道使用单位应当按照安全技术规范的要求，在定期检验周期届满前（）向特种设备检验机构提出定期检验要求。

A.半个月 B.1个月 C.20天 D.2个月

30.桥式起重机上的一连接螺栓从主梁走台上掉落，最有可能引发（）事故。

A.损伤 B.坠落 C.碰撞 D.剪切

31.自事故发生之日起（）日内，事故伤亡人数发生变化的，有关单位应当在发生变化的当日及时补报或者续报

A.10 B.20 C.30 D.60

32.晶间腐蚀是腐蚀局限在晶界和晶界附近，而晶粒本身腐蚀比较小的一种腐蚀形态。最易产生晶间腐蚀的是（）。

A.碳钢 B.低合金钢 C.铬镍奥氏体不锈钢 D.低温钢

33.特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员在检验、检测中发现特种设备存在严重事故隐患时，应当及时告知相关单位，并立即向（）报告

A.负责安全生产监管的部门 B.负责特种设备安全监督管理的部门 C.所在行业主管部

34.安装、改造、维修单位应当在许可证有效期届满（）前提出书面换证申请

A.1个月 B.3个月 C.4个月 D.6个月

35.根据《气瓶安全监察规定》的要求（）充装超期未检气瓶。

A.不宜 B.禁止 C.可以

36.获得《特种设备制造许可证》的制造单位，应当按照压力管道元件制造监督检验安全技术规范的规定，向（）申请产品制造过程的监督检验。

A.国家质量监督检验检疫总局 B.特种设备检验机构 C.省质监局 D.检验员

37.《中华人民共和国节约能源法》规定：（）都应当依法履行节能义务，有权检举浪费能源的行为。

A.企事业单位 B.主管部门 C.任何单位和个人

38.层门未关闭或从外面能将层门打开，可能导致（）事故发生。

A.剪切 B.坠落 C.挤压 D.撞击

39.锅炉的安全技术档案的作用是（）。

A.防止制造质量不良而造成事故

B.及时、真实地反映锅炉安全状况

C.只能反映锅炉制造质量

D.只能反映锅炉安装环节以前技术状况

40.《中华人民共和国特种设备安全法》规定：国务院负责特种设备安全监督管理的部门对全国特种设备安全实施监督管理。县级以上（）负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。

A.安全生产监督管理部门 B.市场监督管理部门 C.地方各级人民政府
D.劳动部门

41.压力容器上安装的压力表其显示值为（）。

A.绝对压力 B.表压力

42.可燃气体、可燃液体的蒸气或可燃粉尘和（）混合达到一定浓度时，遇到火源就会爆炸，这个浓度范围称为爆炸极限。

A.氧气 B.空气 C.可燃气体 D.氮气

43.特种设备设计许可证的有效期为（）年。

A.3 B.4 C.5 D.6

44.大型游乐设施鉴定机构在收到申请表（）个工作日内，应向申请单位发出受理决定。

A.5 B.7 C.10 D.15

45.关于型式试验说法选项（）是错误的。

A.压力管道元件的型式试验可以由制造单位进行

B.停产生产 1 年以上又重新生产的压力管道元件应当重新进行型式试验

C.压力管道元件型式试验应当由国家市场监管总局核准的型式试验机构进行

D.制造单位首次制造《压力管道元件型式试验规则》中规定的典型压力管道元件，应当进行型式试验

46.气瓶充装单位向瓶装气体用户和经营单位(或供气站点)销售瓶装气体时，应将瓶装气体用户和经营单位(或供气站点)以及配送日期等信息写入()。

A.订购合同 B.电子标签 C.充装记录

47.制造企业取得的制造许可证从签发之日起()年内在全国范围内有效，各地相关部门不得进行重复审查、重复发证。

A.4 B.5 C.6

48.关于压力容器检验选项，()是错误的

A.检验机构应当严格按照核准的检验范围从事压力容器的定期检验工作

B.检验检测人员应当取得相应的特种设备检验检测人员证书

C.通过定期检验，确定压力容器的安全状况等级，对符合安全使用要求的压力容器进行使用登记

D.检验机构不需要对压力容器定期检验结论的正确性负责

49.电梯使用单位应制订电梯安全()制度。

运行 B.考核 C.监管 D.管理

50.下面()是特种设备重大违法活动。

A.使用经责令改正而未予改正的特种设备的

B.擅自破坏封存状态的

C.伪造有关文件、证件

D.违章使用特种设备，造成严重事故的

二、多选题(50题)

51.《压力管道规范工业管道》不适用于()。

A.公称压力 PN420 以上的管道 B.军事装备管道 C.海上设施管道 D.移动设备上的压力管道

52.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，使用特种设备未按照规定办理使用登记的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处（）以上（）以下罚款。

A.1 万元 B.2 万元 C.10 万元

53.按照《特种设备目录》，大型游乐设施监督管理范围，不包括（）

A.用于体育运动的游乐设施 B.用于文艺演出的游乐设施 C.公用的游乐设施 D.经营的游乐设施

54.按所承受压力的高低，压力容器可分为（）

B.中压容器 C.高压容器 D.超高压容器

55.大型游乐设施使用单位日常现场安全监督检查中安全装置的检查包括（）

A.安全带 B.安全压杠 C.座舱舱门锁紧装置 D.止逆装置

56.叉车的制动系统装置包括（）

A.行车制动装置 B.驻车制动装置 C.液压制动装置 D.电气制动装置

57.常用的几种无损检测方法包括（）。

A.磁粉 B.渗透 C.超声 D.射线

58.一般来说压力容器发生泄漏，（）造成的危害也越大。

A.介质危害程度越大 B.泄漏数越多 C.介质扩散越快 D.人群越多的地方 E.地势越高

59.《中华人民共和国特种设备安全法》规定特种设备安全工作应当坚持的原则是（）。

A.安全第一 B.预防为主 C.节能环保 D.综合治理

60.水处理工作包括（）。

A.汽水监督 B.锅炉用水处理 C.锅炉防腐 D.化学清洗

61.以下属于电梯安全管理制度的是（）

A.维保制度 B.定期报检制度 C.电梯钥匙使用管理制度 D.事故保险制度

()放空或者排气管道上应当设置放空阻火器。

- A.闪点低于或者等于 43℃, 或者物料最高工作压力高于或者等于物料闪点的储罐的直接放空管
- B.可燃气体在线分析设备的放空总管
- C.爆炸危险场所内的内燃发动机的排气管道
- D.可燃、有毒介质管道

63.大型游乐设施运营使用单位、安全管理机构和安全管理人員,应当履行职责()

- A.负责检查本单位各项安全管理制度的落实情况
- B.负责制定并落实设备维护保养及安全檢查计划
- C.负责组织设备自检, 申报使用登记和定期检验
- D.负责组织应急救援演习

64.下列情况属于压力容器的改造()。

- A.改变主要受压元件结构
- B.改变运行参数
- C.改变盛装介质

65.根据《特种设备目录》的规定, 电梯类别包括()。

- A.曳引与强制驱动电梯
- B.液压驱动电梯
- C.自动扶梯与自动人行道
- D.其它类型电梯

66.天然气的危险性有()。

B.爆炸性 C.扩散性 D.腐蚀、毒害和窒息

67.按压力容器在生产过程中的作用原理，压力容器可分为()。

A.反应容器 B.换热容器 C.分离容器 D.储存容器

68.《条例》中定义的气瓶范围是()。

A.盛装公称工作压力大于或者等于 0.2MPa

B.盛装公称工作压力大于或者等于 1.0MPa

C.且压力与容积的乘积大于或者等于 1.0MPaL 气体

D.液化气体和标准沸点等于或者低于 60℃液体

69.一般来说，压力容器发生爆炸事故时，其危害的严重程度与压力容器的()等因素有关。

A.工作介质 B.工作压力 C.材料 D.容积

70.按照《特种设备目录》，塔式起重机包括()。

A.普通塔式起重机 B.电站塔式起重机 C.建筑用塔式起重
机 D.升降机

71.转马类游乐设施一般都由()等部分组成

A.转盘 B.乘人部分 C.驱动机构 D.操作台

72.压力容器发生爆炸时往往会造成()的危害。

B.碎片 C.介质毒性 D.二次爆炸

73.关于压力管道的安装环节，选项（）是正确的。

- A.安装单位应当在压力管道安装施工（含试安装）前履行告知手续
- B.在我国境内从事规定范围内的压力管道安装的单位，均应当取得安装许可证
- C.国家市场监督管理总局负责 GA 类压力管道安装许可的受理、审批、发证
- D.安装单位应当对采购的原材料、零部件以及压力管道元件进行抽查，并且对其质量负责

74.关于气瓶制造环节说法正确的（）。

- A.对气瓶制造单位实行制造资格许可证制度
- B.气瓶的制造单位必须对制造的气瓶的安全性能和产品质量负责
- C.制造许可证 4 年内在全国范围内有效
- D.未制造监检的气瓶产品不得出厂销售使用

75.场（厂）车改造后，原铭牌不变，同时增加新的场车铭牌，铭牌至少包括（）。

- A.从事改造单位名称 B.改造日期 C.许可证编号 D.相关变化的信息

76.起重机械修理是指拆卸或更换原有（），但不改变起重机械的原性能参

主要零部件 B.调整控制系统 C.更换安全附件和安全保护装置 D.主要受力结构件

77.关于埋地管道说法正确的是（）。

- A.埋地管道的防腐层应按设计要求在安装前完成
- B.运输和安装时应采取保护措施防止防腐层损坏
- C.埋地管道可以焊接
- D.埋地管道在回填前应进行隐蔽工程验收

78.电梯的控制方式可分为（）。

- A.信号控制 B.集选控制 C.并联控制 D.群控控制

79.电梯产品有下列（）情况的，应进行型式试验。

- A.制造单位首次制造或者境外制造在境内首次投入使用的
- B.产品主要参数超出适用范围的
- C.产品型式试验要求中规定的产品配置发生变更的
- D.出现其他影响产品安全性能，国务院负责特种设备安全监督管理部门提出型式试验要求的

80.运营使用单位应当在大型游乐设施的入口处等显著位置张贴（）

- A.乘客须知 B.安全注意事项 C.警示标志 D.合格标志

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/295104213044011043>