本套试卷为电工精选题库,总共500道题!题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明:本套电工题库包含(选择题300道,多选题100道,判断题100道)

- 一、单选题(共计300题,每题1分)
- 1. 两个 10uF 的电容并联后总电容量为()。
- A. 10
- B. 5
- C. 20.
- D. 8

答案:C

- 2. 变压器和高压开关柜, 防止雷电侵入产生破坏的主要措施是()。
- A. 安装避雷器
- B. 安装避雷线
- C. 安装避雷网

答案:A

- 3. 手车式开关柜,小车已推入,开关断开,称之为()。
- A. 运行状态
- B. 备用状态
- C. 检修状态

答案:B

- 4. 关于启动机运转无力故障的症状,甲说启动机运转无力的症状是启动机运转缓慢无力,不能带动发动机正常运转; 乙说启动机运转无力的症状是接通启动开关,启动机只是"咔嗒"一声响,而不转动。你认为以上观点()。
- A. 甲正确
- B. 乙正确
- C. 甲乙都正确
- D. 甲乙都不正确

答案:C

- 5. 低压开关设备的安装高度一般是() m。
- A. 0.8~1.0
- B. 1.1~1.2
- C. 1.3~1.5
- D. 1.6~2.0

答案:C

- 6. 根据线路电压等级和用户对象, 电力线路可分为配电线路和()线路。
- A. 照明
- B. 动力
- C. 送电
- D. 感应

答案:C

- 7. 35kV 及以下变电所供电频率偏差不得超过()。
- A. ± 0.2 Hz
- B. ±0.3Hz
- $C. \pm 0.4 Hz$

D. ±0.5Hz 答案:D

- 8. 当带电体有接地故障时, 离故障点越近, 跨步电压触电的危险性越()。
- A. 大
- B. 小
- C. 相等
- D. 不确定

答案:A

- 9. 对称三相负载作星形连接时,线电流和相电流之间的关系是()。
- A. 线电流等于相电流
- B. 线电流不大于相电流
- C. 线电流不小于相电流
- D. 线电流不等于相电流

答案:A

- 10. 我国 110kV 及以上的电力网都采用中性点()接地。
- A. 不
- B. 直接
- C. 经消弧线圈
- D. 经电抗器

答案:B

- 11. 与双柱式隔离开关相比, 仰角式(∨型)隔离开关的优点是()
- A. 操动机构简单.占用空间小
- B. 重量轻.操动机构简单
- C. 重量轻.占用空间小

答案:C

- 12. 变频器与电动机之间一般()接入接触器。
- A. 允许
- B. 不允许
- C. 需要
- D. 不需要

答案:B

- 13. 三相电动势正序的顺序是()。
- A. V.U.W
- B. U.V.W
- C. W.V.U
- D. U.W.V

答案:B

- 14. 三相异步电动机的优点是()。
- A. 调速性能好
- B. 交直流两用
- C. 功率因数高
- D. 结构简单

答案:D

15. 高大建筑机械设备上的接闪器长度应为()。

A. 1-1.5m; B. 1-2m; C. 1.5-2m;D. 3m 以上 答案:B 16. 车间接地装置定期测量接地电阻的周期为()年。 A. 3 B. 2 C. 1 D. 半 答案:C 17.有触电危险的环境里使用的局部照明灯和手持照明灯,应采用不超过() V的安全电压。 A. 12 в. 24 C. 36 D. 220 答案:C 18. 在感性负载沟通电路中,选用()的办法可进步电路功率因数。 A. 串联电阻 B. 并联电容 C. 串联电容 答案:B 19. 在室外高压设备上工作,应在工作地点四周用绳子做好围栏,在围栏上悬挂:() A. 禁止合闸, 线路有人工作! B. 在此工作! C. 禁止攀登, 高压危险! D. 止部, 高压危险! 答案:D 20. 在电力控制系统中,使用最广泛的是()式交流接触器。 A. 电磁 B. 气动 C. 液动 答案:A 21. 下列()属于电气设备不正常运行状态。 A. 单相短路 B. 单相断线 C. 两相短路 D. 系统振荡 答案:D 22. Ⅲ类工具的电压是() A. 42V

B. 20V C. 380V

答案:A

- 23.对于断路器的直流电磁线圈,合闸电压或分闸电压小于定值的多少时,电磁铁不应动作()。
- A. 20%
- B. 30%
- C. 40%
- D. 50%

答案:B

- 24. 绝缘手套和绝缘靴试验包括()。
- A. 绝缘电阻试验和耐压试验
- B. 耐压试验和泄漏电流实验
- C. 绝缘电阻试验和泄露电流试验
- D. 绝缘电阻试验,耐压试验和泄露电流试验

答案:B

- 25. 电源输出功率的大小等于()。
- A. UI
- B. UIt
- C. I2Rt

答案:A

- 26. ()保护,是在电动机缺相运行时对电动机实行的一种保护。
- A. 対负荷
- B. 短路
- C. 缺相
- D. 失压

答案:C

- 27. 高压熔断器熔体中心焊有()的小锡(铅)球。
- A. 下降熔点
- B. 升高熔点
- C. 坚持熔体材料熔点

答案:A

- 28. 电气设备有三种工作状态,即运行.备用.()。
- A. 冷备用
- B. 热备用
- C. 检修状态

答案:C

- 29. 电器通电后发现冒烟.发出烧焦气味或着火时,应立即()。
- A. 逃离现场
- B. 泡沫灭火器灭火
- C. 用水灭火
- D. 切断电源

答案:D

- 30. 中性点接地,设备外壳接中性线的运行方式叫()。
- A. 保护接地
- B. 保护接零

- C. 接地或接零
- D. 接地保护

答案:B

- 31. 我国国家标准规定的交流电额定频率为()。
- A. 30HZ;
- B. 50HZ;
- C. 100HZ;
- D. 1000HZ;

答案:B

- 32. 金属氧化锌避雷器安装时,接地引下线应尽量()。
- A. 短
- B. 长
- C. 短而直

答案:C

- 33. 只有每个从业人员都认真履行自己在安全生产方面的(), 安全生产工作才有扎实的基
- 础,才能落到实处。
- A. 法定义务
- B. 权利
- C. 权力
- D. 报酬

答案:A

- 34. 低压带电作业时, ()
- A. 既要带绝缘手套又要有人监护
- B. 戴绝缘手套不要有人监护
- C. 有人监护不必带绝缘手套

答案:A

- 35. 照明配电允许的电压偏差为()。
- A. ±%
- B. ±10%
- C. -5%~+10%
- D. +5%~-10%

答案:D

- 36. 正常运行条件下, 电力网频率允许的偏差是()Hz。
- A. $\pm 0.2 \sim \pm 0.5$
- B. $\pm 1 \sim \pm 2$
- c. $\pm 2 \sim \pm 3$
- D. ±3∼±4

答案:A

- 37. 在有中性点的电源供电系统中,相电压指的是()的电压。
- A. 相线对地
- B. 相线对中性点
- C. 相线对相线
- D. 中性线对地

答案:B

38. 电力电缆的基本结构由()构成。 A. 线芯和绝缘层 B. 线芯和保护层 C. 绝缘层和保护层 D. 线芯.绝缘层和保护层 答案:D 39. Yyno 表示三相变压器二次侧线电压与一次侧线电压是同相位的,且都指在时钟的() 点,因此这种绕组的连接组别为 Yyno。 A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 答案:A 40.漏电保护器又称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防止人身触电 和电气火灾的()。 A. 保护电器; B. 继电器; C. 主令电器; D. 低压配电器 答案:A 41. 电容器的功率属于()。 A. 有功功率 B. 无功功率 C. 视在功率 答案:B 42. 绝缘靴的`试验周期是()。 A. 每年一次 B. 六个月一次 C. 三个月一次 答案:B 43. 磁通的单位是()。 А. В B. WB C. T D. MB E. F 答案:B 44. 国家鼓励和支持利用可再生能源和()发电。 A. 磁场能 B. 机械能 C. 清洁能源 D. 化学能 答案:C 45. 胶壳刀开关在接线时, 电源线接在()

- A. 上端(靜触点)
- B. 下端(动触点)
- C. 两端都可

答案:A

- 46. 在土壤电阻率不大于 100Ω·m 的地区,独立避雷针接地电阻不宜超过()。
- Α. 10Ω
- Β. 15Ω
- C. 20Ω
- D. 30Ω

答案:A

- 47. 低压断路器也称为()。
- A. 闸刀
- B. 总开关
- C. 自动空气开关

答案:C

- 48. 在检修变压器, 要装设接地线时, 应()。
- A. 先装中相
- B. 先装接地端,再装导线端
- C. 先装导线端,再装接地端

答案:B

- 49. "止步, 高压危险!"标识牌的底色应该是()。
- A. 白底黑边
- B. 黑底白边
- C. 红底白边
- D. 白底红边

答案:D

- 50. 已知放大电路中三个管脚对地的电位是 (1) 0V; (2) 0.7V; (3) 6V,则该三极管是()型。
- A. NPN
- B. PNP
- C. 硅管
- D. 锗管

答案:A

- 51. 变压器容量在() kVA以下的变压器.当过电流保护动作时间大于0.5s时,用户3~10kV配电变压器的继电保护,应装设电流速断保护。
- A. 6300
- B. 8000
- C. 10000

答案:C

- 52. 测量电路中电流时,电流表应()在该电路中。
- A. 并联
- B. 串联
- C. 混联

答案:B

- 53. 工作负责人未接到工作许可人许可工作的命令前, ()。
- A. 可以工作
- B. 严禁工作
- C. 以干些适当工作

答案:B

- 54.《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位对()应当登记建档,进行定期检测.评估.监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
- A. 重大事故隐患
- B. 危险源
- C. 重大危险源
- D. 事故隐患

答案:C

- 55. 指针式万用表一般可以测量交直流电压.()电流和电阻。
- A. 交流
- B. 交直流
- C. 直流

答案:C

- 56.1 千伏以上的电容器组采用()接成三角形作为放电装置。
- A. 电炽灯
- B. 电流互感器
- C. 电压互感器

答案:C

- 57. 非自动切换电器是依靠()直接操作来进行工作的。
- A. 电动
- B. 外力(如手控)
- C. 感应

答案:B

- 58. 当负荷电流达到熔断器熔体的额定电流时,熔体将()。
- A. 立即熔断
- B. 长延时后熔断
- C. 短延时后熔断
- D. 不会熔断

答案:D

- 59. 对电机各绕组的绝缘检查,要求是:电动机每 1KV 工作电压,绝缘电阻()。
- A. 小于 0.5MΩ
- B. 大于等于 1MΩ
- C. 等于 0.5MΩ

答案:B

- 60. 某四极电动机的转速为 1440r/min,则这台电动机的转差率为()%。
- A. 4
- B. 2
- C. 6

答案:A

- 61. 对电机轴承润滑的检查,()电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。
- A. 通电转动
- B. 用手转动
- C. 用其他设备带动

答案:B

- 62. 三相鼠笼式异步电动机采用 Y-A启动时, 启动电流是直接启动电流的()倍。
- A. 1
- B. 1/2
- C. 1/3
- D. 1/4

答案:C

- 63. 倒闸操作前,应先在()进行模拟操作。
- A. 模拟图板上
- B. 操作票上
- C. 实际设备上

答案:A

- 64. 直流母线的正极相色漆规定为()。
- A. 蓝
- в. i
- C. 赭

答案:C

- 65. 摇表的两个主要组成部分是手摇()和磁电式流比计。
- A. 直流发电机
- B. 电流互感器
- C. 交流发电机

答案:A

- 66. 直流发电机中换向器的作用是()。
- A. 把电枢绕组的直流电势变成电刷间的直流电势
- B. 把电枢绕组的交流电势变成电刷间的直流电势
- C. 把电刷间的直流电势变成电枢绕组的交流电势
- D. 把电刷间的交流电势变成电枢绕组的交流电势

答案:B

- 67. 二极管的导电特性是()导电。
- A. 单向
- в. 双向
- C. 三向

答案:A

- 68. 某一单相供电线路,通过计算和电压损失效验,要求导线截面不应小于 3mm2,因此应选用()mm2 的导线
- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问:

https://d.book118.com/358030015005006056