

源轮式挖掘机安全操作指南

——— [传播安全学问，从细节做起！]

使用扶手和梯子

跌落式造成人员受伤的主要缘由之一

- n 上下机器时，总是与梯子和扶手保持三点接触，并面对机器。
- n 不要把任何掌握杆当做扶手用。
- n 不行跳上跳下机器。也不要登上、爬下移动中的机器。
- n 在离开机器时，留意平台、梯子和扶手的滑溜。



专业文档供参考，如有帮助请下载。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要
下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/387050062026006126>