

2023 年消防设施操作员之消防设备初级技能题库与答案

单选题（共 40 题）

1、区域型火灾报警控制器与火灾探测器之间的连线断路，区域型火灾报警控制器在（ ）内发出故障信号。

A. 100s

B. 160s

C. 120s

D. 110s

【答案】 A

2、推车式水基型灭火器的规格为 20L、45L、60L、（ ）。

A. 80L

B. 90L

C. 100L

D. 125L

【答案】 D

3、下列属于火焰探测器误报原因的是（ ）。

A. 现场环境空气洁净度不够

B. 探测灵敏度等级设置不合理

C. 存在对应敏感光谱波段内的干扰光源

D. 探测器使用环境存在快速温升

【答案】 C

4、室内消火栓按其出水口连接形式可分为（ ）。

- A. 地上式和地下式
- B. 承插式和法兰式
- C. 单出口式和双出口式
- D. 普通式与特殊式

【答案】 C

5、手提式水基型灭火器的规格不包括（ ）。

- A. 2L
- B. 3L
- C. 6L
- D. 12L

【答案】 D

6、关于设置高位消防水箱的目的，下列说法中错误的是（ ）。

- A. 储存火灾延续时间内各种消防设施的全部消防用水量
- B. 提供水灭火系统启动初期的消防用水量
- C. 提供水灭火系统启动初期的消防用水压
- D. 利用高位差为系统提供准工作状态下所需的水压

【答案】 A

7、消防控制室是设有火灾自动报警设备和消防设施控制设备，用于接收、显示、处理火灾报警信号，控制相关（ ）的专门处所。

- A. 电脑设备
- B. 消防设施
- C. 通信设备
- D. 防盗设备

【答案】 B

8、以下不属于安全疏散设施的是（ ）。

- A. 应急照明灯和疏散指示标志
- B. 普通电梯
- C. 疏散楼梯
- D. 应急广播及辅助救生设施

【答案】 B

9、（ ）应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好，发现问题及时处理。

- A. 每日
- B. 每月
- C. 每季度
- D. 每年

【答案】 D

10、公共建筑内的疏散走道和居住建筑内长度超过（ ）m的内走道，应设置应急照明。

- A. 10
- B. 15

C. 20

D. 30

【答案】 C

11、下列安装组件不属于消防水泵接合器的组件是（ ）。

A. 接口

B. 止回阀

C. 安全阀

D. 水锤消除器

【答案】 D

12、若火灾报警控制器处于主电故障，且备用电源已经不能保证火灾报警控制器正常工作时，火灾报警控制器持续发出声故障信号并能保持（ ）以上，声故障信号无法手动消除，则判断火灾报警控制器处于备电欠压故障状态。

A. 1.0h

B. 3.0h

C. 4.0h

D. 8.0h

【答案】 A

13、下列哪类火灾不适宜用泡沫灭火器扑救（ ）。

A. 植物油初期火灾

B. 电脑

C. 木材初期火灾

D. 竹器初期火灾

【答案】 B

14、下列不属于消防水泵按照提供压力分类的是（ ）。

- A. 低压消防水泵
- B. 中压消防水泵
- C. 高压消防水泵
- D. 超高压消防水泵

【答案】 D

15、对于（ ）和防火分隔水幕，宜采用压力开关作水流报警装置。

- A. 湿式自动喷水灭火系统
- B. 干式自动喷水灭火系统
- C. 雨淋自动喷水灭火系统
- D. 预作用自动喷水灭火系统

【答案】 C

16、某厂房内两个防火分区分隔部位的宽度为 21m 时，设置防火卷帘的最大宽度是（ ）。

- A. 7m
- B. 8m
- C. 10m
- D. 15m

【答案】 C

17、利用出口压力变化直接控制阀瓣运动的减压阀属于哪种分类的减压阀（ ）。

- A. 先导式可调减压阀
- B. 薄膜式减压阀
- C. 直接作用式减压阀
- D. 活塞式减压阀

【答案】 C

18、手提式水基型灭火器的规格有 2L、3L、6L、（ ）。

- A. 8L
- B. 9L
- C. 10L
- D. 12L

【答案】 C

19、火灾报警控制器需要接收来自同一探测器（区）两个或两个以上火灾报警信号才能确定发出火灾报警信号时，如果在接收到第一个火灾报警信号后的（ ）内仍未接收到要求的后续火灾报警信号，应对第一个火灾报警信号自动复位。

- A. 3min
- B. 10min
- C. 30min
- D. 60min

【答案】 C

20、下列对火灾报警控制器的监管报警信息核实不正确的是（ ）。

- A. 监管报警信号需要尽快核实处置
- B. 确认触发监管报警的触发器件类型和其所在部位
- C. 报警区域的值班人员到现场核实监管报警信息
- D. 通知单位负责人，启动应急预案

【答案】 D

21、汽车排气管中飞出的无焰燃烧的火星具有引发火灾的危险性，需要采取相应的安全对策，下列说法不正确的是（ ）。

- A. 汽车进入火灾爆炸危险场所时，排气管上应安装火星熄灭器（俗称防火帽）
- B. 蒸汽机车进入火灾爆炸危险场所时，烟囱上应安设双层钢丝网、蒸汽喷管等火星熄灭装置
- C. 蒸汽机车进入货场时，应停止清灰、防止炉渣飞散到易燃物品附近而造成火灾
- D. 在码头及车站货场上装卸易燃物品时，对于来往船舶和机车烟囱飞出的火星，由于距离远，不必在意

【答案】 D

22、如果在接收到第一个火灾报警信号后的（ ）内，火灾报警控制器接收到符合要求的后续火灾报警信号，则火灾报警控制器发出火灾报警声、光信号，并进入火灾报警状态。

- A. 3s
- B. 10s
- C. 30s
- D. 60s

【答案】 D

23、下列不属于消防给水设施的是（ ）。

- A. 消防水泵
- B. 消火栓
- C. 稳压设备
- D. 水泵接合器

【答案】 B

24、关于设置高位消防水箱的目的，下列说法中错误的是（ ）。

- A. 储存火灾延续时间内各种消防设施的全部消防用水量
- B. 提供水灭火系统启动初期的消防用水量
- C. 提供水灭火系统启动初期的消防用水压
- D. 利用高位差为系统提供准工作状态下所需的水压

【答案】 A

25、下列关于化学氧消防自救呼吸器防护头罩性能要求的说法错误的是（ ）。

- A. 呼吸器在防护性能试验开始 2min 内贮气袋中氧体积分数应不小于 17%，其余防护时间内氧体积分数应不小于 21%
- B. 在防护时间内，贮气袋中二氧化碳体积分数应不大于 1.5%，最大应不大于 5.0%
- C. 在防护时间内，吸气温度应不高于 60℃
- D. 在防护时间内，吸气阻力与呼气阻力之和应不大于 1600Pa，且吸气或呼气的单个阻力最大应不大于 1000Pa

【答案】 B

26、防火卷帘按其启闭方式分类，下面（ ）不符合此分类要求。

- A. 垂直卷
- B. 水平卷
- C. 侧身卷
- D. 两侧卷

【答案】 D

27、火灾报警控制器对来自火灾探测器的火灾报警信号可设置报警延时，其最大延时不超过（ ），延时期间有延时光指示信号。

- A. 3s
- B. 10s
- C. 30s
- D. 60s

【答案】 D

28、电影院的安全出口和疏散门的数量应计算确定，且不少于（ ）。

- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个

【答案】 B

29、某厂房内两个防火分区分隔部位的宽度为 21m 时，设置防火卷帘的最大宽度是（ ）。

- A. 7m

B. 8m

C. 10m

D. 15m

【答案】 C

30、（ ）应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好，发现问题及时处理。

A. 每日

B. 每月

C. 每季度

D. 每年

【答案】 D

31、在备电自动保护后，为提示用户消防报警系统已关闭，控制器会提示（ ）h 的故障声。

A. 0.5

B. 1

C. 1.5

D. 2

【答案】 B

32、消防控制室内，控制盘前操作距离，双列布置时不应小于（ ）m。

A. 1

B. 2

C. 3

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/53605110011011001>