

2023 年质量员之装饰质量专业管理实务

练习题(二)及答案

单选题（共 42 题）

1、ISO9000 标准重点规定了质量管理体系和要求，（ ）也可用于认证或合同目的，在满足顾客要求方面 ISO9000 所关注的是质量管理体系的时效性。

- A. 可供组织作为内部审核的依据
- B. 可有效贯彻国家规范
- C. 可对质量管理中的各项活动进行策划
- D. 可检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果

【答案】 A

2、任务组织是指对建设工程项目实施的任务及其目标进行（ ）以及对实施任务进行的计划、指挥、协调、检查和监督等一系列工作过程。

- A. 分解、发包、委托
- B. 合并、发包、假借
- C. 分解、计划、指挥
- D. 合并、计划、协调

【答案】 A

3、轻钢龙骨石膏板吊顶工程控制点预防措施中，当短向跨度 \geq （ ）时，主龙骨按短向跨度（ ）起拱。

- A. 1m, 1/1000~3/1000
- B. 2m, 1/1000~2/1000
- C. 3m, 1/1000~2/1000
- D. 4m, 1/1000~3/1000

【答案】 D

4、石材进场时必须进行检验与样板对照，并对石材每一块进行挑选检查，符合要求的留下，不符合要求的放在一边。铺装前对石材与水泥砂浆交接面涂刷（ ）防护剂。

- A. 防腐
- B. 抗酸
- C. 抗碱
- D. 防水

【答案】 C

5、为防止石材表面泛碱，一般应采取的措施是（ ）。

- A. 采用花岗石代替大理石
- B. 石材进行防碱背涂处理
- C. 增大石材厚度
- D. 石材表面进行晶硬化处理

【答案】 B

6、建设单位在领取（ ）或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

- A. 质检报告
- B. 施工许可证
- C. 施工进度表
- D. 财务报表

【答案】 B

7、要采用（ ）等级的水泥，防止颜色不均；接槎应避免在块中，应用在分格条外。

- A. 同品种、同强度
- B. 同品种、不同强度
- C. 不同品种、同强度
- D. 不同品种、不同强度

【答案】 A

8、同一品种、类型和规格的特种门每（ ）应划分为一个检验批。

- A. 50 樘
- B. 100 樘
- C. 500 樘

D. 1000 樁

【答案】 A

9、建设工程项目质量控制体系，一般形成（ ）的结构形态，这是由其实施任务的委托方式和合同结构所决定的。

- A. 全方位、多单元
- B. 全方位、立体化
- C. 多层次、多单元
- D. 多层次、立体化

【答案】 C

10、工程质量的验收均应在（ ）自行检查评定的基础上进行。

- A. 劳务单位
- B. 分包单位
- C. 总包单位
- D. 施工单位

【答案】 D

11、根据《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国建设部令第 141 号）。钢结构工程检测不包括（ ）。

- A. 钢结构焊接质量无损检测
- B. 钢结构防腐蚀及防水涂装检测

- C. 钢结构点、机械连接用紧固标准文件及高强度螺栓力学性能检测
- D. 钢结构横截面尺寸大小检测

【答案】 D

12、下列条件中，不可以按规定适当调整抽样复验、试验数量的有（ ）。

- A. 同一项目中由相同施工单位施工的多个单位工程，使用同一厂家同批次的材料
- B. 同一施工单位在现场加工的用于同一项目不同单位工程构配件
- C. 同一项目针对同一抽样对象的既有检验成果
- D. 同一项目中由不同施工单位施工的同—单位工程，使用不同厂家同品种材料

【答案】 D

13、下列不属于饰面板（砖）工程的施工质量控制点的是（ ）。

- A. 石材挑选，色差，返碱，水渍
- B. 骨架安装或骨架防锈处理
- C. 石材色差，加工尺寸偏差，板厚度
- D. 石材安装高低差、平整度

【答案】 C

14、施工项目机械设备管理的关键环节是（ ）。

- A. 选择
- B. 使用
- C. 保养
- D. 更新

【答案】 B

15、对于室内防水工程涂膜防水层平均厚度的要求，以下哪种说法是正确的（ ）。

- A. 涂膜总厚度不得低于 1.5mm，最小厚度不应小于设计值的 80%
- B. 涂膜总厚度不得低于 1.5mm，最小厚度不应小于设计值的 70%
- C. 涂膜总厚度不得低于 1.2mm，最小厚度不应小于设计值的 80%
- D. 涂膜总厚度不得低于 1.2mm，最小厚度不应小于设计值的 70%

【答案】 A

16、人造木地板按甲醛释放量分为 A 类（甲醛释放量不大于 9mg/100g）、B 类（甲醛释放量大于 9—40mg/100g），采用（ ）测试。

- A. 穿孔 L 法
- B. 碾压法
- C. 张拉法
- D. 压缩法

【答案】 A

17、设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用（ ）进行内部缺陷的检验，（ ）不能对缺陷作出判断，应采用（ ），其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准。

- A. 声波探伤，射线探伤，超声波探伤
- B. 超声波探伤，超声波探伤，射线探伤
- C. 射线探伤，射线探伤，超声波探伤
- D. 超声波探伤，射线探伤，超声波探伤

【答案】 B

18、工序施工条件控制手段包括（ ）。

- A. 检测、测试
- B. 分析、测算
- C. 归纳总结
- D. 设备仪器的调试

【答案】 A

19、同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每（ ）应划分为一个检验批。

- A. 50 樘
- B. 100 樘
- C. 500 樘

D. 1000 樁

【答案】 B

20、下列不属于施工单位的竣工验收准备工作内容的是（ ）。

A. 工程档案资料的验收准备

B. 设备的系统联动试运行

C. 管道安装工程的试压

D. 出具工程保修书

【答案】 D

21、因使用不当或者第三方造成的质量缺陷，不可抗力造成的质量缺陷，（ ）规定的保修范围。

A. 不属于

B. 属于

C. 部分属于

D. 超出

【答案】 A

22、低温季节水化过程慢，泌水现象普通时，适当考虑加入（ ）以加快硬化速度。

A. 保水剂

B. 缓凝剂

- C. 促凝剂
- D. 防冻剂

【答案】 C

23、对建设工程项目而言，不属于直接影响建设工程项目质量的管理环境（ ）。

- A. 施工现场的通风
- B. 多单位、多专业交叉协同施工的管理关系
- C. 组织协调方式
- D. 质量控制系统

【答案】 A

24、聚氯乙烯壁纸，成品壁纸的宽度为（ ）。

- A. $540 \pm 5\text{mm}$ 或 $900—1100 \pm 10\text{mm}$
- B. $530 \pm 5\text{mm}$ 或 $900—1000 \pm 10\text{mm}$
- C. $540 \pm 5\text{mm}$ 或 $900—1000 \pm 10\text{mm}$
- D. $530 \pm 5\text{mm}$ 或 $900—1100 \pm 10\text{mm}$

【答案】 B

25、施工质量要达到的最基本要求是通过施工形成的项目工程（ ）质量经检查验收合格。

- A. 合同

- B. 观感
- C. 实体
- D. 设计

【答案】 C

26、影响建设工程项目质量的技术因素中，直接的工程技术不包括（ ）。

- A. 工程勘察技术
- B. 工程检测技术
- C. 设计技术
- D. 施工技术

【答案】 B

27、现场质量检查的方法不包括（ ）。

- A. 目测法
- B. 假设法
- C. 实测法
- D. 试验法

【答案】 B

28、陶瓷面砖勾缝一般采用（ ）水泥砂浆。

- A. 1: 1

B. 1: 2

C. 1: 2.5

D. 1: 3

【答案】 A

29、下列属于工程质量的特性的表现的是（ ）。

A. 经济性

B. 连续性

C. 隐蔽性

D. 不可复制性

【答案】 A

30、控制的重点是发现，并通过分析提出施（ ），并通过分析提出施工质量改进的措施，保持质量处于受控状态。

A. 施工质量方面的缺陷

B. 管理方面的缺陷

C. 施工技术的不足

D. 存在的安全隐患

【答案】 A

31、下列说法错误的是（ ）。

A. 胶合板质量应符合《胶合板》GB/T9846 的要求

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/557166141062010002>