

## 目 录

一、 厂 长 .....	4
二、 党支部书记 .....	5
三、 安全生产副厂长 .....	6
四、 生产副厂长 .....	7
五、 经营副厂长 .....	8
六、 生产技术部部长 .....	9
七、 生产技术部副部长 .....	10
八、 生产技术部专业工程技术人员 .....	11
九、 安全监察办公室主任 .....	12
十、 安全监察员 .....	13
十一、 综合办公室主任 .....	14
十二、 值长 .....	15
十三、 经营部部长 .....	16
十四、 经营部副部长 .....	17
十五、 输煤车间主任 .....	17
十六、 输煤车间副主任 .....	19
十七、 输煤车间技术员 .....	20
十八、 输煤值班员 .....	21
十九、 化水车间主任 .....	22
二十、 化水车间副主任 .....	23
二十一、 化水车间技术员 .....	24

二十二、化水值班员 .....	25
二十三、化验员 .....	27
二十四、运行车间主任 .....	28
二十五、运行车间副主任 .....	30
二十六、运行车间技术员 .....	31
二十七、除渣工 .....	32
二十八、电除尘值班员 .....	33
二十九、脱硫值班员 .....	34
三十、锅炉运行班长 .....	35
三十一、锅炉运行值班员 .....	36
三十二、汽机运行班长 .....	38
三十三、汽轮机运行值班员 .....	39
三十四、电气车间主任安全生产责任制 .....	40
三十五、电气车间副主任 .....	41
三十六、电气车间技术员 .....	42
三十七、电气运行班长 .....	43
三十八、电气运行值班员 .....	44
三十九、电气检修班长 .....	46
四十、电气检修工 .....	47
四十一、检修车间主任 .....	49
四十二、检修车间副主任 .....	50
四十三、检修车间技术员 .....	51

四十四、机械检修班长 .....	52
四十五、机械检修工 .....	53
四十六、热工检修班长 .....	55
四十七、热工检修工 .....	56
四十八、班组兼职安全员 .....	58
四十九、驾驶员 .....	58
五十、各职能部室 .....	59
五十一、运行车间 .....	67
五十二、电气车间 .....	68
五十三、输煤车间 .....	69
五十四、化水车间 .....	70
五十五、检修车间 .....	71

## 一、 厂 长

- 1、厂长是安全生产第一责任者，对安全生产负总责。
- 2、坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的生产方针，严格执行《电力安全工作规程》。
- 3、领导全厂职工按照技术政策，执行年度计划，合理组织生产，完成生产任务，完成各项经济技术指标。
- 4、认真执行厂长分工负责制，全力支持生产厂长和技术厂长的工作，充分发挥各分管厂长和各级职能科室的作用，积极采纳职工合理化建议，协调各车间、各专业之间的关系。
- 5、每月主持召开一次厂务会议，研究安排各车间专业组工作内容和生产任务，制定月度生产计划，做好上月工作总结。
- 6、认真贯彻执行上级有关电厂管理的指标、指令、文件、方针和政策，领会上级有关会议精神，并按要求及时传达有关人员。
- 7、建立健全全厂内各项规章制度，并按制度严格执行，搞好电厂质量标准化建设，主持编制电厂生产建设规划。
- 8、定期组织安全活动，每月召开一次安全分析会，布置安全工作，杜绝重大事故的发生。主持全厂消防工作，定期组织检查消防和其它安全设施，杜绝人为火灾事故。
- 9、定期对职工进行技术培训及安全文化教育，抓好对特殊工种的定期复审、取证工作，提高职工业务技术水平。

10、保证本单位安全生产投入、安全劳动防护的有效实施。

11、按时深入各车间、班组，了解生产情况，检查车间管理人员工作质量，定期检查主要岗位设备运转、运行情况及岗位纪律，制止“三违”。

12、加强技术管理，审批工程设计方案，大力推广使用新技术、新经验、新材料。

13、及时、如实地向上级部门汇报生产安全事故，组织参与重大事故调查分析会，坚持“四不放过”原则，分清责任，查明原因，吸取教训。

14、建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和安全管理组织，制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

15、对因本人违章指挥，违章作业造成的事故或严重问题负直接责任，对因管理失误造成的事故或严重问题负管理责任。

## 二、 党支部书记

1、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行国家和行业有关安全生产的法律、法规、规程，全面落实上级有关安全生产的指令、文件和决定。

2、负责厂安全教育工作，党支部书记是安全教育的第一责任者。

3、组织落实职工安全培训计划，组织职工安全技术学习，

教育职工正规操作，督促特种作业人员持证上岗。

4、做好职工思想政治工作，解决职工思想问题，负责安全薄弱人员排查，研究落实解决措施。

5、组织开展形式多样的安全宣传教育，提高职工安全意识。

6、严格执行值班制度，组织召开班前班后会，严格按照规程措施、工程质量标准组织生产，负责安排、处理当日现场安全生产问题，重大问题必须及时向上级汇报。

7、协助组织制定落实各项安全管理制度、措施，并严格考核兑现。

8、协助组织事故隐患处理的落实。

9、经常深入现场，督促检查上级安全指令、文件和规程措施、安全管理制度落实情况，制止违章行为。

10、领导、支持车间工会、团支部工作，充分发挥群监、青岗组织作用。

11、积极参加事故抢救、调查、分析，制定并协助落实事故防范措施，协助组织恢复生产工作。

12、完成领导交办的其他有关工作。

13、对因本人违章指挥、违章操作造成的事故或严重问题负直接责任，对因管理工作失误或安全教育工作不力造成的事故或严重问题负直接责任。

### 三、 安全生产副厂长

1、生产副厂长是现场安全生产第一责任者，对现场安全

生产管理工作全面负责。

2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行国家和行业有关安全生产的法律、法规、规程，全面落实上级有关安全生产的指令、文件和决定。

3、组织制定落实电厂各项安全管理制度、措施，并严格考核兑现。

4、严格按作业规程、工程质量标准生产；搞好文明生产管理；加强设施安全管理，保证设备、设施齐全、完好，使用正常。

5、负责处理值班当日现场安全生产问题，重大问题及时向厂长汇报。

6、负责组织落实现场交接班、质量验收、考核分配等各项安全管理制度、措施。

7、教育职工正规操作，督促特种作业人员持证上岗。

8、积极组织、参加事故抢救，发生事故后及时向厂长和电力调度部门汇报。

9、完成领导交办的其他工作。

10、对因本人违章指挥、违章操作造成的事故或严重问题负直接责任，对因管理工作失误造成的事故或严重问题负管理责任。

#### 四、 生产副厂长

1、总工程师是全厂安全生产的主要负责人，是全厂技术管理第一责任人。

2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯

彻执行国家和行业有关安全生产的法律、法规、规程，全面落实上级有关安全生产的指令、文件和决定。

3、负责全厂的安全技术管理和全厂安全规划的制定与实施，对执行电力安全规程、安全技术措施、厂区灾害预防等技术性安全管理负全面责任。协助厂长抓好安全生产。

4、组织制定厂安全计划、规划、年度安全技术措施工程计划、措施。研究解决厂重大技术问题。

5、亲自参加并主持事故的调查分析和处理。

6、协助厂长制定并实施厂区灾害预防和处理计划，落实“雨季三防”和“冬季五防”等季节性安全工作。

7、指导技术人员安全技术更新和培训工作。

8、完成领导交办的其他工作。

9、对因本人违章指挥、违章操作造成的事故或严重问题负直接责任，对因管理工作失误造成的事故或严重问题负管理责任。

## 五、 经营副厂长

1、按照分管负责制原则。对经营活动中的安全工作负责。

2、组织制定、修订和审批财、工资、仓库供销的安全规章制度，安全技术规程和各类报表的安全管理，并监督检查执行情况。

3、贯彻安全生产方针，保证购置的原材料、设备、配件等物资质量应符合国家标准，因质量问题造成事故，负责追究有关人员的责任。



4、组织财务、工资、仓库供销系统的检查，并及时落实事故隐患的整改，防止火灾、被盗、丢失等各类事故的发生。

5、负责财务、工资、仓库供销系统的安全教育工作。

6、定期召开经营活动的安全工作会议，分析（经营）生产单位安全生产动态，及时解决生产经营存在的问题。

7、组织经营系统开展安全生产竞赛活动，总结推广安全工作的先进经验，奖励先进班组和个人。

8、按照上述安全责任，每年制定安全经营工作计划，逐条落实在当年具体工作之中。

9、对因安全投入不足造成重伤以上人身事故负分管领导责任。

## 六、 生产技术部部长

1、生产技术部部长在生产厂长和技术厂长的直接领导下，负责全厂的生产管理和技术管理工作。必须贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，执行电力系统和公司制订的各项管理制度、运行检修规程及技术规定、规范、标准。

2、负责组织有关人员提出编制全厂设备大、中、小修计划及施工安全技术措施并组织实施，负责组织全厂维修、大修设备的审核组织和鉴定，具体负责全厂的设备、材料、配件计划的审核工作。

3、组织领导技术资料、技术档案的收集、整理、存档和使用工作。

4、组织技术情况的收集整理，推广使用新工艺、新技术、新材料。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/567020043162006142>