2. 土的物理性质基本指标与换算指标的关系





(1) 土的干密度 ρ_d 和土的干重度 γ_d (反映土松密程度的指标)

定义 土的干密度为单位体积干土所含固体颗粒的质量; 土的干重度为土的单位体积内固体颗粒的重力。

$$\gamma_d = \frac{W_s}{V} = \frac{m_s g}{V}$$

常见值 土的干密度一般为1.3-2.0 g / cm³;土的干重度一般为13-20 kN/ m³



(2) 土的饱和密度 ρ_{sat} 或土的饱和重度 γ_{sat}

定义 土的饱和密度为土中空隙完全被水充满时,土的密度;土的饱和重度为土中空隙完全被水充满时,土的重度。

$$\gamma_{sat} = \frac{W_s + \gamma_w V_v}{V}$$

常见值 土的饱和密度一般为1.8-2.3g/cm³;土的饱和重度一般为18-23 kN/m³



(3) 土的有效重度(浮重度) γ′

定义 在地下水位以下,土体受到水的浮力作用时,土的重度称为土的有效 重度。

表达式
$$\gamma' = \frac{W_S + W_W - V\gamma_W}{V} = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

常见值 土的有效重度一般为 8-13 kN/ m³。



(4) 土的孔隙比 e

定义 土中空隙体积与土颗粒体积之比,称为空隙比。

$$e = \frac{V_{v}}{V_{s}}$$

常见值 一般 e<0.6 的土是密实的、低压缩性的土; e>1.0 的土是疏松的、高压缩性土; 淤泥的 e>1.5.



(5) 土的孔隙率 n

定义 土中空隙体积与土的总体积之比, 称为空隙率。

表达式
$$n = \frac{V_{v}}{V} \times 100\%$$

常见值 土的孔隙率亦可用来反映土的密实程度。 孔隙率和孔隙比之间有下

列关系:

$$n = \frac{e}{1+e}$$



(6) 土的饱和度 Sr

定义 土中水的体积与空隙体积之比,称为饱和度。

表达式
$$\mathbf{S}_{\mathrm{r}} = \frac{\mathbf{V}_{\mathrm{w}}}{\mathbf{V}_{\mathrm{v}}} \times 100\%$$

常见值 土的饱和度反映土孔隙中含水的程度。 当土处于完全干燥状态时,

 $S_r = 0$; 当土处于完全饱和状态时, $S_r = 100\%$ 。



2. 基本指标与换算指标的关系

土的物理性质指标共有9个: $e \times n \times \omega \times S_r \times \gamma \times d_s \times \gamma_d \times \gamma_{sat} \times \gamma'$

土的物理状态换算指标是由基本指标换算得到。



总结

土的天然重度

$$\gamma = \frac{W}{V}$$

干重度

$$\gamma_d = \frac{W_s}{V} = \frac{m_s g}{V}$$

饱和重度

$$\gamma_{sat} = \frac{W_s + \gamma_w V_v}{V}$$

浮重度

$$\gamma' = \frac{W_S + W_W - V \gamma_W}{V} = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

$$\rho_{sat} \ge \rho \ge \rho_d$$

$$\gamma = \rho g$$

$$\gamma_{\mathbf{d}} = \rho_{\mathbf{d}} g$$

$$\gamma_{\mathbf{sat}} = \rho_{\mathbf{sat}} g$$

各密度之间的关系:

$$\gamma_{sat} \ge \gamma \ge \gamma_d > \gamma'$$

$$\rho_{sat} \ge \rho \ge \rho_d$$

- 1 . 土的天然密度和土的重度
- 2. 土的含水量
- 3. 土粒相对密度





1. 土的天然密度 ρ 和土的重度 γ

(1)定义 天然状态下,土体单位体积的质量,称为土的天然密度,简称密度(单位为g/cm³)。

(2)表达式
$$\rho = \frac{m}{V} \qquad \gamma = \rho g = \frac{mg}{v} = \frac{W}{V}$$

- (3)常见值 天然状态; 相应的天然状态下土的重度变化范围。
- (4)测定方法 ①环刀法②灌水法(灌砂法)



2. 土的含水量ω

(1)定义 土中水的质量与土颗粒质量之比,称为土的含水量,以百分数表

$$\overline{\mathbb{R}}^{\circ}$$
。 $\omega = \frac{\mathbf{W}_{\mathbf{w}}}{\mathbf{W}_{\mathbf{s}}} \times 100\% = \frac{\mathbf{W} - \mathbf{W}_{\mathbf{s}}}{\mathbf{W}_{\mathbf{s}}} \times 100\%$ 一般用含水量衡量 黏性土潮湿程度

(3) 常见值 干粗砂: 0; 饱和粉、细砂土: 40%; 黏性土: 30%-70%,泥炭 土: 百分之几百。

(4)测定方法"烘干法"



3. 土粒相对密度ds

(1)定义 土固体颗粒的质量与同体积的4℃时的纯水的质量之比,又称为 土粒相对密度。

(2)表达式
$$d_s = \frac{m_s}{V_s} \frac{1}{\rho_w}$$

- (3)常见值 查表
- (4)测定方法
- ①比重瓶法②浮力法 ③虹吸筒法

1. 砂土的密实度

2. 碎石土的密实度





1.砂土的密实度

砂土的密实状态可以用相对密实度Dr和标准贯入锤击数N进行评价

(1) 相对密度Dr

$$\mathbf{D_r} = \frac{\mathbf{e_{max}} - \mathbf{e}}{\mathbf{e_{max}} - \mathbf{e_{min}}}$$

 e_{max} 与 e_{min} : 最大与最小孔隙比

优点: 把土的级配因素考虑在内,

理论上较为完善 缺点: e、e_{min}、e_{man}难以准确测定

判别标准:

$$D_r = 1$$
 , 最密状态 $D_r = 0$, 最松状态 $D_r \le 0.67$, 疏松状态 $0.33 < D_r \le 0.67$, 中密状态 $D_r > 0.67$, 密实状态



1.砂土的密实度

砂土的密实状态可以用相对密实度Dr和标准贯入锤击数N进行评价

(2) 根据现场标准贯入试验锤击数N判定

标准贯入试验是一种原位测试方法。试验方法:将质量为63.5kg的锤头,提升到76cm的高度,让锤自由下落,打击标准贯入器,使贯入器入土深为30cm所需的锤击数,记为N63.5,这是一种简便的测试方法。N的大小,综合反映了土的贯入阻力的大小,亦即密实度的大小。

判定标准:

标准贯入试验垂 击数N _{63.5}	N _{63. 5} ≤5	5 <n<sub>63.5≤10</n<sub>	$10 < N_{63.5} \le 20$	N _{63.5} >20
密实度	松散	稍密	中密	密实

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访

问: https://d.book118.com/568106000124006054