

2024 年安全员之 C 证（专职安全员）精选试题及答案一

单选题（共 45 题）

1、省级住房城乡建设主管部门应当在特别重大、重大事故或者可能演化为特别重大，重大的事故发生后（）小时内，向国务院住房城乡建设主管部门上报事故情况。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 C

2、关于冬期施工供暖锅炉房，不对的是（）。

A. 锅炉房宜建造在施工现场的下风方向。

B. 锅炉房应不低于二级耐火等级。

C. 锅炉房的门应向内开启。

D. 锅炉房应有适当通风和采光。

【答案】 C

3、开关箱中的刀开关可用于不频繁操控电动机的最大容量是（）

A. 2.2kW

B. 3.0kW

C. 4.0kW

D. 5.5kW

【答案】 B

4、对钢管、扣件使用应制定见证取样制度，在（）见证下取样；未经检测或监测不合格的一律不得使用。

- A. 监理单位
- B. 建设单位
- C. 施工单位
- D. 检测单位

【答案】 A

5、施工企业安全生产文明施工动态管理行为的考核评价应符合下列哪个选项（）。

- A. 企业资质因安全生产、文明施工受到降级处罚的，则该项不应得分
- B. 未建立安全检查检验仪器、仪表及工具配备制度的，则该项不应得分
- C. 安全质量标准化年度达标优良率低于国家或地方规定的，应根据具体情况评定折减分数
- D. 实行分包的，总承包单位未制定对分包单位资质和人员资格管理制度并监督落实的，则该项不应得分

【答案】 A

6、压力容器一般只要发生事故，大部分都是（）事故。

- A. 无人员伤亡
- B. 爆炸
- C. 一般性
- D. 破坏性

【答案】 D

7、人员健康应符合下列规定（）。

- A. 现场应建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并应有专人负责
- B. 对裸露地面、集中堆放的土方应采取抑尘措施
- C. 运送土方、渣土等意产生扬尘的车辆应采取封闭或遮盖措施
- D. 生活区应有专人负责，并有消暑或保暖措施

【答案】 D

8、2016 年 2 月 8 日，协作单位李某等 4 人在 1 号坞口（围堰基坑-9.5m）处清运旋喷后的水泥与泥土混合块体（以下简称块体），因吊运挖好的块体有可能碰到第 2-4 钢纵、斜支撑，李某到第一道混凝土支撑上查看情况，以便块体出运。当李某在第一道混凝土支撑上翻越已设置在纵 12 号排架混凝土支撑上的防护栏杆后，来到无防护栏杆的纵 12 号排架混凝土支撑与混凝土斜支撑（宽度均为 60cm）交汇处，在往下察看时突然坠落，又未系安全带，摔至基坑内-9.5m 处的泥土上，坠落高度为 13.5m，即送至当地卫生院，经抢救无效死亡。请回答：

- A. 百分之六十
- B. 百分之四十
- C. 百分之三十
- D. 百分之二十

【答案】 C

9、某施工工地进行土方开挖工程，在土方开挖深度达到 8 米深后，施工土方底部发生严重的土方塌陷与管涌，并导致 5 名工人被埋身亡，事后相关部门组成事故调查组进行调查，调查结论表明此次事故的发生的原因是地质勘查资料有误，勘查资料未查明工地地基附近有地下溶洞，勘察资料为建设单位收集工地附近一带的勘查资料并交由勘察单位核实后交由施工单位使用。请回答：

- A. 特别重大事故

- B. 重大事故
- C. 较大事故
- D. 一般事故

【答案】 C

10、根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》，（ ）必须对工程项目施工质量安全负全责，负责建立质量安全管理体系统，负责配备专职质量、安全等施工现场管理人员，负责落实质量安全责任制、质量安全管理规章制度和操作规程。

- A. 企业主要负责人
- B. 项目经理
- C. 技术负责人
- D. 监理

【答案】 B

11、案例：某公司在—工地用吊篮架进行外装修作业时，首层安全网已经拆除，施工员指派—名抹灰工升降吊篮，在用倒链升降时，未挂保险钢丝绳，突然—个倒链急剧下滑，吊篮随即倾斜，使—名工人从吊篮上摔下死亡。

- A. 施工员违章指挥，不应指派抹灰工进行操作
- B. 作业时没有对升降装置进行认真检查，设备带“病”作业
- C. 违反高处作业规定，支设的水平安全网在高处作业未完成时被拆除
- D. 项目负责人没有亲自指挥

【答案】 D

12、锅炉房屋顶不准用（）。

- A. 简易油毡屋顶

- B. 瓦楞铁
- C. 石棉板
- D. 以上都是

【答案】 A

13、某工地，焊接一膨胀水箱。焊工在完成了 4/5 的工作量下班后，工地负责人又安排了油漆工将焊好的部分刷上防锈漆。因场地通风不良，到第二天油漆未干。焊工上班后，未采取相应措施继续施焊，造成水箱内油漆挥发气体爆炸燃烧，焊工被烧灼伤。判断题：

- A. 临时搭建的建筑物区域内，每 100 平米配备 5 只 10L 灭火器
- B. 大型临时设施总面积超过 5000 平方米，应备有专供消防用的太平桶、积水桶（池）、沙池等设施，上述设施周围不得堆放物品
- C. 临时木工间、油漆间和木、机具间等每 25 平方米配备一只种类合适的灭火器
- D. 30m 高度以上高层建筑施工现场，应设置具有足够扬程的高压水泵或其他防火设备和设施

【答案】 C

14、下面关于《生产安全事故应急预案管理办法》规定说法错误的是（ ）。

- A. 国家安全生产监督管理总局负责应急预案的综合协调管理工作
- B. 应急预案应当包括应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息
- C. 评审人员与所预审预案的生产经营单位有利害关系，应当回避
- D. 地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报同级人民政府和同级安全生产监督管理部门预案

【答案】 D

15、某工地，焊接一膨胀水箱。焊工在完成了 4/5 的工作量下班后，工地负责人又安排了油漆工将焊好的部分刷上防锈漆。因场地通风不良，到第二天油漆未干。焊工上班后，未采取相应措施继续施焊，造成水箱内油漆挥发气体爆炸燃烧，焊工被烧灼伤。判断题：

- A. 正确
- B. 错误
- C. 无

【答案】 A

16、工具管中的纠偏千斤顶应绝缘良好，操作电动高压油泵应（）。

- A. 穿工作服
- B. 戴口罩
- C. 戴安全帽
- D. 戴绝缘手套

【答案】 D

17、管道内的照明电线系统一般采用（）。

- A. 高压电
- B. 低压电
- C. 干电池
- D. 汽车电瓶

【答案】 B

18、施工升降机是一种使用工作笼(吊笼)沿（）作垂直(或倾斜)运动用来运送人员和物料的机械。

- A. 标准节
- B. 导轨架
- C. 导管
- D. 通道

【答案】 B

19、建筑工程实行施工总承包的，安全生产领导小组成员不包括（ ）企业项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员。

- A. 总承包
- B. 专业承包
- C. 劳务承包
- D. 监理

【答案】 D

20、下面不属于建筑施工特种作业人员是（ ）。

- A. 建筑焊工（含焊接工、切割工）
- B. 建筑普通手脚架架子工
- C. 建筑塔式起重机司机
- D. 木工

【答案】 D

21、以下不属于废气控制规定的是（ ）。

- A. 出场车辆及机械设备废气排放应符合国家年检要求
- B. 不应使用煤作为现场生活的燃料

- C. 不应在现场燃烧木质下脚料
- D. 建筑垃圾应分类收集，集中堆放

【答案】 D

22、边长为（ ）洞口，必须设置以扣件扣接钢管而成的网格，并在其上满铺竹笆或脚手板。

- A. 50～150cm
- B. 50～130cm
- C. 40～130cm
- D. 40～150cm

【答案】 A

23、施工现场食堂（ ）应按规定体检，取得健康证后方可上岗，工作时应穿戴工作服、工作帽。

- A. 炊事人员
- B. 安全员
- C. 临时工
- D. 监理单位

【答案】 A

24、案例：某工地按施工进度要求正在搭设扣件式脚手架，安全员巡视检查发现新购进的扣件表面粗糙，商标模糊，向架子工询问，工人说有的扣件螺栓滑丝，有的扣件一拧，小盖口就裂了。安全员对此扣件质量发生怀疑。

- A. 脚手架工程必须编制专项施工方案，并严格按照经审批的方案搭设
- B. 从事特种作业的架子工因持有特种作业操作证，不必进行入场安全教育

- C. 常规的脚手架工程，可以不编制专项施工方案，做好验收即可
- D. 对脚手架工程所使用的钢管、扣件应检查验收其质量，脚手板、安全网可以不必验收

【答案】 A

25、模板安装作业必须搭设操作平台的最小高度是（ ）。

- A. 2.0m
- B. 1.8m
- C. 1.5m
- D. 2.5m

【答案】 A

26、氧气瓶与乙炔瓶使用时，间距不得小于（ ）m。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

【答案】 C

27、（ ）将施焊把线绕在身上或搭在背上。

- A. 不能
- B. 可以
- C. 一般
- D. 严禁

【答案】 D

28、碗扣式脚手架可调底座及可调托撑丝杆与螺母捏合长度不少于（ ），插入立杆内的长度不得小于 150mm。

A. 4 扣

B. 7 扣

C. 6 扣

D. 5 扣

【答案】 C

29、应检查工作装置采间板磨损间隙，当间隙超过（ ）时，应予更换。

A. 3mm

B. 10mm

C. 7mm

D. 5mm

【答案】 C

30、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用（ ）以上（ ）以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A. 10%； 50%

B. 20%； 50%

C. 10%； 20%

D. 30%； 50%

【答案】 B

31、吊篮连续停用（ ）日以上重新使用前，应对吊篮实行专项检查并有检查记录。

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

32、潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于（ ）。

A. 36V

B. 24V

C. 12V

D. 6V

【答案】 B

33、某施工工地进行土方开挖工程，在土方开挖深度达到 8 米深后，施工土方底部发生严重的土方塌陷与管涌，并导致 5 名工人被埋身亡，事后相关部门组成事故调查组进行调查，调查结论表明此次事故的发生的原因是地质勘查资料有误，勘查资料未查明工地地基附近有地下溶洞，勘察资料为建设单位收集工地附近一带的勘查资料并交由勘察单位核实后交由施工单位使用。请回答：

A. 推荐性标准

B. 强制性标准

C. 行业标准

D. 企业标准

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/628063051062006141>