

2022 年广东省安全员C 证(专职安全生产管理人员)复审考试及考试题库(含答案)

1. 【单选题】某地在建五星级酒店项目，施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m，搭设的跨度超过 18m。模板支撑系统在搭设前，已由项目技术负责人组织对需要处理和加固的地基、基础进行验收，并留存记录。搭设过程中，由于人手不够，现场管理人员从普通工人中挑选出骨干若干投入到模板支撑架体作业之中。该部份新人并未严格按照安全技术交底的要求进行作业，最终在浇捣混凝土时支撑体系失稳，模板坍塌，造成 7 人死亡， 3 人重伤。请回答：(2)该项目模板支撑系统在搭设前，()或者方案编制人员应当根据专项施工方案和有关规范、标准的要求，对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底，并履行签字手续。

( D )

- A、项目经理
- B、监理单位
- C、专职安全管理人员
- D、项目工程技术负责人

2. 【单选题】门式脚手架的搭设应与施工进度同步，一次搭设高度不宜超过最上层连墙件两步，且自由高度不应大于()。( D )

- A、1m
- B、2m
- C、3m
- D、4m

3. 【单选题】吊篮的电气系统应可靠地接地，接地电阻不应大于()。

( D )

- A、1Ω
- B、2Ω
- C、3Ω
- D、4Ω

4. 【单选题】高度超过()的层次上交叉作业，应设双层防护棚。( C )

- A、20m
- B、22m
- C、24m
- D、26m

5. 【单选题】建设单位与施工企业应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目总费用，以及费用预付、支付计划、使用要求、调整方式等条款。合同中未作约定或者约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的()。( B )

- A、70%
- B、50%
- C、30%
- D、60%

6. 【单选题】对安全生产考核合格的，考核机关应当在()个工作日内核发安全生产考核合格证书，并予以公告；对不合格的，应当通过“安管人员”所在企业通知本人并说明理由。( C )

- A、10
- B、15
- C、20
- D、30

7. 【单选题】某工地，焊接一膨胀水箱。焊工在完成为了 4/5 的工作量下班后，工地负责人又安排了油漆工将焊好的部份刷上防锈漆。因场地通风不良，到第二天油漆未干。焊工上班后，未采取相应措施继续施焊，造成水箱内油漆挥发气体爆炸燃烧，焊工被烧灼伤。请回答：

(1)下列施工现场消防器材的配备说法正确的是()。( C )

- A、暂时搭建的建造物区域内，每 100 平米配备 5 只 10L 灭火器
- B、大型暂时设施总面积超过 5000 平方米，应备有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、沙池等设施，上述设施周围不得堆放物品
- C、暂时木工间、油漆间和木、机具间等每 25 平方米配备一只种类合适的灭火器
- D、0m 高度以上高层建造施工现场，应设置具有足够扬程的高压水泵或者其他防火设备和设施

8. 【单选题】2022 年 5 月 31 日，某市某生产厂房工程在施工过程中，发生一起触电事故，造成 4 人死亡、3 人轻伤，直接经济损失约250 万元。事发当日，分包单位 10 名施工人员进行室内顶棚的粉刷作业，作业采用长、宽均为 5.7m，高 11.25m，底部设有刚性滚动轮的挪移式方形操作平台。19 时摆布，在未对操作平台底部地面上的塑料电缆线采取任何保护措施的情况下，施工人员挪移操作平台，平台的刚性滚动轮与塑料电缆线斜向碾压，将塑料电缆绝缘层轧破造成平台整体带电，导致正在平台上作业的 6 名施工人员触电。请回答：

(3)本案例中挪移式方形操作平台面积不宜超过() ( B )

- A、5 m<sup>2</sup>

- B、10 m<sup>2</sup>
- C、15 m<sup>2</sup>
- D、20 m<sup>2</sup>

9. 【多选题】新工人在分配到施工队之前,必须进行初步的安全教育,下列属于公司级的安全教育内容的是()。( ABC )

- A、劳动保护的意义的任务的普通教育
- B、安全生产方针、政策、法规、标准和安全知识
- C、企业安全规章制度
- D、安全生产纪律和文明生产要求
- E、本工种安全操作规程

10. 【单选题】禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环,其中圆环与斜杠相连,用红色;图形符号用()色,背景用白色。( A )

- A、黑
- B、红
- C、蓝
- D、灰

11. 【单选题】依据《刑法》规定,安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定的,于是发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处()。( B )

- A、3 年以下有期徒刑或者拘役;并处罚金 5 万元;情节特殊恶劣的;处 3 年以上 7 年以下有期徒刑;并处罚金 30 万元
- B、3 年以下有期徒刑或者拘役;情节特殊恶劣的;处 3 年以上 7 年以下有期徒刑
- C、处罚金 5 万元;情节特殊恶劣的;处 3 年以上 7 年以下有期徒刑;并处罚金30 万元
- D、吊销牌照并处罚金 5 五万元

12. 【单选题】某地丽城建造施工有限公司作为总承包单位承建该地某住宅项目,该项目建造面积为 6 万平方米。在焊接作业中,由于焊工王某等 3 人挪移电焊机时没有切断电源,发生触电事故,造成三名电焊工人触电身亡。事后经查该施工企业并未配备专职安全人员,未对电焊工人进行有针对性的安全生产培训。请回答:

(4)王某等电焊工在通过专业技术培训并取得岗位操作证后,每年仍须接受有针对性的安全生产培训,时间不得少于()。( B )

- A、10
- B、20

- C、30
- D、40

13. 【单选题】太平建造公司承建黄平市友好饭店的扩建项目，该项目由黄平市建筑设计院设计，广平监理公司监理。请回答：

(1)根据《建设工程安全生产管理条例》，太平建造公司应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危（wei）险部位，设置明显的（）。（ B ）

- A、安全提示标志
- B、安全警示标志
- C、安全标志
- D、警示提示标志

14. 【多选题】《中华人民共和国职业病防治法》所称职业病，是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中接触（）而引起的疾病。

（ ABC ）

- A、粉尘
- B、放射性物质
- C、其他有毒、有害因素
- D、气体
- E、液体

15. 【单选题】生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法（）。

（ C ）

- A、强制制裁
- B、行政处罚
- C、强制执行
- D、刑事拘留

16. 【单选题】M市第一建设工程有限公司承建的该市某写字楼大厦项目，该公司将该项目的建造起重机械的安装拆除工程发包给具有相应资质的专业单位，但由于工期紧张，在塔吊安装完成后未组织检查验收就投入使用。在施工过程中，由于塔吊安装过程中未正确使用开口销，起重机在吊运钢筋过程中起重臂折断坠落，将在堆料场铲运碎石的1名配料工砸死。请回答：(1)下列关于塔式起重机的安装说法错误的是（）。（ C ）

- A、安装作业，应根据专项实施方案要求实施
- B、安装作业中应统一指挥，明确指挥信号
- C、自升式塔式起重机顶升过程中应进行起升、回转、变幅等操作，确保顶升后即可投入使用
- D、安装所使用的钢丝绳、卡环、吊钩和辅助支架等起重机具均应符合规定

17. 【单选题】某地城建集团将一栋高 30m，建造面积为 8000 m<sup>2</sup>写字楼拆除项目，发包给不具有爆破与拆除资质的亿方劳务公司，由于该劳务公司没有相关的作业经验，不了解拆除作业的危（wei）险性，未对作业的相关人员进行技术交底。在未制定施工方案的情况下，施工班组长凭借以往经验进行拆除作业。当第 7 层承重梁拆至一半时，楼板不堪重负，全部楼板塌下，造成多名作业人员被压身亡，现场管理人员匆忙组织作业人员进入事故现场进行抢险救援，造成二次坍塌，扩大事故后果。请回答：

- (4) 关于拆除工程，下列说法错误的是 ( ) ( A )
- A、根据该项目的建造面积，应当编制安全技术方案
  - B、施工单位应对从事拆除作业的人员依法办理意外伤害保险
  - C、拆除施工严禁立体交叉作业
  - D、拆除建造物的栏杆、楼梯和楼板等，应有整体程度相配合，不得先行拆除

18. 【单选题】某施工队电焊工郁某到总装码头卸船机上打磨四只立柱下口与下横梁对接的焊缝并进行补焊。处理完三根立柱后，在对第四根立柱进行补焊时，安装工郭某发现电梯顶部轨道的支架装反，于是进行拆除并将拆除的支架随意仍放在机房内电梯井道边沿。因桥吊自然晃动，使摆放在电梯井道边沿切割下来的支架滑入了电梯井道，支架坠落砸中正在立柱底部作业的郁某头部。事故发生后，郁某被急送当地医院进行手术，但终因脑外伤势过重，经抢救无效死亡。请回答：(3) 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位未在施工组织设计中编制专项施工方案的构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究 ( )。( A )

- A、刑事责任
- B、赔偿责任
- C、补偿责任
- D、行政处分

19. 【单选题】2022 年 5 月 31 日，某市某生产厂房工程在施工过程中，发生一起触电事故，造成 4 人死亡、3 人轻伤，直接经济损失约 250 万元。事发当日，分包单位 10 名施工人员进行室内顶棚的粉刷作业，作业采用长、宽均为 5.7m，高 11.25m，底部设有刚性滚动轮的挪移式方形操作平台。19 时摆布，在未对操作平台底部地面上的塑料电缆线采取任何保护措施的情况下，施工人员挪移操作平台，平台的刚性滚动轮与塑料电缆线斜向碾压，将塑料电缆绝缘层轧破造成平台整体带

电，导致正在平台上作业的 6 名施工人员触电。请回答：(3)本案例中挪移式方形操作平台面积不宜超过() ( B )

- A、5 m<sup>2</sup>
- B、10 m<sup>2</sup>
- C、15 m<sup>2</sup>
- D、20 m<sup>2</sup>

20. 【单选题】某地商业广场工程在施工过程中，泥工班长按照项目部安排，带领 9 名泥工开始裙楼东天井加盖现浇钢筋混凝土屋面施工。在施工工程中，天井屋面从中间开始下沉并迅速导致整体坍塌，发生一起模板坍塌事故，造成 8 人死亡、3 人重伤。事故后相关部门组织调查组进入现场调查发现：(1)对于超过一定规模的危(wei)险性较大的模板支撑系统搭设未编制专项施工方案、未组织专家论证、未组织技术和安全交底。(2)施工、监理单位未正确履行职责，安全检查流于形式。(3)安全生产培训教育不落实。技术人员缺乏必要的安全生产常识和自我保护能力。请回答：

- (2)下列关于事故调查组的说法错误的是()。( D )
- A、总结事故教训，提出防范和整改措施是事故调查组的职责之一
  - B、事故调查组可以礼聘有关专家参预调查
  - C、事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则
  - D、事故调查组应当自事故发生之日起 15 日内提交事故调查报告

21. 【单选题】下列属于刑事处罚中的主刑的一项是()。( B )

- A、罚金
- B、管制
- C、没收财产
- D、剥夺政治权利

22. 【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位主要负责、项目负责人未按规定履行安全生产管理职责的，尚不够刑事处罚的，将处()罚款或者按照管理权限赋予撤职处分。( C )

- A、5000 元以下
- B、5000 元以上 2 万元以下
- C、2 万元以上 20 万元以下
- D、20 万元以上

23. 【单选题】2022 年 2 月 9 日晚 20 时 27 分，某市东三环电视台新址园区在建的附属文化中心大楼工地发生火灾，熊熊大火在三个半小时之后得到有效控制，在

救援过程中造成 1 名消防队员牺牲，6 名消防队员和 2 名施工人员受伤。事故经调查发现，有关施工单位堆放大量可燃材料并且大量使用不合格保温板，配合建设单位违法燃放烟花爆竹；监理单位对违法燃放烟花爆竹和违规采购、使用不合格保温板的问题监理不力；请回答有关问题：(1) 本案例中堆放大量可燃材料是不符合相关规定的，可燃及易燃易爆危（wei）险品管理制度规定可燃材料应按计划限量进场，进场后，可燃材料宜存放库房，如露天存放时，应分类成垛堆放，垛高不应超过（ ）。（ B ）

- A、1m
- B、2m
- C、3m
- D、4m

24. 【单选题】2022 年 3 月 17 日，某水泥公司建设工程施工现场在塔吊顶升作业的过程中，发生一起塔吊坍塌事故，造成 6 人死亡，直接经济损失 360 万元。工程施工中使用和引起事故的塔机其出租单位是 A 机械设备公司，安装单位是 B 建设工程公司。当日早上，负责塔吊顶升工作的机长带领 7 名施工人员（其中 5 名不具备操作资格），进行顶升作业。安装完第 1 个标准节后，操作人员先将第 3 个标准节吊到预定的高度位置，准备将第 2 个标准节推到安装位置。这时候，塔吊的平衡臂、配重、起重臂、塔帽（套架）、驾驶室等主体部份，从第 14 节（28m）的高度倾倒坠落。塔吊后倾翻转 180°。落到地上，顶升作业的 6 人随之一起坠落。请回答：

(3) 根据有关规定进行起吊等具有危（wei）险作业的人员，必须（ ），并遵守相关安全操作规程。（ C ）

- A、经过培训
- B、经安全考核
- C、持证上岗
- D、身体健康

25. 【判断题】对使用易产生噪声的机具应采取封闭作业，装卸材料应轻卸轻放；未经审批，晚 11:00~早 9:00，中、高考期间晚 8:00~早 9:00 禁止施工。（ ）  
（ × ）

26. 【单选题】根据《建造施工安全生产标准化考评暂行办法》，建造施工项目实行施工总承包的，（ ）应当组织专业承包单位等开展项目安全生产标准化工作。（ C ）

- A、建设单位
- B、监理单位
- C、施工总承包单位

D、分包单位

27. 【单选题】非竖向洞口短边边长大于或者等于 1500mm 时，应在洞口作业侧设置高度不小于()的防护栏杆。( B )

A、1.0m

B、1.2m

C、1.5m

D、2.0m

28. 【多选题】危大工程专项施工方案的主要内容应当包括：()。  
( ABDE )

A、计算书及相关施工图纸

B、应急处置措施

C、监测点布置图

D、施工安全保证措施

E、施工计划

29. 【判断题】施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经工商管理部门考核合格后方可任职。() ( × )

30. 【单选题】根据《中华人民共和国安全生产法》，发生()，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门处十万元以上二十万元以下罚款。( A )

A、普通事故

B、较大事故

C、重大事故

D、重大伤亡事故

31. 【单选题】根据《广东省在建房屋市政工程谨防台风、暴雨灾害工作指引(试行)》规定，台风橙色或者红色预警时，下列做法正确的是() ( D )

A、检查外墙脚手架、模板支撑体系、卸料平台、防护棚、暂时用电设施等；是否采取了防风防雨加固措施

B、住手所有高空施工作业；如排查隐患所需的；应采取合理、可靠的防护措施后方可作业

C、住手所有露天作业；切断施工电源；撤离危(wei)险地带人员

D、住手一切施工作业；关闭施工现场暂时用电总闸

32. 【单选题】某房地产开辟集团将某高档小区建设项目发包给天鼎建设公司承建。为早日开盘追回投资，该房地产开辟集团以工程款结算相要挟，压缩合同约定的工期，要求天鼎建设提前交付投入市场。为此，该施工企业从人材市场招聘大量无经验的社会人员，在未经系统培训的前提下即投入作业，最终新招聘的李某等人由于缺乏安全隐患意识，在木工操作间内作业时吸烟，引起火灾。请回答：

(4)企业法定代表人、项目经理每年接受安全生产培训的时间，不得少于()学时。( C )

A、15

B、20

C、30

D、40

33. 【单选题】建设工程项目部应根据建造工程规模配备专职安全管理人员，建造面积在 1—5 万平方米以下的工程应配备()。( B )

A、1 人

B、不少于 2 人

C、不少于 3 人

D、不少于 4 人

34. 【单选题】某施工队电焊工郁某到总装码头卸船机上打磨四只立柱下口与下横梁对接的焊缝并进行补焊。处理完三根立柱后，在对第四根立柱进行补焊时，安装工郭某发现电梯顶部轨道的支架装反，于是进行拆除并将拆除的支架随意仍放在机房内电梯井道边沿。因桥吊自然晃动，使摆放在电梯井道边沿切割下来的支架滑入了电梯井道，支架坠落砸中正在立柱底部作业的郁某头部。事故发生后，郁某被急送当地医院进行手术，但终因脑外伤势过重，经抢救无效死亡。请回答：(1)在电梯井道立柱内施工时，上方作业人员在作业点的下方铺设()和防护挡板。

( C )

A、首层网

B、随层网

C、安全网

D、层间网

35. 【单选题】某工地，焊接一膨胀水箱。焊工在完成为了 4/5 的工作量下班后，工地负责人又安排了油漆工将焊好的部份刷上防锈漆。因场地通风不良，到第二天油漆未干。焊工上班后，未采取相应措施继续施焊，造成水箱内油漆挥发气体爆炸燃

烧，焊工被烧灼伤。请回答：

(2) 从上述案例中应吸取的主要教训是：工地负责人应严格按焊接要求组织生产，合理安排工序，进行有针对性的安全技术交底，不能强令工人冒险作业。( )

( A )

A、正确

B、错误

36. 【单选题】 M 市第一建设工程有限公司承建的该市某写字楼大厦项目，该公司将该项目的建造起重机械的安装拆除工程发包给具有相应资质的专业单位，但由于工期紧张，在塔吊安装完成后未组织检查验收就投入使用。在施工过程中，由于塔吊安装过程中未正确使用开口销，起重机在吊运钢筋过程中起重臂折断坠落，将在堆料场铲运碎石的 1 名配料工砸死。请回答：(4) 假如第一建设工程有限公司的主要负责人、项目负责人有违反《建设工程安全生产管理条例》的行为，尚不够刑事处罚的，( ) 或者按照管理权限赋予撤职处分。( C )

A、处 3 万元以上 10 万元以下的罚款

B、处 3 万元以上 30 万元以下的罚款

C、处 2 万元以上 20 万元以下的罚款

D、处 5 万元以上 20 万元以下的罚款

37. 【单选题】 根据《住房城乡建设部关于进一步加强和完善建造劳务管理工作的指导意见》，按照( ) 的原则，施工总承包企业应对所承包工程的劳务管理全面负责。( A )

A、“谁承包、谁负责”

B、“谁用工、谁负责”

C、“谁施工、谁负责”

D、总承包单位负责

38. 【单选题】 安装队电焊组组长周某某、焊工乔某某、黄某某到轮胎吊 7#机上进行焊接轨道压板作业。工作前，焊工周某某、黄某某将安全带挂在安全绳上。焊接工作基本结束后，周某某到大梁北段面朝北打磨轨道压板(安全带已移挂在北头栏杆上)，黄某某解掉挂在安全绳上的安全带后移到周某某南面约 2 米处面朝南补焊压板。此时蓦地听到下面有人大声呼叫，在大梁上的几个人这时才发现黄某某已坠落地面，有关人员立即将黄某某送医院抢救，因伤势太重抢救无效死亡。请回答：

(4) 对建设工程安全生产违法行为的责任主体实施的行政处罚不包括( )。

( D )

A、警告

B、责令限期改正

- C、责令停业整顿
- D、罚金

39. 【判断题】建造施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危（wei）险、预防火灾 等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。（）（  ）

40. 【单选题】某地在建五星级酒店项目，施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m，搭设的跨度超过 18m。模板支撑系统在搭设前，已由项目技术负责人组织对需要处理和加固的地基、基础进行验收，并留存记录。搭设过程中，由于人手不够，现场管理人员从普通工人中挑选出骨干若干投入到模板支撑架体作业之中。该部份新人并未严格按照安全技术交底的要求进行作业，最终在浇捣混凝土时支撑体系失稳，模板坍塌，造成 7 人死亡， 3 人重伤。请回答：

(4)事故发生单位对此次事故发生负有责任，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对其罚款合理的是（）。（  B  ）

- A、处 10 万元以上 20 万元以下的罚款；
- B、处 20 万元以上 50 万元以下的罚款
- C、处 50 万元以上 200 万元以下的罚款
- D、处 200 万元以上 500 万元以下的罚款

41. 【单选题】建造施工企业应当建立（）施工现场带班制度，并严格考核。（  A  ）

- A、企业负责人及项目负责人
- B、项目技术负责人
- C、施工负责人
- D、项目负责人

42. 【单选题】某市发生一起塔吊顶升作业时吊臂折断坍塌事故，造成 3 人死亡，2 人重伤。进行作业的是专业分包单位。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《建设工程安全生产管理条例》，请回答：(3)由于已将塔吊进行了专业分包，主要责任由分包范围承担，因此总包单位不承担连带责任。（）（  B  ）

- A、正确
- B、错误

43. 【单选题】根据《工伤保险条例》，下列描述不正确的是（）。（  C  ）

- A、职工发生工伤；经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的；应当进行劳动能力鉴定
- B、劳动能力鉴定是指劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定
- C、劳动功能障碍分为十个伤残等级；最重的为十级；最轻的为一级
- D、劳动能力鉴定标准由国务院社会保险行政部门会同国务院卫生行政部门等部门制定

44. 【单选题】某商住楼工程发生一起围墙崩塌事故，造成 3 人死亡，直接经济损失 263.5 万元。事故后调查发现：在施工的过程中，暂时围墙被当做支挡碎石的挡土墙使用。在施工过程中，现场管理和技术人员安全意识薄弱，缺乏责任心且专业素质欠缺。施工单位安全生产管理制度不落实；施工管理混乱，对现场安全监管缺失，未对施工人员进行有效的三级安全教育培训，未能及时消除安全生产隐患，理应负有相应的责任。建设主管部门对该工程施工现场存在的事故隐患特别是围墙外长期堆放碎石等明显隐患，监督管理不到位。试回答：(4) 安全生产教育和培训范围是()。( C )

- A、总包单位的职工
- B、分包单位的职工
- C、本企业的职工与分包单位的职工
- D、有违章作业记录的职工

45. 【判断题】密排桩比地下连续墙施工简便，整体性也比地下连续墙要好。() ( × )

46. 【单选题】建设工程安全生产信用监督和失信惩戒制度。将建设工程安全生产各方责任主体和从业人员安全生产不良行为记录在案，并利用网络、媒体等向全社会公示，加大安全生产社会()力度。( C )

- A、监察
- B、管理
- C、监督
- D、管理

47. 【多选题】生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责()。( ABCD )

- A、组织或者参预拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案
- B、组织或者参预本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况
- C、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/665302133030012002>