

建设工程技术与计量（安装工程）《切割和焊接考试答案》模拟卷

姓名：_____ 年级：_____ 学号：_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题：气焊气割的主要危险因素是（ ）和火灾。
 - 触电
 - 爆炸
 - 坠落
 - 烫伤
- 多项选择题：焊接与热切割作业中产生的刺激性气体包括（ ）等。
 - 臭氧
 - 氟化氢
 - 氮氧化物
 - 一氧化碳
- 单项选择题：焊接时的噪声有时可高达（ ）dB，对人体产生影响。
 - 150
 - 120
 - 100
- 多项选择题：焊接作业对人体的主要有害因素有（ ）、噪声及高频电磁场。
 - 焊接烟尘
 - 有毒气体
 - 弧光辐射
 - 放射性射线
- 单项选择题：焊接厚钢板采用酸性焊条时，可采用（ ）。以获得较大的熔深。
 - 直流反极性
 - 直流正极性
- 单项选择题：防护弧光辐射的措施，不包括（ ）。
 - 使用带有护目玻璃片且不露光的面罩
 - 施焊处周围设置屏障
 - 按劳动保护的规定穿戴好工作服、手套等
 - 穿着露出手、腕及开领的工作服
- 单项选择题：如当焊件较厚、且要求焊缝应有较好的韧性和抗裂性时，应选用（ ）焊条。
 - 酸性

B、碱性

8、填空题：焊条的长度是指（ ）。

9、单项选择题：电阻率高的金属其导热性（ ）。A. 好

B. 较好

C. 一般

D. 差

10、单项选择题：钎焊超硬磨料工具磨粒的出露高度大，可达磨粒高度的（ ）。A. 30%—40%

B. 50%—60%

C. 60%—70%

D. 70%—80%

11、单项选择题：生产安全事故的具体调查处理必须坚持（ ）不放过。

A、二

B、三

C、四

D、五

12、单项选择题：根据电压降来确定向一台熔化焊机供电的电力变压器功率大小时，首先要确定（ ）。

A、焊机允许发热程度

B、焊机规定的最大允许压降

C、焊机规定的最大允许电流值

13、单项选择题：阴极区放出的热量占（ ）左右。

A、36%

B、66%

14、单项选择题：以下属于火焰钎焊优点的是（ ）。A. 生产率高

B. 适用于微细钎焊

C. 钎焊质量好

D. 灵活性好

15、单项选择题：根据有关规定，乙炔瓶的外表面颜色应为（ ）色。A. 天蓝

B. 白

C. 灰

D. 深绿

16、单项选择题：焊条在供给使用单位以后，至少在（ ）个月之内能保证继续使用。

A、12

B、6

17、多项选择题：浸渍钎焊的特点有（ ）。A. 加热迅速

B. 生产率高

C. 液态介质保护零件不受氧化

D. 可以完成淬火工艺

E. 变形小

18、单项选择题：氧气瓶与乙炔瓶间距不得小于（ ），乙炔瓶距明火不小于10米，与易燃易爆的距离为10米。A. 8米

B. 5米

C. 10米

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/676221121242010121>