



平安经验分享

拒绝危险发生 —— 秋季车行

2015年9月



内 容

- 一、勤检查
- 二、注意休息
- 三、预防静电
- 四、天干物燥小心“路怒症”
- 五、开车刺眼
- 六、注意雾气





序 言

车祸严重威胁着我们的生命平安，秋季交通平安行车知识对于每一个人都是很必要的。进入秋季，温度渐降，雨、雾、霜渐多，人体也容易出现“秋乏”现象，如何做好秋季行车平安，确保企业财产免遭损失，生命免遭伤害，社会和谐稳定、家庭幸福，故学习秋季平安行车常识，希望认真听课、用心体会对照执行。




一、勤检查 灯光



秋季最大的天气特点就是容易起雾，而在雾天行车，最需要的就是车辆的灯光。无论是示宽灯、雾灯还是双闪提示灯，这些不同功能的灯光都会在必要的时候给你提供“帮助”，不夸张的说，这些灯光就像是天使一样在保护着你。



——拒绝危险发生 秋季行车



特别提示
驾驶员，
雾天开车
切勿使用
远光灯！

雾天开车一定要把雾灯打开，原因是雾灯的灯光穿透力远远大于尾灯
特别是浓雾当中行车，车辆的尾灯根本无法起到提示后车的作用！



——拒绝危险发生 秋季行车

看吧，这就是远光灯是氙灯在雾天使用的效果，前面白茫茫一片啊！就是现实中的CS闪雷啊！多刺激嘿，要是前面有什么东西你躲都躲不及。



远光灯的使用造成道路前方白茫茫一片，要是前方有什么东西或车辆躲都躲不及。



——拒绝危险发生 秋季行车



开启雾灯之后，雾灯的穿透力更好，因此雾天要开启雾灯。雾天能见度低，雾灯的穿透力都更好，因此雾天要开启雾灯。雾天能见度低，雾灯的穿透力都更好，因此雾天要开启雾灯。



秋季雾霜天气行车应该注意的事项是什么？

- 1、保持足够的行驶距离。
- 2、开防雾灯或车尾雾天信号灯以示目标。
- 3、行车中不能盲目过快。雾天视线不好，勤按喇叭可以帮您起到警告行人和车辆的作用，当听到其他车的喇叭声，应当立刻鸣笛回应，示意己车的位置。
- 4、气温较低时，极易形成薄霜，路面光滑，应注意防止采取紧急制动。
- 5、如果车辆有故障，等雾散去再行车，应当开亮雾灯、近光灯和双闪灯，紧靠路边停车，在车尾30米以外放置明显标志。



雨雾天气高速公路行车应该保持的距离是怎样的？

1、高速公路行车能见度小于500米大于200米时，开启近光灯、示宽灯和尾灯；时速不得超过80公里；与同一车道行驶的前车保持150米以上的行车间距。

2、高速公路行车能见度小于200米大于100米时，开启雾灯和近光灯、示宽灯、尾灯；时速不得超过60公里；与同一车道行驶的前车保持100米以上的行车间距。

3、高速公路行车能见度小于100米大于50米时，开启雾灯和近光灯、示宽灯、尾灯，时速不得超过40公里；与同一车道行驶的前车保持50米以上的行车间距。

4、高速公路行车能见度小于50米时，如已进入高速公路，按规定开启雾灯和近光灯、示宽灯、尾灯，在保证安全的前提下，驶离高速公路或驶往就近的服务区。



雨刮器



秋天还是比较容易下雨的，因此除了灯光以外，车辆的雨刮器也是要经常检查的。雨刮会出现的问题就是刮不干净或者有异响，因此在这种情况下，我们通过调整雨刮的工作间隙或者更换新的雨刮胶条就能解决。



我们列一些常见的雨刷器故障时的风挡玻璃会出现的情况

1. 带状条痕

产生的原因：雨刮胶条没有与玻璃充分接触。

解决方法：检查雨刷器总成或者更换新的雨刷器

2. 雾状条痕

产生原因：车玻璃上有油脂存在，或者雨刮器上有油脂。

解决方法：用中性清洗剂清理玻璃或者雨刷上的油脂

3. 工作的时候产生异响

产生原因：雨刷胶条磨损、臂杆及支架损坏

解决方法：更换雨刷器或者检查雨刷器总成。

4. 胶条裂痕/变硬

产生原因：雨刷器质量低下、受到化学物质腐蚀或者到使用寿命。

解决方法：更换雨刷器。



二、注意休息

俗话说“春困秋乏夏打盹儿，睡不醒的冬三月”，这是说爱睡觉的人最常用的口头禅。夏季天气炎热晚上休息不好，白天容易犯困能理解，然而到了秋高气爽的秋天，为什么人们反而还会出现“秋乏”的现象呢？

因为秋天，气候变得凉爽起来，人体出汗也减少，身体机体进入到了一个周期性的休整阶段，水盐代谢开始恢复平衡，人的心血管系统的负担也得到缓解，消化系统功能也日渐正常，然而此时人们的身体却有一种说不出的疲惫感，这就是人们常说的“秋乏”。



——拒绝危险发生 秋季行车



开车感觉累了，那就下车或者原地休息，与车毁人亡相比，耽误的时间可以忽略，生命重要。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/716140054111011012>