

## 采制样工考试《采制样工模拟卷考点》考试题

姓名：\_\_\_\_\_ 年级：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、问答题：粒度小于 13mm 时，测定全水分的煤样如何制取？
- 2、填空题：气体钢瓶必须定期进行检验。一般气体钢瓶，（ ）检验一次。腐蚀性气体钢瓶（ ）检验一次。
- 3、填空题：类别是指根据煤的（ ）和（ ）把煤划分成的大类。
- 4、填空题：用堆锥四分法缩分煤样时，每次缩分前，均必须把煤样至少混合（ ）次才可以进行缩分
- 5、单项选择题：某电厂装机容量为 2400MW，它相当于（ ）  
A. 2.4107W；  
B. 2.4106W；  
C. 2.4108W；  
D. 2.4109W
- 6、单项选择题：一采样单元为 200t 原煤，应采子样数为（ ）  
A. 6 个；  
B. 12 个；  
C. 18 个；  
D. 20 个
- 7、单项选择题：采取子样时，各个子样的质量要（ ），并且要一次采出，尽量不补铲。  
A、基本相等  
B、不等  
C、不同  
D、不一样
- 8、单项选择题：准确度合格的前提是（ ）  
A. 精密度不一定合格；  
B. 精密度合格；  
C. 与精密度无关
- 9、问答题：什么叫系统采样法？
- 10、单项选择题：下述误差是不可避免的（ ）  
A. 随机误差；  
B. 过失误差；  
C. 系统误差
- 11、判断题：粗碎机主要有颚式破碎机、较大的密封粉碎机、圆锥式破碎缩分联合机等。
- 12、单项选择题：氧气钢瓶通气管道及操作者身上不能带有（ ），以防氧气冲出，造成燃烧和爆炸事故。  
A、机器  
B、设备  
C、车头

- D、油脂
- 13、单项选择题：造成灰分测定误差的原因不包括（ ）。  
A、黄铁矿的氧化程度  
B、碳酸盐的分解程度  
C、水分含量多少  
D、固定硫的多少
- 14、填空题：褐煤及变质程度低的烟煤煤样极易（ ），除包装时必须用密封容器包装外，煤样送至化验室后应（ ）制样化验。
- 15、填空题：末煤混煤采样时，子样质量最少不得少于（ ）
- 16、填空题：元素分析中的可燃成分是（ ），而工业分析中的不可燃成分是（ ）
- 17、单项选择题：架空和其它吊运方式送样时，应将煤样（ ），防止样品掉下伤人。  
A、放下  
B、吊起  
C、托起  
D、吊挂牢固
- 18、单项选择题：为保证采样精密度，如按规定的子样质量和子样数采样的总质量达不到规定时，应增加（ ），直至总样质量符合要求。  
A、子样数  
B、子样质量  
C、子样数或子样质量  
D、总样数
- 19、判断题：破碎的作用是减少试样颗粒数，增加试样粒度，以减小缩分误差。
- 20、判断题：粉碎到粒度小于0.2mm后的干燥煤样表面积增加，又会从大气中吸收水分。因此刚磨制的粒度小于0.2mm的煤样立即装瓶。
- 21、问答题：煤炭采样和制样的目的？
- 22、填空题：作业现场的“四无”标准是无积煤、（ ）、无杂物、（ ）。
- 23、填空题：触电即电击伤是由于（ ）通过（ ）引起的损伤。
- 24、填空题：灰分特性曲线表示（ ）与（ ）的关系。
- 25、问答题：什么是质量基采样？
- 26、单项选择题：采样精密度应定期核对，时间间隔是（ ）个月  
A. 3  
B. 6  
C. 12  
D. 24
- 27、单项选择题：使用二分器缩分煤样时，缩分前不需要（ ）。  
A、过筛  
B、破碎  
C、混合  
D、干燥
- 28、单项选择题：接斗用于在煤流中落煤处截取子样，斗的开口尺寸至少应为被采样煤的最大粒度的（ ）倍。  
A、2.0-2.5  
B、2.5-3.0

G、3.0-3.5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/717050054053006110>