

施工现场专业人员-继续教育培训-土建质量员考试题库及答案

施工现场专业人员-继续教育质量员考试

一、单选题

1、下列关于《建筑工人实名制管理办法（试行）》（建市〔2019〕18号）的说法正确的是（）。

A、建筑企业应配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备，施工现场原则上实行封闭式管理，

B、相关电子考勤和图像、影像等电子档案保存期限不少于3年。

C、各级住房和城乡建设部门应按照“一随机、一公开”的要求，加强对本行政区域施工现场建筑工人实名制管理制度落实情况的日常检查

D、已录入全国建筑工人管理服务息平台的建筑工人，半年以上（含半年）无数据更新的，再次从事建筑作业时，建筑企业应对其重新进行基本安全培训
正确答案：A

2、下列关于危险源的说法错误的是（）。

A、炸药属于第一类危险源

B、工人操作失误是第二类危险源的

C、人站在高处属于第二类危险源

D、高处作业无防护栏杆属于第二类危险源

正确答案：C

3、外墙产生漏水需要三个要素，破坏任何一个要素，就可以阻止水的渗入。下列要素，不属于产生外墙漏水的要素的是（）。

一、水

B、压力

C、孔隙

d、压差

正确答案：B

4、下列关于《建筑市场用管理暂行办法》（建市[2017]241号）的说法错误的是（）。

形容词（adjectiv的缩写）用息由基本息、优秀用息和不良用息组成。

b.建筑市场各方用息公示期为：优秀用息公示期一般为 5 年。

C、利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的应列为黑名单

d.地方各级住房城乡建设部门应当建立异议用息投诉和复核制度，公开异议用息处理部门和联系方式。

正确答案：b。

5.关于舒明浩 123 应用于房屋建筑各专业工程制图，下列说法错误的是()。

A、新建、改建、扩建工程的各阶段设计图、竣工图

B、原有建(构)筑物和总平面的实测图

c、通用设计图纸和标准设计图纸

D、BIM 模型

正确答案：D

6.下列说法中，()的优点不属于承插式扣件式钢管支架。

A、安全可靠

B、搭拆快速

c、节约材料

d、灵活的架设尺寸

正确答案：D

7、下列关于《中华人民共和国劳动法》（2018 修正）中无效合同的说法错误的是（）。

形容词（adjectiv的缩写）违反法律、行政法规的劳动合同无效。

B、采取欺诈、胁迫等手段订立的劳动合同。是无效合同

C、无效的劳动合同，从出现争议的时候起，就没有法律约束力。

D、劳动合同的无效，由劳动争议仲裁委员会或者人民法院确认。

正确答案：C

8、按照《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》，应在（）对现场粘贴外墙饰面砖样板的粘结强度进行检验。

一、施工前

B、施工中

C、施工后

D、验收后

正确答案：A

9、下列标准中，不属于政府标准的是（）。

A、强制性标准

b.推荐的行业标准

C、推荐性地方标准

d.集团标准

正确答案：D

10.树名号 123 的最新版本是()。

A、2010 版

b, 2015 版

C、2017 版

D、2019 版

正确答案：C

11、下列任务中，不属于《“十三五”装配式建筑行动方案》（建科[2017]77号）中重点任务的是（）。

一、增强科技发展能力

B、提高工程质量安全

C、推行工程总承包

D、完善技术体系

正确答案：a

12、下列关于生产安全事故调查与处理的法律责任的说法错误的是（）。A、谎报或者瞒报事故的负法律责任

b.对伪造或故意破坏事故现场承担法律责任。

C、对事故发生单位处 500 万元以上 1000 万元以下的罚款

D、拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况 and 资料的负法律责任

正确答案：C

14.下列关于安全防护用品的说法错误的是()。

- A、每个场所的灭火器数量不应少于 2 具
- B、每个场所的灭火器数量不应少于 3 具
- C、每个场所的灭火器数量不应少于 4 具
- D、没有具体规定

正确答案：A

14、下列关于安全防护用品的说法错误的是（）。

- A、安全帽的下颌带必须扣在颌下，并系牢，松紧要适度。
- B、安全带高挂高用
- C、穿戴普通工作服操作转动机械时，袖口必须扎紧
- D、要按电杆的直径选择脚扣大小，并且不准用绳子或电

线代替脚扣绑扎鞋子。正确答案：B

15、下列关于专业技术人员继续教育规定(人社部令第 25 号)的中继续教育的原则说法是错误的的是（）。

- A、继续教育应当以经济社会发展和科技进步为导向。
- B、继续教育应以能力建设为核心，
- C、继续教育应突出针对性、实用性和前瞻性
- D、继续教育应坚持传统理论教学，提高国民素质

正确答案：b。

16、下列关于在建工程临时室内消防竖管的设置的说法正确的是（ ）。A、管径不应小于 DN70

B、当结构封顶时，应将消防竖管设置成环状

C、数量不应少于 1 根

D、没有具体规定

正确答案：B

17、下列关于洞口作业时，应采取防坠落措施的说法正确的是（ ）。A、当垂直洞口短边边长大于或等于 500 mm时，应在临空一侧设置高度不小于 1.5m 的防护栏杆

B、电梯井道内应每隔 2 层且不大于 15m 加设一道安全平网。

C、电梯井内的施工层上部，可以不用设置隔离防护设施。

D、当竖向洞口短边边长小于 500 mm时，应采取封堵措施

正确答案：b。

18、下列关于装配式装修施工的说法正确的是（ ）。

A、湿法施工

B、干法施工

C、现场现浇

D、半干法施工

正确答案：a

19、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB-2018）中，新增了下列子分部工程（）。

- A、特殊土地基基础工程
- B、基坑支护工程
- C、基础工程
- D、无筋扩展基础工程

正确答案：A

20、下列关于办公用房、宿舍的防火设计建筑构件的燃烧等级的说法正确的是（）。

- A、等级为 A
- B、等级为 A1
- C、等级为 B
- D、等级为 B1

正确答案：b。

21、下列关于建筑施工安全事故应急救援预案编制的说法正确的是（）。A、建筑施工安全事故应急救援预案由建设单位编制

- B、建筑施工安全事故应急救援预案由工程承包单位编制
- C、建筑施工安全事故应急救援预案由监理单位编制

D、实行工程总承包的，由分包单位编制后，交总包单位审查。

正确答案：B

22、有关液压爬升模板技术，下列说法错误的是（）。

A、根据工程具体情况，爬模技术可以实现墙体外爬、外爬内吊、内爬外吊、内爬内吊、外爬内支等爬升施工。

B、爬模组装一般需从已施工 2 层以上的结构开始，楼板需要滞后 4~5 层施工。C、爬模装置由模板系统、架体与操作平台系统、液压爬升系统、智能控制系统四部分组成。

D、适用于高层、超高层建筑框架结构施工

正确答案：a

23、下列关于工程技术人员职业道德的说法正确的是（）。

A、深入现场，服务基层，积极主动为基层单位服务，为工程项目服务 B、强化管理，争创效益对项目的人财物进行科学管理

C、不断更新业务知识，勤奋钻研，掌握新技术、新工艺

D、敬业爱岗，严格监督，严格按照有关技术标准规范实行监督，严格按照标准核定工程质量等级。

正确答案：A

24、下列任务中，不属于《“十三五”装配式建筑行动方案》（建科[2017]77号）中重点任务的是（）。

- A、增强科技发展能力
- B、提高工程质量安全
- C、推行工程总承包
- D、完善技术体系

正确答案：A

25、混凝土叠合楼板技术是指将楼板沿厚度方向分成两部分，底部是预制底板，上部后浇混凝土叠合层。预制底板厚度不宜小于（）。

- A、50mm
- B、60mm
- C、70mm
- D、80mm

正确答案：B

26、下列工作内容，不属于基于 BIM 的现场施工管理信息技术的是（）。A、合同管理

- B、深化设计
- C、场布管理
- D、进度管理

正确答案：c。

27、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB-2018）中共有（）条强制性条文。

A、3

B、4

C、5

D、6

正确答案：C

28、下列关于《建设工程项目管理规范》（GB/T -2017）的说法错误的是（）。A、《建设工程项目管理规范》（GB/T -2017）是为规范建设工程项目管理程序和行为，提高工程项目管理水平

B、应建立项目进度管理制度，明确进度管理程序，规定进度管理职责及工作要求

C、项目质量管理应坚持缺陷预防的原则，按照策划、实施、检查、处置的循环方式进行系统运作

D、项目管理机构应通过系统的成本计划，按成本组成、项目结构和工程实施阶段分别编制项目成本计划

正确答案：b。

29、下列关于生产安全事故调查与处理的法律责任的说法错误的是（）。A、谎报或者瞒报事故的负法律责任
B、伪造或者故意破坏事故现场的负法律责任
C、对事故发生单位处 500 万元以上 1000 万元以下的罚款
D、拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况 and 资料的负法律责任

正确答案：C

30、下列标准中，不属于推荐性地方标准的是（）。
A、《公共建筑空调采暖室内温度节能监测标准》
(DB11/T 1005-2013) B、《建筑工程施工质量评价标准》
(GB/T-2016)
C、《叠合整体式预制综合管廊工程技术规程》
DB23/T2278-2018
D、《四川省砌体结构工程施工工艺规程》(DB51/T
5039-2016)

正确答案：B

31、混凝土裂缝控制与结构设计、材料选择和施工工艺等多个环节相关。为了控制混凝土裂缝，下列有关施工工艺的措施中，错误的是（）。

- A、混凝土浇筑前，制定相应的混凝土温控技术措施
- B、混凝土浇筑时，采用分仓法施工
- C、混凝土浇筑时，采用分层法施工
- D、混凝土浇筑后，采取良好的养护措施

正确答案：B

32、灌注桩后注浆技术中，注浆目的不包括（）

- A、加固桩身混凝土
- B、加固桩侧土体
- C、加固桩底土体
- D、加固桩底沉渣

正确答案：bcd

二、多选题

1、下列关于危险性较大的工程的说法正确的有（）

- A、混凝土模板支撑工程：搭设高度 8m 及以上，或搭设跨度 18m 及以上属于危险性较大工程
- B、开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
- C、采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10kN 及以上的起重吊装工程。
- D、搭设基础标高在 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/726002141242011004>