

# 建设工程技术与计量（安装工程）《切割和焊接必看考点》模拟卷

姓名：\_\_\_\_\_ 年级：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、多项选择题：焊接时，根据阴极所吸收的能量的不同，所产生的电子发射有（ ）等几类。
  - A、热发射
  - B、电场发射
  - C、撞击发射
  - D、声发射
- 2、多项选择题：电阻焊的缺点有（ ）。
  - A. 无损检测受限
  - B. 搭接接头降低接头抗拉强度
  - C. 设备自动化高
  - D. 维修简单
  - E. 变形小
- 3、单项选择题：下列状态既有有固定的形状，又有固定体积的是（ ）。
  - A、固体
  - B、液体
  - C、气体
- 4、单项选择题：轻度电击者不会出现（ ）。
  - A、短暂的面色苍白
  - B、瞳孔扩大
  - C、四肢软弱
- 5、填空题：（ ）是指焊缝倾角  $0\sim 5^\circ$ ，焊缝转角  $165\sim 180^\circ$ （对接焊缝）；焊缝倾角  $0\sim 15^\circ$ ，焊缝转角  $115\sim 180^\circ$ （角焊缝）的焊接位置。
- 6、填空题： $\text{CO}_2$  气体钢瓶颜色为（ ）色，用黑漆标明“液化二氧化碳”字样。
- 7、单项选择题：下列不属于钨极氩弧堆焊特点的是（ ）。
  - A. 电弧密度高、焊接质量好
  - B. 填丝与焊接配合进行，熔池易控制，特别适用于薄小工传不同位置的焊接
  - C. 生产率高，适用于厚大工件的操作
  - D. 不宜在风大的地方施焊
- 8、单项选择题：关于职业病的防治，用人单位应承担的责任和义务包括（ ）。
  - A、对从事接触职业病危害因素作业的劳动者进行职业健康监护
  - B、对单位所有的劳动者进行职业健康监护
  - C、对从事接触职业病危害因素作业的正式工进行职业健康监护
- 9、填空题：内焰区的气体最高温度为（ ）。

)。

10、填空题：CO<sub>2</sub> 焊丝直径一般都采用（ ）mm 以下的焊丝。

11、多项选择题：水下焊接的方法有（ ）。A. 干法

- B. 湿法
- C. 局部湿法
- D. 局部干法
- E. 保护容器焊接

12、多项选择题：在焊接操作中，电流对人体的伤害主要有（ ）等几种形式。

- A、电击
- B、电伤
- C、电磁场伤害
- D、电疗

13、填空题：实芯焊丝是指适用于气焊、手弧焊、埋弧自动焊、电渣焊和气体保护焊等用途的（ ）。

14、单项选择题：生产安全事故的具体调查处理必须坚持（ ）不放过。

- A、二
- B、三
- C、四
- D、五

15、单项选择题：焊接变压器的二次线圈与焊件相连的一端必须接零（或接地），与焊钳相连的一端（ ）接零（或接地）。

- A、必须
- B、应该
- C、不能
- D、两可

16、单项选择题：碱性焊条比酸性焊条的脱氧能力（ ）。A. 弱

- B. 相同
- C. 强
- D. 不能比较

17、单项选择题：氧气切割过程中，金属燃烧应是（ ）反应。A. 置换

- B. 还原
- C. 吸热
- D. 放热

18、填空题：由焊接电源供给的，具有一定电压的两电极间或电极与焊件间，在气体介质中产生的强烈而持久的放电现象，称为（ ）。

19、填空题：（ ）是焊接接头中焊缝向热影响区过渡的区域，是焊缝边界上固液两相交错地共存而又凝固的部分。

20、填空题：电子束焊机真空机组安全运行必须采用（ ）

21、单项选择题：在密闭或狭小的仓室长时间进行二氧化碳气体保护焊时，应防止（ ）中毒。

- A、二氧化碳
- B、一氧化碳
- C、臭氧
- D、硫化氢

22、填空题：沿接头全长焊缝具有一定间隔的焊缝称为（

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/797143043200006100>