

2022~2023 汽车技师职业鉴定考试题库及答案

1. 车速表检测结束后，检验员应急踩制动踏板使滚筒停止转动。

正确答案：

错误

2. 在任何条件下，36V 电压都是安全的。

正确答案：

错误

3. 起动系的功用就是将机械能转变为蓄电池的电能，产生转矩，起动发动机。

正确答案：

错误

4. 客车及封闭车厢（或罐体）的车辆后悬不得超过轴距的（）。

A. 50%

B. 55%

C. 60%

D. 65%

正确答案：

D

5. 车辆识别代号（VIN）具有二十年内的唯一性。

正确答案：

错误

6. 假设某汽车制造厂去年生产一辆君威 3.0 所需时间为半年，今年生产同一型号车辆所需实际缩减为 5 个月，由于劳动时间减少造成的该种车辆成本降低属于经济性功能贬值。

正确答案：

错误

7. 任何二手车交易评估都完全采取自愿原则。

正确答案：

错误

8. 汽车 SRS 从引爆到泄气整个过程只有几秒钟的时间。

正确答案：  
错误

9. 转向轮偏转时，主销随之转动。

正确答案：  
错误

10. 车上外观检查，由检查人员人工检查汽车上部的灯光、安全装置、操纵装置、工作仪表和车身等是否装备齐全、工作正常、连接可靠和符合规定，检查的重点是灯光和安全装置。

正确答案：  
正确

11. 壳体与行星齿轮、半轴齿轮垫片的接触面应光滑、无沟槽。

正确答案：  
正确

12. 转向摇臂与摇臂轴安装时不应对正记号。

正确答案：  
错误

13. 示波器为电控发动机常用诊断的通用仪表。

正确答案：  
正确

14. 分析所有气缸点火电压过低（过高）的原因并说明检修要点？

正确答案：

过低原因“高压线绝缘破裂、漏电，点火线圈短路、点火时间过早，火花塞间隙小、混合气浓，所有气缸气缸压力过低。检修要点：检查高压线是否短路，时间是否过早，火花塞间隙是否过小，气缸压力等。过高原因：点火时间过迟；点火线圈接线柱不良；燃烧室积碳严重，气缸压力过大；高压电路中电阻过大；分电器盖不良；分火头烧蚀，间隙过大；火花塞电极间隙过大。

15. 行驶车速对滚动阻力系数没有影响。

正确答案：  
错误

16. 驾驶员的反应时间越长，汽车的制动距离越长。

正确答案：

错误

17. 承载式车身的安全性取决于其结构强度与刚度。

正确答案：

错误

18. 根据营销环境中各种力量对企业市场营销的影响，可以把市场营销环境分为（）。

A. 微观环境

B. 内部环境

C. 宏观环境

D. 外部环境

正确答案：

AC

19. 车身后部的车身反光标识应由白色单元开始、白色单元结束。侧面可以由红色单元开始，靠近车辆尾部的最后一个单元必须为红色单元。

正确答案：

错误

20. 调整轮毂轴承预紧度。将调整螺母旋到底，装上锁止垫，按规定力矩拧紧锁止螺母。

正确答案：

错误

21. 发电机内部定子或转子线圈某处有断路或短路导致充电电流不稳。

正确答案：

正确

22. 职业道德是做人的基础、是人生事业成功的重要保证。

正确答案：

正确

23. 汽车的技术使用寿命是指汽车从投入使用，到由于技术落后而被淘汰所经历的时间。

正确答案：

正确

24. 发动机单位时间的耗油量越大，燃油经济性越差。

正确答案：

正确

25. 车身安全性设计可以使碰撞力分散和减弱。

正确答案：

正确

26. 减轻汽车的整备质量，可以节约汽车的燃油消耗。

正确答案：

正确

27. 电器设备二级维护作业对蓄电池的技术要求是安装牢固，电解液面密度、高度符合规定。

正确答案：

正确

28. 销售员劝说能力的强弱是衡量销售员水平高低的重要标准。

正确答案：

正确

29. 在车底下工作时，不要直接躺在地上，应尽量使用卧板。

正确答案：

正确

30. 乘用车除前排座位外的其它排座位，按座垫中间位置测量的乘客舱内部不小于 400mm 时，每 400mm 核定 1 人。

正确答案：

正确

31. 制冷系统有空气，高压侧压力要比正常值低。

正确答案：

错误

32. 汽缸盖最容易产生裂纹的部位是进、排气门口间的隔梁处。

正确答案：

正确

33. 简述自动变速器道路试验内容和主要项目？

正确答案：

内容：检查换档车速、换档质量以及换档执行元件有无打滑，即可查出变速器的所有故障，路试前使发动机和自动变速器都达到正常工作温度，在路试中，如无特殊要求，通常应将超速档开关置于“ON”位置，并将模式选择开关置于普通或经济模式位置。

项目：升档检查，升档车速的。升档时发动机转速的。换档质量的。锁止离合器状态的。发动机制动作用的。强制降档功能的。

34. 发电机触点式调节器不工作可能是温度补偿电阻烧断。

正确答案：

正确

35. 两轮摩托车和轻便摩托车的方向把和导流板等左右对称的零部件离地面高度差不得大于。（ ）

A. 10mm

B. 15mm

C. 20mm

D. 25mm

正确答案：

A

36. 简述无水洗车和蒸汽洗车缺点？

正确答案：

无水洗车最大的缺点是对比较脏的车洗得不干净，由于无水洗车不具备用水洗和蒸汽洗车工艺上的压力冲刷，只用含酸、碱的清洗剂将颗粒物和污染物悬浮，而不能将黏附在车漆表面的颗粒物通过外力冲刷分离，特别是轮胎等藏垢较深的部位由于压力不足，是没法清洗干净的。最重要的是，单靠毛巾擦拭最容易对车漆造成摩擦，损伤漆面。

蒸汽洗车实际操作中发现清洗洁净力度并不够。由于喷出来的水雾压力较小，一些特别脏的车不一定能洗干净，而且会导致清洁棉刷或者洗车手套中残留一层泥沙，这些沙粒最容易对漆面造成磨损。目前来说，蒸汽洗车也不能对汽车底盘进行清洗。

37. 风扇离合器失效后，应立即修复后再使用。

正确答案：

错误

38. 在主人和主宾致祝酒辞时，应暂停进餐，停止交谈，注意倾听，可借此机会抽烟。

正确答案：

错误

39. 汽车 ABS 在滑路上的工作效果并不理想。

正确答案：

错误

40. 被围困浓烟区的人 要短呼吸，匍匐穿过浓烟区。

正确答案：

正确

41. 一般技术状况良好的蓄电池，单格电压应在 1.5V 以上，并在 5s 内保持稳定。

正确答案：

正确

42. 2004 年 9 月 6 日,在广州丰田汽车公司正式挂牌成立仪式上,广汽集团公开宣布,广州丰田佳美将单独建立销售渠道.然而业界有人担心在一汽丰田庞大而健全的销售渠道挤压下,广州丰田以佳美单一车型在 2006 年投产当年即实现年 10 万辆的产销目标似乎难以完成;一汽、丰田、广汽三方努力博弈下的广州丰田渠道之争逐渐升级。问题：

(1) 什么是销售渠道？

(2) 在竞争如此激烈的情况下，广汽毅然建立自己的销售渠道，这表明销售渠道存在哪些方面的功能？

正确答案：

(1) 销售渠道是指产品或服务从制造商流向消费者所经历的整个通道，该通道通常由制造商、中间商及其他辅助机构组成。

(2) 实体分销、风险承担、接洽、促销、谈判。

43. 如汽车制动跑偏，说明汽车某一侧车轮制动间隙过大。

正确答案：

正确

44. 使用量缸表测量时，必须使量杆与汽缸的轴线保持垂直。

正确答案：

正确

45. 如何对发动机作初步检查?

正确答案:

1、检查机油的数量和质量 2、冷却液的数量和质量 3、蓄电池的及其端子: 电解液、电压、端子状况 4、空气滤清器有无堵塞、污染 5、发动机皮带有无磨损、裂纹及偏差度 6、火花塞是否清洁、检查间隙并作适当调整 7、按发动机技术规格和要求检查点火正时。

46. 当飞轮上的点火正时记号与飞轮壳上的正时记号刻线对准时, 第一缸活塞正好处于压缩行程上止点位置。

正确答案:

错误

47. 乘用车是在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和 ( ) 或临时物品的汽车, 包括驾驶员座位在内, 它也可以牵引一辆挂车。

- A. 最多不超过 8 个座位
- B. 最多不超过 6 个座位
- C. 最多不超过 9 个座位
- D. 不少于 9 个座位

正确答案:

C

48. 按照我国《商标法》的规定, 只有省级以下 (不含省级) 行政区划的名称可以用于商标。

正确答案:

错误

49. 当检查到分电器触点有烧蚀, 在进行修磨之后还需使用洁净的纸片清除残存沙粒。

正确答案:

正确

50. 汽车制动系中鼓式车轮制动器按张开装置的形式不同可分为简单非平衡式制动器、平衡式制动器和自动增力式制动器。

正确答案:

错误

51. 液压制动系各车轮制动力均偏低, 主要原因为制动踏板自由行程太大, 制动液中有空气或变质, 制动主缸有故障, 增压器或助力器效能不佳或失效。

正确答案：  
正确

52. 机动车以某一初速度行驶做滑行试验时，滑行距离越长，说明该车传动系的传动功率越高。

正确答案：  
正确

53. 当竞争者降价时，企业也应该跟随降价。

正确答案：  
错误

54. 服务也需要创新。

正确答案：  
错误

55. 轴承滚子( )由于表面疲劳磨损造成的。

正确答案：  
麻点

56. 电喷汽油发动机燃油消耗过高，叙述可能的原因和可能出现的现象，谈谈车辆如何节油？

正确答案：

油耗高的原因： 1、操作方面：经常急加速、过多的用制动、经常在低速档工作。  
2、结构性能方面：空气滤清器堵塞、喷油脉宽过大、燃油压力过大（回油管堵）喷嘴安装有误造成漏油现象：严重时有冒黑烟、一般是 CO 排放超标、有生油味（HC 排放）。  
如何节油： 1、操作方面：预热保温、中速行驶、在行驶中缓慢加速，保持正常的冷却水温度，安全滑行。 2、维修保养：轮胎的选择，气压，前轮定位，四轮平衡，轮轴承的正确保养，离合器、制动行程的调整，供油系统、电控系统的维护调整。

57. 进行空调系统检修时，抽真空之前，应进行泄漏检查。

正确答案：  
正确

58. 中型载货汽车包括低速货车。

正确答案：

错误

59. 销售员在销售中要自信、自强表现出积极向上的精神面貌。

正确答案：

正确

60. 两个汽车销售公司互相调拨汽车时，操作时如上家给下家开机动车销售统一发票，下家给直接用户也开机动车销售统一发票。

正确答案：

正确

61. 产品是我们提供的各种商品和服务，也就是可以满足需要和欲望的任何东西。

正确答案：

正确

62. 活塞顶部式燃烧室的一部分，头部主要用于安装活塞环，而裙部可起导向作用。

正确答案：

正确

63. 营销员的仪表会在很大程度上直接影响销售效果。

正确答案：

正确

64. 汽车防抱死制动系统都以车轮滑移率为控制参数。

正确答案：

错误

65. 更换水泵的水封总成时应进行漏水试验，要求堵住水泵进出水口，将水注满叶轮腔，转动泵轴，检查各处应无漏水。

正确答案：

正确

66. 球笼式万向节装配后，用手推动球形壳时，球形壳在轴向范围内应能来回灵活移动。

正确答案：

正确

67. 简单描述冲焊制动器的优点。

正确答案：

减轻质量、性能提高、互换性高

68. 电控式动力转向系是在原有机械式转向系组成基础上增设一套液压助力装置。

正确答案：

错误

69. 制动器的抗热衰退性能是指汽车在连续制动时，其制动效能保持的程度。

正确答案：

正确

70. 合同是平等民事主体之间为实现一定经济目的，明确相互权利和义务关系的协议。

正确答案：

正确

71. 汽车的制动距离与地面的附着系数无关。

正确答案：

错误

72. 汽车的动力性评价的常用指标是：最高车速、加速能力和最大爬坡度。

正确答案：

正确

73. 成交技巧包括以下类型（）。

A. 假设型成交

B. 二选一法

C. 立即成交法

D. 长期成交型

正确答案：

AB

74. 汽车上广泛采用的起动机是靠拨叉强制使传动小齿轮轴向移动与飞轮齿圈啮合。

正确答案：

正确

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/806140123112010043>