

建设工程技术与计量（安装工程）《切割和焊接必看考点》模拟卷

姓名：_____ 年级：_____ 学号：_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题：生产安全事故的具体调查处理必须坚持（ ）不放过。
A、二
B、三
C、四
D、五
- 单项选择题：对切割用熔剂的要求是燃烧产物的熔点（ ）。
A、低
B、高
- 单项选择题：相对于常规焊接方法，激光焊接特点是对材料的加热时间（ ）。
A、长
B、短
- 单项选择题：氧熔剂方法切割紫铜、黄铜及青铜时，割嘴和被切割金属之间的距离根据金属的厚度决定，一般在（ ）之间。
A、50~100mm
B、20~50mm
- 单项选择题：强化金属材料有不同的手段，其考虑的出发点都在于（ ）。
A、使位错增殖
B、制造无缺陷的晶体
C、使位错适当的减少
- 单项选择题：气瓶装在车上，应妥善固定，横放时头部应朝向一方，垛高不得超过车厢高度，且不得超过（ ）层。
A、5
B、8
C、7
D、9
- 单项选择题：为了保护焊接工地其他人员的眼睛，一般在小件焊接的固定场所和有条件的焊接工地都要设立不透光的防护屏，屏底距离地面应留有不大于（ ）MM的间隙
A. 100
B. 200
C. 300

D. 400

- 8、单项选择题：下列不属于一级动火范围的是（ ）。
A、密闭室
B、大型油罐
C、酒精炉
- 9、多项选择题：（ ）三者之间能实现冶金化学结合，从而提高了结合强 A. 母材
B. 磨料
C. 钎料
D. 基体
E. 温度
- 10、单项选择题：在受限空间焊割作业场所内部氧含量低，为了改善内部操作者作业环境，可以向系统内部通（ ）。
A、氧气
B、氧气与空气混合气
C、压缩空气
D、氮气
- 11、多项选择题：乙炔着火应采用的灭火器材有（ ）。 A. 干粉
B. 干砂
C. 二氧化碳
D. 泡沫
E. 四氯化碳
- 12、填空题：常用的钨极有三种，相比之下放射性较大的是（ ）
- 13、单项选择题：紫外线对皮肤构成的伤害最大的是波长（ ） μm 。 A. 0.366
B. 0.25
C. 0.4
D. 0.5
- 14、单项选择题：氧气瓶一般使用（ ）年后进行复验，复验内容有水压试验和检验瓶壁腐蚀情况。
A、2
B、3
C、4
D、1
- 15、填空题：CO₂焊接电源的控制系统，通常要求具有提前（ ）、滞后（ ）等功能。
- 16、多项选择题：常用的硬度表示方法有（ ）等几种。
A、布氏硬度
B、洛氏硬度
C、詹姆斯硬度
D、维氏硬度
- 17、单项选择题：氧熔剂方法切割铸铁与切割高铬钢大致相同，但所用熔剂除铁粉外，还要加入（ ）的磷铁粉。
A、30%~35%
B、50%
- 18、单项选择题：用过高的电弧电压堆焊时，工件的熔深（ ）。

A、略有减小

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/816212100242010121>