

2022年安全员-A证-主要负责人（广东省）考试内容及考试题库（含答案）

1. 【判断题】生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。（）（ √ ）

2. 【单选题】太平建筑公司承建黄平市友好饭店的扩建项目，该项目由黄平市建筑设计院设计，广平监理公司监理。请回答：（1）根据《建设工程安全生产管理条例》，太平建筑公司应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位，设置明显的（）。（ B ）

- A、安全提示标志
- B、安全警示标志
- C、安全标志
- D、警示提示标志

3. 【单选题】2017年5月3日，正值当地雨季，已连降暴雨。某大桥7-8#孔满堂支架已搭设完毕，分级顶压载荷已完成，正在进行堆载调平和雨水排除作业。事发上午，总监办现场监理人员履行完正常的监理检查，并询问了相关现场问题。因暴雨又至，便离开现场返回工地办公室。中午，支架中部堆载区突然发生坍塌，使在支架上作业的4名施工人员随支架一起坠落，导致了2人死亡，2人受伤。请回答：

（3）脚手架工程的雨期施工，落地式钢管脚手架应当高于自然地坪（），并夯实整平，留一定的散水坡度，在周围设置排水措施，防止雨水浸泡脚手架。

- （ B ）
- A、5mm
 - B、0mm
 - C、75mm
 - D、100mm

4. 【单选题】某中高层居民楼项目施工现场，A物料提升机吊笼停在五层，柯某正在此楼层进行卸料作业，提升机操作人员李某临时离开。这时另一班组喊叫要求降落相邻的B物料提升机，经过此地的工人李某听到呼喊声后错误的开动了正在卸料A提升机；柯某正跨于吊笼与平台之间，降落的提升机使柯某失去重心，从五层井架平台坠落到井架底死亡。请回答：

（2）工人李某若想从事起重机械作业，则应取得（）。（ D ）

- A、施工员证书
- B、安全生产考核合格证书
- C、企业考核证书

D、特种作业操作资格证书

5. 【判断题】在脚手架上拉设缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管及起重设备时应符合设计要求。（）（ × ）

6. 【单选题】元广建设集团是一大型建筑公司，根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国安全许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证，请判断下列论述是否正确：

（4）元广建设集团在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期5年。（）（ B ）

A、正确

B、错误

7. 【单选题】企业取得安全生产许可证，应当具备安全生产条件，下列哪项不是企业取得安全生产许可证的安全生产条件（）。（ C ）

A、建立、健全安全生产责任制；制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B、安全投入符合安全生产要求

C、项目负责人和安全生产管理人员经考核合格

D、设置安全生产管理机构；配备专职安全生产管理人员

8. 【单选题】某地丽城建筑施工有限公司作为总承包单位承建该地某住宅项目，该项目建筑面积为6万平方米。在焊接作业中，由于焊工王某等3人移动电焊机时没有切断电源，发生触电事故，造成三名电焊工人触电身亡。事后经查该施工企业并未配备专职安全人员，未对电焊工人进行有针对性的安全生产培训。请回答：

（3）项目经理应明确施工用电管理人员、电器工程技术人员和各分包单位的电气负责人。（）（ A ）

A、正确

B、错误

9. 【判断题】塔吊式起重机起吊前，应对安全装置进行检查，确认合格后方可起吊。（）（ √ ）

10. 【单选题】资格证书有效期满需要延期的，建筑施工特种作业人员应当于期满前3个月内向（）申请办理延期复核手续。（ C ）

- A、省级建筑主管部门
- B、县级建筑主管部门
- C、原考核发证机关
- D、工商管理部门

11. 【单选题】太平建筑公司承建黄平市友好饭店的扩建项目，该项目由黄平市建筑设计院设计，广平监理公司监理。请回答：（3）因为黄平市友好饭店未按约定提供施工所需建筑材料，致使工程暂时停止施工，（）应当做好现场防护。

（ C ）

- A、黄平市建筑设计院
- B、广平监理公司
- C、太平建筑公司
- D、黄平市友好饭店

12. 【判断题】建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员应当在安全生产考核合格证书有效期届满前3个月内，经所在企业向原考核机关申请证书延续。（）（ √ ）

13. 【单选题】某房地产开发集团将某高档小区建设项目发包给天鼎建设公司承建。为早日开盘追回投资，该房地产开发集团以工程款结算相要挟，压缩合同约定的工期，要求天鼎建设提前交付投入市场。为此，该施工企业从人才市场招聘大量无经验的社会人员，在未经系统培训的前提下即投入作业，最终新招聘的李某等人由于缺乏安全隐患意识，在木工操作间内作业时吸烟，引发火灾。请回答：

（2）新招聘的李某等新员工必须接受的首次安全生产方面的基本教育是（）。

（ D ）

- A、安全思想教育
- B、安全法制教育
- C、安全技能教育
- D、三级安全教育

14. 【判断题】建筑施工企业应当定期对兼职安全巡查员进行安全教育培训。（）

（ √ ）

15. 【单选题】2008年某施工现场发生大面积模板坍塌事故，造成18人死亡，多人受伤，直接经济损失高达数1200万元。经调查，事故直接原因是施工单位违规施工、冒险作业、基坑严重超挖；支撑体系存在严重缺陷且钢管支撑架设不及时；

垫层未及时浇筑。监测单位施工监测失效，施工单位没有采取有效补救措施。请回答：

(2) 次事故等级，应逐级上报至 () 和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

(C)

- A、设区的市级人民政府安全生产监督管理部门
- B、省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门
- C、国务院安全生产监督管理部门
- D、以上都可以

16. 【判断题】搭设高度超过 1m 以上的支撑架体应设置作业人员登高措施。 ()

(X)

17. 【判断题】从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 () (√)

18. 【单选题】项目组朱某、王某、彭某、李某四人在总装基地装配车间内铺设轮胎龙门吊小车电缆线。铺设一段后，天下雨，由于要赶工期，四人一起在雨期施工作业，先安装电缆拖铃，然后再铺设电缆。不料在铺设电缆的时候发生了触电伤亡事故。据事故调查，该项目安全管理不到位，施工组织设计中没有现场临时用电方案，也没有安全管理人员。出事地点配电箱没有配备漏电保护开关，现场用电采用的是三相四线制。请回答：

(4) 对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于 () 。 (B)

- A、一处
- B、两处
- C、三处
- D、四处

19. 【单选题】某建设公司承建某地高层花园酒店项目。在施工现场进行第 10 层模板搭设时，外架安全网等防护措施没有同步跟进，1 名木工在脚手架上搭设模板过程中不慎跌落，当场死亡。事故后调查发现，项目负责人身兼多职，长时间没有出现在现场，安全生产管理机构形同虚设，专职安全管理人员没能履行日常检查的职责。请回答：

(1) 模板工程作业高度在 () 时，应根据高处作业安全技术规范的要求进行操作和防护。 (B)

- A、1m 和 1m 以上
- B、2m 和 2m 以上
- C、3m 和 3m 以上

D、4m 和 4m 以上

20. 【多选题】下列对照明用电的安全技术措施描述正确的是（）。
(BCDE)

- A、拉电开关距离地面高度 1-2 米
- B、电器、灯具的相线必须经过开关控制
- C、使用手持照明灯具电源电压不超过 36V
- D、使用手持照明灯具灯泡外部要有金属保护网
- E、临时照明线路必须使用绝缘导线

21. 【判断题】当物料提升机安装高度大于或等于 30m 时，不得使用缆风绳。（）
(√)

22. 【多选题】根据《安全生产法》规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（）及同时投入生产和使用。（ BD ）

- A、同时勘察
- B、同时设计
- C、同时审批
- D、同时施工
- E、同验收

23. 【单选题】某地第七建设工程有限公司以总承包身份承建当地和平饭店建设项目，并将建筑起重机械的安装工程发包给当地高制机械安装有限公司，项目的主体部分发包给具有相应资质的第三建筑有限公司。高制机械安装公司人员在现场安装物料提升机时，抽调民工参与机械的安装作业，造成机械倒塌，多人被压身亡，及经调查发现，高制机械在施工现场并没有配置安全管理人员。请回答：

(4) 物料提升机的安装、拆除作业人员必须经过专门培训，取得特种作业资格证。（） (A)

- A、正确
- B、错误

24. 【单选题】某建设公司承建某地高层花园酒店项目。在施工现场进行第 10 层模板搭设时，外架安全网等防护措施没有同步跟进，1 名木工在脚手架上搭设模板过程中不慎跌落，当场死亡。事故后调查发现，项目负责人身兼多职，长时间没有出现在现场，安全生产管理机构形同虚设，专职安全管理人员没能履行日常检查的职责。请回答：

(3) 根据《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的（ ），构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。（ D ）

- A、追究民事责任
- B、追究行政处分
- C、追究相应责任
- D、暂停或者撤销其与安全生产有关的资格

25. 【单选题】某地商业广场工程在施工过程中，泥工班长按照项目部安排，带领9名泥工开始裙楼东天井加盖现浇钢筋混凝土屋面施工。在施工工程中，天井屋面从中间开始下沉并迅速导致整体坍塌，发生一起模板坍塌事故，造成8人死亡、3人重伤。事故后相关部门组织调查组进入现场调查发现：（1）对于超过一定规模的危险性较大的模板支撑系统搭设未编制专项施工方案、未组织专家论证、未组织技术和安全交底。（2）施工、监理单位未正确履行职责，安全检查流于形式。

（3）安全生产培训教育不落实。技术人员缺乏必要的安全生产常识和自我保护能力。请回答：

（4）技术人员每年接受安全生产培训的时间，不得少于（ ）学时。（ B ）

- A、15
- B、20
- C、30
- D、36

26. 【单选题】制定《中华人民共和国安全生产法》的目的是为了加强（ ）工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。（ A ）

- A、安全生产
- B、监督管理
- C、经济建设
- D、安全管理

27. 【判断题】核设施事故适用《生产安全事故报告和调查处理条例》。（ ）
（ × ）

28. 【单选题】用人单位因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过（ ）小时。

- （ C ）
- A、三十

- B、四十
- C、三十六
- D、五十

29. 【判断题】特种设备检验、检测机构的检验、检测人员可以在两个以上检验、检测机构中执业。（）（ × ）

30. 【单选题】由政府建设行政主管部门对施工企业实施的安全生产评价，称为（）。（ B ）

- A、第一方评价
- B、第二方评价
- C、第三方评价
- D、上级督查

31. 【判断题】安全交底是指生产负责人在生产作业前对直接生产作业人员进行的该作业的安全操作规程和注意事项的培训，并通过书面文件方式予以确认。（）（ √ ）

32. 【多选题】每个刚进企业的新员工必须接受的首次安全生产方面的基本教育包括（）。（ ABD ）

- A、公司
- B、项目
- C、政府
- D、班组
- E、行业

33. 【多选题】生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（）。（ ABC ）

- A、建立、健全本单位安全生产责任制
- B、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
- C、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
- D、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
- E、督促落实本单位安全生产整改措施

34. 【多选题】根据《广东省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产标准化评定工作实施细则》规定，建筑施工企业具有下列情形之一的（），经企业评定主体评审确认，且公示无异议的，安全生产标准化评定结论为不合格。（ ABDE ）

A、未按规定开展建筑施工企业自评或申报工作的

B、企业近三年所承建的工程项目发生较大及以上或发生 2 起及以上一般生产安全责任事故的

C、企业近三年所承建的已竣工工程项目安全生产标准化评定不合格率超过 1%的

D、施工企业所承建的任一工程项目在一个安全生产动态管理扣分周期内被扣满 60 分，或该企业所有被扣分工程项目平均扣分值达到 45 分以上

E、因施工现场管理混乱，被省级及以上住房城乡建设行政主管部门安全生产督查发现存在重大安全隐患，责令停工整改的

35. 【判断题】生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生一般生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照规定处以上一年收入百分之四十的罚款。（）（ × ）

36. 【多选题】头部防护类的劳动防护用品包括（）。（ ACE ）

A、安全帽

B、电焊面罩

C、工作帽

D、长管面具

E、防寒帽

37. 【单选题】某地施工单位承建当地新政府大楼建设工程。该大楼高 35 米，建筑面积 12380 m²，施工时采用满堂落地扣件式钢管脚手架，选用的钢管规格为 $\phi 48.3 \times 3.6\text{mm}$ ，钢管设置的步距为 1.5 米，立杆横距为 1.2 米，跨距为 1.5 米，连墙件按三步四距设置，采用竹串片脚手板，脚手架外围采用密目式安全立网封闭。

（4）根据相关规定，满堂脚手架应设爬梯，且爬梯踏步间距不得大于（）mm。

（ C ）

A、500

B、400

C、300

D、100

38. 【单选题】在施工现场，工作面边沿无围护设施或围护设施高度低于（）时的高处作业，称为临边作业。（ B ）

- A、60cm
- B、80cm
- C、100cm
- D、120cm

39. 【单选题】遇有（ ）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。（ C ）

- A、4级
- B、5级
- C、6级
- D、7级

40. 【单选题】依据《刑法》规定，安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定的，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的（ ）和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。（ B ）

- A、监理人员
- B、主管人员
- C、施工人员
- D、安全管理人员

41. 【单选题】一级动火作业应由所在单位行政负责人填写动火申请表，编制安全技术措施方案，报公司安全部门审查批准后，方可动火。动火期限为（ ）天。（ C ）

- A、3
- B、2
- C、1
- D、7

42. 【判断题】遇有五级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。（ ）（ × ）

43. 【判断题】风速大于8m/s时，应停止施工升降机安装作业。（ ）（ × ）

44. 【单选题】某建设公司承建某地高层花园酒店项目。在施工现场进行第 10 层模板搭设时，外架安全网等防护措施没有同步跟进，1 名木工在脚手架上搭设模板过程中不慎跌落，当场死亡。事故后调查发现，项目负责人身兼多职，长时间没有出现在现场，安全生产管理机构形同虚设，专职安全管理人员没能履行日常检查的职责。请回答：（1）模板工程作业高度在（ ）时，应根据高处作业安全技术规范的要求进行操作和防护。（ B ）

- A、1m 和 1m 以上
- B、2m 和 2m 以上
- C、3m 和 3m 以上
- D、4m 和 4m 以上

45. 【判断题】施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。（ ）（ √ ）

46. 【单选题】新建改建扩建工程项目安全设施、职业健康“三同时”是指（ ）。（ D ）

- A、同时规划、同时建设、同时竣工
- B、同时设计、同时施工、同时验收
- C、同时设计、同时施工、同时投入使用
- D、同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

47. 【单选题】为保证有效投入安全资金，企业应编制（ ）。（ B ）

- A、资金使用计划
- B、安全技术措施计划
- C、施工组织计划
- D、资金审查计划

48. 【单选题】某地城建集团将一栋高 30m，建筑面积为 8000 m² 写字楼拆除项目，发包给不具有爆破与拆除资质的亿方劳务公司，由于该劳务公司没有相关的作业经验，不了解拆除作业的危险性，未对作业的相关人员进行技术交底。在未制定施工方案的情况下，施工班组长凭借以往经验进行拆除作业。当第 7 层承重梁拆至一半时，楼板不堪重负，全部楼板塌下，造成多名作业人员被压身亡，现场管理人员匆忙组织作业人员进入事故现场进行抢险救援，造成二次坍塌，扩大事故后果。请回答：

（1）该项目必须制定生产安全事故应急救援预案，成立组织领导机构，组织满足拆除施工要求的劳动力，并应配备抢险救援器材。（ ）（ A ）

- A、正确

B、错误

49. 【单选题】在以下的单位中，除（）企业以外，都应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。（ B ）

- A、金属冶炼
- B、交通运输
- C、建筑施工
- D、矿山

50. 【单选题】某地商业广场工程在施工过程中，泥工班长按照项目部安排，带领9名泥工开始裙楼东天井加盖现浇钢筋混凝土屋面施工。在施工工程中，天井屋面从中间开始下沉并迅速导致整体坍塌，发生一起模板坍塌事故，造成8人死亡、3人重伤。事故后相关部门组织调查组进入现场调查发现：（1）对于超过一定规模的危险性较大的模板支撑系统搭设未编制专项施工方案、未组织专家论证、未组织技术和安全交底。（2）施工、监理单位未正确履行职责，安全检查流于形式。

（3）安全生产培训教育不落实。技术人员缺乏必要的安全生产常识和自我保护能力。请回答：

（1）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该生产安全事故发生后由事故发生地（）人民政府负责调查。（ C ）

- A、省级
- B、县级以上
- C、设区的市级
- D、市级

51. 【单选题】事故调查中需要进行技术鉴定的，技术鉴定所需时间（）事故调查期限。（ B ）

- A、全部计入
- B、不计入
- C、计入一半
- D、计入二倍

52. 【单选题】职业病防治工作坚持（）的方针。（ B ）

- A、安全第一、预防为主
- B、预防为主、防治结合
- C、预防为主、综合治理
- D、预防为主、分类管理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/856114130020010043>