变电安规练习题及答案

- 1、运维人员在高压回路上使用钳型电流表的测量工作,应由两人进行。非运维人员测量时,应填用变电站(发电厂)()。
 - A、第一种工作票
 - B、B. 第一种工作票
 - C、带电作业工作票
 - D、D. 二次工作安全措施票

答案: B

- 2、作业时,起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与110kV 架空输电 线及其他带电体的最小安全距离小于()时,应制定防止误碰带电设备的安全 措施,并经本单位批准。
 - A, 5.0m
 - B, 5. 5m
 - C> 6. 0m
 - D, 6. 5m

答案: A

- 3、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于()mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。
 - A, 900
 - B, 950
 - C. 1000
 - D, 1050

答案: D

- 4、雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应()。
- A、穿绝缘靴
- B、穿雨衣
- C、穿绝缘鞋
- D、穿防电弧服

答案: A

- 5、220kv设备验电时,人体应与验电设备保持()m安全距离。
- A, 3. 00
- B, B. 2. 80
- C, C. 2. 70
- D, 2. 55

- B、B. 接地网 C、带电设备 D、D. 停电设备 答案: B
- 47、因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得() 同意,并在工作负责人的监护下进行。
 - A、工作负责人
 - B、专责监护人
 - C、工作票签发人
 - D、工作许可人

答案: D

- 48、使用绝缘电阻表测量高压设备绝缘,应由()
- A、一人
- B、两人
- C、三人
- D、四人

答案: B

- 49、在没有脚手架或者在进,或中的脚手架上工作。高度超过()时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。
 - A, 1. 5m
 - B, 1.2m
 - C, 1. Om
 - D > 0.8m

答案: A

- 50、() kV及以下设备可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏。
 - **A**、35
 - B, 110
 - C, 220
 - D, 330

- 51、送电合闸操作应按照()的顺序进行。
- A、断路器开关一电源侧隔离开关刀闸一负荷侧隔离开关刀闸
- B、断路器开关一负荷侧隔离开关刀闸一电源侧隔离开关刀闸

- C、负荷侧隔离开关刀闸一电源侧隔离开关刀闸一断路器开关
- D、电源侧隔离开关刀闸一负荷侧隔离开关刀闸一断路器开关

答案: D

52、经设备运维管理单位考试合格并批准的本单位的检修人员,可进行() 及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作,监护人应是同一单位的检修人员或设备运维人员。

A, 220kV

B, B. 330kV

C, C. 500kV

D, 750kV

答案: A

53、带电作业工具的机械预防性试验标准:静荷重试验为()倍额定工作负荷下持续()min,工具无变形及损伤者为合格。

A, 1.2; 1

B, B. 1.0; 2

C, 1.0; 1

D, D. 1. 2; 2

答案: A

54、使用油压式千斤顶时,任何人不得站在安全栓的()o

A、前面

B、后面

C、左面

D、右面

答案: A

55、本规程适用于在海拔()交流 10kV_1000kV、直流±500kV_±800kV (750kV 为海拔 2000m 及以下值)的高压架空电力线路、变电站(发电厂)电气设备上,采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业。

A、1500m 及以下

B、1500m 以下

C、1000m 及以下

D、D. 1000m 以下

答案: 0

56、短时间退出防误操作闭锁装置时,应经()或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。

- A、变电运维班(站)长
- B、B. 发令人
- C、调控人员
- D、监护人

答案: A

- 57、工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更(),工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意并及时恢复。
 - A、组织措施
 - B、B. 事故紧急处理措施
 - C、安全措施
 - D、检修方案

答案: C

- 58、电缆直埋敷设施工前应先查清(),再开挖足够数量的样洞和样沟,摸清地下管线分布情况,以确定电缆敷设位置及确保不损坏运行电缆和其他地下管线。
 - A、图纸
 - B、电缆运行记录
 - C、历史资料
 - D、电缆出厂资料

答案: A

- 59、等电位作业人员在电位转移前,应得到()的许可。
- A、工作票签发人
- B、工作许可人
- C、工作负责人
- D、专责监护人

答案: C

- 60、二级动火时, ()可不到现场。
- A、工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)
- B、动火负责人或动火执行人
- C、消防监护人或动火执行人
- D、运维许可人或动火执行人

- 61、使用工具前应进行检查,机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用,不准使用()的机具。
 - A、A. 已变形、已破损

- B、已破损或有故障
- C、已变形或有故障
- D、D. 已变形、已破损或有故障

答案: D

- 62、接地线、接地刀闸与检修设备之间不得连有()。
- A、断路器(开关)或熔断器
- B、断路器(开关)或隔离开关(刀闸)
- C、任何设备
- D、隔离开关(刀闸)或熔断器

答案: A

- 63、钢丝绳(起重用)的检查周期是(),试验周期是()。
- A、A. 2月,1年
- B、B. 1月,1年
- C、C. 1月, 半年
- D、D. 3月,1年

答案: C

- 64、带电作业应设专责监护人。监护人()。监护的范围不准超过一个作业点。复杂或高杆塔作业必要时应增设(塔上)监护人。
 - A、不准直接操作
 - B、可以直接操作
 - C、在无触电危险情况下可以直接操作
 - D、在工作负责人允许的情况下可以直接操作

答案: A

- 65、变更工作负责人或增加工作任务,如()无法当面办理,应通过电话 联系,并在工作票登记薄和工作票上注明。
 - A、工作票签发人和工作许可人
 - B、工作票签发人或工作许可人
 - C、工作票签发人和专责监护人
 - D、C. 工作票签发人或专责监护人

- 66、线路停电检修工作结束时(),或线路工作许可人应将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务做好记录。
 - A、值班调控人员
 - B、专责监护人

- C、工作票签发人
- D、工作负责人

答案: A

- 67、用计算机生成或打印的动火工作票应使用统一的票面格式,由()审核无误,手工或电子签名后方可执行。
 - A、技术负责人
 - B、安监人员
 - C、工作票签发人
 - D、运维负责人

答案: C

- 68、等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣裤、手套、袜和鞋,750kV. 1000kV等电位作业人员还应戴面罩),且各部分应()。等电位作业,屏蔽服内还应穿着()内衣。
 - A、绝缘良好涤棉
 - B、B. 连接良好阻燃
 - C、充分绝缘棉质
 - D、密封完好透气

答案: B

- 69、带电水冲洗一般应在良好天气时进行。风力大于(),气温低于-3℃,或雨、雪、雾、雷电及沙尘暴天气时不宜进行。
 - **A**、3级
 - B、4级
 - C、5级
 - D、6级

答案: B

- 70、起重工作中,重量达到起重设备额定负荷的()及以上。应制定专门的安全技术措施,经本单位批准,作业时应有技术负责人在场指导,否则不准施工。
 - A, 90%
 - B, 80%
 - C, 70%
 - D, 85%

答案: A

71、移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线应使用()芯软橡胶电缆。

- A, __
- B、B. 三
- C、四

D>五

答案: B

72、承发包工程中,工作票可实行"双签发"形式。签发工作票时,双方()在工作票上分别签名,各自承担本部分工作票签发人相应的安全责任。

- A、工作票签发人
- B、工作负责人
- C、项目负责人
- D、专责监护人

答案: A

73、在变、配电站(开关站)的带电区域内或邻近带电线路处,禁止使用()0

- A、绝缘梯子
- B、金属梯子
- C、竹梯子
- D、木梯子

答案: B

74、在配电装置上,接地线应装在该装置()的规定地点,应去除这些地点的油漆或绝缘层,并划有()标记。

- A、A. 导电部分黑色
- B、绝缘部分红色
- C、裸露部分绿色
- D、检修部分黄色

答案: A

75、在室内高压设备上工作,应在()悬挂"止步,高压危险!"的标示牌。

- A、工作地点两旁运行设备间隔的遮栏(围栏)上
- B、工作地点对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上
- C、禁止通行的过道遮栏(围栏)上
- D、检修设备上

答案: ABC

76、电气设备上工作,检修设备和可能来电侧的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应断开(),隔离开关(刀闸)操作把手应锁住,确保不会误送电。

A、控制电源和保护出口压板

- B、B. 合闸电源和保护出口压板
- C、控制电源
- D、D. 合闸能源

答案: CD

- 77、高处作业均应先(),方可进行。
- A、搭设脚手架
- B、使用高空作业车
- C、使用升降平台
- D、采取其他防止坠落措施

答案: ABCD

78、变电站(生产厂房)内外的电缆,在进入()等处的电缆孔洞,应用防火材料严密封闭。

- A、控制室
- B、电缆夹层
- C、控制柜
- D、开关柜

答案: ABCD

- 79、作业现场的()和()等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。
 - A、生产条件和生产设施
 - B、生产条件和安全设施
 - C、劳动防护用品
 - D、安全工器具

答案: BC

- 80、工作票由()填写。
- A、工作负责人
- B、B. 工作许可人
- C、工作班成员
- D、D. 工作票签发人

- 81、工作票签发人应是()的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员。
 - A、熟悉工作班成员的工作能力
 - B、熟悉人员技术水平

- C、熟悉设备情况
- D、熟悉本规程

答案: BCD

- 82、检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,应按下列()条件进行:
- A、全体作业人员撤离工作地点
- B、将该系统的所有工作票全部终结
- C、拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏
- D、应在工作负责人和运维人员进行全面检查无误后,由运维人员进行加压 试验

答案: ACD

- 83、倒闸操作前应先核对(),操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音。
 - A、系统方式
 - B、设备名称
 - C、C. 编号
 - D、D. 位置

答案: ABCD

- 84、工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认(),方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。
 - A、所有工作班组均已竣工
 - B、B. 接地线已拆除
 - C、作业人员已全部撤离线路
 - D、与记录核对无误并做好记录

答案: ABCD

- 85、SF6 配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,以下做法正确的是()。
- A、立即封堵泄漏点
- B、人员应迅速撤出现场
- C、开启所有排风机进行排风
- D、未佩戴口罩人员禁止入内

答案: BC

- 86、关于现场人员变更,下列说法正确的是()。
- A、工作负责人允许变更一次
- B、非特殊情况不得变更工作负责人
- C、变更工作班成员时,应经工作票签发人同意

D、原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接

答案: ABD

87、起重时,重量达到起重设备额定负荷的90%及以上时,应(),否则不准施工。

- A、制定专门的安全技术措施
- B、经本单位批准
- C、作业时应有技术负责人在场指导
- D、作业时应有工区领导在场指导

答案: ABC

- 88、汽车起重机行驶时,以下做法正确的是()。
- A、应将臂杆放在支架上
- B、吊钩挂在挂钩上并将钢丝绳收紧
- C、禁止上车操作室坐人
- D、D. 吊钩挂在挂钩上并将钢丝绳放松

答案: ABC

89、高空作业车(包括绝缘型高空作业车、车载垂直升降机)应按 GB/ T9465 标准进行() o

- A、配置
- B、试验
- C、维护
- D、保养

答案: BCD

- 90、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应完成()手续,工作班方可开始工作。
 - A、交代工作负责人到现场再次检查所做的安全措施
 - B、对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压
 - C、对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项
 - D、和工作负责人在工作票上分别确认、签名

答案: BCD

- 91、线路停电时,应先将该线路可能来电的所有()全部拉开,手车开关应 拉至试验或检修位置,验明确无电压后,在线路上所有可能来电的各端装设接 地线或合上接地刀闸(装置)。
 - A、断路器(开关)
 - B、B. 线路隔离开关(刀闸)

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/90503334000
1011104