

U 型件弯曲模设计

摘 要

本次设计的为 U 型弯曲模设计，经过分析决定使用冲压的方式进行设计，通过计算设计出 U 型件的合理尺寸以及冲裁力、卸料力等计算确定压力机的型号。再通过分析计算出所需要的模具，以此模具将所需要的 U 型件生产出来。

关键词：冲压;冲孔;落料

目 录

前 言	1
1 冲压工艺设计	2
1.1 产品的工艺分析	2
1.1.1 产品简介	2
1.1.2 材料的选取	2
1.2 工艺方案的选取	2
1.2.1 工艺方案的确定	2
2 弯曲工艺计算	4
2.1 排样图以及搭边值的计算	4
2.1.1 排样图	4
2.1.2 搭边值	4
2.2 凸凹模刃口尺寸的计算	4
2.2.1 凸凹模刃口尺寸的计算	5
2.2.2 落料力与冲孔力的计算	7
3 模具结构设计选择	7
3.1 选择适合的模具结构	7
3.1.1 复合模	7
3.1.2 正装与倒装的选择	7
3.2 工作零件的设计	8
3.2.1 凸模尺寸计算	8
3.2.2 凹模尺寸计算	8
4 冲压设备的选用	9
4.1 冲压设备简介	9
4.2 压力机的选择	9
5 模具总图及其工艺分析	10
5.1 模具结构图	10
5.1 螺纹孔和销孔的放置	12
5.2 弹簧的选择	12
5.3 模架的选择	12

5.3.1 以导柱为装配基准的装配	13
5.3.2 以导套为装配基准的装配	13
5.4 总装配	13
总 结	14
致 谢	15
附 录	16
参考文献	17

前 言

模具的历史悠久，我国也很早会模具制造，可以追溯到夏商周时期，那时候人们就会制造青铜器满足人们的生活需要，随着工艺技术的不断进步，到了现代，人们已经可以通过模具大批量生产所需要的产品。在生产生活中，塑料模具和冷冲模具占据了很大一部分比例。本次着重介绍一下冷冲模具及其应用前景。

冷冲模是以塑料变形为理论基础，综合了材料学、力学、机械设计等工艺的多学科的应用，是一种使用性很强的学科。在科技高度发达的今天，冷冲模具发展与时俱进。与生产生活紧紧贴合在一起，作为初学者的我们，要注重理论和实际相结合，不能死记参考书。应该对冷冲进行系统性的理解，慢慢渗透后再结合参考书上的表格公式对模具尺寸进行计算，再对模具工艺进行分析，直到自己慢慢搞懂，最后成为自己的知识才是我们的最终目标。在这之前，我们已经学过一些关于机械原理的一些东西，我们也将把之前学的机械知识牢牢掌握，了解机械制造业的基础，我们才能更好的学习冷冲模具设计与制造。

在数字化与计算机高度发达的今天，UG、CAD 等一些绘图软件我们也要熟练使用，软件和理论的相结合，才会让我们的学习更高效。

冷冲模具按照工艺的分类可分为拉伸模、弯曲模、成型模和冲裁模。按照工序组合分类可分为单一序模、复合模和级进模。本次所设计的零件 U 型件弯曲模，弯曲模是指将毛坯或者半成品零件按照图凹凸模形状直接复制而成，而材料本身仅发生局部塑料变形的模具，例如胀形模、缩口模、扩口模等。

近年来，随着科技的不断进步，民众需求的不断提高，冷冲模的需求量也随之上涨，例如浙江宁波和黄岩地区的模具之乡，广东一些迅速发展起来的乡镇企业，都需要大量的模具专业的人才，模具工基本上都是供不应求的，尤其是近年来冲压模具工业更是以每年 15% 左右的增长速度迅速发展，国内外更是紧缺模具专业的人才。我国机械制造业进步很快，但相对于国外一些发达国家来说还是相对比较落后的。所以我们学好模具制造，于己于国都是一件好事。国外近年来发展的铣削加工，大大提高了工作效率。使得模具愈来愈向便捷化，智能化方向发展。

1 冲压工艺设计

1.1 产品的工艺分析

1.1.1 产品简介

如图所示，本次设计的零件为一个弯曲件，是一个较为简单的冲压产品，但用途广泛。




图 1-1 U 型件草图

1.1.2 材料的选取

由于 U 型件是较为简单的弯曲件，经过分析决定使用 10 号钢来冲裁，因为 10 号钢的含碳量比较低，容易发生弯折，塑性和韧性也很好，容易加工成型正火或冷加工后切削加工性能也不错，与 20 号钢相比较，20 钢含碳量较高，弯曲成 U 型容易发生断裂，所以经过比较选取 10 号钢，10 号钢也完全满足我的设计需求。

1.2 工艺方案的选取

1.2.1 工艺方案的确定

U 型件为简单的、对称的零件，材料厚度为 2 厘米，可以一次弯曲成功，

精度尺寸在实际加工中也能得到保证，适合大批量生产，决定使用先冲孔，然后弯曲，最后落料的方案进行加工。

2 弯曲工艺计算

2.1 排样图以及搭边值的计算

2.1.1 排样图

根据材料利用率的情况，设计了如图 2-1 的排样。




图 2-1 排样图

2.1.2 搭边值

查参考书《冷冲模具设计与项目实践》最小搭边值表可知数据，通过计算得出搭边值。

2.2 凸凹模刃口尺寸的计算

凸凹模刃口尺寸的公差查参考书《冷冲模具设计与项目实践》表 2-7 规则形状冲裁时凸、凹模刃口的制造公差。

冲裁件凸凹模刃口尺寸的公差带的关系在如上所述的参考书 58 页，根据刃口尺寸的计算公式可得：

$$\text{落料} \quad D_d = (D_{\max} - x \Delta)_0^{+\delta_d}$$

$$D_p = (D_d - z_{\min})_0^{-\delta_p} = (D - x\Delta - z_{\min})_0^{-\delta_p}$$

$$\text{冲孔} \quad d_d = (d_{\min} + x \Delta)_0^{-\delta_p}$$

$$d_d = (d_p + z_{\min})_0^{+\delta_d} = (d + x\Delta + z_{\min})_0^{+\delta_d}$$

式中 D_d 、 D_p ——落料凹、凸模的刃口尺寸（mm）

d_p 、 d_d ——冲孔凸、凹模刃口尺寸（mm）

D_{max} ——落料的最大尺寸（mm）

d_{min} ——冲孔的最小尺寸（mm）

Δ ——冲裁件的公差（mm，如果冲裁件是任意尺寸，按 IT14 级精度处理）

Z_{min} ——最小间隙（mm）

δ_p 、 δ_d ——凸凹模的刃口公差（mm）

x ——磨损系数， x 值在 0.5~1 之间，它与冲裁件的精度有关，可按下列关系选择：

冲裁件精度较高（IT10）时： $x=1$ ；

冲裁件精度一般（IT11~IT13）时： $x=0.75$ ；

冲裁件精度较低（IT14 以下）时： $x=0.5$ 。

2.2.1 凸凹模刃口尺寸的计算




图 2-2 凸模




图 2-3 凹模

2.2.2 落料力与冲孔力的计算

查参考书《冷冲模具设计与项目实践》可知 $Z_{\min}=0.246, Z_{\max}=0.360$ 那么 $Z_{\max}-Z_{\min}=0.36-0.246=0.114$ 。冲裁力: 落料 $F_{\text{落}}=L_{\text{落}} \times t \times \tau=2.02 \times 0.5 \times 412=416.12 \text{ (N)} \approx 0.4 \text{ (KN)}$

$$\text{卸料力: } F_x=K_x F_{\text{落料}}=0.016 \text{ (KN)}$$

$$\text{推件力: } F_T=n \times K_T \times F_{\text{孔}}=2 \times 0.05 \times 1.3=0.13 \text{ (KN)}$$

确定刃口尺寸公差查参考书《冷冲模具设计与项目实践》得凹凸模制造公差为 $\delta p=0.02\text{mm}$, $\delta d=0.03\text{mm}$ 。数据代入得

$$\begin{aligned} \text{冲孔力: } F_{\text{冲}} &= F = L t \tau \\ &= 3.28 \times 0.5 \times 412 \\ &= 675.68 \text{ (N)} \\ &\approx 0.7 \text{ (KN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{推件力: } F_T &= n K_T F_{\text{冲}} \\ &= 2 \times 0.05 \times 1.3 \text{ KN} \\ &= 0.13 \text{ KN} \end{aligned}$$

总冲压力为:

$$\text{推件力+冲孔力} = F_{\Sigma} = F_T + F_{\text{冲}} = 0.7 + 0.13 \approx 0.83 \text{ K}$$

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/935204341134011314>