

# 2024 年材料员之材料员基础知识基础试题库和答案要点

## 单选题（共 45 题）

1、硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的印刷采用（ ）；矿渣硅酸盐水泥的印刷采用（ ）。

- A.红色、绿色
- B.蓝色、绿色
- C.黑色、绿色
- D.红色、蓝色

【答案】 A

2、常用的钢板桩施工机械有自由落锤、气动锤、柴油锤、振动锤，使用较多的是（ ）。

- A.自由落锤
- B.气动锤
- C.柴油锤
- D.振动锤

【答案】 D

3、施工项目经理检查施工进度时，发现施工进度滞后是由于其自身材料采购的原因造成的，则为纠正进度偏差可以采取的组织措施是（ ）

- A.调整采购部门管理人员
- B.调整材料采购价格
- C.增加材料采购的资金投入
- D.变更材料采购合同

【答案】 A

4、可简化成 1 个约束和 2 个自由度的支座为（ ）。

A.可动铰支座

B.固定端支座

C.固定铰支座

D.自由端

【答案】 A

5、下列属于二力杆的力学特性的是（ ）。

A.在两点受力，且此二力共线

B.多点共线受力且处于平衡

C.两点受力且处于平衡

D.多点受力且处于平衡

【答案】 C

6、随着建筑市场的不断规范和建筑质量要求的不断提高，国家、地方出台了许多建筑材料规范标准。国家标准化管理委员会于 2012 年 12 月 28 日公布了《钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1—2008 第 1 号修改单，将标准里有关 HPB235 的内容删除，且相关内容由 HPB300 替代。问题：

A.Q

B.CNCE

C.J010104

D.2004

【答案】 C

7、开展经济核算的重要前提条件是（ ）。

- A.建立健全核算管理体制
- B.建立健全核算管理制度
- C.树立核算意识，落实经济责任
- D.比较坚实的经营管理基础工作

【答案】 D

8、建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和（ ）制度。

- A.群防
- B.群治
- C.群防群治
- D.问责

【答案】 C

9、以扭转变形为主的杆件称为（ ）。

- A.梁
- B.轴
- C.柱
- D.桁架

【答案】 B

10、模板拆除顺序应按设计方案进行。当无规定时，应按按照（ ）顺序拆除混凝土模板。

- A.先支后拆，后支先拆
- B.先支先拆，后支后拆
- C.先拆承重模板，后拆非承重模板
- D.先拆复杂部分，后拆简单部分

【答案】 A

11、属于进度纠偏的管理措施（ ）。

- A.调整工作流程组织
- B.调整进度管理办法
- C.改变施工方法
- D.及时解决工程支付款

【答案】 B

12、钢筋连接的接头设置要求，以下错误的是（ ）。

- A.宜设在弯矩或剪力较大处
- B.同一纵向受力钢筋在同一根杆件里不宜设置两个接头
- C.同一纵向受力钢筋在同一根杆件里不宜设置两个以上接头
- D.钢筋接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的 10 倍

【答案】 A

13、下列各选项中，不属于《建筑法》规定约束的是（ ）。 （ ）

- A.建筑工程发包与承包
- B.建筑工程涉及的土地征用
- C.建筑安全生产管理

D.建筑工程质量管理

【答案】 B

14、钢筋进行冷拉加工时，常采用控制钢筋的（ ）和冷拉率两种方法。

A.强度

B.冷弯性能

C.应力

D.变形

【答案】 C

15、下列哪一项不属于按定额的编制程序和用途分类的方式（ ）。

A.施工定额

B.材料消耗定额

C.预算定额

D.投资估算指标

【答案】 B

16、脚手架属于定额中的哪项材料（ ）。

A.主要材料

B.辅助材料

C.周转性材料

D.其他材料

【答案】 C

17、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，较大事故由（ ）。

- A.国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查
- B.事故发生地省级人民政府负责调查
- C.事故发生地设区的市级人民政府负责调查
- D.事故发生地县级人民政府负责调查

【答案】 C

18、能够用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值是（ ）。

- A.算术平均值
- B.极差
- C.标准偏差
- D.变异系数

【答案】 B

19、施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。（ ）工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

- A.主体
- B.装修
- C.隐蔽
- D.安装

【答案】 C

20、（ ）消除了个体之间个别偶然的差异，显示出所有个体共性和数据一般水平的统计指标，是数据分布的中心，对数据的代表性好。

- A.极差
- B.算术平均值
- C.标准偏差
- D.变异系数

【答案】 B

21、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，较大事故由（ ）。

- A.国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查
- B.事故发生地省级人民政府负责调查
- C.事故发生地设区的市级人民政府负责调查
- D.事故发生地县级人民政府负责调查

【答案】 C

22、线弹性平面弯曲时，中性轴通过横截面（ ）。

- A.重心
- B.质心
- C.弯心
- D.形心

【答案】 D

23、（ ）是指在开工前作出现场材料管理计划，参与施工组织设计的编制，规划材料存放场地、道路、做好材料预算，制定现场材料管理目标。

- A.全面规划
- B.计划进场

C.控制领发

D.准确核算

【答案】 A

24、该力系合力等于零是平面汇交力系平衡的（ ）条件。

A.充分条件

B.必要条件

C.充分必要条件

D.既不充分也不必要条件

【答案】 C

25、建立进度控制小组，将进度控制任务落实到个人；建立进度报告制度和进度信息沟通网络是进度控制措施中的（ ）。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.合同措施

【答案】 A

26、质量手册是企业质量管理体系的（ ）文件。

A.操作性

B.实施性

C.纲领性

D.程序性

【答案】 C

27、施工项目质量计划由（ ）组织有关人员编制。

- A.项目总监
- B.项目经理
- C.企业负责人
- D.项目技术负责人

【答案】 B

28、（ ）不属于建筑企业材料管理工作的基本任务。

- A.严格经济核算，降低成本，提高效益
- B.加强施工现场材料管理，坚持定额供料
- C.全面管供、管用、管节约和管回收、修旧利废
- D.提高供应管理水平，保证工程进度

【答案】 C

29、测定混凝土立方体抗压强度时采用的标准试件尺寸为（ ）。

- A.100mm×100mm×100mm
- B.150mm×150mm×150mm
- C.200mm×200mm×200mm
- D.70.7mm×70.7mm×70.7mm

【答案】 B

30、下列关于石油沥青的技术性质的说法中有误的是（ ）。

在一定的温度范围内，当温度升高，黏滞性随之增大，反之则降低

B.黏滞性是反映材料内部阻碍其相对流动的一种特性，也是我国现行标准划分沥青牌号的主要性能指标

C.石油沥青的塑性用延度表示，延度越大，塑性越好

D.低温脆性主要取决于沥青的组分，当沥青中含有较多石蜡时，其抗低温能力就较差

【答案】 A

31、施工企业甲是某大型商业综合体项目的总承包服务单位，其中消防工程由于甲无消防资质，由甲在建设单位同意的情况下分包给了消防施工单位乙。施工准备阶段，建设单位现场负责人要求甲施工单位对专业性较强的工程项目，编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。甲认为并无必要，没有进行编制。施工过程中，施工企业甲的项目经理李某在现场的巡查过程中不慎摔倒，需要休息半年，甲单位以李某无法继续负责相关工作为由与其解除了劳动合同，李某认为甲单位违反了劳动法相关规定，将甲单位告上法庭。

A.施工单位乙

B.政府主管部门

C.建设单位

D.施工单位甲

【答案】 D

32、能够限制物体角位移的约束是（ ）。

A.固定铰支座

B.固定端支座

C.简单铰支座

D.滚动铰支座

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/945121001002011330>