

攀枝花市万红采石厂安全原则化作业文献

AR/ZDS004——2023

自卸车司机岗位安全作业指导书

编 制：安全原则化工作组

审 核：黄庭容

批 准：王启州

公布：2010 年 7 月 20 日

实行：2010 年 7 月 21 日

攀枝花市万红采石厂 编制

为了你的安全与健康，我厂根据国家有关安全生产法律法规和原则，编制了你所在岗位的安全作业指导书，请在使用《安全作业指导书》前，认真阅读如下内容。

一、本《安全作业指导书》是我厂创立安全原则化的重要文献之一，是指导你岗位操作的规范性文献，必须严格遵照执行。

二、上岗前必须认真学习和掌握本岗位《安全作业指导书》的条款，由于它是你作业全过程的安全指南。

三、在作业过程中要严格遵守安全操作技术规程，对《安全作业指导书》已辩识出的危险有害原因加以防备和控制，在未采用安全措施的状况下，不得冒险作业。

四、上岗前，请你认真检查自己与否按规定穿戴好了劳动防护用品。牢记：我厂为你配发的安全帽、防护服、工作鞋、防护眼镜、防护手套、防尘口罩等用品是保障你生命安全和健康的最终一道防线。

五、要在《安全作业指导书》的规定下，注意生产作业现场设置的各类安全警示标志，并遵照标志提醒、警示做好有关安全工作。

六、在作业过程中，你有权拒绝违章指挥或他人强令你冒险作业，当发现直接危及人身安全的紧急状况时，你有权停止作业或采用应急措施后及时撤离危险作业场所。

攀枝花市万红采石厂安全原则化领导小组

2010 年 7 月 20 日

厂安全生产方针与目的

【安全生产方针】

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，构建“人人不忘安全、到处保证安全、时时重视安全、事事贯彻安全”的安全管理机制，坚持以人为本，持续改善绩效，保证我厂实现安全生产。

【安全生产目的】

- 杜绝一般及以上生产安全事故，力争实现重伤事故为零；百万工时伤害率 ≤ 25 ，百万工时死亡率 ≤ 2.5 。
- 杜绝重大火灾事故、重大设备事故、重大交通事故。
- 特种作业取证率达 100%；安全管理人员取证率达 100%；安全培训率达 60%；再教育培训率达 60%。
- 隐患整改率达 100%。
- 工伤保险参保率 100%。
- 员工职业健康体检率 95%。
- 力争杜绝违章指挥，减少违章、冒险作业。

——应急物资储备基本满足应急救援需求。

安全生产管理通则

- 1、认真贯彻执行“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，严格遵守各项安全生产规章制度。
- 2、遵守本岗位《岗位安全原则化作业指导书》，坚持做到“上原则岗，干原则活”。
- 3、当发现危及安全生产的状况时，应立即向上级汇报。遇有严重危及生命安全的状况，应立即停止作业，采取措施后撤离现场。
- 4、未经安全教育或考试不合格者，不准上岗作业。企业法人、安全管理人员及特种作业人员均经安全技术培训和考试合格，获得有关资格证书后方可上岗。
- 5、进入作业场所前，必须按规定穿戴齐全防护用品。不得将防护用品变卖或作其他用途。
- 6、操作前，应认真检查确认作业现场环境、工器具和设备与否符合安全生产规定，及时排查、整改隐患。
- 7、工作中应集中精力，坚守岗位，不准私自把自己的工作交给他人；两人以上共同工作时，必须有主有次，做好联络确认。工作场所内不准打闹、

睡觉和做与本职工作无关的事。严禁酒后上岗和岗中饮酒。

8、凡运转的设备，不准跨越或传递物件，不准触及运转部位。调整、检查、修理、打扫设备等作业过程中需拆卸防护装置的，应采用先停电、验电、放电和挂接地装置等有关安全措施，并确承认靠后方可作业，作业完毕应立即恢复防护装置。

9、修理机械、电气设备或进入设备内部工作前，必须在动力开关处挂上“有人工作，严禁合闸”的警示牌，并设专人监护或采用防止意外接通的技术措施。不准超负荷使用设备、机具，工作完毕或中途停电，应切断电源。

10、非特种作业人员不准从事特种作业。

11、进入生产作业区要按安全通道的路线行走，注意安全警示标志的提醒、警示；严禁从行驶中的机动车辆中爬上、跳下、抛卸物品。厂区内不准骑自行车、电动车。

12、安全防护、信号、照明、警示标志、防雷接地等装置，不准随意拆除或私自占用。不准随意动用消防器材、灭火工具，其安放地点周围不得堆放障碍物。

13、易燃、易爆等危险场所，严禁吸烟和明火作业。

14、存在有害气体、液体、粉尘、噪声的场所或设备设施，必须采用对应的安全技术防备措施。

15、搞好生产作业场所的卫生。保持安全通道畅通，现场物料堆放整洁、稳妥、不超高，及时清除工作场地散落的粉尘、废料和工业垃圾。

16、发生事故后要先救人，并立即上报，做好现场保护工作。

自卸车司机岗位安全原则化作业指导书

1【合用范围】

1.1 本作业指导书仅合用于攀枝花市万红采石厂自卸车司机岗位作业。

2【岗位规定】

2.1 身体健康，无有关职业禁忌症，到达法定工作年龄。

2.2 具有岗位必须的安全知识和技能，并经教育、考核合格后上岗操作。

2.3 上岗人员须通过专门的安全技术培训，应熟悉所操作设备的构造、性能、工作原理，会简朴维护、检修和保养有关设备，具有对应的安全知识和安全技能。

2.4 经考试合格，按规定获得主管部门发给的机动车驾驶证。

2.5 坚持原则，按章操作，自觉做到“三不伤害”。

2.6 严格遵守作业指导书，按规定操作设备和使用工具。

2.7 可以自觉地执行各项安全管理规章制度。

3【作业内容及关键任务】

3.1 负责操作货运自卸汽车运送物料及设备。

3.2 爱惜和对的使用作业岗位有关的工器具、设备和设施。

3.3 紧急状况（发生安全事故或紧急事件）时，在保证自身安全的前提下，

积极参与应急抢险救援。

3.4 及时上报事故隐患和生产安全事故。

4【安全目的】

4.1 作业过程中要做到“三不伤害”。

4.2 安全完毕当班的各项作业任务。

4.3 杜绝违章、冒险作业行为，力争防止轻伤及以上人身伤害事故发生。

5【安全健康职责】

5.1 牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的思想，自觉遵守安全生产法律法规和企业安全管理规章制度。

5.2 爱惜机器设备，对的使用工器具和佩戴防护用品。

5.3 不违章指挥、违章作业和违反劳动纪律，及时制止他人违章。有权拒绝他人违章指挥和强令冒险作业。

5.4 关怀企业安全生产状况，积极参与多种安全活动。

5.5 自觉接受各类安全培训，努力学习安全知识和技能，纯熟掌握本工种安全操作规程。

5.6 坚持开展岗位危险源辨识和隐患排查工作，及时消除和上报事故隐患或不安全原因。

5.7 积极提出安全生产合理化提议，努力改善生产作业环境。

5.8 发生事故后要立即汇报，并积极参与事故救援，保护好事故现场。协助、配合上级事故调查和处理。

6【常用个体防护用品的使用规定】

6.1 必须按规定穿着本岗位配发的劳动保护用品。

6.2 工作服必须做到“三紧”。即：袖口、领口、下摆口的扣子必须扣上。

6.3 安全帽必须系好下颌带，松紧如下颌有约束感，但不难受为宜。

6.4 防护鞋必须系好鞋带，不应有开裂、脱线、脱胶等现象。

6.5 防护眼镜必须比较牢固的挂在双耳上；以不压迫眼部、头部两侧为合适。

6.6 防护手套必须完好，没有破漏。带电作业用绝缘手套要根据电压选择合适的手套，使用前要检查表面有无裂痕、发粘、发脆等缺陷，如有异常严禁使用。

6.7 防护口罩应严密地罩在面部，不能出现漏风现象。同步，口罩戴在面部不能使呼吸器官有局促感。

6.8 安全带使用前应检查绳带有无变质、卡环与否有裂纹，卡簧弹跳性与否良好。要按“高挂低用”的使用规定，将安全带挂在牢固的物体上。使用中要防止摆动、碰撞和绳子打结。严禁私自接长安全带。不得接触高温、明火、强酸、强碱或锋利物体。

6.9 防护用品应按规定保管，寄存地点应干燥、通风，防止霉变。

6.10 定期清洗本岗位配发的防护用品，常常检查防护用品与是否存在缺陷，发现缺陷应立即更换。

6.11 不得将防护用品挪作它用或私自变卖、兑换其他物品。

7【安全技术操作规程】

7.1 操作前的准备

对的穿戴劳保用品，做到持证上岗。

参与班前会，做好交接班工作，理解当班生产、安全、车辆运行和设备状况，掌握安全注意事项。

保持良好的精神状态，严禁酒后驾驶。

7.2 检查车辆

检查车辆发动机、传动部分、车架及轮胎气压与否正常，螺帽有无松动现象。

检查燃油、润滑油及冷却水与否充足，蓄电池电液与否符合规定。

检查车辆转向系统、制动器及离合器与否敏捷可靠，变速杆应置于“空档”位置。

检查驾驶室內的起升警报器、指示灯及起升操纵装置、自动锁止与启动机构及液压工作系统的工作状况。

检查车辆车门与否严密，喇叭、灯光及仪表与否敏捷、精确；运行过程中应注意各仪表的读数与否正常。

认真开展“一日三检”（出车前、工作中、收车后检查），保证各部技术状况处在完好状态。严禁开故障车，对故障车要及时进行检修保养。

7.3 起步

起步前，应观测车辆周围，确认无阻碍行车的障碍后，方可鸣号起步。

7.3.2 气压制动的车辆，制动气压表读数须到达规定值方可起步。

7.3.3 起步操作要平稳。

7.4 行驶

行驶中应注意观测道路及周围状况，结合道路状况及时调换挡速；在工作区域内行驶速度不得超过 15Km/h。

操作离合器要对的，做到结合平稳，分离彻底，严禁用离合器半联动的措施减少车速。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/947044056010006115>