



宁夏银川市富洋烧烤店燃气爆炸事故警示教育 暨燃气使用安全知识培训PPT

汇报人：平安

时间：2023.06.22

前 言

2023年6月21日20时40分许，宁夏回族自治区银川市兴庆区富洋烧烤民族街店操作间液化石油气（液化气罐）泄漏引发爆炸。接报后，应急管理部派工作组赴宁夏银川燃气爆炸事故现场指导救援处置。6月22日，习近平对宁夏银川市兴庆区富洋烧烤店燃气爆炸事故作出重要指示。



目 录

CONTENTS



6▲2 1 银川烧烤店爆炸事故介绍



6▲2 1 银川烧烤店爆炸事故处置



习近平对银川烧烤店爆炸事故作出重要指示



遇到燃气泄漏咋处理？这些知识要记牢



生命重于泰山，筑牢安全防线

第一章
Part

01

6.1 银川烧烤店爆炸事故介绍



1

事故经过

发生
爆炸



2023年6月21日20时40分许，宁夏银川市兴庆区一烧烤店发生燃气爆炸。经过紧急扑救，21时20分许现场明火扑灭。据现场群众介绍，烧烤店一楼的燃气管先发生爆炸，又把二楼的天然气管道引燃，并持续蔓延至二楼的厨房炸毁。



2

事故伤亡


事故伤亡

6月21日20时40分许，宁夏回族自治区银川市兴庆区民族南街富洋烧烤店操作间液化石油气（液化气罐）泄漏引发爆炸，造成38人伤亡，其中31人经抢救无效死亡，7人正在全力救治中（危重1人、中度烧伤2人、轻症2人、玻璃划伤2人）。



2

事故伤亡



全力救治

2023年6月22日，宁夏银川市富洋烧烤店发生燃气爆炸，造成人员伤亡。国家卫健委立即派出国家级医疗救治专家支援、指导宁夏全力救治伤员。

截至15时，此次事故收治伤员7人，均收治在宁夏医科大学总医院，伤情平稳，均无生命危险。

第一章
Part

02

6.1 银川烧烤店爆炸事故处置





紧急救援

6月21日晚上11点20分，记者来到爆炸现场周边，附近路口已经实施交通管制，富洋烧烤周边50米左右已经拉起警戒线，现场有超过10辆救护车和数辆消防车。晚11点50分左右，有挖掘机进入爆炸现场。22日0点，消防队员用云梯救援二楼被困群众，直到凌晨2点救援仍在进行。



紧急救援

截至6月22日0时，现场已完成三轮搜救，事故现场清理正在有序进行。周边住宅、商铺未受到安全影响，所有受伤人员均已送往医院救治。截至22日凌晨2时，救援现场发现和搜救出38人，均及时送往医院紧急抢救，救治工作正在紧张有序进行。

当地消防救援队伍派出20车102人赶赴现场处置，截至6月22日4时，救援行动结束。

做好群众情绪安抚工作

2023年6月22日，从宁夏回族自治区党委获悉，宁夏回族自治区相关部门将烧烤店附近2栋住宅楼、4个单元64户居民全部临时安置在周边酒店，安排专人做好群众情绪安抚工作，并加紧核实死者身份，一对一用心用情做好死者家属情绪安抚和善后工作。



事故调查



根据公安、消防部门询问笔录，打119报警人冯红娟（烧烤店店员）和马成军（烧烤店后厨配菜师傅）反映，爆炸前一小时左右闻到有煤气泄漏，发现液化气罐阀门坏了，就让李志翔（烧烤店后厨烧烤主管）去买阀门，回来后在更换阀门过程中发生了爆炸。

警方介入



2023年6月22日，宁夏回族自治区党委消息，公安部门已依法对银川烧烤店爆炸事故中的烧烤店店长、股东和工作人员等9人进行控制，并冻结其资产。自治区还组织消防救援、应急管理、公安部门开展事故原因调查，同时启动问责程序，依法依规依纪严肃追究责任。

2023年6月22日，银川市政府召开新闻发布会，银川市委副书记、市长陶少华介绍，银川市委已启动问责程序；公安机关已依法对富洋烧烤店爆炸事故中的烧烤店店长、股东和工作人员等9人进行控制，并冻结其资产。下一步，银川市将全力以赴做好医疗救治、善后处置等工作，耐心细致做好伤亡人员家属安抚工作，严格监督涉事企业依法履行赔偿责任。积极配合国家联合工作组开展调查，尽快查明事故原因，适时公布调查结果。

召开新闻发布会



第一章
Part

03

习近平对银川烧烤店爆炸事故作出重要
指示





重要指示

习近平对宁夏银川市兴庆区富洋烧烤店燃气爆炸事故作出重要指示

事故发生后，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平高度重视并作出重要指示，宁夏银川市兴庆区富洋烧烤店发生燃气爆炸事故，造成多人伤亡，令人痛心，教训深刻。要全力做好伤员救治和伤亡人员家属安抚工作，尽快查明事故原因，依法严肃追究责任。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/965324044030011141>