

【试生产申请报告】试生产总结报告

《【试生产申请报告】试生产总结报告》是一篇好的范文，感觉写的不错，希冀对您有协助，希冀对网友实用。

试生产总结报告 试生产状况总结报告

盐城市晶华化工有限公司 200t/a1, 4, 7-三甲苯磺酰基-1, 4, 7-三单杂环壬烷、200t/aN-(苄氧羰基)-(S)-腹氨酰胺、200t/a氯化磷酰胆碱钙盐、200t/a噻孢霉素、100t/a依法韦伦技改项目试生产状况总结报告。

盐城市晶华化工有限公司新建 200t/a1, 4, 7-三甲苯磺酰基-1, 4, 7-三单杂环壬烷、200t/aN-(苄氧羰基)-(S)-腹氨酰胺、200t/a氯化磷酰胆碱钙盐、200t/a噻孢霉素、100t/a依法韦伦技改项目在通过危急化学品建设项目设立审查之后，各项平安与主体工程同时设计，平安设施设计报请滨海县平安生产监督管理局审查之后，获得《危急化学品建设项目平安许可看法书》（甘危化项目安设审字（20xx）第 0041 号），平安设施托付有相应资质的单位与主体工程同时施工，并托付有相应资质的单位对各项施工过程严格而又全面的监理，工程基本上是根据设计文件规定的内容和标准完成。

盐城市晶华化工有限公司新建 200t/a1, 4, 7-三甲苯磺酰基-1, 4, 7-三单杂环壬烷、200t/aN-(苄氧羰基)-(S)-腹氨酰胺、200t/a氯化磷酰胆碱钙盐、200t/a噻孢霉素、100t/a依法韦伦技改项目

在施工、安装竣工后，均根据国家有关规范、标准和生产工艺的要求，对工程所有装置举行了联动试车，举行了以水、空气等为介质举行的耐压、以及气密性等调试检验，设备和管道系统的内部处理及耐压实验、气密性实验合格，通过了相应的检查、检验、调试，所有性能和创造、安装质量牢靠，编写有相应调试记录，电气系统和仪表装置的检测、自动控制系统、报警系统等基本符合设计文件的规定，在建设项目工程竣工验收合格后，和施工单位按规定内容举行了交接工作。

在各项检测、检验、培训（全部主要负责人、平安管理、以及其他操作人员均接受过相应主管部门的培训，并经考核合格后持证上岗、作业人员上岗前都举行了严格的平安培训和教导（岗前培训、化学品平安技术说明书的学习等））预备工作到位后，编写了试生产计划，该建设项目试生产计划在 2022 年 7 月 28 日报请专家批复备案，并在实行有效平安生产措施后，主体工程、辅助工程和储存场所的设备和设施于 2022 年 7 月 28 日至 2022 年 10 月 28 日举行了三个多月的试生产。

在试运行期间，严格执行各项平安管理制度和操作规程，与试运行相关的各种装置、辅助系统统筹兼顾、首尾连接、同步试车；全部平安设施与主体生产装置同步试车；机械、电气、仪表等操作人员紧密协作、协调工作，准时做好信息交流，并做好测定数据的记录。加强巡回检查，准时发觉问题；在浮现异样状况时，各项目负责人能组织相关人员讨论提出解决计划，难以准时

消退并对平安有影响的，则中止运行，将危急因素、有害因素控制在平安范围内。

在试的过程中各装置平安设施、消防和环保等设施举行了各种负荷下的磨合，对试使用中浮现的各种异样现象实行了相应的措施，改进了工艺条件，进一步完美了工艺的平安性。各装置符合工艺流程要求，容量能达到设计要求，设备结构和设备运转符合工艺技术要求。

平安部门天天有专职平安员对消防设施和器材举行检查，对站内通风、照明、平安通道、灭火器材、阻火装置等设施都做好了规范和检查。消防设施及器材符合使用要求，消防通道畅通无阻，且在试使用期间有针对性的举行了全员消防培训和实战演练。

为全部上岗作业人员在上岗前都发放了齐备的劳防用品，如各种手套、防静电工作服。作业人员在作业过程中都严格根据职业病预防规定的要求举行作业和佩戴劳动防护用品，在囫圇试使用阶段未发生一起工伤事故。

在三个多月的试使用过程中，公司本着平安生产，预防为主方针。对生产工艺的平安度、设备的平安度都经过了严格的生产考验，都达到了设计的要求。在使用期间对每个作业人员定期举行消防设施，器材的理论

和实操的培训。

公用工程中的水、电、汽（热）、气及各种原辅材物料供给正常，能满足运行使用的需要，道路、照明等满足试生产的需要，

各项设施、设备、装置运行正常，未浮现任何大的问题。

在试使用的过程中不断的完美了各岗位工作指引，健全了异常状况的应急措施；明确了作业人员的劳动庇护及平安注重事项；强化工艺技术管理；并建立了一系列比较完美的管理制度；健全了平安管理体系。确保工艺平安卫生与环境卫生等。

在试使用的过程中各项平安设施总体运行状况情况良好，现分离总结如下：

1) 预防事故设施

(1) 检测、报警设施：压力、温度、液位、流量、等报警设施，可燃气体等检测和报警设施，用于平安检查和平安数据分析等检验检测设备、仪器等所有运行良好，技术数据、测试指标牢靠，能够真切反应现场各项需要检测参数的实际状况，浮现异样状况后能够准时报警。

(2) 设备平安防护设施：防爆墙、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施，在试生产过程记录、状况总结中起到应有的作用，未见发生因防护设施故障和缺陷产生的人身损害、超负荷、制动失常、防雷失效、湿润、曝晒、冻裂爆管、腐蚀损坏、泄漏等事故发生，传动设备平安锁闭设施、电器过载庇护设施、静电接地设施等防护功能牢靠。

(3) 防爆设施：各种(转载于：在点网)电气、仪表的防爆设施，易燃易爆气体和粉尘形成等设施，阻隔防爆器材，防爆工器具运行和使用正常，没有发生因防爆设施运行不良产生的平

安事故。

(4) 作业场所防护设施：作业场所的防静电、防噪音、通风（除尘、排毒）、防护栏（网）防护效果良好。

(5) 平安警示标志：包括各种指示、警示作业平安和逃命避难等警示标志所有悬挂在醒目位置并且使用正常。

2) 控制事故设施

紧张处理设施：生产过程中停电使用紧张备用电源，紧张切断、冷却等设施，紧张停车、仪表联锁等设施检验使用正常，能够满足各项紧张处理要求。

3) 削减与消退事故影响设施

(1)防止火灾扩散设施：主要有防爆墙等隔爆设施，防火墙、防火门、防火材料涂层等配备、检验符合要求，通过消防验收，能够起到防止火灾扩散的作用。

(2) 灭火设施：泡沫喷淋、消火栓、消防水管网等灭火设施通过检测和消防验收，经过内部消防应急演练，现场运行和使用状态一切正常。

(3) 紧张个体处置设施：应急照明等设施调试运行正常。

(4) 应急救援设施：堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗救护装备完美并且使用正常。

(5) 劳动防护用品和装备：包括防腐蚀、防噪声等免受作业场所物理、化学因素损害的劳动防护用品和装备配备齐全，配型合适，并且所有投入正常使用。

4) 自动控制系统具有快速精确的信息处理和传递能力，具有投料、检测、控制等迅速而协调的作业能力，能正确指示温度、压力、液位、流量和正确报警。自动联锁系统均能正常运行且性能良好。

总之，在试使行阶段，盐城市晶华化工有限公司各工程和平安设施同时举行试生产，各方面运行情况良好，发觉异样状况得到准时解决，并加强改进，在试使用过程中平安管理水平也得以较大提高，较为遗憾的完成了试使用任务，经过本公司主要负责人会同各部门主管负责人和平安技术管理人员等总结、汇报、分析、论证，确认基本达到有关平安生产法律、规矩、规则规定和标准要求的平安使用条件！

盐城市晶华化工有限公司

2022 年 12 月 29 日

以上就是这篇范文的所有内容，讲的是关于设施、平安、使用、举行、人员、运行、要求、正常等方面的内容，希冀对大家实用。

gz85.COM 更多总结编辑推举

矿山试生产总结报告

我最近发表了一篇名为《矿山试生产总结报告》的范文，感觉写的不错，希冀对您有协助，重新收拾了一下发到这里。

篇一：铁试状况总结报告 矿业有限公司

铁矿石地下开采试生产状况报告

1、企业简介

矿业有限公司成立于年月日，取得了省县工商行政管理局颁发的营业执照，经营范围包括铁矿的采、选。公司注册地址为省县镇村，公司法人代表，是县重点扶持的年产精矿粉 5 万吨以上的大型采选矿企业之一。

矿业有限公司铁矿由原县矿业有限公司铁矿区及县铁矿区整合而成，矿区位于太行山南段，县镇西侧，距县镇 km。矿区至周边村庄有山间砂石路或村村通水泥路相通，矿区西侧距专用铁路线火车站仅 km，镇至县、市有班车来回，交通较为便利。

矿区周边 300 米范围内无村庄、小学等建造物，无自然风景庇护区，无相邻矿区。

2、设计概况

年月，矿业有限公司托付工程设计有限公司完成了本矿的《开采初步设计》和《专篇》。设计开采方式为地下开采，生产规模为 $5 \times 10^4 \text{t/a}$ 服务年限 3.0a。

开辟方式为竖井开辟。利用矿区中部南侧既有的主井及副井开辟，主井坐标：X=3989228.72, Y=38456674.36, Z=1690.08m，延长至 1380m 标高。副井：位于主井南部 61m 处，井口坐标为：X=3989175.89, Y=38456642.89, Z=1671.91m，延长至 1380m 标高。主井与副井通过 1380m、1400m 及 1445m 石门连通。主井井筒内安装箕斗，负责矿岩的提升。副井作为矿山进风井，井筒内安装

罐笼负责人员的提升。副井井筒内布置梯子间同时作为矿山平安出口，梯子间与提升间用金属网彻底隔开。

通风采纳机械通风，对角式通风，主风机工作方式为抽出式。

1 号风井位于①号矿体南端，井口坐标：X=3989067.22, Y=38456835.48, Z=1703.96m，与 1470m 水平巷通过回风石门连通，作为矿山回风井，井筒内布置梯子间作

为矿山平安出口。2 号风井在②号矿体东北部错动范围外，井口坐标：X=3989607.52, Y=38456436.41, Z1=1640m, Z2=1420m，与 1420m 水平巷通过回风石门连通，作为矿山回风井，井筒内布置梯子间作为矿山平安出口。

设计推举的采矿办法为房柱采矿法和留矿全面法。房柱法矿房沿矿体走向布置，长 50m，宽为矿体厚度，中段高为 25m，间柱宽 5m，间柱分布和距离视围岩稳固程度而定，留不规章矿柱，圆形矿柱直径为 2~4m，方形矿柱尺寸为 3×3m，矿柱间距为 5~8m；留矿全面法矿房沿矿体走向布置，长 50m，宽为矿体厚度，中段高为 20m，采场顶柱厚 3m，间柱宽 5m。

设计排水方式为集中排水，在主井井底车场附近 1380m 水平设排水泵房，井下运送巷内设水沟，1445m 中段涌水通过巷道水沟流至主井 1445m 水平车场附近，通过泄水孔汇流至 1380m 水仓，终于由水泵将井下涌水排至地表高位水池。

设计由距矿区 20km 处的龙溪镇变电站引一路 10kV 电源，采纳 LGJ 型架空线路引入本矿电源容量能满足工程需要。同时为了

满足矿山一级负荷（地表副井提升机、通风机和井下排水泵）的供电要求，另设一套 300kA，二级电雾一次电压 160V、电流 23A，二次电压 38KV、电流 90mA。

2022 年 3 月 10 日下午 2:00 时，循环泵，浮选槽：2#皮带输送机尾端跑偏，需调节档轮。浮选机架强度不够需加强，球磨机螺栓不稳，漏浆调节电磁给料机。

2022 年 3 月 11 日上午 8:00 时，转化升温风机试车，电机空载 22A，2:10 分启风机达不到运转要求，改风机电机接法由 Y 型改为△型。2:40 分启风机达不到运转要求，整定启动电流。

2022 年 3 月 11 日下午 3:00 时，1#、2#电炉试车，1#电炉 1#150A、2#150A(表缺)、3#150A、4#150A 150A 90A 5#150A、6#150A、7#150A、8#150A 150A 0A 9#150A、10#150A 150A 0A 11#150A、12#150A、13#150A20、14#150A。2#电炉 1#200A、2#200A、3#200A、4#200A、5#200A、6#200A。20:35 分投 1#电炉第一组。

2022 年 3 月 12 日上午 7:00 时，文氏管循环泵试车，1#泵电机电流 60A，2#电流 60A，均属正常。

2022 年 3 月 12 日，填料塔循环泵试车，1#电流 65A，2#电流 65A。均属正常

2022 年 3 月 13 日上午 8:05 时，干燥酸泵、一吸酸泵二、吸酸泵也相继试车，干燥酸泵：电流 136A，一吸酸泵：电流 127A，二吸酸泵：电流 135A

2022 年 3 月 14 日上午 7:30 时，陶瓷过滤机（精矿）试车，3

月 12 日到 3 月 17 日早八点，共计产料 35 吨。存在问题：（1）水质差（2）浓度、密度不够（3）各个管口接口松动，需加固（4）酸罐需另配耐腐蚀性材质（5）配酸管需另配耐腐蚀性材质（6）皮带机运行不正常。经过一系列处理后，3 月 17 日早八点到达正常。

2022 年 3 月 15 日上 8:00 时，炉底风机试车：电机电流 6A，电压 10.7KV，风机不能正常启动。然后经过调节，12:08 时到达正常。

2022 年 3 月 19 日上午 9:00 时，二氧化硫风机电机试车，电机定子 U 温度 15.6℃ 电机定子 V 温度 15.7℃ 电机前轴承温度 29.1℃ 电机后轴承温度 38.3℃ 油站供油压力 0.312mpa，油润油压力 0.186mpa。16:35，二氧化硫风机空载 17A，风机前轴承温度

以上就是这篇范文的具体内容，涉及到平安、生产、试车、矿山、举行、正常、系统、装置等方面，希冀大家能有所收获。

制药企业试生产总结报告

本页是我最新发布的《制药企业试生产总结报告》的具体范文参考文章，觉得实用就保藏了，希冀大家能有所收获。

篇一：试状况总结报告 年产 50000 吨一硝基甲苯

试生产状况总结报告

山东莘县颖泰化工有限

2022 年 4 月

名目

1、企业概况介

绍.....

2、建设项目施工完成状

况.....

3、工程概

况.....

3

4、试生产状

况.....

5、总

结.....

..... 9

1、企业概况介绍

山东莘县颖泰化工有限公司成立于 2022 年 7 月 16 日。企业注册资金 500 万元，现有 10000 吨/2 年邻甲苯胺生产装置一套，现有员工 50 人，其中技术人员 5 人。公司位于聊城鲁西经济开发区现代化工产业园区内，原厂区占地 20 亩，位于中盐化工华翔氯碱厂北邻，新建厂区 180 亩，位于聊城鲁西经济开发区现代化工产业园区内，距原厂区西北侧 1.4km。

该企业成立了专职管理机构—平安科，配备了 3 名专职平安管理人员，负责全厂的平安管理工作。主要负责人及平安管理人

员经平安培训并取证，特种作业人员均经培训并持证上岗。

山东莘县颖泰化工有限公司于 2022 年 7 月 16 日取得莘县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：371522200002544）；经营范围：邻甲苯胺的生产、销售；于 2022 年 7 月 6 日取得《安全生产许可证》（鲁 m。

焦炭：① 颗粒度 5-25mm

篇三：试生产状况总结报告 连云港 XX 科技有限公司

年产 100 吨邻苯二甲酰甘氨酸甲酯、

年产 100 吨 N-甲基-N-乙基乙酰胺项目试生产状况总结报告

1、企业概况介绍

连云港 XX 科技有限公司于 2022 年 11 月份投资组建。选址于连云港灌云临港产业区，厂区南临纬四路，西靠经七路，东靠中港化工。离最近的居民区超过 1000m，厂区周围无其它重要的公共设施 and 场所，平安防护距离符合相关的要求。厂址挑选符合城乡规划的要求。公司新建年产 100 吨/年邻苯二甲酰甘氨酸甲酯、100 吨/年 N-甲基-N-乙基乙酰胺产品建设项目。囫圇建设总投资 560 万美元，平安投资 127 万元，公司占地面积 100 亩。厂内公用工程配套齐全，技术力气雄厚。设备安装于 2022 年 10 月结束。

2、建设项目施工完成状况

我公司年产 100 吨邻苯二甲酰甘氨酸甲酯、年产 100 吨 N-甲基-N-乙基乙酰胺建设项目在通过危急化学品建设项目设立平安审查之后，各项平安设施与主体工程同时设计，平安设施设计上

报灌云县平安生产监督管理局审查，平安设施托付有相应资质的单位与主体工程同时施工，并托付有相应资质的单位对各项施工过程举行严格而又全面的监理，工程基本上是根据设计文件规定的内容和标准完成。

3、工程概况

(1) 概述

企业名称：连云港 XX 科技有限公司

项目名称：年产 100 吨邻苯二甲酰甘氨酸甲酯、
年产 100 吨 N-甲基-N-乙基乙酰胺项目。

建设地点：江苏连云港灌云县临港产业区 XX

占地面积：厂区内总用地面积约为 66667 平方米。

项目总投资：560 万美元，平安投资额约 121 万元人民币

(2) 项目建设手续完备状况（见表 1）

表 1：项目建设手续完备状况

(3) 工程发展

该建设项目于 2022 年 5 月 5 日得到连云港市进展和改革委员会备案（连发改工【2022】204 号），2022 年 10 月设备安装结束，共有职工 16 人，其中技术人员 5 人。新建项目在施工、安装竣工后，均根据国家有关规范、标准和生产工艺的要求，新建项目工程所有装置举行了联动试车，举行了以水、空气等为介质举行的耐压、以及严密性等调试检验，设备和管道系统的内部处理及耐压实验、严密性实验合格，通过了相应的检查、检验、调试，

所有性能和创造、安装质量牢靠，编写有相应调试记录，电气系统和仪表装置的检测、自动控制系统、联锁庇护及报警系统等基本符合设计文件的规定，在建设项目工程竣工验收合格后，和施工单位按规定内容举行了交接工作。

在各项检测、检验、培训（全部主要负责人、平安管理人员、仓库人员、以及其他操作人员均接受过相应主管部门的培训，并经考核合格后持证上岗、仓库作业人员上岗前都举行了严格的平安培训和教导（入厂三级平安教导、岗前培训、化学品平安技术说明书的学习等））预备工作到位后，编写

了试生产计划，该建设项目试生产计划在 2022 年 8 月上报灌云县平安生产监督管理局批复备案，并在实行有效平安生产措施后，公司工程各个主体工程、辅助工程和储存场所的设备和设施于 2022 年 9 月 26 日至 2022 年 12 月 25 日举行三个月的试生产。

项目设计、施工、监理单位状况（见表 2）：

表 2: 项目设计、施工、监理单位状况

4、试生产状况

在试使用期间，严格执行各项平安管理制度和操作规程，与试使用相关的各仓库装置、辅助系统统筹兼顾、首尾连接、同步试车；全部平安设施与主体生产装置同步试车；机械、电气、仪表等操作人员紧密协作、协调工作，准时做好信息交流，并做好测定数据的记录。加强巡回检查，准时发觉问题；在浮现异样状况时，各项目负责人能组织相关人员讨论提出解决计划，难以

准时消退并对平安有影响的，则中止运行，将危急因素、有害因素控制在平安范围内。

在试生产的过程中各装置平安设施、消防和环保等设施举行了各种负荷下的磨合，在试生产过程中对建设项目的各设施举行了检查，对试生产中浮现的各种异样现象实行了相应的措施，改进了工艺条件，进一步完美了工艺的平安性。各装置符合工艺流程要求，产能达到设计要求，设备结构和设备性能符合工艺技术要求。

平安部门天天有专职平安员对消防设施和器材举行检查，对仓库的危急物料做分类摆放，标识清晰。仓库的通风、照明、平安通道、灭火器材、阻火装置等设施都做好了规范和检查。消防设施及器材符合使用要求，消防通道畅通无阻，且在试使用期间有针对性的举行了全员消防培训和实战演习。

为全部生产作业人员在上岗前都发放了齐备的劳防用品，如各种手套、防护眼镜、防毒面具等。生产作业人员在作业过程中都严格根据职业病预防规定的要求举行作业和佩戴劳动防护用品等。在囫圇试生产阶段未发生一起工伤事故。

在三个月的试生产过程中，公司本着平安生产，预防为主的方针。对生产过程工艺的平安度、设备的平安度都经过了严格的生产考验，都达到了设计的要求。

公用工程中的水、电、汽（热）、气及各种原辅材物料供给正常，能满足生产使用的需要，道路、照明等满足试生产的需要，

公司产品质量符合公司产品质量技术标准要求，各项设施、设备、装置运行正常，未浮现任何大的问题。

在试生产的过程中不断的完美了各岗位工作指引，健全了异常状况的应

急措施；明确了仓库作业人员的劳动庇护及平安注重事项；强化工艺技术管理；并建立了一系列比较完美的管理制度；健全了平安管理体系。确保工艺平安卫生与环境卫生等。

在试生产的过程中，公司各项平安设施总体运行状况情况良好，平安设施的投资额与平安设施表向来，现分离总结如下：

1) 预防事故设施

(1) 检测、报警设施：压力、温度、液位、流量、组份等报警设施，可燃气体等检测和报警设施，用于平安检查和平安数据分析等检验检测设备、仪器等所有运行良好，技术数据、测试指标牢靠，能够真切反应现场各项需要检测参数的实际状况，浮现异常状况后能够准时报警。

(2) 设备平安防护设施：防护罩、防护屏、负荷限制器、制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施，在试生产过程记录、状况总结中起到应有的作用，未见发生因防护设施故障和缺陷产生的人身损害、超负荷、超行程、制动失常、限速失灵、防雷失效、湿润、曝晒、冻裂爆管、腐蚀损坏、泄漏等事故现象发生，传动设备平安锁闭设施、电器过载庇护设施、静电接地设施等防护功能牢靠。

(3) 防爆设施：各种电气、仪表的防爆设施，抑制助燃物品混入(如氮封)、易燃易爆气体和粉尘形成等设施，阻隔防爆器材，防爆工器具运行和使用正常，没有发生因防爆设施运行不良产生的平安事故。

(4) 作业场所防护设施：作业场所的防静电、防噪音、通风(除尘、排毒)、防护栏(网)、防滑、防灼烫等防护效果良好。

(5) 平安警示标志：包括各种指示、警示作业平安和逃命避难等警示标志所有悬挂在醒目位置并且使用正常。

以上是《制药企业试生产总结报告》的范文参考具体内容，涉及到平安、生产、设施、项目、公司、状况、举行、工程等方面，希冀网友能有所收获。

试生产总结表

本页是我最新发布的《试生产总结表》的具体范文参考文章，感觉很实用处，重新编辑了一下发到我。

篇一：试总结(样本) 捷马化工股份有限公司

年产 10kt/a双氧水扩建项目

试

生

产

总

结

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/978034123124006133>