

## 2023 消防验收报告七篇

---

参与处理违法违纪的干部职工及本机关重要决策的研究，这里给大家分享一些关于 2023 消防验收报告，供大家参考。2023 消防验收报告篇 1

### \_\_消防大队：

为认真贯彻落实上级的文件精神，加强学校消防安全工作，我校对学校消防安全情况进行了分析评估，具体评估情况如下：

#### 一、学校基本情况

1. 占地面积：学校位于天津市河北区月纬路 21 号，占地面积 15675.55 平方米。

2. 建筑面积：学校总建筑面积 7291.08 平方米，现有 2 幢主要教学楼，属框架结构，都按要求配备了消防栓和灭火器。第一教学楼 4798.40 平方米，第二教学楼 2492.68 平方米。

3. 人员情况：学校现有教学班级 32 个，在校师生 1230 人。

#### 二、分析评估情况

1. 学校依法通过了消防行政许可；

2. 学校建立了消防安全组织，确定消防安全管理人员；

3. 学校制定了消防安全制度、灭火和应急疏散预案；

4. 学校每天开展了防火巡查、每月开展全面消防安全检查；

5. 学校按规定配备了消防设施、器材、消防安全标志，定期

组织维修保养；

6. 学校内部、外部装饰装修符合相关技术规范要求；

7. 学校安全出口、疏散通道不存在锁闭、占用、堵塞现象；

8. 学校防火间距、防火分区、消防车通道符合相关技术标准，不存在占用、堵塞现象；

9. 学校没有学生宿舍和教师宿舍；

10. 学校定期组织员工开展消防安全教育培训和灭火应急疏散演练；

11. 学校外墙门窗上没有设置影响逃生、灭火救援的障碍物；

12. 学校不存在违章用火、用电、用气现象；

13. 学校没有自动消防设施；

14. 学校没有消防控制室；

### 三、消防安全“四个能力”建设情况

#### （一）检查消除火灾隐患能力

学校成立了消防安全领导小组，设立了消防安全管理人员。值班人员每天巡查，领导小组每月一次消防隐患排查，发现问题及时整改。

#### （二）组织扑救初级火灾能力

师生熟悉自己的逃生路线，教师能正确使用灭火器。

#### （三）组织人员疏散逃生能力

学校制定了详细的疏散逃生预案，每学期至少进行一次演练，教职工明确职责，学生熟悉逃生的路线。

#### （四）消防宣传教育培训能力

1. 重点部位、疏散通道设置了安全出口标志，消防设施器材设置规范。

2. 利用班队会、5 分钟安全教育提醒不定期对学生进行消防安全教育。

—

20\_\_\_. \_\_. \_\_

#### 2023 消防验收报告篇 2

\_\_消防大队：

##### 一、评估目的

运用科学合理的危害辨识及危险评价方法，通过对公司消防工作中出现的意外有害因素严格控制，制定风险控制措施，达到消除危害，规避因措施不到位等原因而导致出现火警甚至火灾和有毒有害、易燃易爆介质出现泄漏着火等恶性事故的发生。根据评价辨识结果，分别定期及时采取了针对性、可操作性较强的预防性控制措施，从而规范和消除、避免了对人身安全和设备危害，降低了消防工作作业风险。

##### 二、评估范围

公司范围内的各易燃易爆、有毒有害气体产生的火警、火灾。

### 三、评估依据

- 1、公司安全作业操作规程和防火、灭火管理制度；
- 2、行业的设计规范和技术标准；
- 3、企业的管理标准和技术标准；
- 4、合同书、任务书、公司目标中规定的内容；
- 5、本公司和国内外所发生相类似事故统计资料

### 四、评估方法

主要采用安全检查表（SCL）、预危险性分析（PHA）、工作危害分析（JHA）等安全评价方法为主对现有的风险进行辨识和评价分析。

### 五、评估人员：

风险评价组成员

### 六、评估时间：

20\_\_ . 3. 2

### 七、评估结果

公司针对本年度各部位易燃易爆、易产生可燃性物质或介质的场所进行了严密监控和加强风险控制，根据作业环境的化学性危险有害因素和物理性危险有害因素、人机工程因素等，对易产生易燃气体的场所实施事先的控制。并且加强正常运行时期对

消防设施、器材的正确维护保养、和器械的日常演练，对所潜在的不安全因素进行充分剖析和预先分析，将有危及人身和生产设备安全作业的各种危险有害因素进行了针对性评价，在人力或主观上不可抗拒的自然灾害或不明原由产生的火警、火灾情况时，避免因消防设施不备用，或消防操作失灵等因素而出现的意外灾害扩大现象的出现。在各单位（部门）的全体干部员工的共同努力下，安全处和公司安全评价小组人员利用不定时现场督察，对公司各易产生易燃易爆场所（车间、装置）部分关键装置、重点部位及重大危源的生产消防设施等进行了系统的危害辨识和危险评价。通过现场监督检查及日常的调查询问，运用科学的评价方法完成各种消防设施和消防日常演练的符合性评价，较规范的整顿和强化了因消防设施不符合安全要求或存有隐患而导致事故的发生的可能性。

据公司安全评价组对消防工作或消防设施正常备用状态下风险评价过程中可以看出，针对各消防工作过程存有的不足之处进行规范，可以将有害因素逐一消灭于萌芽状态，严格落实各项控制措施，能有效控制绝大多数因种种原因而忽略的细节问题，对此进行细致补充控制各项措施，继而杜绝了事故发生。通过本年度对消防工作作业风险评析，共评价出中度风险(环境因素)因素及其以下风险因素计 19 项，评价出重大风险因素 0 项，并对中度

风险的消防工作采取改进控制措施，制定了实施计划，在作业过程中始终遵循安全控制措施，从而取得了未发生任何因消防工作出现异常运行而出现的安全事故。

—  
20\_\_\_. \_\_. \_\_

2023 消防验收报告篇 3

\_\_消防大队：

一、工程概况：

工程名程：\_\_小区一期住宅楼工程 1—2—3—4—5—7—8

层数：6+1； 11+1 层

建设单位：\_\_县城市发展有限公司

施工单位：\_\_建总三、四公司、\_\_大秦公司

设计单位：\_\_建筑科技大学建筑设计研究院

监理单位：\_\_监理公司

工程地点：\_\_县\_\_大道西段

地下一层面积：\_\_平方米

地上十一层面积：\_\_平方米

建筑高度：\_\_米

二、评价的主要内容及范围

1. 室内消火栓系统

2. 消火栓及消防水泵接合系统
3. 自动喷水灭火栓系统
4. 火灾自动报警及联动系统
5. 防排烟系统
6. 消防应急照明系统和应急广播系统
7. 前室防火门
8. 消防电梯
9. 灭火器
10. 消防电源
11. 防雷接地

### 三、评估依据

1. 建设项目有关合同
2. 《建筑工程施工质量验收统一标准》 gb50100—\_\_
3. 消防设计施工图及变更、技术核定单
4. 《建筑电气工程施工质量验收规范》 gb50303—\_\_
5. 《建筑智能工程施工质量验收规范》 gb50339—\_\_
6. 《建筑空调与通风工程施工质量验收规范》 gb50243—\_\_
7. 《建筑给排水工程施工质量验收规范》 gb503242—\_\_
8. 《建筑工程强制条文》消防部分
9. \_\_省消防工程质量验收有关规定

#### 四、施工单位的质量行为

施工单位在施工前编制施工组织设计，有施工现场管理制度。有工程质量、安全保障体系和具体实施。主要部位和专项施工有专项方案和技术交底。施工设备按施工组织设计要求落实到位，满足施工要求。在整个施工过程中施工单位能按规定接受有关单位和部门的监督管理。所有工序都按施工规范要求要求进行报验审核。验收合格后才进入下道工序。能按设计要求进行施工。施工质量均达到验收标准

#### 五、材料、构配件及设备质量的控制情况：

本工程所有材料、构配件及设备进场时均按视规定及时报验检查，经专业监理工程师检查验收。符合设计。规范及主要部门批准后投入安装使用。消防产品生产许可证、消防产品质量检验报告和合格证齐全。施工过程跟踪检查，发现质量问题及时做退场处理。室内消防栓等除具有公安部消防产品合格评定中心颁发的（国家强制性产品认证证书）还有公安部消防产品合格评定中心颁发的（消防产品型式认可证书）。消防产品的生产厂家确定报告齐全。

安装到现场的各种传感器和执行机构在试运行期间状态稳定。排烟阀、防火阀、送风阀、脱扣器（用于非消防电源强切）水流指示器、温度喷头、烟感、温感和手动报警箱按钮（消防栓内的

直接起泵按钮）都经过严格质量检验。施工单位提供质量合格证明文件齐全、完整，有专业检测机构的检测证明。

## 六、安全生产和文明施工

施工单位在工程开工前制定了有关安全施工专项方案，在施工中，基本能够按专组织施工并能够对施工现场保持经常性的安全检查：工地现场配有专职安全员。安全员具有省建设厅颁发的安全员上岗证，在工作中能够认真工作并能接受监理人员的管理和督促：

本工程在施工期间的安全管理符合（建设工程安全生产管理条例）的规定。本项目建设安装工程已于\_\_年3月2日开工。本项目监理部于\_\_年月？日牵头组织了由建设、物业公司、设计、施工单位及施工单位公司消防部门组织的验收小组。对该工程进行了竣工预验收。

## 七、工程综合评价

施工单位能够按照施工图和现行规范及施工组织设计组织施工，有不符合施工验收规范的部位和工序在监理工程师们监督下进行了整改，gb50300—\_\_（建筑工程施工质量验收统一标准）和相关专业验收规范的规定：各子分部工程质量经验收全部合格；隐蔽工程在隐蔽前已经有关单位参加验收并形成验收文件；安全和主要使用功能符合设计要求；工程的观感质量符合要求。参加

验收的各方人员的资格符合要求；监理单位的验收方法符合规范要求。

—

20\_\_\_. \_\_\_. \_\_

## 2023 消防验收报告篇 4

\_\_消防大队：

根据武大保字《关于开展春季消防安全专项整治工作的通知》文件精神，学院在全院范围内组织开展了春季消防安全专项整治工作。2月28日，由学院领导和学生工作办公室组成的春季消防安全专项整治工作领导小组，对学院进行了全面消防安全检查。

### 一、检查重点

1. 这次主要是对违章使用 100w以上大功率电器及私自乱拉电源线等全方面检查，对违章使用电炉、电热杯、电饭锅、水煮器和乱拉电源线的同学，给予警告并及时处理。

2. 对消火栓、灭火器等消防器材的正常使用，做好日常保养维护和防火器材的添加和更换。

3. 对在寝室吸烟和熄灯后用蜡烛照明等违规情况的同学给予警告，消防安全委员会、后勤及保卫部门坚持 24 小时值班，（有情况随时呼叫）。

4. 值班人员每天检查学生晚上的就寝率，寝室文明卫生检查，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/995212202102011313>