

彩涂工考试《中级彩涂工必看题库知识点》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题：表示（ ）的数值称为波浪度。A. 平直度
B. 波浪程度
C. 延伸
D. 标准湿度
- 多项选择题：反应型前处理方式中的磷化，又根据其使用磷酸盐种类而分成（ ）处理方式。A. 锌系
B. 硅酸盐
C. 铁系
D. 石蜡
E. 铬酸盐
- 填空题：辊涂机还应配有（ ），保证涂层操作的连续性。
- 单项选择题：钢材在锻轧过程中，由于棱角、飞翅、凸起等被卷折或（ ）压到钢材的表面层上，但又因氧化关系未能焊合成一体的一种宏观表面缺陷。A. 黏合
B. 重叠
C. 搭迭
D. 压痕
- 填空题：热压贴膜法因为要加预热炉，较少用于（ ）涂层钢板生产线。
- 填空题：凡是涂敷辊的转向与基材行进的方向相同，则称为（ ）。
- 多项选择题：入口夹送辊装置可以是（ ）。A. 上辊传动
B. 熔流指数
C. 下辊传动
D. 上下辊传动
E. 以上说法都不对
- 填空题：涂膜发生鼓泡的主要原因是涂膜与水或高湿度空气接触时附着力的（ ）。
- 填空题：在成膜助剂中，（ ）的应用最广。
- 填空题：凹版胶印时，沾墨辊浸在油墨盘内转动，然后将油墨滚到印版辊上；用（ ）将印版辊表面的油墨刮净。
- 多项选择题：石蜡的提炼工艺有（ ）等几个重要过程。A. 馏分
B. 脱蜡
C. 精制
D. 调配

E. 熔化

- 12、单项选择题：热固性胶粘剂有环氧树脂、（ ）、不饱和聚酯和聚酰胺几种。A. 成膜树脂
B. 饱和聚酯树脂
C. 硅酸盐
D. 聚丙烯酸酯
- 13、填空题：彩涂线上比较常用的化学转化膜是（ ）。
- 14、单项选择题：整个脱脂段设备的槽体应，各槽之间设有挤干辊装置（ ）。A. 单独使用
B. 独立分开
C. 联合
D. 结合
- 15、多项选择题：彩涂生产线的最终产品无论是哪一种类型：涂层板、压花板或层压（贴膜）板，在机组工艺段预处理阶段，都要经过表面净化工序即脱（ ）等重要阶段。A. 脱脂处理
B. 化学转化膜处理
C. 有机物固化
D. 涂层的固化
E. 表调处理
- 16、填空题：为保证卷取机能准确跟踪进带横向位置变化，卷取机必须与（ ）同步移动。
- 17、单项选择题：液体产生流动所受的力包括（ ）。A. 压力
B. 剪切力和压力
C. 压力和拉力
D. 剪切力
- 18、多项选择题：涂蜡是在带钢的正面或正背两面同时涂上一层极薄的蜡层，蜡层的施工方式有两种（ ）。A. 采用喷涂的方法
B. 采用逆向或顺向辊涂的方式
C. 化学前处理
D. 熔流指数
E. 聚丙烯
- 19、填空题：压花辊的转速与（ ）一样，应与生产线同步。
- 20、单项选择题：（ ）是有机高分子聚合物，是彩色涂层钢板生产线的非金属涂层的主要材料。A. 石蜡
B. 微晶蜡
C. 树脂
D. 高黏度涂料
- 21、单项选择题：炉温在有机物固化与（ ）之间的温度（炉内的最高温度）设定值过高时，彩色涂层钢板出炉后颜色会显得深暗甚至发黑。A. 干燥段
B. 初涂段
C. 活化段
D. 聚合段
- 22、多项选择题：固化炉的几个重要组成部分（ ）等应满足其工艺要求。A. 炉体
B. 供热系统
C. 防爆系统
D. 废气处理系统
E. 保温系统

23、单项选择题：镰刀弯多发生于（ ）基材。A. 镀锌板

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/005210110123011211>