

主要负责人、安全生产管理人员安全管理资格证考试题库

1. 遇雷电天气，企业员工要做好自我防护措施，不宜进行室外作业，尽量避免使用电器设备，如对讲机、电话机等，防（ ）的侵害。

- A. 感应雷
- B. 直击雷
- C. 球形雷
- D. 雷电波

正确答案：AD

2. 为了认真做好夏季汛期全省危险化学品安全生产工作，企业要对变压器、电缆、电缆接头、电动机（包括机身、轴承）、电气元件接触点等做好（ ），防止超温。

- A. 温度检测
- B. 压力检测
- C. 湿度检测
- D. 不作调整

正确答案：ABCD

3. 对地下式和半地下式设施、生产要害部位、关键设备、供水、供电工程及各种物资储库门窗要根据防汛需要（ ）。

- A. 减低
- B. 加高
- C. 加固
- D. 不作调整

正确答案：BC

4. 企业所有设备管线等保温层的保温皮要紧固无开裂，各类警示牌、无动力风帽、高空放散管、屋面、门窗等要稳固，以下措施正确的是（ ）。

- A. 清理高处平台和屋面板上的杂物
- B. 加固相关防护设施
- C. 防止高空坠物
- D. 不作调整

正确答案：ABC

5. 生产、储存和使用危险化学品的场所和仓库，必须完善（ ）措施。

- A. 防雨
- B. 防水
- C. 防潮
- D. 防止高空坠物

正确答案：ABC

6. 装设（ ）是直击雷防护的主要措施。

- A. 避雷针
- B. 避雷线
- C. 避雷网
- D. 避雷带

正确答案：ABCD

7. 为加强防爆防超温超压管理，企业应强化工艺管理，及时调整工艺指标，严禁超温、超压、超负荷生产，对换热设备的工况、冷却水的运行情况以及( )的非正常变化等要密切关注，加大巡检力度，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

- A. 湿度
- B. 温度
- C. 液位
- D. 压力

正确答案：BCD

8. 开展精细化工反应安全风险评估，要根据《精细化工反应安全风险评估导则（试行）》（见附件）的要求，对反应中涉及的( )等化学品进行热稳定测试。

- A. 原料
- B. 中间物料
- C. 产品
- D. 废料

正确答案：ABC

9. 下列选项中，属于主要负责人职责的是( )。

- A. 建立、健全本单位安全生产责任制
- B. 保证本单位安全生产投入的有效实施
- C. 每2小时对重大危险源装置检查一次
- D. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

正确答案：ABD

10. 下列各项中属于石油化工生产装置停车后的安全处理主要步骤的是（ ）。

- A. 隔绝
- B. 试车、保压
- C. 吹扫
- D. 置换

正确答案：ACD

11. 《化工装置安全试车工作规范》及《化工装置安全试车十个严禁（试行）》规定：紧急停车分为（ ）。

- A. 局部紧急停车
- B. 全面紧急停车
- C. 半紧急停车
- D. 联动停车

正确答案：AB

12. 以下对于硫化氢防护的说法中正确的是（ ）。

- A. 产生硫化氢的生产设备应尽量密闭、并设置自动报警装置
- B. 进入可能存在硫化氢的密闭容器、地沟等工作场所，应首先测定该场所空气中的硫化氢浓度，确认安全后方可操作
- C. 硫化氢作业环境要定期检测其中所含硫化氢浓度
- D. 在含有硫化氢环境中作业时、应做好个人防护措施、并做好安全监护工作

正确答案：ABCD

13. 参加检修的人员必须做到（ ）。

- A. 一切检修应严格执行公司检修安全技术规程、检修人员要认真遵守本工种安全技术操作规程的各项规定
- B. 检修人员要认真检查有关作业证（动火安全作业证、高处安全作业证、进入受限空间安全作业证等）、在手续齐全、审批内容明确、安全措施落实的情况下方可施工
- C. 检修人员从事有毒有害系统检修和事故抢修、要备好防护器具、以备应急之用
- D. 检修人员要经过培训

正确答案：ABCD

14. 《化工装置安全试车工作规范》及《化工装置安全试车十个严禁（试行）》规定、化工投料试车前、建设（生产）单位必须组织进行严格细致的试车条件检查。试车应坚持高标准、严要求、精心组织、严格做到“四不开车”、即：（ ）

- A. 条件不具备不开车
- B. 程序不清楚不开车
- C. 指挥不在场不开车
- D. 出现问题不解决不开车

正确答案：ABCD

15. 生产安全事故通常分四个等级、这四个等级是（ ）。

- A. 特别重大事故

- B. 重大事故
- C. 较大事故
- D. 一般事故

正确答案：ABCD

16. 生产经营单位应急预案分为（ ）。

- A. 综合应急预案
- B. 专项应急预案
- C. 现场处置方案
- D. 应急处置方法

正确答案：ABC

17. 近年来，“三违”行为已成为全省危险化学品企业（以下简称企业）事故多发的主要因素，要“（ ）”，对“三违”问题进行彻底整治。

- A. 突出重点
- B. 标本兼治
- C. 注重长效
- D. 预防为主

正确答案：ABC

18. 通过开展反“三违”行动，严格落实企业安全生产主体责任，提高从业人员（ ）和（ ），健全完善安全生产（ ）和（ ），强化生产作业现场管理，杜绝“三违”问题，有效预防事故。

- A. 安全意识

- B. 安全操作技能
- C. 规章制度
- D. 操作规程

正确答案：ABCD

19. 下列属于违章指挥的有（ ）。

- A. 强令冒险作业
- B. 指挥未经培训合格的人员上岗作业
- C. 已发现的事故隐患不及时采取措施
- D. 应当组织生产装置停车而未组织停车

正确答案：ABCD

20. 违章指挥的主体，主要是企业内对生产、作业有决策、组织、管理职责和指挥权限的人员，包括对生产、作业负有组织、指挥或者管理职责的（ ）等。

- A. 负责人
- B. 管理人员
- C. 实际控制人
- D. 投资人

正确答案：ABCD

21. 下列属于违章作业的有（ ）。

- A. 违反操作和检维修规程进行作业
- B. 超出工艺控制指标进行操作
- C. 未按规定穿戴或使用个人防护用品

D. 未按规定正确使用工（器）具。

正确答案：ABCD

22. 下列属于违反劳动纪律的有（ ）。

A. 迟到、早退

B. 睡岗、脱岗和串岗

C. 酒后上岗、在岗喝酒

D. 在岗期间从事非岗位工作行为

正确答案：ABCD

23. 企业应当建立健全“三违”行为清单，并根据岗位安全职责，将清单逐级、逐项分解到企业（ ）、（ ）和（ ）及（ ）。

A. 企业主要负责人

B. 其他负责人

C. 各部门（单位）、车间、班组

D. 每个岗位

正确答案：ABCD

24. （ ）都有权力检查和制止所有人员、整个厂区的“三违”行为。

A. 各级各类管理人员

B. 其他负责人

C. 工程技术人员

D. 一线操作员工

正确答案：ACD

25. 企业应当成立（ ）三个层级的“三违”检查（稽查）组织和队伍（可与已有检查队伍相结合），利用信息化管理系统和人工巡检等方式，定期开展检查、考核与评估。

- A. 全厂
- B. 部门（单位）人和 车间（装置）
- C. 班组
- D. 岗位

正确答案：ABC

26. 危险化学品企业，是指（ ）。

- A. 危险化学品生产、经营和储存企业
- B. 化工、医药企业
- C. 危险化学品使用单位
- D. 危险化学品购买企业

正确答案：ABC

27. 下列选项中，直接判定为重大风险的是（ ）。

- A. 涉及重大危险源的
- B. 具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在 10 人以上的
- C. 评价为一级的风险
- D. 更换换热器

正确答案：ABC

28. 根据《生产经营单位安全生产主体责任规定》的规定，下列选项

( ) 是生产经营单位的主要负责人。

- A. 董事长
- B. 总经理
- C. 生产经营单位实际控制人
- D. 安全副总

正确答案：ABC

29. 危险化学品企业关闭退出之前，隐患排查力度不降低。下列选项中，企业定期组织的安全检查有 ( )。

- A. 综合性检查
- B. 专业性检查
- C. 节假日检查
- D. 季节性检查

正确答案：ABCD

30. 炼油装置多涉及硫化氢、芳烃等有毒、易燃物质，在停车过程中一定要确保现场作业人员佩戴齐全个人防护用品。下列选项中，需佩戴的个体防护用品有 ( )。

- A. 防毒面具
- B. 便携式报警仪
- C. 防静电工作服
- D. 防静电劳保手套

正确答案：ABCD

31. 炼油企业的设备管线内多为轻油、油气、液态烃、氢气等易燃易

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/017022161005006052>