

2022 年-2023 年消防设施操作员之消防设备中级技能通关题库(附带答案)

单选题（共 40 题）

1、为减少系统恢复时间，干式报警阀组报警功能建议利用（）进行测试。

- A.泄水试验阀
- B.末端试水装置
- C.警铃试验阀
- D.信号阀

【答案】 C

2、下列属于扬声器“嘟嘟”循环鸣叫，面板电源灯闪烁，故障灯常亮的原因是（）。

- A.接触器触头及线圈问题
- B.没有接零线
- C.缺相、断电
- D.电池接线松动

【答案】 C

3、打开末端试水装置的试水阀门，下列哪个部件没有发生动作（）。

- A.报警阀
- B.水流指示器
- C.压力开关
- D.信号蝶阀

【答案】 D

4、安装在机械正压送风系统管道里的阀为。

- A. 防火阀
- B. 排烟防火阀
- C. 排烟阀
- D. 送风阀

【答案】 A

5、火灾时排烟系统启动后，排烟风机入口处的（ ）在 280℃ 关闭后直接联动排烟风机停止。

- A. 排烟阀
- B. 防火阀
- C. 排烟窗
- D. 排烟防火阀

【答案】 D

6、当感烟探测器误报火警主机处于火警状态时，应该怎么做。

- A. 查询火警信息
- B. 消音并复位
- C. 自检
- D. 屏蔽

【答案】 B

7、消防泵组电气控制柜还应设置机械应急启泵功能。机械应急启动时，应确保消防水泵在报警（ ）内正常工作。

- A.2min
- B.3min
- C.5min
- D.10min

【答案】 C

8、点型火灾探测器在宽度小于（）m的内走道顶棚上宜居中布置。

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

【答案】 C

9、防火卷帘的手动按钮盒底边距地高度宜为（）m。

- A.0.5
- B.1
- C.1.2
- D.1.5

【答案】 D

10、在消防监控系统中，值班人员可以通过（），能够直观地了解消防工程设备分布情况。

- A.报警控制器主界面
- B.电话联系

- C.圈形显示装置监视主界面
- D.查看现场

【答案】 C

11、下列关于防火阀的启动方式说法不正确的是（ ）。

- A.电动启动
- B.手动启动
- C.温控启动
- D.控制室远程控制

【答案】 D

12、下列不属于消防水池（水箱）液位报警处理办法的是（ ）。

- A.维修和更换浮球阀、液位控制阀
- B.排查液位过低原因并进行维修
- C.防腐、除锈，并对渗漏部位进行堵漏
- D.重新设定报警液位

【答案】 C

13、消防控制室无法联动控制防火卷帘的故障原因不包含（ ）。

- A.控制器发生故障
- B.控制模块发生故障
- C.联动控制线路发生故障
- D.手动按钮开关断路

【答案】 D

14、切断（ ），查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况

- A.主电源
- B.备电源
- C.应急电源
- D.消防用电

【答案】 A

15、以下哪项不属于常用火灾联动设备：（ ）。

- A.风机
- B.水泵
- C.手动报警按钮
- D.卷帘门

【答案】 C

16、下列不属于对防火门关闭后无法反馈信息的故障原因是（ ）。

- A.电动闭门器滑槽内的信号反馈装置调试不到位或损坏
- B.未安装门磁开关或门磁开关损坏
- C.接线不正确
- D.控制板损坏

【答案】 D

17、消防设备末端配电装置的断路器保养中 UV线圈直流电阻（ ）。

- A.不低于 160 Ω

B. 不低于 $160\text{M}\Omega$

C. 160Ω

D. $160\text{M}\Omega$

【答案】 C

18、电气火灾监控设备应能（ ）接收来自电气火灾监控探测器测量的剩余电流值和温度值，剩余电流值和温度值应可查询。

A. 实时

B. 10s

C. 30s

D. 100s

【答案】 A

19、应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火警信号后，应在（ ）s 内发出系统自动应急启动信号，控制应急启动输出干接点动作。

A. 1

B. 3

C. 10

D. 30

【答案】 B

20、下列关于电话分机或电话插孔的设置不符合规定的是（ ）。

A. 消防电话分机应固定安装在明显且便于使用的部位，并应有区别于普通电话的标识

- B.设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处宜设置电话插孔，并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮
- C.各避难层应每隔 30m设置一个消防电话分机或电话插孔
- D.电话插孔在墙上安装时，其底边距地面高度宜为 1.3~1.5m

【答案】 C

21、下列关于火灾自动报警系统消防联动控制要求说法错误的是（ ）。

- A.消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关受控设备发出联动控制信号，并接收相关设备的联动反馈信号
- B.需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合
- C.消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启，联动控制排烟风机的启动，同时停止该防火分区的空气调节系统
- D.消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能

【答案】 C

22、下列不属于消防泵组电气控制柜功能的是（ ）。

- A.过载保护
- B.断路保护
- C.过压保护
- D.缺相保护

【答案】 B

23、当被监视部位温度达到报警设定值（可自行设定，要求设定范围在 45-140℃）时，测温式电气火灾监控探测器应能在（ ）内发出报警信号，点亮报警指示灯，向电气火灾监控设备发送报警信号。

A.10s

B.30s

C.40s

D.100s

【答案】 C

24、主电断电情况下，火灾报警控制器自动投向备电供电，处于充满状态的备电至少连续供电（ ）小时。

A.7

B.8

C.9

D.10

【答案】 B

25、普通电梯迫降，到达指定层后，其电梯状态为（ ）

A.开门停用

B.开门待用

C.闭门待用

D.闭门待用

【答案】 A

26、根据系统的用途和配置情况，自动喷水灭火系统又可分为湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统、雨淋系统、（ ）等。

A.闭式系统

B.组合分配系统

C.开式系统

D.水幕系统

【答案】 D

27、对外观目测判断，下列不应报废的是（ ）。

A.铭牌标志脱落

B.瓶体被火烧过

C.瓶体外部涂层脱落面积大于气瓶总面积的 1/4

D.由不合法的维修机构维修过

【答案】 C

28、下列不属于干式报警阀误动作原因的是（ ）。

A.阀瓣密封处渗漏严重

B.底水加注过高

C.供气装置发生故障

D.系统侧管网发生不正常漏气

【答案】 B

29、关于机械加压送风系统的控制，下列说法错误的是（ ）

A.系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机应能自动启动。

B.加压送风机应能现场手动启动、通过火灾自动报警系统自动启动、消防控制室手动启动

C.当防火分区内火灾确认后，应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机和前室的常闭送风口。

当防火分区内火灾确认后，应能在 15s 内联动开启常闭加压送风口和加压送风机

【答案】 C

30、火灾显示盘工作状态指示灯，故障状态以（ ）色指示

A.红

B.绿

C.黄

D.蓝

【答案】 C

31、消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后，（ ）。

A.应同时向全楼进行广播

B.应同时向该层进行广播

C.应同时向该层及以上楼层进行广播

D.应同时向该层及以下楼层进行广播域

【答案】 A

32、多线控制盘（ ），控制喷淋泵组、消火栓泵组、防烟和排烟风机等消防设备的启动，可根据需要按下目标操作按钮启动对应的消防设备。

A.每两个操作按钮对应一个控制输出

B.每个操作按钮对应两个控制输出

C.每个操作按钮对应一个控制输出

D.每两个操作按钮对应两个控制输出

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/036022143243010225>