

2023 年安全员 B 证题库

第一部分 单选题(150 题)

1、移动式操作平台的面积不应超过（ ），高度不应超过（ ），高宽比不应大于（ ），施工荷载不应超过（ ）。

- A. 10m^2 ；5M；3:1； $1.3\text{KN}/\text{m}^2$
- B. 10m^2 ；4M；2:1； $1.4\text{KN}/\text{m}^2$
- C. 9m^2 ；5M；3:1； $1.5\text{KN}/\text{m}^2$
- D. 10m^2 ；5M；3:1； $1.5\text{KN}/\text{m}^2$

【答案】：D

2、以下哪项属于人的不安全行为（ ）。

- A. 以手代替工具操作
- B. 攀坐安全位置
- C. 行走安全通道
- D. 不冒险进入危险场所

【答案】：A

3、生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行（ ）、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

- A. 定期检查
- B. 定期检验
- C. 定期检测
- D. 定期收集

【答案】：C

4、《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441 规定，根据事故给受伤害者带来的伤害程度及其劳动能力丧失的程度可将事故分为哪些类型？（ ）

- A. 轻伤
- B. 重伤
- C. 伤残
- D. 残废
- E. 死亡

【答案】： B

5、在建筑生产中最基本的安全管理制度是（ ）。

- A. 安全生产责任制度
- B. 群防群治制度
- C. 安全生产教育培训制度
- D. 安全生产检查制度

【答案】： A

6、（ ）和项目负责人在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。

- A. 法定代表人
- B. 董事长
- C. 总经理
- D. 技术负责人

【答案】： A

7、施工单位应对从事拆除作业的人员依法办理（ ）保险。

- A. 人寿
- B. 商业
- C. 意外伤害
- D. 医疗

【答案】： C

8、施工单位应当向作业人员提供（ ）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- A. 安全防护手册
- B. 安全防护用具
- C. 安全防护工具
- D. 安全教育

【答案】： B

9、食堂应设置独立的制作间、储藏间，门扇下方应设不低于（ ）的防鼠挡板。

- A. 0. 1M
- B. 0. 2M
- C. 0. 3M
- D. 0. 4M

【答案】： B

10、（ ）是防止起吊钢丝绳由于角度过大或挂钩不妥时，造成起吊钢丝绳脱钩的安全装置。

- A. 力矩限制器
- B. 吊钩保险
- C. 超高限制器
- D. 钢丝绳防脱槽装置

【答案】： B

11、人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大或存在边坡塌方危险的应采取（ ）措施。

- A. 支护

- B. 加固
- C. 排水
- D. 降水

【答案】： A

12、易燃露天仓库四周内，应有宽度不小于（ ）的平坦空地作为消防通道，通道上禁止堆放障碍物。

- A. 4m
- B. 5m
- C. 6m
- D. 7m

【答案】： C

13、采用双机抬吊时，宜选用同类型或性能相近的起重机，负载分配应合理，单机载荷不得超过额定起重量的（ ）%。

- A. 60
- B. 70
- C. 80
- D. 90

【答案】： C

14、电光性眼炎是电弧光中强烈的（ ）造成的。（ ）

- A. 红外线
- B. 紫外线
- C. 可见光
- D. 阳光

【答案】： B

15、危险源由三个要素构成：潜在危险性、（ ）和触发因素。

- A. 必要条件
- B. 存在基础
- C. 存在条件
- D. 必要基础

【答案】： C

16、为了防止活性余氯对树脂的氧化降解作用，离子交换器进水余氯含量应小于（ ）。 （ ）

- A. 0.2mg/L
- B. 0.3mg/L
- C. 0.5mg/L
- D. 0.1mg/L

【答案】： D

17、根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

- A. 企业总经理
- B. 企业董事会
- C. 企业劳动人事部门
- D. 企业法定代表人

【答案】： D

18、安全生产教育和培训范围是（ ）。

- A. 分包单位的职工
- B. 总包单位的职工
- C. 本企业的职工与分包单位的职工
- D. 有违章作业记录的职工

【答案】：C

19、施工单位应当在（ ）处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。

- A. 模板堆场
- B. 围挡
- C. 施工现场入口
- D. 临时建筑

【答案】：C

20、施工现场发生火灾时，应当拨打（ ）向公安消防机构报警。

- A. 110
- B. 119
- C. 120
- D. 114

【答案】：B

21、施工现场临时用电中，专用保护零线应为（ ）。

- A. 绿色
- B. 黄色
- C. 淡蓝色
- D. 黄绿双色

【答案】：D

22、在（ ）中，我国第一次以法律形式确立了企业安全生产的准入制度，是强化安全生产源头管理，全面落实“安全第一，预防为主”安全生产方针的重大举措。

- A. 《安全生产许可证条例》
- B. 《建设工程安全生产管理条例》
- C. 《建筑法》
- D. 《安全生产法》

【答案】： A

23、土方开挖前，必须保证一定的预抽水时间，喷射井点或真空深井井点不少于（ ）。

- A. 10h
- B. 15h
- C. 20h
- D. 25h

【答案】： C

24、根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》（ GB50720-2011 ）的规定，在施工现场，（ ）以上风力时，应停止焊接、切割等室外动火作业；确需动火作业时，应采取可靠的挡风措施。

- A. 三级（ 含三级）
- B. 四级（ 含三级）
- C. 五级（ 含五级）
- D. 六级（ 含六级）

【答案】： C

25、施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程（ ）按照应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

- A. 总承包单位
- B. 分包单位
- C. 施工单位
- D. 总承包单位和分包单位

【答案】： D

26、处罚公开、公正、过罚相当原则中的“过罚相当”是指（ ）。

- A. 行政处罚法要求对违法行为给予行政处罚的规定必须公布，未经公布的，不得作为行政处罚的依据
- B. 违法行为的种类、程度与所应受的处罚种类、幅度相一致，不能畸轻畸重
- C. 行政处罚法要求对违法行为实施处罚的程序必须公开
- D. 对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚

【答案】： B

27、（ ）是行政机关对应受罚人执行已发生法律效力处罚决定的程序活动。

- A. 简易程序
- B. 普通处罚程序
- C. 听证程序
- D. 执行程序

【答案】： D

28、施工现场应实行（ ）管理，并应采用（ ）围挡。

- A. 封闭、硬质
- B. 半封闭、硬质
- C. 封闭、软质
- D. 半封闭、软质

【答案】： A

29、以下哪项属于物的不安全状态（ ）。 （ ）

- A. 材料设备器具等堆放的不安全
- B. 分散注意力行为
- C. 不用个人防护用品
- D. 攀坐不安全位置

【答案】： A

30、支设高度在（ ）以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台。

- A. 2m
- B. 2.5m
- C. 3m
- D. 3.5m

【答案】： C

31、1EC 法进行危险源评价时,D 值为 12 分的危险是（ ）。

- A. 可容许风险
- B. 显著风险
- C. 重大危险
- D. 极其危险

【答案】： A

32、基坑内应设置供施工（ ）上下的专用梯道。

- A. 材料
- B. 人员
- C. 机械
- D. 设备

【答案】： B

33、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于（ ），额定漏电动作时间不应大于（ ）。

- A. 30MA， 0. 5S
- B. 20MA. ， 0. 5S
- C. 20MA. ， 0. 1S
- D. 30MA. ， 0. 1S

【答案】： D

34、分包工程承包人（ ）具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽义务。

- A. 应
- B. 必须
- C. 可以
- D. 不需要

【答案】： A

35、当连续 5 天日平均气温低于（ ），一般来讲进入冬季施工阶段。

- A. 5 摄氏度
- B. -5 摄氏度
- C. -8 摄氏度
- D. 0 摄氏度

【答案】： A

36、D 市某高层住宅施工工地，由于需要进行清理墙面，工人李某未经施工负责人同意将 13 层的电梯井预留口防护网拆掉，在作业完毕后，忘记进行恢复。抹灰班组王某在傍晚离开作业现场时，不小心从电梯

井预留口掉了下去，当场摔死。经事后调查，该施工工地现场组织混乱，安全设施不到位，且电梯井内未设防护网。试回答：

- A. 正确
- B. 错误
- C. 无

【答案】： A

37、室外 220V 灯具距地面不得低于 3m，室内 220V 灯具距地面不得低于（ ） m。（ ）

- A. 2
- B. 2.5
- C. 3
- D. 3.5

【答案】： B

38、施工单位的（ ）应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

- A. 企业负责人
- B. 项目负责人
- C. 专职安全生产管理人员
- D. 监理工程师

【答案】： B

39、钢筋机械切料时，应在（ ）握紧并压住钢筋以防末端弹出伤人。

- A. 活动刀片一侧
- B. 固定刀片一侧

- C. 两侧
- D. 左侧

【答案】： B

- 40、配合机械挖土清理槽底作业时，（ ）进入铲斗回转半径范围。
- A. 可以
 - B. 严禁
 - C. 必须
 - D. 不必

【答案】： B

- 41、安全生产法规定生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人有（ ）行为之一的，令限期改正，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
- A. 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的
 - B. 未保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的
 - C. 未建立事故隐患排查治理制度的
 - D. 使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的

【答案】： B

- 42、D 市某高层住宅施工工地，由于需要进行清理墙面，工人李某未经施工负责人同意将 13 层的电梯井预留口防护网拆掉，在作业完毕后，忘记进行恢复。抹灰班组王某在傍晚离开作业现场时，不小心从电梯井预留口掉了下去，当场摔死。经事后调查，该施工工地现场组织混乱，安全设施不到位，且电梯井内未设防护网。试回答：
- A. 加强班组安全管理
 - B. 加强班组安全监督

- C. 落实安全管理责任
- D. 制定详细的施工方案

【答案】： A

43、关于施工起重机械安装及拆卸作业，下列说法错误：

- A. 安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施
- B. 安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当由专业技术人员现场监督
- C. 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，总包单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字
- D. 垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业

【答案】： C

44、工程乙级基坑设计单位从业设计范围（ ）。

- A. 所有设计安全等级的基坑工程
- B. 设计安全等级为三级的基坑工程
- C. 设计安全等级为二级的基坑工程
- D. 设计安全等级为一级的基坑工程

【答案】： B

45、工人在分配到施工队之前，首先进行公司级安全教育。下列内容不属于公司级安全教育内容的是（ ）。

- A. 劳动保护的意義和任务的一般教育
- B. 安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识
- C. 安全生产纪律和文明生产要求

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/038074035106006054>