

一、单项选择题(共 10 题, 计 15 分, 每题 1.5 分)

1、气瓶充装单位应当经 (B)特种设备安全监督管理部门许可, 方可从事充装活动。

A、国务院 B、省级 C、地市级 D、县级

2、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检查规定, 在安全检查合格有效期届满前 (B)向特种设备检查检测机构提出定期检查规定。

A、15 天 B、1 个月 C、45 天 D、2 个月

3、特种设备安全监督管理部门在办理特种设备安全监察条例规定的有关行政审批事项时, 其受理、审查、许可、核准的程序 (C)

A、不公开 B、可以公开
C、必须公开 D、与否公开根据申请人意愿

4、特种设备安全监督管理部门办理特种设备安全监察条例规定的有关行政审批事项应当自受理申请之日起 (C)内做出许可、核准或者不予许可。

A、10 日 B、15 日 C、30 日 D、60 日

5、特种设备的安装、改造、维修的施工单位, 在施工前未履行施工告知义务的, 由特种设备安全监督管理部门责令限期改正; 逾期未改正者, 可处最高额为 (C) 的罚款。

A、2023 元 B、5000 元 C、1 万元 D、2 万元

6、假如涉案立体车库存在严重事故隐患, 甲区质量技术监督局根据《特种设备安全监

察条例》第 52 条规定,质量技术监督部门采用封存、扣押的期限是（ A ）。

A、15 日 B、7 日 C、30 日 D、三个月

7、审批权限在省级特种设备安全监督管理部门的是(A)。

A、气瓶充装单位的许可 B、 锅炉制造单位的许可 C、压力容器波及单位的许可

D、锅炉设计文献的鉴定

8、锅炉压力容器产品安全质量的监督执法主体是(A)。

A、质量技术监督部门 B、工商行政部门 C、劳动管理部门 D、都市建

设管理部门

9、游艺机和游乐设施的定期检查周期为（ A ）。

A、1 年 B、2 年 C、3 年 D、六个月

10、锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检查检测机构进行（C ），否则不得交付使用。

A、检查 B、质量抽查 C、监督检查 D、行政监察

二、多选题(共 10 题，计 30 分, 每题 3 分，多选少选不得分)

1、《特种设备安全监察条例》合用于特种设备的（ABCD ）。

A、制造 B、安装 C、使用 D、检查检测

2、电梯制造单位对电梯(ABCD)问题负责。

A、产品质量 B、安装质量 C、改造质量 D、维修质量

3、(ABD)的制造过程必须经检查检测机构按照安全技术规范的规定进行监督检查, 未经监督检查合格的不得出厂。

A、锅炉 B、压力管道元件 C、电梯 D、大型游乐设施

4、 特种设备的使用者应当遵守的安全制度是(ABCD)。

A、使用登记申报制度 B、在用设备定期检查制度

C、设备安全管理制度 D、作业人员持证上岗制度

5、电梯的平常维护保养必须由根据《特种设备安全监察条例》获得许可的电梯(ACD)单位进行。

A、安装 B、使用 C、维修 D、制造

6、(BCD)等为公众提供服务的特种设备运行使用单位, 应当设置特种设备安全管理机构或者配置专职的安全管理人员。

A、锅炉 B、客运索道 C、电梯 D、大型游乐设施

7、特种设备安全监督管理部门应当对(ABC)等公众汇集场所的特种设备实行重点安全监察。

A、学校 B、车站 C、商场 D、政府部门所在场所

8、《特种设备安全监察条例》规定的行政强制措施权有（ ABC ）。

A、调查理解权 B、查阅复制权 C、查封扣押权 D、行政拘留权

9、《特种设备安全监察条例》规定（ AB ）特种设备安全监督管理部门应当定期向社会公布特种设备安全状况。

A、国务院 B、省级 C、地市级 D、县级

10、特种设备安全监督检查制度重要包括(ABCD)。

A、强制检查制度 B、执法检查制度 C、事故处理制度 D、安全监察责任制度

三、是非题(共 10 题，计 15 分,每题 1.5 分；对的的打√，错误的打×)

1、按照安全技术规范的规定，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件，必须进行整机或者部件的型式试验。（√）

2、根据《气瓶安全监察规定》，气瓶充装单位只能充装自有产权气瓶（含车用气瓶、灭火用气瓶等），不得充装技术档案不在本充装单位的气瓶。（×）

3、特种设备使用单位应当制定特种设备的事故应急措施和救援预案。（√）

4、特种设备检查检测机构和检查检测人员不得从事特种设备的生产、销售，不得以其名义推荐或者监制、监销特种设备。（√）

5、特种设备安装、改造、维修的施工单位在施工前必须经拟施工所在地直辖市或者

设区的市的特种设备安全监督管理部门同意后方可施工。 (×)

6、《条例》规定,特种设备在投入使用前或者投入使用后 30 日内,使用单位应当向直辖市或者县级市特种设备安全监督管理部门登记。 (×)

7、特种设备安全监察的行政责任和刑事责任的主体为国家行政机关。
(×)

8、《条例》规定,特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察时,遇紧急状况可采用紧急处置措施,但应随即补发特种设备安全监察指令书。 (√)

9、安全状况等级为 4、5 级的移动式压力容器或安全状况等级定为 5 级的固定式压力容器,应当予以注销,解体后报废。 (√)

10、根据《特种设备检查检测机构管理规定》,检查检测机构按照其规模、性质、能力、管理水平等核定为 A 级、B 级、C 级、D 级。
(×)

四、简答题(共 2 题,计 20 分,每题 10 分)

1、使用特种设备安全监察指令,应符合哪些规定? ♣答:(1)有权使用特种设备安全监察指令的只能是特种设备安全监督管理部门;♣(2)特种设备安全监察指令的收受人,是特种设备生产、使用单位或检验检测机构;♣(3)特种设备安全监察指令的使用条件,是在监督检查时,发现有违反《特种设备安全监察条例》和安全技术规范的行为或者使用的特种

设备存在安全隐患的；4(▲) 特种设备安全监察指令应当以书面形式发出；▲（5）特种设备安全监察指令的内容, 重要是责令有关单位及时采取措施, 改正违法行为或者消除安全隐患；

(6)发出特种设备安全监察指令应当履行对应的法律程序, 指令应当以特种设备安全监督管理部门名义发出, 并盖有部门有效印章。紧急状况下, 可以先采用紧急处置措施, 随即补办书面告知。

2、气瓶充装单位应当具有的条件？▲ 答：

（一）有与气瓶充装和管理相适应的管理人员和技术人员▲ （二）有与气瓶充装和管理相适应的充装设备, 检测手段场地厂房、器具、安全设施。▲ （三）有健全的充装安全管理制度责任制度, 紧急处理措施。

五、案例分析题（共 1 题，计 20 分）

（一）分析事故原因？

1. 直接原因

- (1) 该气瓶已报废, 违规将报废气瓶投入使用。
- (2) 违反“严禁对气瓶瓶体进行挖补, 焊接修理”的规定, 对报废气瓶进行补焊, 尤其是高压无缝气瓶, 其材料是非可焊材料。
- (3) 滕某违章从高车上向低车上拖(滑)瓶装车, 导致筒体挖补处受到强烈冲击, 导致气瓶爆炸。

2. 其他原因

(1)未按规定填写充装前检查记录、充装操作记录、充装后复验记录和检查记录。

(2)未按规定对出厂钢印、检查钢印进行重点检查，致使超期服役气瓶投入充装和销售。

(3)滕某未经资质承认,从事运送危险化学品工作违反规定。

(二)怎样防止同类事故?

1.加强对有关法规、规章的学习,提高安全责任意识。

2.建立健全各项规章制度,贯彻岗位责任制。

3.充装单位应对气瓶逐一进行充装前检查,必要时测定壁厚。

4.对超期使用的气瓶或钢印模糊不清的气瓶必须进行破坏性的报废处理。

5.严禁使用不合格气瓶,严格遵守使用阐明或警示标签等规定。

1•判断题 吊钩出现裂纹时应补焊修复再用。()• ×•作答对的

2 判断题•起重机械可分为轻小型起重设备、起重机和升降机三大类。()

√ 作答对的

3•判断题•绳扣的承载能力随弯曲程度的变化而变化。() √ 作答对的

4 判断题 缓冲器的作用是吸取起重机与终端挡板相撞时的能量。 √•作答对的

5 判断题•圆形均匀厚度薄板的重心,在其中分面的圆心上。() ×•作答错误

6•判断题 进行翻转吊载时,操作者必须站在翻转方向的位置来操作 •×•作答对的

7.判断题.螺旋式起升限位器在每次更换钢丝绳后都应重新调整限位器的停止位置。

() •√ 作答对的

8.判断题 葫芦起重机当运行速度不小于 45m/min 时应采用地面操作形式。()• × •

作答对的

9.判断题 为保证起重机能在规定的容许范围内安全行车,大车运行的制动器调的越紧越

好。() •×•作答对的

10 判断题.设置登机信号按钮是为使司机注意到有人登机。()• √ 作答对的

11.判断题.起重机在采用裸滑线供电时,滑线应平直、光滑且无腐蚀。()• √

作答对的

12.判断题 减速器壳体出现严重变形状况应报废。() •√ 作答对的

13.判断题.制动轮摩擦面出现凸凹不平 1.5mm 以上应进行修复。()• √ 作答对

的

14 判断题 在起重机桥架或脚手板上检修时,必须佩戴安全带,安全带应低挂低用。

()•× 作答对的

15 判断题 起重机起升机构制动器应每周进行一次检查。()•× 作答对的

16 判断题 保养润滑时不得把润滑油沾到摩擦片与制动轮的摩擦面上。()

√ 作答对的

17 判断题 使用夹钳吊具应定期对销轴部位进行润滑，检查。() • ✓ • 作答对的

18 判断题 多种电器的联锁机构或接触机构因疲劳损坏而有碍灵活联锁或接触时应报废。

() • ✓ • 作答对的

19 判断题 熔化金属喷溅在起重机上是不会引起火灾的。() × 作答对的

的

20 判断题 相线与相线之间的电压称为线电压。() • ✓ 作答对的

21 判断题 安全联锁包括:紧急开关、门开关、舱口开关等联锁开关。() • ✓ • 作

答对的

22 判断题 司机室信号按钮一旦显示信号，则表达有人登机，以防止意外事故发生。

() ✓ 作答对的

23 判断题 起重机司机应穿金属的鞋,不能穿橡胶绝缘或塑料鞋。() × • 作答

对的

24 判断题 滑轮槽壁厚磨损达原厚的10%时应报废。() • × • 作答对的

25 判断题 《特种设备作业人员证》的格式印制等事项由各省质检局总局统一规定。

() ✓ 作答错误

26 判断题 安全生产方针是“安全第一，预防为主，综合治理。”。() ✓ • 作答

对的

27 判断题 国家质检总局第 70 号令《特种设备作业人员监督管理措施》自 23 年 7 月 1 日起在全国施行。()• √•作答对的

28•判断题 流动作业的起重机械跨原登记机关区域使用时,使用单位应当在使用前书面告知什么地方的质监部门,并且接受监督检查。()••√•作答对的

29•判断题•持证作业人员以考试作弊或者以其他欺骗方式获得《特种设备作业人员证》的,吊销《特种设备作业人员证》,1 年内不得再次申请.()••× 作答对的

30•判断题•吊运熔融金属的起重机应当采用冶金起重专用电动机,在环境温度超过 40℃的场所,应当选用 H 级绝缘电动机。()••√ 作答对的

31•单项选择题 起升机构的制动轮轮缘磨损达原厚度的()时,制动轮报废。

•A. 40%

B. 30%

C. 20%

C 作答错误

32 单项选择题 在有腐蚀性的环境中工作时,应选用()钢丝绳。 A. 镀铅

B. 镀锌

C. 镀铜

•B•作答对的

33•单项选择题 钢丝绳在正常工作条件下 ()发生忽然破断。 A. 不会

B. 也会

C. 也许

A•作答对的

3 4 单项选择题 吊物必须高出下面设备()米方能吊运。 A. 0. 3

B. 0.5

C. 0. 2

A•作答错误

3 5 单项选择题•起重机的电阻器在使用中温升不适宜超过()℃ 。•A. 3 0 0

B. 100

C. 2 0 0

•B•作答错误

3 6 单项选择题 钢丝绳的维护保养应根据起重机的()、工作环境和钢丝绳的种类而定。

A. 工作级别

B. 用途

C. 有效期限

•B•作答对的

37 单项选择题•起升卷筒筒壁磨损达原厚度的()%时,卷筒应报废。

•A. 5

B. 20

C. 15

B•作答对的

38 •单项选择题 液压缓冲器能吸取较大能量，其行程可做得()。 A. 较长

B. 较小

C. 不变

B•作答对的

39 单项选择题•额定起重量与幅度的乘积称为()。 A. 起重力矩

B. 额定起重力矩

C. 最大起垂力矩

A•作答错误

40 单项选择题 钢丝绳弹性减小一般伴随有绳径()。

A. 局部增大

B. 增大

C. 减小

C 作答对的

41.单项选择题.工字钢、H 钢等悬挂型轨道支撑车轮的轨道顶面磨损量达原尺寸的()
时应报废。

A. 0.2

B. 15 %

C. 10 %

•C 作答对的

42 单项选择题 移动敷设的橡胶圆电缆因老化弯曲半径不不小于() 倍电缆外径时
应报废。

A. 8

B. 5

C. 6

•B 作答错误

4 3 单项选择题 钢丝绳是起重机的()件。

A. 易损

B. 独立

C. 一次性

A•作答对的

4 4 单项选择题 减速器使用中出现持续噪音的原因是: ()•A. 轴承松动

B. 箱缺油

C. 齿顶与齿根互相挤磨

•C•作答对的

45•单项选择题 桥式起重机的司机室门及登上桥架的舱口门均应设置 ()。

•A. 信号按钮

B. 联锁保护装置

C. 自锁装置

•B 作答对的

46.单项选择题 动作按钮标志不符原因（ ）•A. 电源相序接错

B. 按钮有连线

C. 电压偏低

B 作答错误

47 单项选择题•必须把起吊物品提高到安全高度,一般从地面到物品底端()米,才能

作水平运动。•A. 1

B. 2

C. 4

D. 0.5

•D 作答对的

48 单项选择题 当操作现场环境条件不容许操作者直接按动葫芦式起重机悬吊的手电门

按钮时,应采用()操纵。•A. 地面

B. 操纵室

C. 遥控器

C 作答对的

49 单项选择题 桥式起重机重要金属构件应()年重涂保护层。 A. 2

B. 1

C. 3—5

•B 作答错误

50 单项选择题•葫芦起重机所使用的电动机，不能在电源电压低于额定电压的百分之()如下使用。 A. 90

B. 95

C. 80

•A•作答对的

51•单项选择题•重要受力构件断面腐蚀达原厚度的百分之()应报废。 A. 5

B. 10

C. 15

•B•作答对的

52 单项选择题 凡在坠落高度基准面不小于或等于() m,有也许坠落的高处操作称为高处作业。•A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

•A•作答对的

5 3 •单项选择题 起重机的电气设备运行操作必须严格按规程进行，切断电源的次序为:()。 A. 先切断隔离开关,后切断负荷开关

B. 先切断负荷开关,后切断隔离开关

C. 隔离开关、负荷开关的切断不分前后

•B•作答对的

54•单项选择题 起重机两轨道同一截面高度差不得不小于()mm 。•A. 15

B. 10

C. 20

B•作答对的

5 5 •单项选择题•发现起升机构制动失效时，应立即将控制器手柄置于()档位，防止物体迅速坠落。•A. 工作档位

B. 零位

C. 工作、零位都可以

•B 作答错误

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/065344033044011132>