

2022 年-2023 年湖北省安全员 C 证考试(含答案)

一、判断题(20题)

1.对施工工艺复杂、施工难度较大或作业条件危险的，应当单独进行各工种的安全技术交底。

A.正确 B.错误

2.我省施工现场临时用电采用三级配电三级漏电保护。

A.正确 B.错误

3.小车变幅式塔机应设置双向小车断绳保护装置。

A.正确 B.错误

4.门式起重机钢轨铺设前，应对钢轨的端面、直线度和扭曲进行检查，合格后方可铺设。

A.正确 B.错误

5.塔吊在雨雪天作业时，先进行试吊，确认制动器灵敏可靠后，方可进行作业。

A.正确 B.错误

6.使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于 15mA，额定漏电动作时间不应大于 0.1s。

A.正确 B.错误

7.企业、事业等单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人。

A.正确 B.错误

8.建筑物正式消防给水系统投入使用前，可根据施工现场的具体情况拆除临时消防竖管。

A.正确 B.错误

9.《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

A.正确 B.错误

10.蒸汽类打桩机机架高度 20 米以上时，都应使用 3 倍率的缆风绳。

A.正确 B.错误

11.假冒注册商标的商品在去除假冒注册商标后可进入商业渠道。

A.正确 B.错误

12.当塔机吊重超过最大起重量并小于最大起重量的 120% 时，应停止提升方向的运行，但允许机构有下降方向的运动。

A.正确 B.错误

13.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的，责令限期改正，可以处十万元以下

的罚款。

A.正确 B.错误

14.井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。

A.正确 B.错误

15.对于同一基坑的不同部位,可采用不同的安全等级。

A.正确 B.错误

16.钢丝绳的选择要合理,特殊情况下,容许超负荷使用。

A.正确 B.错误

17.危险源的安全风险控制策划应按照标本兼治、治本为主的原则。

A.正确 B.错误

18.安全带在使用三年后应抽验一次。

A.正确 B.错误

19.后张预应力混凝土结构的侧模应在施加预应力之后拆除,底模应在之前拆除。

A.正确 B.错误

20.建设单位在申请领取施工许可证时,不需要提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.正确 B.错误

二、单选题(60题)

21.施工单位违反《建设工程安全生产管理条例》的规定,在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处以)《 》的罚款。

A.10 万元以上 30 万元以下 B.5 万元以上 10 万元以下 C.10 万元以上 20 万元以下 D.10 万元以上 20 万元以下

22.场) 厂 内机动车辆作业人员 ,除其它必备条件外,年龄还应满()

A.16 周岁 B.20 周岁 C.18 周岁

23.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,建筑起重机械生产安全事故应急救援预案应由) 制定。

A.总承包单位 B.安装单位 C.使用单位 D.出租单位

24.临边作业是指在施工现场中,工作面沿无围护设施或者设施高度低于) 时的高处作业。

A.60cm B.80cm C.100cm D.120cm

25.关于企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件,下列描述有误的是) 。

A.从业人员未经安全生产教育和培训合格

B.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费

C.厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求

D.有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品

26.职业病指) 。

A.劳动者在工作中所患的疾病

B.用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病

C.工人在劳动过程中因接触粉尘、有毒、有害物质而引起的疾病

D.工人在劳动过程中因劳动造成的传染性疾病

27.依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业管理人员和作业人员每年至少进行) 次安全生产教育培训并考核。

A.一 B.二 C.四 D.十二

28.高处作业吊篮悬吊平台下滑速度达到锁绳速度或悬吊平台倾斜角度达到锁绳角度时，能自动锁住安全钢丝绳并使悬吊平台停止下滑或倾斜的装置是) 。

A.限位器 B.安全锁 C.提升机 D.导向轮

29.外套架本体是一个空间桁架结构，其内侧布置有多个滚轮或滑板，顶升时滚轮或滑板沿塔身的主弦杆外侧移动，其) 作用。

A.定位 B.导向支承 C.支承被顶升部分的重量 D.联结下支座与塔身

30.塔式蒸汽打桩机在行走时，缆风绳附近) 范围内不得站人或通行。

A.5 米 B.6 米 C.8 米 D.10 米

31.施工现场用电工程建造的依据是) 。

A.项目经理的指示 B.电工的经验 C.用电人员的要求 D.用电组织设计

32.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款)《 的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.1 倍以上 2 倍以下 B.2 倍以上 10 倍以下 C.2 倍以上 5 倍以下 D.1 倍以上 3 倍以下

33.依《安全生产法》规定，建筑施工企业从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝)《 和强令冒险作业。

A.随意指挥 B.违章指挥 C.危险作业 D.违章作业

34.根据《建筑施工高处作业安全技术规范》) JGJ80-2016 ，当建筑物高度超过) 时，通道口的防护棚应采用双层防护。

A.12m B.20m C.24m D.30m

35.配电室的门应向内开，并配锁。

A.正确 B.错误

36.建筑起重机械在使用过程中需要)《 的，使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后，即可投入使用。

A.加节 B.附着 C.顶升 D.爬升

37.氧气瓶与电焊在同一处使用时，瓶底应垫) ，防止气瓶带电。

A.钢脚手板 B.支撑物 C.小钢模 D.绝缘物

38.锅炉房屋顶不准用) 。

A.石棉板 B.简易油毡屋顶 C.瓦楞铁 D.以上都是

39.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区) ，并保持安全距离。

A.集中设置 B.混合设置 C.相邻设置 D.分开设置

40.专业单位监测应由)《 委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

41.建设单位未按照规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以)《 以上)《 以下的罚款；逾期未改的，责令停止施工。

A.3000； 1万 B.3000； 3万 C.5000； 1万 D.5000； 3万

42.手拉葫芦的起重链条直.安 全生产模拟考试一点 通.径磨损超过) 应予报废更新。

A.5% B.8% C.9% D.10%

43.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》) JGJ130-2013 ，

扣件在螺栓拧紧力矩达到) $N\cdot m$ 时, 不得发生破坏。

A.50 B.55 C.60 D.65

44.施工单位在施工过程中, 应当根据施工组织设计和施工进度, 向不同工种的施工人员进行专项的) 交底。

A.生产技术 B.管理技术 C.施工技术 D.安全技术

45.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案, 专项方案中施工安全保证措施应包括) 。

A.施工工艺技术 B.监测监控措施 C.应急处置措施 D.施工管理及作业人员配备和分工

46.施工现场临时用电中, 专用保护零线应为) 。

A.绿色 B.黄色 C.淡蓝色 D.黄绿双色

47.降雨强度的划分按照降水强度的大小划分为小雨、中雨等《个等级。

A.5 B.6 C.7 D.8

48.土钉墙喷射混凝土强度的等级不宜低于) 。

A.C15 B.C20 C.C30 D.C10

49.单级放坡基坑的降水井宜设置在) 。

A.坡底 B.坡顶 C.坡顶和坡底 D.坡顶或坡底

50.企业安委会负责组织各种会议, 起草会议文件、拟定会议决议、通知、通报的拟订、综合性检查的牵头, 具体均由) 负责。

A.企业财务部 B.企业工程部 C.企业安全生产部 D.安委会办公室

51.安全资料分为 A、B、C 三类，其中 C 类属于) 。

A.基本要求 B.基本条件 C.核心要求 D.核心条件

52.在《民法典》规定的民事责任中，民事责任是以) 为核心。

A.停止侵害 B.消除危险 C.排除妨碍 D.赔偿损失

53.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，下列关于消防给水系统表述错误的是) 。

A.当消防水源的给水压力不能满足消防给水管网的压力要求时，应设置消防水泵

B.消防水泵应按照一用二备的要求进行配置

C.当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水要求时，应在施工现场设置临时消防水池

D.临时消防水池宜设置在便于消防车取水的部位，其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量

54.基坑监测点应在) 范围内布置。

A.从基坑边沿以外 1~2 倍的开挖深度

B.从基坑边沿以外 0.5~1 倍的开挖深度

C.从基坑边沿以外 0.8~1.5 倍的开挖深度

D.从基坑边沿以外 2~3 倍的开挖深度

55.根据《建筑施工模板安全技术规范》) JGJ162 规定，当采用扣件式

若立柱底部不在同一高度，则高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于) 跨。

一 B.两 C.三 D.四

56.当塔式起重机使用周期超过)《 时，应按规定进行一次全面检查，合格后方可继续使用。

A.半年 B.一年 C.两年 D.3 个月

57.)《 做围护结构，内设支撑体系所形成的支护结构是常见的一种支护形式。适用于黏性土、砂砾石土等多种土质条件，深度可达 50m。

A.地下连续墙 B.支护桩 C.钢板桩 D.土钉支护

58.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处)《 万元以上 《 万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.10； 30 B.20； 30 C.10； 50 D.20； 50

59.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于) 。

A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

60.物料提升机平台门的高度不宜小于) 。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2.1m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/086205134205010042>