

2024 年电工(初级)模拟考试 200 题及答案

- 1、【单选题】3DG6D 型晶体三极管的
PCM=100mW, ICM=20mA, UBR(CEO)=30V, 如果将它接在
IC=15mA, UCE=20V 的电路中, 则该管()。 (C)
- A、被击穿
 - B、工作正常
 - C、功耗太大过热, 甚至烧坏
 - D、不确定
- 2、【单选题】X62W 型万能铣床上要求主轴电动机起动后, 进给
电动机才能起动, 这种控制方式称为() (八)
- A、顺序控制
 - B、多地控制
 - C、自锁控制
 - D、联锁控制
- 3、【单选题】一个 12V、6W 的灯泡, 接在 6V 的电路中, 灯泡中
的电流为 0(D)
- A、2A
 - B、1A
 - C、0.5A
 - D、0.25A
- 4、【单选题】一功耗 1000 瓦, 电压为 180V 的负载应按()种方案
选择功率表量限来测量该负载功率。 (D)

A、5 安，150 伏

B、5 安，300 伏

C、10 安，150 伏

D、10 安，300 伏

5、【单选题】一台 4 千乏，0.4 千伏单相移相电容工作在额定状态下，其电流为()。 (八)

A、10A

B、100A

C、20A

D、1A

6、【单选题】一直流电通过一段粗细不均匀的导体时，导体各横截面上的电流强度()。 (C)

A、与各截面面积成正比

B、与各截面面积成反比

C、与各截面面积无关

D、随截面面积变化而变化

7、【单选题】一般()容量以上的变压器装防爆管。 (C)

A、400KVA

B、500KVA

C、750KVA

D、1000KVA

8、【单选题】三相异步电动机中，旋转磁场的转向取决于电流

的()。(B)

A、方向

B、相序

C、性质

D、大小

9、【单选题】三相异步电动机在轻载运转中电源短相，电机则
0o(B)

A、立即停转

B、继续转动

C、立刻烧坏

D、都有可能

10、【单选题】三相异步电动机应用最多的有()种接线方式。
(B)

A、1

B、2

C、3

D、4

11、【单选题】三相异步电动机的下列启动方法中，性能最好的
是()。(C)

A、直接启动

B、减压启动

C、变频启动

D、变极启动

12、【单选题】三相异步电动机的制动方法，一般有（）类。

(B)

A、1

B、2

C、3

D、4

13、【单选题】三相异步电动机的常见故障有：（）、电动机振动、电动机启动后转速低或转矩小。（B）

A、机械负载过大

B、电动机过热

C、电压严重不平衡

D、铁心变形

14、【单选题】三相异步电动机的转子由转子铁心、（）、风扇、转轴等组成。（B）

A、电刷

B、转子绕组

C、端盖

D、机座

15、【单选题】三相鼠笼式异步电动机，当采用延边三角形起动时，每相绕组的电压（）。(八)

A、比Y—△起动时大，比全压起动时小

B、等于全压起动时的电压

C、是全压起动时的 3 倍

D、是全压起动时的 1/3 倍

16、【单选题】下列关于三相异步电动机叙述正确的是()。(B)

A、可直接作单相异步电动机使用

B、允许短时间过负荷运行

C、允许长时间短相运行

D、允许过负荷运行

17、【单选题】下列器件不属于变压器的是()。(D)

A、电压互感器

B、电流互感器

C、自耦调压器

D、电扇调速器

18、【单选题】为了使异步电动机能采用 Y—△降压启动，电动机在正常运行时必须是()。(B)

A、Y 接法

B、△接法

C、Y 接或△接

D、上述三种说法都不对

19、【单选题】为安全起见，安装电压互感器时，必须()。(B)

A、铁心接地

B、铁心和副绕组的一端要可靠接地

C、副边绕组的一端接地

D、高压绕组的一端接地

20、【单选题】2.5t 以下的各种小轿车、面包车适宜选用（）进行举升。（C）

A、气动式举升器

B、电动式举升器

C、液压式举升器

D、移动式举升器

21、【单选题】交流三相异步电动机 $Z=24$, $m=32$, $P=4$, 则每极每相的槽数为（）。(B)

A、8 槽

B、2 槽

C、4 槽

D、6 槽

22、【单选题】交流发电机的文字符号是（）。(八)

A、G

B、GD

C、GA

D、GE

23、【单选题】交流电的有效值是（）的 0.707 倍。(八)

A、最大值

B、有效值

C、瞬时值

D、平均值

24、【单选题】企业生产经营活动中，促进员工之间团结合作的措施是()。(B)

A、互利互惠，平均分配

B、加强交流，平等对话

C、只要合作，不要竞争

D、人心叵测，谨慎行事

25、【单选题】保护接零的有效性是当设备发生故障时()使保护装置动作。(C)

A、过载电压

B、额定电压

C、短路电流

D、接地电流

26、【单选题】停电操作应在断路器断开后进行，其顺序为()。

(八)

A、先拉线路侧刀闸，后拉母线侧刀闸

B、先拉母线侧刀闸，后拉线路侧刀闸

C、先拉哪一侧刀闸不要求

D、视情况而定

27、【单选题】关于人字梯的使用，下列不正确的办法是()。

(八)

- A、采用骑马站立姿势
- B、中间应绑扎两道防滑拉绳
- C、应该站立在一侧
- D、四脚尽量在同一平面上

28、【单选题】关于变压器，下列说法错误的是（）。(D)

- A、变压器是一种静止的电气设备
- B、变压器用来变换电压
- C、变压器可以变换阻抗
- D、变压器可以改变频率

29、【单选题】关于电位的概念，（）的说法是正确的。(C)

- A、电位就是电压
- B、电位是绝对值
- C、电位是相对值
- D、参考点的电位不一定等于零

30、【单选题】动力主电路由电源开关、（）、接触器主触头、热

继电器、电动机等组成。(B)

- A、按钮
- B、熔断器
- C、时间继电器
- D、速度继电器

31、【单选题】单股粗铜线连接时，可以采用（）的方法。

(C)

A、互钩

B、打结

C、绑扎

D、熔化

32、【单选题】在下列各项中，DZ15 系列自动空气开关没有

() 保护作用。 (D)

A、过载

B、短路

C、过载、短路

D、断相

33、【单选题】在拉力不平衡的承力杆上均装设拉线，通常拉线与电杆的夹角为（）。 (C)

A、 20°

B、 30°

C、 45°

D、 50°

34、【单选题】在潮湿的工程点，只允许使用（）进行照明
(C)

A、220V 灯具

B、36V 的手提灯

C、12V 的手提灯

35、【单选题】在灰砂较多的场所应选用 () 电动机。 (B)

A、防护式

B、封闭式

C、开启式

D、绕线式

36、【单选题】在纯电阻交流电路中，欧姆定律表达式正确的
是
 $\text{O}_\text{o} (0)$

A、 $i=U / R$

B、 $i=u / R$

C、 $I=U / R$

D、 $I=um / R$

37、【单选题】在高温下工作，应采用 0。 (D)

A、瓷介电容器

B、电解电容器

C、云母电容器

D、玻璃电容器

38、【单选题】如图所示，为()三极管图形符号。 (八)

A、普通

B、发光

C、光电

D、恒流

39、【单选题】对于 ITV 以下的中小三极管，可用万用表的()挡测量。(D)

A、RX1 或 RX10

B、RX100 或 RX10

C、RX1 或 RX1K

D、RX100 或 RX1K

40、【单选题】工作人员邻近 35KV 带电设备的安全距离是()。

(B)

A、0.7m

B、1m

C、1.2m

D、1.5m

41、【单选题】当负载电阻远远小于功率表电流线圈的电阻时，应采用电压线圈()。(B)

A、前接法

B、后接法

C、上接法

D、下接法

42、【单选题】当高压钠灯接入电源后，电流经过镇流器、热电阻、双金属片常闭触头而形成通路，此时放电管中()。(D)

A、电流极大

B、电流较大

C、流较小

D、无电流

43、【单选题】接地中线相色漆规定为（）（八）

A、黑

B、紫

C、白

44、【单选题】接地体多采用（）制成，其截面应满足热稳定和机械强度的要求。（C）

A、任一种金属材料

B、铜铝材料

C、型钢

D、绝缘导线

45、【单选题】接地网施工中扁钢与角钢的搭接长度不应小于宽度的（）。（B）

A、一倍

B、两倍

C、三倍

D、四倍

46、【单选题】撑杆与电杆的夹角，一般以 30° 为宜，撑杆埋

深为 (. 安全生产模拟考试一点通.) 左右。 (八)

A、 1m

B、 2m

C、 3m

D、 0. 5m

47、 【单选题】架空线路电杆使用卡盘时，卡盘上口距地面距离不应小于 () 。 (C)

A、 0. 2 米

B、 0. 3 米

C、 0. 5 米

D、 0. 8 米

48、 【单选题】某一条线路由检修转运行时，操作票的第一步是 0o (C)

A、 合负荷侧刀闸

B、 合电源侧刀闸

C、 检查开关在开位

D、 合线路开关

49、 【单选题】热继电器由热元件、触头系统、 () 、复位机构和整定电流装置所组成。 (C)

A、 手柄

B、 线圈

C、 动作机构

D、电磁铁

50、【单选题】照明电路中，一般用()在两处控制一只灯。(D)

A、手动开关

B、闸刀开关

C、单联开关

D、双联开关

51、【单选题】用接触器控制异步电动机正反转的电路中“安全
生产模拟考试一点通”，既要安全可靠又要能够直接反转，则需要()
控制环节。(八)

A、按钮、接触器双重联锁

B、按钮联锁

C、接触器联锁

D、热继电器联锁

52、【单选题】电压互感器的二次侧接()。(D)

A、频率表

B、电流表

C、万用表

D、电压表

53、【单选题】电工常用电烙铁的规格包括()。(D)

A、25瓦和45瓦

B、75瓦和100瓦

C、300瓦

D、含上述3种说法

54、【单选题】电杆定位时，最后确定的是()位。(B)

A、起点杆

B、中间杆

C、转角杆

D、终端杆

55、【单选题】一般混合食物每生热4.184千焦耳约可产生()
毫升的水。(八)

A、12

B、20

C、22

D、40

56、【单选题】电烙铁长时间通电而不使用，易造成电烙铁的()。
(D)

A、电烙铁芯加速氧化而烧断

B、烙铁头长时间加热而氧化

C、烙铁头被烧“死”不再“吃锡”

D、以上都是

57、【单选题】电磁抱闸断电制动作控制线路，当电磁抱闸线圈()
时，电动机迅速停转。(八)

A、失电

B、得电

C、电流很大

D、短路

58、【单选题】线圈中自感电动势的大小与线圈()无关。(C)

A、电流的变化率

B、匝数

C、电阻

D、周围的介质

59、【单选题】线路明管敷设时，管子的曲率半径 R() 4d0 (C)

A、小于

B、大于

C、大于等于

D、等于

60、【单选题】能经常保证安全供电，但个别次要的元件有一般缺陷的电气设备属于()。(B)

A、一类设备

B、二类设备

C、三类设备

D、四类设备

61、【单选题】若反馈到输入端的交流电压，与原输入信息接在不同端，且。安全生产模拟考试一点通。削弱输入信息，则该电路的反馈类型是()。(八)

A、电压串联

B、电压并联

C、电流并联

D、电流串联

62、【单选题】设 I_1 为正常情况下电缆持续允许电流， I 为最大负荷时持续电流，选择电缆截面应依据()选择。(C)

A、 $I_1 > I$

B、 $I < I_1$

C、 $I_1 \geq I$

D、 $I_1 \leq I$

63、【单选题】起重机上提升重物的绕线式异步电动机起动方法用()。(B)

A、定子接三相调压器法

B、转子串起动电阻法

C、定子串起动电阻法

D、转子串频敏变阻器法

64、【单选题】车间照明灯头引下线采用铜芯线时，其截面应在() πm^2 以上。(B)

A、0.5

B、0.75

C、1

D、2.5

65、【单选题】采用电容器补偿与调相机相比其缺点是()。(C)

- A、投资大
- B、损耗大
- C、寿命短
- D、维修量大

66、【单选题】钢芯铝绞线的型号为()。(B)

- A、LJ
- B、LGJ
- C、GJ
- D、HLJ

67、【单选题】钳形电流表测量时，量程置于5A档，被测导线在钳口中绕了一圈，此时读数为2A，则被导线中交流电流的有效值为()。(B)

- A、2A
- B、1A
- C、4A
- D、2.8A

68、【单选题】锗低频小功率三极管型号为()。(C)

- A、3ZD
- B、3AD
- C、3AX
- D、3DD

69、【单选题】防雷装置包括()。 (八)

- A、接闪器、引下线、接地装置
- B、避雷针、引下线、接地装置
- C、接闪器、接地线、接地装置
- D、接闪器、引下线、接零装置

70、【单选题】高压开关一般在事故跳闸 4 次，正常操作()次后应进行一次检修。 (B)

- A、20 25
- B、30 35
- C、40 45
- D、50 55

71、【判断题】() Y—△降压启动是指电动机定子绕组 Y 形启动，△形运转。 (J)

72、【判断题】() Y—△降压启动是指电动机定子绕组△形启动，Y 形运转。 (义)

73、【判断题】() 一般照明的灯具布置，通常采用均匀布置和选择布置两种方案。 (J)

74、【判断题】() 三芯电力电缆端终金属护层必须接地良好，塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线。 (√)

75、【判断题】() ‘最新解析’串联使用的电容器，其容量小的

电容承受的电压高。 (✓)

76、【判断题】() 低压带电作业时，必须穿长袖衣。 (J)

77、【判断题】() 使用喷灯时，只需要打开进油阀，用火柴点燃喷灯口就可以了。 (X)

78、【判断题】() 发现电气火灾后，应该尽快用水灭火。 (X)

79、【判断题】() 变压器最主要的额定值有额定容量、额定电压和额定电流。 (J)

80、【判断题】() 只要测出一个 PN 结损坏，就可以判断该三极管损坏。 (J)

81、【判断题】() 在架空线中，广泛采用铜铝合金作为导电材料，它的型号标志是 HL。 (✓)

82、【判断题】() 大小和方向都不随时间变化的电压、电流、电动势统称为直流电。 (J)

83、【判断题】() 如果条件允许，选用恒温式电烙铁是比较理想的。 (J)

84、【判断题】() 导线可分为裸导线和绝缘导线两大类。 (J)

85、【判断题】() 射极输出器是典型的电压串联负反馈放大电路。

(J)

86、【判断题】() 当直线杆装有人字拉线时，也不属于承力杆。

(J)

87、【判断题】（）接触器是一种自动的电磁式开关“安全生产模拟考试一点通”关。（J）

88、【判断题】（）晶体管工作在放大状态时，发射结反偏，对于硅管约为0.7V，锗管约为0.3V。（√）

89、【判断题】（）更换熔断器时，尽量选用相同型号规格的熔断器，并且要安装可靠。（J）

90、【判断题】（）没有工作票，也可以在电气设备上工作。（X）

91、【判断题】（）电力线路上的接地装置，引下线使用镀锌钢绞线，截面不大于25mm²。（X）

92、【判断题】（）电压偏差是指电压实际值与额定值之间的偏差。（J）

93、【判断题】（）电阻大的导体，电阻率一定大。（X）

94、【判断题】（）稳压二极管稳压电路是将稳压管与负载并联。（J）

95、【判断题】（）绝缘夹钳不需保存在特别的箱子里。（X）

96、【判断题】（）能够在一地控制多台电动机的控制方式，叫做电动机的多地控制。（X）

97、【判断题】（）金属线槽的所有非导电部分的金属性件均应相互连接和跨接，使之成为一连续导体，并做好整体接地。（J）

98、【判断题】三相异步电动机的调速性能十分优越。（）（X）

99、【判断题】使用数字万用表时，严禁在测量大电压或大电流

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/146010045145011002>