钻杆传输测井工艺

优选钻杆传输测井工艺

提纲

- 一·水平井简介
- 二·水平井测井工艺简介
- 三·钻杆传输测井技术
- 四·存在问题及解决方法

一·水平井简介


水平井:

是最大井斜角保持在90度左右(国内规定不低于86度),并在上目的层中往往维持一定的长度的水平井段(国内规定不低于300米)的特殊井。

二·水平井测井工艺简介

- 1. 泵送测井技术
- 2. 挠性油管测井技术
- 3. 钻杆传输测井技术
- 4. 随钻测井技术
- 5. 爬行器测井技术

三·钻杆传输测井技术



传输测井由于旁通以 上的电缆是裸露在钻杆外的, 传统的工艺技术旁通出套管 鞋后很容易发生安全事故, 所以旁通禁止出套管鞋。因 此一次传输测井能完成的测 量井段是小于套管的长度的。

四·超深、超长裸眼水平井钻杆传输测 井工艺技术难题

- 1. 大斜度状态下的对接问题;
- 2. 长裸眼条件下传输测井工艺技术问题;
- 3. 泥浆压差造成湿接头的松脱,导致通信中断问题;
- 4. 旁通出套管鞋后的作业安全问题
- 5。电缆保护问题。
- 6。水平井施工注意事项

1: 大斜度情况下的对接问题解决: 湿接头对接 是通过泵下枪高速下冲来完成井下对接的。井下对 接的特点:垂直井段中对接比斜井段对接容易,对 接点井斜越大,对接难度越大,套管中对接比裸眼 井段对接容易。当井深大于45°,测井仪器的重力 已经同井筒的摩擦力,井筒内液体的浮力达到平衡, 这时仪器将停止下放。因此我们在进行湿接头对接 时尽量不要大于45°,因为在这种情况下,只能通 过高泵压泥浆条件下才能完成。在这种情况下要解 决的问题是有效的利用泥浆循环流动的问题,旁通 的耐压密封问题。旁通耐压不够将会刺断电缆。如: 土哈测井 2002年5月10日,在对接位置5243米,井 斜91°,开泵12MPa,泥浆刺断电缆。因此要求旁 通耐压达到施工要求。

为更有效地利用泥浆流动的压力来服务于钻杆传输测井井下对接,技术人员在泵下枪的加重杆上增加"泥浆活塞小套筒"。

泥浆活塞小套筒

2。长裸眼条件下传输测井工艺技术问题

由于钻具的不居中,在传输测井下送仪器的过程中水平井工具长时间与井壁摩擦,易将泥饼及井筒底边岩屑头上残存的岩屑从水眼中"括进"湿接头,造成阻塞。解决方法改进工具结构在不使用公头外壳时,要对公头外壳的水眼进行改成×8分布,加装扶正器。增加泥浆循环次数和延长循环时间,预防阻塞现象发生。(直井段1000米循环一次,斜井段300米循环一次)

) 。

3: 传输测井施工中湿接头松脱现象的主要原因

灌

环空泥浆与钻杆内泥浆形成较大的压差, 压差可能将 湿接头锁死装置顶开,造成通信短路;钻杆开始运动时 破坏泥浆结构产生的力将作用于湿接头可能顶开锁死装 置。解决方法: 湿接头井下对接一律采用较高泵压辅助 对接技术,确保锁死装置完全起作用。作业时在钻具内 打入一定数量的重泥浆,并在下测过程中每下一柱钻具,

- 一次泥浆,确保钻具内外压力平衡。哈里伯顿锁紧叉簧非
- 一次性用品, 应注意勤换。

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/158023021034007003