



# 新能源汽车续驶里程焦虑及 维修技术研究

汇报人：

汇报时间：2024-01-17

# 目录



- 引言
- 新能源汽车续驶里程焦虑分析
- 新能源汽车维修技术研究

# 目录



- 新能源汽车续驶里程提升策略
- 新能源汽车维修服务体系建设
- 结论与展望



01

引言





# 背景与意义

## 新能源汽车发展

随着全球能源危机和环境污染问题日益严重，新能源汽车以其环保、节能的优势逐渐受到人们的青睐。然而，新能源汽车在续驶里程方面存在的问题，成为了制约其进一步推广和应用的主要障碍。

## 续驶里程焦虑

由于新能源汽车续驶里程相对较短，驾驶员在行驶过程中容易产生焦虑情绪，担心车辆因电量耗尽而无法到达目的地。这种焦虑不仅影响驾驶员的行车体验，还可能对道路交通安全产生潜在威胁。

## 维修技术挑战

新能源汽车在结构和原理上与传统汽车存在较大差异，因此对维修技术提出了更高的要求。目前，新能源汽车维修技术还不够成熟和完善，给车辆的维护和保养带来了一定的困难。



# 国内外研究现状

## 国外研究

国外在新能源汽车续航里程和维修技术方面的研究起步较早，已经取得了一定的成果。例如，一些发达国家通过改进电池技术、提高能量密度等方式，有效提升了新能源汽车的续航里程。同时，他们也建立了完善的维修技术体系和培训体系，为新能源汽车的普及和应用提供了有力保障。

## 国内研究

近年来，国内在新能源汽车领域的发展迅速，但在续航里程和维修技术方面仍存在一定差距。国内的研究主要集中在电池技术的改进、充电设施的完善以及维修技术的提升等方面。虽然取得了一定进展，但仍有待进一步深入研究和探索。

# 研究目的和意义

01

## 提升新能源汽车续航里程

通过深入研究新能源汽车的电池技术、能量管理系统等方面，提高车辆的续航里程，降低驾驶员的焦虑情绪，提升行车安全性和舒适性。

02

## 完善新能源汽车维修技术

针对新能源汽车的特点和维修需求，研究和探索先进的维修技术和方法，提高维修效率和质量，降低车辆的使用成本和故障率。

03

## 推动新能源汽车产业发展

通过解决新能源汽车在续航里程和维修技术方面的瓶颈问题，进一步推动新能源汽车产业的健康、可持续发展，为应对全球能源危机和环境污染问题作出积极贡献。



02

● 新能源汽车续驶里程焦虑 ●  
分析





# 焦虑来源及表现

01

## 里程限制

新能源汽车相较于传统燃油车，续驶里程相对较短，导致用户担心行驶过程中电量耗尽。

02

## 充电设施不便

充电设施分布不均、数量不足以及充电速度较慢，使得用户需要充电时感到不便，从而产生焦虑。

03

## 续航里程估算不准确

由于电池性能、驾驶习惯、外部环境等多种因素影响，新能源汽车的实际续航里程与估算值可能存在较大差异，导致用户难以准确掌握剩余里程。



# 影响因素分析

01

电池性能

电池的能量密度、循环寿命、自放电率等性能指标直接影响新能源汽车的续驶里程。

02

驾驶习惯

急加速、急减速、高速行驶等驾驶行为会消耗更多能量，从而缩短续驶里程。

03

外部环境

温度、海拔、路况等外部环境因素也会对新能源汽车的续驶里程产生影响。



# 消费者心理与行为研究

## 里程焦虑心理

消费者在购买和使用新能源汽车时，普遍存在对续驶里程的焦虑心理，担心行驶过程中电量耗尽而无法到达目的地。

## 充电设施依赖

消费者对充电设施的依赖程度较高，期望在需要充电时能够方便快捷地找到充电设施。

## 续航里程期望

消费者对新能源汽车的续航里程有较高的期望，希望车辆能够具备更长的续驶里程以满足日常出行需求。



03

● 新能源汽车维修技术研究 ●





# 维修技术现状及问题

1

## 维修技术落后

当前新能源汽车维修技术相对传统汽车而言还不够成熟，缺乏专业的维修技术人员和设备。

2


## 维修成本高

新能源汽车的维修成本通常比传统汽车更高，主要是由于其复杂的动力系统和电子控制系统。

3

## 配件供应不足

新能源汽车的配件市场尚未充分发展，导致一些关键零部件供应不足，影响维修效率。





# 关键技术研究

## 动力系统维修技术

针对新能源汽车的动力系统，研究高效的故障诊断和维修技术，包括电池、电机和电控系统的维修。

## 电子控制系统维修技术

研究新能源汽车电子控制系统的故障诊断和维修技术，包括传感器、执行器和ECU的维修。

## 充电设施及电网互动技术

研究新能源汽车充电设施的故障诊断和维修技术，以及与电网的互动技术，提高充电效率和安全性。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/187113026051006116>