
目 录

一、AP 情况一览表.....	3
二、热点情况表.....	5
三、施工委托书.....	6
四、WLAN 接入系统设备进场清单.....	7
五、WLAN 接入系统施工进场情况确认单.....	9
六、开工报告.....	10
七、停（复）工报告.....	11
八、工程设计变更单.....	12
九、随工报告.....	13
十、重大工程质量事故报告表.....	14
十一、交（完）工报告.....	15
十二、WLAN 工艺自检.....	16
十三、通路测试自检.....	19
十四、系统验收申请报告.....	20
十五、安装设备验收清单.....	21
十六、WLAN 工程现场检查表.....	23
十七、验收报告.....	25
十八、工程整改反馈记录表.....	26
十九、设备及系统测试验收.....	27
1.1.1. 台州椒江银冶餐厅 1 层 AP 场强检测.....	31
1.1.2. 台州椒江银冶餐厅 1 层 AP 信噪比检测.....	31
1.1.3. 台州椒江银冶餐厅 1 层 AP 网络 PING 包成功率测试、PING 包时延测试(网关 IP: 111.2.188.1)	32
1.1.4. 台州椒江银冶餐厅 1 层隔离度测试.....	32
1.1.5. 系统吞吐量与接入带宽测试.....	33
二十、结算单:.....	34
二十一、系统图和平面安装图.....	36
二十二、材料平衡表.....	39

一、AP 情况一览表

椒江银冶餐厅 WLAN 室内分布接入系统				
WLAN 接入地理位置		椒江东海大道 781 号		
名称		WLAN 覆盖范围		
		AP 数量	功能	面积（平米）
1F	1F 配电房进门左边墙壁上	1	餐厅	400
2F	2F 配电房进门左边墙壁上	2	餐厅	900
总计		3		约 1300 平米

二、热点情况表


热点 情况	热点名称：椒江银冶餐厅 WLAN 室内分布接入系统	热点地址：椒江东海大道 781 号
	热点性质：办公	层数：2 层
	GSM 基站位置（针对有 GSM 基站的情况）：无	
	TD 基站位置（针对有 TD 基站的情况）：无	
	WLAN 机柜位置：无	
	WLAN 覆盖范围：2F 办公区域	
	建筑面积：1800 平方米，覆盖面积：1300 平方米	
	数据网接入方式：	出口带宽：100
	物业联系人：邱经理	联系方式：13968687300
	业务经理：王勤之	联系方式：13957681000
	填表日期：	
	<p>备注(注意事项)：</p> <p style="margin-left: 40px;">1、 安全施工，文明施工。</p> <p style="margin-left: 40px;">2、 施工人员佩戴工作证。</p>	

三、施工委托书

中国移动台州分公司工程委托书

中国移动台州分公司工程委托书			
建设单位:	中国移动台州分公司	发单时间:	
工程编号:		施工单位:	杭州威力克通信系统有限公司
工程归属:	11年 WLAN	监理单位:	吉林省荣信通信建设监理有限公司
工程名称:	椒江银冶餐厅 WLAN 室内分布接入系统	合同编号:	
预计结算金额:	0.7 万元	项目投资金额:	2.0 万元
开工时间:	2011-6-25	完工时间:	2011-6-25
委托号:			
工作内容:	本工程覆盖面积为 1300 平方米，覆盖范围为 1F-2F 餐厅。施工单位接到工程任务书后，需及时完成上述覆盖范围内的天馈布放、相关设备及配套设备的安装、站点开通自测及竣工文本的编制工作。		
工作要求:	施工单位应及时填写开工报告，编制施工计划，严格按照设计方案进行施工。如在施工过程中遇到变更时，按要求填写设计变更申请等。定期向属地分公司、工程部上报工程进度，完工后及时提交竣工资料。监理单位应在施工中严格把控施工安全、质量、进度，对工程施工中产生的问题，应积极处理并及时反馈属地分公司、工程部相关人员，及时做好工程监理报告。		
附件:			
工程建设部专业审核意见:	工程建设部意见：（盖章）		
受委托单位签字：（盖章）			

四、WLAN 接入系统设备进场清单



监理单位：

承建厂家：


代表签字：

代表签字：

日期：

日期：

2、辅料(乙供)



监理单位:

承建厂家:

代表签字:

代表签字:

日期:

日期:

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/218055142140007001>