

@专属教育

考试复习专用

考试参考习题—系统复习
备考题库训练—习题强化
考前模拟测试—模拟演练
通关宝典梳理—真题体验
技巧提升冲刺—技能技巧

注：文本内容应以实际为准，下载前需仔细预览

@助你一战成名

熔化焊接与热切割考试 200 题（附答案）

- 1、【单选题】下列物质中自燃点最高的是()。(C)
 - A、二硫化碳
 - B、乙醚
 - C、豆油

- 2、【单选题】为了保证激光器稳定运行,一般采用的电子控制电源其特点是()。(A)
 - A、快响应、恒稳性高
 - B、慢响应、恒稳性低
 - C、快响应、恒稳性低

- 3、【单选题】关于钎焊作业安全生产通用规程,说法正确的是()。(A)
 - A、在焊接工作场所,必须有防火设备
 - B、附近有与明火作业相抵触的工种在作业(如油漆等)可以进行钎焊操作
 - C、施工人员配带安全带并遵守高空作业的其他有关规定即可,不用办理高空作业许可证

- 4、【单选题】在钢焊丝中,最经常使用的脱氧剂不包括()。(A)
 - A、钛
 - B、锰
 - C、铝

- 5、【单选题】埋弧焊时,一般要求交流电源的空载电压达到()。

(A)

A、65V 以上

B、65V

C、45V

6、【单选题】埋弧焊未被融化的焊剂人工回收后()再次利用。(B)

A、直接可以

B、处理后可以

C、不可以

7、【单选题】工业上使用的氧化剂要与具有()性质的化学品远远分离。(A)

A、还原性物品

B、惰性气体

C、腐蚀性液体

8、【单选题】当判定触电者呼吸和心跳停止时,应立即就地抢救,可采用()。(C)

A、受迫呼吸法

B、强制呼吸法

C、心肺复苏法

9、【单选题】把质量浓度 98%以上的硝酸溶液称为()。(B)

A、浓硝酸

B、发烟硝酸

C、稀硝酸

10、【单选题】普通低合金钢中合金元素的含量一般不超过()%。

(A)

- A、3.5
- B、2.0
- C、5.0

11、【单选题】在使用盾构机械时，以下说法不正确的是()。(D)

- A、应经常检查防火系统的完整性及可靠性
- B、施工人员应佩戴安全帽
- C、盾构机施工人员应熟悉盾构机上的报警系统
- D、盾构机内工作和操作人员不须经过专门安全技术培训

12、【单选题】企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，安全生产许可证有效期届满时，()经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查。(C)

- A、未发生伤亡事故的
- B、未发生严重伤亡事故的
- C、未发生死亡事故的
- D、未发生严重死亡事故的

13、【单选题】一般情况下装载机在货场内的行驶速度应不超过

()。(C)

- A、5km/h
- B、10km/h
- C、15km/h

D、20km/h

14、【单选题】水下气割又称为()。(A)

A、氧-可燃气热切割

B、氧-弧水下热切割

C、金属-电弧水下热切割

15、【单选题】激光束的优点不包括()。(C)

A、焊件不易氧化

B、焊缝变形极小

C、设备复杂

16、【单选题】焊接性好的钢种是()。(C)

A、高碳钢

B、中碳钢

C、低碳钢

17、【单选题】下面气体中（）不是可燃气体。(D)

A、天然气

B、乙炔气

C、石油气

D、氧气

18、【单选题】从事建筑施工特种作业的人员，应当具备的基本条件不包括（ ）。(D)

A、年满 18 周岁且符合相应特种作业规定的年龄要求

B、近三个月内经二级乙等以上医院体检合格且无妨碍从事相应

特种作业的疾病和生理缺陷

- C、初中及以上学历
- D、有相应普通工种操作经验

19、【单选题】在纯电感电路中，电压与电流间的相位关系是（ ）。(B)

- A、同相位
- B、电压超前电流 $\pi/2$
- C、电压滞后电流 $\pi/2$
- D、无法判定

20、【单选题】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故等级划分条件以下说法正确的是（ ）。(A)

- A、死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意一项
- B、死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意两项
- C、死亡、重伤人数及直接经济损失需要同时满足
- D、只需通过死亡、重伤人数判断

21、【单选题】焊接是使两工件产生()结合的方式。(B)

- A、分子
- B、原子
- C、电子

22、【单选题】特种作业人员操作资格证书有效期满需要延期的，持证人员应当于期满（ ）个月前向原市县考核受理机关提出申请，市县建设（筑）主管部门初审后，于期满 1 个月前集中向省建筑主管部

门申请办理延期复核相关手续。(C)

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

23、【单选题】硫磺粉的自燃点为()℃。(C)

- A、625
- B、600
- C、575

24、【单选题】调质处理是指淬火后再进行()。(B)

- A、低温回火
- B、高温回火
- C、中温回火

25、【单选题】操作错误，忽视安全，忽视警告；造成安全装置失效；使用不安全设备；物体存放不当等均为()。(B)

- A、物的不安全状态
- B、人的不安全行为
- C、环境的不安全因素
- D、以上都不属于

26、【单选题】启动柴油机后，空气罐中的压缩空气在未达到()压力以前，紧急和停车制动控制阀打不开，装载机不能起步。(B)

A、0.32MPa

B、0.40MPa

C、0.28MPa

D、12MPa

27、【单选题】采用实芯焊丝二氧化碳焊时,为了得到良好的保护效果,要采用相对较细的焊丝,直径一般为()。(A)

A、0.8mm 至 1.6mm

B、0.5mm 至 1.5mm

C、0.9mm 至 1.8mm

28、【单选题】高碳钢焊接时对气孔的敏感性()。(A)

A、大

B、小

C、一般

29、【单选题】在容器内部作业时,为防止触电应:(B)

A、加强通风

B、做好绝缘防护

C、打开孔盖

30、【单选题】如需动火的设备处于禁火区内,必须按禁火区的动火管理规定:(B)

A、由主管设备管理部门领导同意

B、办理动火申请手续

C、动火时要有二个人

31、【单选题】安全带不使用时要妥善保管，不可接触（）、明火、强酸、或尖锐物体，不要存放在潮湿的仓库中保管。（B）

- A、低温
- B、高温
- C、弱碱
- D、BC

32、【单选题】氧气瓶内的氧气不能全部用完，最后要留有余气：
(A)

- A、0.1-0.2MPa
- B、0.2-0.3MPa
- C、0.3-0.4MPa

33、【单选题】职业道德的基本原则是用来指导和约束人们的（），需要通过具体、明确的规范来体现。（C）

- A、思想意识
- B、思维方式
- C、职业行为
- D、工作方法

34、【单选题】目前，我国生产的交流弧焊机的空载电压不高于：
(B)

- A、70V
- B、85V
- C、90V

35、【单选题】作业人员有权对施工现场的作业条件、（）和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。（B）

- A、作业环境
- B、作业程序
- C、作业方法
- D、作业手段

36、【单选题】一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者（ ）重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。（B）

- A、10 人以上
- B、10 人以下
- C、10 人以上 50 人以下
- D、50 人以下

37、【多选题】空白试验是为了消除或减少（）。（AD）

- A、试剂
- B、偶然误差
- C、方法误差
- D、仪器误差
- E、操作误差

38、【单选题】（）适用《生产安全事故报告和调查处理条例》。
(D)

- A、环境污染事故

- B、核设施事故
- C、国防科研生产事故
- D、生产经营活动中发生的造成人身伤亡事故

39、【单选题】某储槽内有 200gnaoh，用 98%H₂SO₄ 进行完全中和，需用量为（）（B）

- A、245
- B、250
- C、255

40、【多选题】振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时穿戴（）。（AC）

- A、胶鞋
- B、防护服
- C、绝缘手套
- D、工作服
- E、凉鞋

41、【单选题】（ ）是物体所受重力的合力的作用点。（C）

- A、中心
- B、中点
- C、重心
- D、交点

42、【多选题】燃料燃烧必，安全生产模拟考试一点通，须具备的基本条件有（）。（ABC）

A、可燃物质

B、空气

C、温度

43、【多选题】以下哪些是按照燃气燃烧器空气供给方式分类的？

() (ABC)

A、自然供风式燃气燃烧器

B、引射式燃气燃烧器

C、机械鼓风式燃气燃烧器

D、无焰式燃气燃烧器

44、【判断题】HS-1000 型电渣焊机可焊 60mm~500mm 厚的 T 形接头和角接头焊缝。(×)

45、【判断题】闸瓦制动器维护保养时应确保制动轮与制动衬料的接触面积不得高于 80%。(√)

46、【判断题】“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针是不合理的。(×)

47、【判断题】对于使用钻床、铣床和传送机旁及具有夹挤危险的部位操作人员必须使用防护手套。(×)

48、【判断题】与气瓶接触的管道和设备要有接地装置,防止产生静电造成燃烧或爆炸。(√)

49、【判断题】短期停备用锅炉可以暂时不用保护。() (×)

50、【判断题】乙炔发生器不得使用含铜质量分数超过 70%的铜合金、银等作为垫圈、管接头及其他零部件。(√)

- 51、【判断题】卸扣销轴变形达原尺寸的 5%，应予以报废。（√）
- 52、【判断题】“预防为主”要求在工作中应时刻注意预防安全事故的发生。（√）
- 53、【判断题】从事接触职业病危害因素作业的劳动者有获得职业健康检查的权力，但无权了解本人健康检查结果。（×）
- 54、【判断题】聚合铝是由 $Al(OH)_3$ 等聚合而成的高分子化合物的总称，简称 PAC。（）（√）
- 55、【判断题】排污能增加锅炉热损失，锅炉不应每天排污。（）（×）
- 56、【判断题】其他条件相同状态下，人体电阻在干燥与潮湿状态下电阻值一样。（×）
- 57、【判断题】奥氏体为体心立方晶格，奥氏体. 安全生产模拟考试一点通. 体的强度和硬度不高，塑性和韧性很好。（×）
- 58、【判断题】吊运过程中吊物向前游摆时，可采用逆着游摆方向跟车一次消除游摆。（×）
- 59、【判断题】单向阀的作用是制止油液反向流动。（√）
- 60、【判断题】建筑物表面清洗作业人员不受环境和气候条件影响，没有太大的危险性（×）
- 61、【判断题】小孔型等离子弧焊时，离子气流量增加，可使等离子流力和熔透能力增大。（√）
- 62、【判断题】安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门不得越级上报事故情况。（×）

63、【判断题】提升机具限位保险装置失灵或“带病”工作有可能引起高空坠落事故。（√）

64、【判断题】气焊或气割使用的气体发生器都属于压力容器，不可能造成爆炸和火灾事故。（×）

65、【判断题】静力压实机械的特点是循环延续时间长，材料应力状态的变化速度不大，但应力较大。（√）

66、【判断题】氧气不能燃烧，但能助燃，是强氧化剂，与可燃气体混合燃烧可以得到高温火焰。（√）

67、【判断题】在碾压沥青混凝土路面时，应保持碾压速度恒定，热料面层上不要任意停车；转向或起步时应缓慢，这样可以把压痕减到最小。（√）

68、【判断题】氧气胶管要用 1.8 倍工作压力的蒸汽或热水清洗。（×）

69、【判断题】国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的刑事责任。（×）

70、【判断题】上下重直作业时，采取可靠的隔离措施，不“安全生产模拟考试一点通”用按照指定的路线上下。（×）

71、【判断题】我国供电网使用的工频为 50Hz。（）（√）

72、【判断题】氩弧焊是采用工业纯氢作为保护气体的。（×）

73、【判断题】建筑施工从业人员要认真贯彻“安全第一”、“预防为主”的方针，加强安全管理，做到安全生产。（×）

- 74、【判断题】湿法焊接是焊工在水下直接施焊。（√）
- 75、【判断题】焊接噪声会对人体的神经系统、心血管系统等产生不良的影响。（√）
- 76、【判断题】焊接操作时，身体出汗而衣服潮湿时，不得靠在带电焊件上施焊。（√）
- 77、【判断题】因施工需要可随意拆除已架设的‘最新解析’建筑安全网。（×）
- 78、【判断题】由于焊缝的热影响区小，电子束焊可焊接紧靠热敏感性材料的零件。（√）
- 79、【判断题】等离子弧会产生高强度、高频率的噪声，操作者操作时必须塞上耳塞。（√）
- 80、【判断题】在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员无权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。（×）
- 81、【判断题】钢管有严重锈蚀、弯曲、压扁、裂缝缺陷的不得使用，应当选购使用具有国家生产（制造）许可证、出厂合格证明的产品。（√）
- 82、【判断题】塔机力矩限制器起作用时应同时切断起升和变幅控制电源。（）（×）
- 83、【判断题】等离子弧焊适用于焊接不同厚度的板材。（×）
- 84、【判断题】测定硬度时加冲液和指示剂后，如溶液呈酒红色，表明有硬度存在。（）（√）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/275330133310011322>