

2022-2023 年安全员之 A 证（企业负责人）考试题库

单选题（共 75 题）

1、依据《安全生产法》的规定，某公司安全生产管理人员在检查本公司的安全生产状况和事故隐患工作时，下列做法正确的是（ ）。

- A. 对检查中发现的安全问题，立即处理，同时向主管的负有安全监管职责的部门报告，检查处理及报告情况如实记录在案
- B. 对检查中发现的安全问题，立即报告本公司有关负责人，同时向主管的有安全监管职责的部门报告，报告情况如实记录在案
- C. 对检查中发现的重大事故隐患，立即向本公司有关负责人报告，有关负责人不及时处理，可以向主管的负有安全监管职责的部门报告
- D. 对检查中发现的重大事故隐患，立即处理，并向本公司主要负责人报告，同时立即向主管的负有安全监管职责的部门报告

【答案】 C

2、某客运公司经营城际客运业务，共有职工65 人、中型客车 20 辆。根据《安全生产法》，关于安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法，正确的是（ ）。

- A. 该公司应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员
- B. 该公司应当设置安全生产管理机构或者配备注册安全工程师
- C. 该公司应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
- D. 该公司不需设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员

【答案】 C

3、根据《安全生产法》规定，生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处（ ）的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。

- A. 十万元以上二十万元以下

- B. 十万元以上三十万元以下
- C. 五万元以上十万元以下
- D. 十万元以上五十万元以下

【答案】 D

4、工程项目现场的生产安全事故应急急救员预案主要是（ ）。

- A. 综合应急预案和专项应急预案
- B. 专项应急预案和现场处置方案
- C. 现场处置方案和综合应急预案
- D. 综合应急预案

【答案】 B

5、施工现场食堂必须有（ ）。

- A. 营业执照
- B. 卫生许可证
- C. 环保合格证
- D. 税务登记证

【答案】 B

6、某建筑工程公司在制定模板拆除方案时未考虑安全措施，施工方案编制后未经相关负责人审批即进行施工作业。为赶工期，浇捣混凝土后尚未达到混凝土的设计强度要求，现场管理人员要求进行5楼模板拆除，在接近拆完时，突然一大片混凝土楼板掉落，导致5名拆模工人压在下边，经抢救无效死亡，事后经查该企业安全生产许可证已到期。请回答：

- A. 特别重大事故

- B. 重大事故
- C. 较大事故
- D. 一般事故

【答案】 C

7、高大模板搭设拆除过程中，施工单位应设专人负责安全检查，发现险情，立即（ ）施工。

- A. 边施工边整改
- B. 继续
- C. 加快速度
- D. 停止

【答案】 D

8、基坑挖土设计标高时，宜在其上部预留（ ），待下一工序开始前继续挖除。

- A. 50MM~100MM
- B. 100MM~150MM
- C. 150MM~300MM
- D. 300MM~500MM

【答案】 C

9、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的（ ）。

- A. 及时、真实、完备

- B. 真实、完整、实时
- C. 真实、准确、完整
- D. 及时、准确、完整

【答案】 C

10、生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行（ ）检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。

- A. 定期性
- B. 经常性
- C. 不定期
- D. 一般性

【答案】 B

11、当从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或在采取可能的应急措施后撤离作业场所，这种权利是（ ）。

- A. 拒绝权
- B. 知情权
- C. 紧急避险权
- D. 自我保护权

【答案】 C

12、道德与法律可以相互（ ）、相互作用。

- A. 转换
- B. 替换

- C. 转化
- D. 不相关

【答案】 A

13、民事责任的承担形式是多种多样的，主要包括有停止侵权、返还财产、恢复原状、赔偿损失、恢复名誉、赔礼道歉、（ ）等。

- A. 问责
- B. 书面检查
- C. 警告
- D. 支付违约金

【答案】 D

14、根据《中华人民共和国建筑法》，有关建筑工程安全的国家标准不能适应确保建筑安全的要求时，应当（ ）。

- A. 及时废除
- B. 及时修订
- C. 立即修订
- D. 及时解释

【答案】 B

15、一级动火作业应由所在单位行政负责人填写动火申请表，编制安全技术措施方案，报公司安全部门审查批准后，方可动火。动火期限为（ ）天。

- A. 3
- B. 2
- C. 1

D. 7

【答案】 C

16、用人单位不得安排女职工从事矿山井下、国家规定的（ ）体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。

A. 第一级

B. 第二级

C. 第三级

D. 第四级

【答案】 D

17、根据《安全生产法》规定，生产经营单位的（ ）应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

A. 经营管理责任制

B. 财务责任制

C. 安全生产责任制

D. 环保责任制

【答案】 C

18、施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，其中负责对安全生产进行现场监督检查的是（ ）。

A. 施工单位主要负责人

B. 项目负责人

C. 专职安全生产管理人员

D. 项目技术人员

【答案】 C

19、学而不厌,诲人不倦,从古到今老师的职业道德,这说明职业道德具有()。

- A. 普遍性
- B. 行业性
- C. 继承性
- D. 实践性

【答案】 C

20、某建筑工程公司承建一个建筑面积为2万m²的住宅项目。施工现场进行地基钢筋笼焊接时,电焊机电源线长期被钢筋磨损,铜线外露,电焊工人李某在开动机器进行电焊作业时不慎触电,工人杨某见状断开电源,但李某送去医院抢救无效身亡。事故发生后,调查组进入现场调查发现:该施工企业并未配备专职安全人员,对新招入的李某等人并未进行安全教育,且该企业也未获得安全生产许可证。请回答:

- A. 总配电箱→分配电箱→开关箱
- B. 开关箱→分配电箱→总配电箱
- C. 分配电箱→总配电箱→开关箱
- D. 开关箱→总配电箱→分配电箱

【答案】 B

21、生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理,()进行安全检查,发现安全问题的,应当及时督促整改。

- A. 随时
- B. 不定期
- C. 定期

D. 根据现场情况

【答案】 C

22、2016年3月27日。由某施工单位总承包的拆迁安置房工程工地，在拆除塔吊过程中，由于操作平台拉杆螺丝损坏导致平台倾斜，标准节下滑，1名拆除工正在挂钩时，不慎从10米左右处和标准节一起坠落，经抢救无效死亡。同年1月，该企业还发生过1人死亡的高处坠落事故。事故发生后，施工总承包单位未向当地建设行政主管部门及时上报事故情况，属瞒报、迟报建筑施工生产安全事故行为。根据有关规定，回答如下问题：

- A. 暂扣时限为在上一次暂扣时限的基础上再增加30日
- B. 暂扣时限为在上一次暂扣时限的基础上再增加60日
- C. 暂扣时限为在上一次暂扣时限的基础上再增加90日
- D. 吊销

【答案】 A

23、建筑施工企业按职业健康安全管理体系建立的安全管理体系建立的安全生产规章制度体系的是（ ）。

- A. 手册
- B. 程序文件
- C. 作业指导书
- D. 操作规程

【答案】 D

24、产生职业病危害的用人单位，应当在（ ）设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

- A. 显著位置

- B. 醒目位置
- C. 明显位置
- D. 空旷位置

【答案】 B

25、根据《行政处罚法》，当事人没有正当理由逾期不履行行政处罚决定的，作出行政处罚决定的行政机关依法有权（ ）。

- A. 将冻结的银行存款划拨抵缴罚款
- B. 每日按罚款数额的 0.3%加处罚款
- C. 每日按罚款数额的 5%加处罚款
- D. 申请公安机关强制执行

【答案】 A

26、施工现场有多台塔式起重机作业时，（ ）应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施

- A. 起重机械安装单位
- B. 建筑施工总承包单位
- C. 起重机械使用单位
- D. 监理单位

【答案】 B

27、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的（ ）。

- A. 及时、真实、完备

- B. 真实、完整、实时
- C. 真实、准确、完整
- D. 及时、准确、完整

【答案】 C

28、项目负责人作为注册执业人员，未履行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业（ ）。

- A. 3 个月以上 6 个月以下
- B. 3 个月以上 1 年以下
- C. 1 年以上 3 年以下
- D. 3 年以上 5 年以下

【答案】 B

29、依据《突发事件应对法》的规定，下列关于突发事件预警级别的说法，正确的是（ ）。

- A. 分为一、二和三级，分别用红、橙和黄色标示，一级为最高等级
- B. 分为一、二和三级，分别用黄、橙和红色标示，三级为最高等级
- C. 分为一、二、三和四级，分别用红、橙、黄和蓝色标示，一级为最高等级
- D. 分为一、二、三和四级，分别用蓝、黄、橙和红色标示，四级为最高等级

【答案】 C

30、起吊绑扎所用的吊索、卡环、绳扣等的规格应根据（ ）确定。

- A. 计算
- B. 经验
- C. 绑扎物的外形尺寸

D. 绑扎物的质量（重量）大小

【答案】 A

31、某地商业广场工程在施工过程中，泥工班长按照项目部安排，带领 9 名泥工开始裙楼东天井加盖现浇钢筋混凝土屋面施工。在施工工程中，天井屋面从中间开始下沉并迅速导致整体坍塌，发生一起模板坍塌事故，造成 8 人死亡、3 人重伤。事故后相关部门组织调查组进入现场调查发现：（1）对于超过一定规模的危险性较大的模板支撑系统搭设未编制专项施工方案、未组织专家论证、未组织技术和安全交底。（2）施工、监理单位未正确履行职责，安全检查流于形式。（3）安全生产培训教育不落实。技术人员缺乏必要的安全生产常识和自我保护能力。请回答：

A. 15

B. 20

C. 30

D. 36

【答案】 B

32、建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中，对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权（ ）。

A. 当场作出查封的处理决定

B. 事后作出查封的处理决定

C. 不作处理

D. 交给领导处理

【答案】 A

33、某建筑工程公司承建一个建筑面积为 2 万 m² 的住宅项目。施工现场进行地基钢筋笼焊接时，电焊机电源线长期被钢筋磨损，铜线外露，电焊工人李某在开动机器进行电焊作业时不慎触电，工人杨某见状断开电源，但李某送去医院抢救无效身亡。事故发生后，调查组进入现场调查发现：该施工企业并未配备

专职安全人员，对新招入的李某等人并未进行安全教育，且该企业也未获得安全生产许可证。请回答：

- A. 正确
- B. 错误
- C. 无

【答案】 A

34、在市区主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站广场设置的围挡，其高度不得低于（ ）m。

- A. 1.5
- B. 1.8
- C. 2
- D. 2.5

【答案】 D

35、企业主要负责人、实际控制人要切实承担安全生产（ ）的责任，带头执行现场带班制度，加强现场安全管理。

- A. 主要责任人
- B. 第一责任人
- C. 连带责任人
- D. 主体责任人

【答案】 B

36、为了加强建筑超重机械的安全监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众的生命和财产安全，中华人民共和国住房和城乡建设部分布了《建筑超重机械安全监督管理规定》根据规定回答以下问题：

- A. 定期检验报告
- B. 备案证明
- C. 维修和技术改造记录
- D. 历史安装验收资料

【答案】 B

37、对于高大模板支撑体系，其高度与宽度相比大于（ ）的独立支撑系统，应加设保证整体稳定的构造措施。

- A. 一倍
- B. 两倍
- C. 三倍
- D. 四倍

【答案】 B

38、特种设备安全法所称特种设备，是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、（ ）、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。

- A. 升降机
- B. 电梯
- C. 自动扶梯
- D. 楼梯

【答案】 B

39、当钢筋混凝土梁、板施工中，模板要求起拱又无具体要求时，起拱高度应为跨度的（ ）。

- A. 1/1000~3/1000
- B. 2/1000~3/1000
- C. 3/1000~4/1000
- D. 4/1000~5/1000

【答案】 A

40、使用单位在建筑起重机械租期结束后，应当将定期检查、维护和保养记录（ ）。

- A. 归交档案室
- B. 移交设备隔离科
- C. 移交生产单位
- D. 移交出租单位

【答案】 D

41、产生职业病危害的用人单位，应当在（ ）设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

- A. 显著位置
- B. 醒目位置
- C. 明显位置
- D. 空旷位置

【答案】 B

42、施工现场用电系统中，N 线的绝缘色应是（ ）。

- A. 黑色

- B. 白色
- C. 淡蓝色
- D. 棕色

【答案】 C

43、建筑起重机械安装、拆卸施工前，安装单位应将工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府（ ）。

- A. 建筑机械租赁部门
- B. 使用单位
- C. 安全监督部门
- D. 建设主管部门

【答案】 D

44、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（ ），并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

- A. 三级教育
- B. 专门的安全作业培训
- C. 安全常识培训
- D. 安全技术交底

【答案】 B

45、下列关于建筑施工企业安全生产管理岗位要求的说法中，正确的是（ ）。

- A. 坚决履职、维护安全

- B. 无需安全资料编写能力
- C. 无需职业技能知识
- D. 无需专业的安全生产知识

【答案】 A

46、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（ ）；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

- A. 安全生产许可证
- B. 规划许可证
- C. 施工许可证
- D. 排污许可证

【答案】 C

47、《固体废物污染环境防治法》立法目的是防治固体废物污染环境，保障人体健康，维护（ ）安全，促进经济社会可持续发展。

- A. 生态
- B. 生命
- C. 群众
- D. 公民

【答案】 A

48、依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，建筑工程 1 万平方米及以下的，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员不少于（ ）。

- A. 1 人

B. 2 人

C. 3 人

D. 4 人

【答案】 A

49、下列关于建筑施工企业安全生产管理岗位要求的说法中，正确的是（ ）。

A. 坚决履职、维护安全

B. 无需安全资料编写能力

C. 无需职业技能知识

D. 无需专业的安全生产知识

【答案】 A

50、安全生产考核包括安全生产知识考核和（ ）。

A. 安全生产技术

B. 安全生产技能

C. 管理能力考核

D. 安全意识

【答案】 C

51、用人单位对于首次取得特种作业资格证书的人员，应当在其正式上岗前安排不少于（ ）的实习操作。

A. 1 个月

B. 2 个月

C. 3 个月

D. 半年

【答案】 C

52、位于主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站、广场的建筑施工现场设置的围栏其高度不得低于（ ），在其他路段设置的围挡，其高度不得低于（ ）。

A. 1.8M， 1.5M

B. 2.0M， 1.0M

C. 2.5M， 1.8M

D. 2.8M， 2.5M

【答案】 C

53、下列（ ）不属于脚手架横向水平杆的构造要求。

A. 脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆；用直角扣件扣接且严禁拆除

B. 作业层非主节点处的横向水平杆最大间距不应大于纵距的 1/2

C. 双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上

D. 搭接长度不应小于 1m；应等间距设置 3 个旋转扣件固定

【答案】 D

54、注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准,情节严重的,吊销执业资格证书,（ ）内不予注册。

A. 6 个月

B. 1 年

C. 3 年

D. 5 年

【答案】 D

55、各行业的管理部门根据（ ）的原则，在各自的工作职责范围内，行使行业管理的职能，贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律法规及规范规章。

- A. 管生产必须管安全
- B. 安全第一
- C. 生产安全两手抓
- D. 预防为主；综合治理

【答案】 A

56、根据《工伤保险条例》的规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过（ ）。

- A. 3 个月
- B. 6 个月
- C. 12 个月
- D. 15 个月

【答案】 C

57、某施工单位财务李某（女）2017年3月上班，2018年5月，施工单位以李某怀孕不能胜任工作为由将其解雇。当地的上年度职工月平均工资为2500元，李某上月工资6000元，前12个月平均工资8500元，如李某不愿意回单位上班，可主张（ ）赔偿金。

- A. 12750 元
- B. 25500 元
- C. 11250 元
- D. 22500 元

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/308046063011006052>