

2023 年安全员 B 证继续教育题库

第一部分 单选题(150 题)

1、出厂年限超过（ ）年的 SC 型施工升降机，必须进行安全评估和结构应力测试，合格的方可进行安装质量检验。

- A. 5
- B. 8
- C. 10
- D. 13

【答案】： B

2、（ ）都不得妨碍和阻挠依法进行的建筑活动。

- A. 单位和个人
- B. 任何单位或个人
- C. 单位或个人
- D. 任何单位和个人

【答案】： D

3、钢筋机械切料时，应在（ ）握紧并压住钢筋以防末端弹出伤人

- 。
- A. 活动刀片一侧
- B. 固定刀片一侧
- C. 两侧
- D. 左侧

【答案】： B

4、支设高度在（ ）以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台。

- A. 2m
- B. 2.5m
- C. 3m
- D. 3.5m

【答案】： C

5、下面不是塔式起重机的特点的有（ ）。

- A. 工作高度低，有效起身高度小
- B. 起重臂较长，其水平覆盖面广
- C. 具有多种工作速度、多种作业性能，生产效率高
- D. 构造较为简单，维修、保养方便

【答案】： A

6、按照规定，开挖深度超过（ ）的基坑，槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

- A. 3米（含3米）
- B. 5米
- C. 5米（含5米）
- D. 8米

【答案】： C

7、2014年4月13日5时38分许，某工程有限公司桥梁施工工地，一台通用门式起重机发生倾覆，伤及无辜，造成2人死亡，3人受伤，事故发生后，该企业领导第二天才向主管部门汇报，属迟报行为，经查操作工系无证操作，停机后没有将夹轨器放下并夹紧轨道。在风力作用下，起重机沿轨道撞击止档出轨遇到阻碍，整机向前倾覆。根据案例回答问题：

- A. 质量技术监督管理部门
- B. 安全生产监督管理部门
- C. 使用单位
- D. 建设行政主管部门

【答案】： D

8、施工单位的（ ）应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

- A. 企业负责人
- B. 项目负责人
- C. 专职安全生产管理人员
- D. 监理工程师

【答案】： B

9、可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于（ ）m。

- A. 6
- B. 9
- C. 10

D. 15

【答案】： C

10、施工现场堆有大量可燃和易燃的场所，属于（ ）动火区域。

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 四级

【答案】： A

11、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于（ ），额定漏电动作时间不应大于（ ）。

- A. 30MA， 0.5S
- B. 20MA. ， 0.5S
- C. 20MA. ， 0.1S
- D. 30MA. ， 0.1S

【答案】： D

12、当连续 5 天日平均气温低于（ ），一般来讲进入冬季施工阶段。

- A. 5 摄氏度
- B. -5 摄氏度
- C. -8 摄氏度
- D. 0 摄氏度

【答案】： A

13、“三不伤害”的内容不包括（ ）

- A. 不伤害自己
- B. 不伤害别人
- C. 不被别人伤害
- D. 不伤害物体

【答案】： D

14、施工单位应当向作业人员提供（ ）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- A. 安全防护手册
- B. 安全防护用具
- C. 安全防护工具
- D. 安全教育

【答案】： B

15、土方开挖前，必须保证一定的预抽水时间，喷射井点或真空深井井点不少于（ ）。

- A. 10h
- B. 15h
- C. 20h
- D. 25h

【答案】： C

16、依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（ ），否则，生产经营单位要承担法律责任。

- A. 安全意识教育
- B. 安全技术培训
- C. 安全作业培训
- D. 安全生产教育和培训

【答案】： D

17、施工现场应实行（ ）管理，并应采用（ ）围挡。

- A. 封闭、硬质
- B. 半封闭、硬质
- C. 封闭、软质
- D. 半封闭、软质

【答案】： A

18、多台铲运机联合作业时，各机之间前后距离不得小于（ ）。（ ）

- A. 10m
- B. 8m
- C. 4m
- D. 2m

【答案】： A

19、易燃露天仓库四周内，应有宽度不小于（ ）的平坦空地作为消防通道，通道上禁止堆放障碍物。

- A. 4m

- B. 5m
- C. 6m
- D. 7m

【答案】： C

20、《危险性较大的分部分项项目安全管理办法》规定，搭设高度（ ）及以上的落地式钢管脚手架工程属于危险性较大的分部分项工程。

- A. 22M
- B. 23M
- C. 24M
- D. 25M

【答案】： C

21、《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》（ 国发（2010）23号）规定企业发生重大生产安全责任事故，追究事故企业主要负责人责任；触犯法律，依法追究事故企业主要负责人或（ ）和上级企业负责人的法律责任。

- A. 企业承包人
- B. 企业实际控制人
- C. 企业合伙人
- D. 企业持股人

【答案】： B

22、监理单位发现存在生产安全事故隐患的，应当要求安装单位、使用单位限期整改，：对安装单位、使用单位拒不整改的，及时向（ ）报告。

- A. 建设单位
- B. 使用单位
- C. 安装单位
- D. 监理单位

【答案】： A

23、起重机械设备使用单位应当根据（ ），对建筑起重机械采取相应的安全防护措施。

- A. 不同施工阶段
- B. 周围环境变化
- C. 季节、气候的变化
- D. 以上三者

【答案】： D

24、行政法规是国家最高行政机关国务院制定的有关国家行政管理的（ ）的总称。

- A. 法律
- B. 法规
- C. 规章
- D. 规范性文件

【答案】： D

25、某装修工程装修建筑面积 12000 平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该装修工程项目应当至少配备（ ）名专职安全生产管理人。

- A. 1

- B. 2
- C. 4
- D. 6

【答案】： B

26、下面哪种基坑工程支护体系，称为桩板式支护结构，适用于土质较好，不需要抗渗止水或地下水位低的基坑。（ ）

- A. H型钢（工字钢）桩加横挡板
- B. 挡土灌注桩支护
- C. 土钉墙支护结构
- D. 钢板桩支护

【答案】： A

27、施工现场临时用电设备在 5 台以下和设备总容量在（ ）以下者，应制定安全用电和电气防火措施。

- A. 20KW
- B. 30KW
- C. 40KW
- D. 50KW

【答案】： D

28、物料提升机承重构件的截面尺寸应经计算确定，钢管壁厚不应小于（ ）。

- A. 3.5mm
- B. 4mm
- C. 5mm

D. 6mm

【答案】： A

29、通过对一些典型事故进行原因分析、事故教训及预防事故发生所采取的措施来教育职工，这种教育形式属于（ ）。

- A. 日常教育
- B. 安全法制教育
- C. 事故案例教育
- D. 遵章守纪、自我保护能力教育

【答案】： C

30、某建筑工程建筑面积 5 万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ ）名专职安全生产管理人员。

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 7

【答案】： B

31、企业各部门负责人和各岗位人员的安全生产责任必须进行（ ），并在相应的安全生产责任书上签字确认。

- A. 技术交底
- B. 落实奖惩
- C. 教育培训
- D. 责任交底

【答案】： D

32、建筑施工总承包特级资质企业应配备相关专业的专职安全管理人员不少于（ ）人。

A. 3

B. 4

C. 6

D. 8

【答案】： C

33、从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（ ）责任，有关负责人应负管理责任。

A. 领导

B. 管理

C. 直接

D. 间接

【答案】： C

34、在安全生产管理过程中，遇到不服从管理的行为，安全生产管理人员应当（ ）。

A. 打击报复

B. 出言讽刺

C. 心胸宽阔，坚决履职

D. 迁就教育

【答案】： C

35、D市某高层住宅施工工地，由于需要进行清理墙面，工人李某未经施工负责人同意将13层的电梯井预留口防护网拆掉，在作业完毕后，忘记进行恢复。抹灰班组王某在傍晚离开作业现场时，不小心从电梯井预留口掉了下去，当场摔死。经事后调查，该施工工地现场组织混乱，安全设施不到位，且电梯井内未设防护网。试回答：

- A. 5m
- B. 10m
- C. 12m
- D. 15m

【答案】： B

36、企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质的，由原资质许可机关予以撤销；由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，并处（ ）元的罚款。

- A. 1万
- B. 2万
- C. 3万
- D. 4万

【答案】： C

37、塔式起重机停用（ ）以上的，在复工前，应重新进行验收，合格后方可使用。（ ）

- A. 1个月
- B. 3个月
- C. 6个月

D. 12 个月

【答案】： C

38、工程项目每周应对临时用电工程至少进行（ ）安全检查，对检查中发现问题及时整改。

- A. 一次
- B. 二次
- C. 三次
- D. 四次

【答案】： A

39、施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（ ）审批签字后，方可实施。

- A. 施工单位技术负责人
- B. 工程监理单位总监理工程师
- C. 工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师
- D. 施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

【答案】： D

40、下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述，不正确的是（ ）。

- A. 大型工具，应当一头见齐。
- B. 砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。
- C. 混凝土构件堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放。
- D. 各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高 2.6m，大模板存放应放在经专门设计的存架上。

【答案】： D

41、加强安全生产工作，（ ）生产安全事故，是制定《安全生产法》的目的之一。

- A. 预防和杜绝
- B. 防止和减少
- C. 减少和杜绝
- D. 杜绝和防止

【答案】： B

42、（ ）是我国第一部规范建设工程安全生产的行政法规，标志着我国建设工程安全生产管理进入了法制化、规范化发展的新时期。

- A. 《建设工程安全生产管理条例》
- B. 《安全生产许可证条例》
- C. 《建筑法》
- D. 《安全生产法》

【答案】： A

43、安全带正确的使用方法（ ）。 （ ）

- A. 高挂低用
- B. 高低混挂
- C. 低挂高用
- D. 视情况而定

【答案】： A

44、施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求，并宜布置在不同方向，其数量不宜少于（ ）。

- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个

【答案】： B

45、所有从业者都应当共同遵守职业道德规范，这是职业道德是（ ）特点。

- A. 普遍性
- B. 行业性
- C. 继承性
- D. 多样性

【答案】： A

46、塔式起重机遇有风速在（ ）及以上的大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，应停止作业。

- A. 6m/s
- B. 8m/s
- C. 10m/s
- D. 12m/s

【答案】： D

47、（ ）在申请办理安全监督手续时，应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。

- A. 施工单位
- B. 建设单位
- C. 监理单位
- D. 设计单位

【答案】： B

- 48、脚手架纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于()跨。()
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4

【答案】： C

- 49、D市某高层住宅施工工地,由于需要进行清理墙面,工人李某未经施工负责人同意将13层的电梯井预留口防护网拆掉,在作业完毕后,忘记进行恢复。抹灰班组王某在傍晚离开作业现场时,不小心从电梯井预留口掉了下去,当场摔死。经事后调查,该施工工地现场组织混乱,安全设施不到位,且电梯井内未设防护网。试回答:
- A. 加强班组安全管理
 - B. 加强班组安全监督
 - C. 落实安全管理责任
 - D. 制定详细的施工方案

【答案】： A

50、在特殊环境下，钢丝绳的纤维芯由于受潮而膨胀造成外层绳股受力不均衡绳股错位，当钢丝绳实际直径增加 5% 以上，钢丝绳应立即（ ）

- A. 维修
- B. 报废
- C. 除锈
- D. 涂刷润滑剂

【答案】： B

51、下列关于施工企业对重大危险源管理要求说法错误的是（ ）。

- A. 应根据经营业务的类型编制施工作业流程分析辨识出可能存在的危险源，列出危险源清单
- B. 应组织人员对施工作业活动中存在的危险性较大的危险源一一进行评价
- C. 应对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控
- D. 项目部在对存在重大危险源的分部分项工程组织施工时，应按照经审核、批准的管理方案或专项施工方案组织实施

【答案】： B

52、2013 年 6 月 29 日，全国人民代表大会常务委员会通过了（ ），自 2014 年 1 月 1 日起施行。

- A. 《中华人民共和国建筑法》
- B. 《建筑施工现场安全检查标准》
- C. 《中华人民共和国特种设备安全法》
- D. 《安全生产法》

【答案】： C

53、依据《刑法》规定，违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成特别严重后果的，对（ ），处3年以上7年以下有期徒刑。

- A. 企业主要负责人
- B. 项目经理
- C. 直接责任人员
- D. 分管消防的项目副总工

【答案】： C

54、施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于（ ）h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。

- A. 1
- B. 1.5
- C. 2
- D. 3

【答案】： D

55、高大模板支撑系统专项施工方案修改完善后，并经（ ）批准签字后可组织实施。

- A. 施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人
- B. 项目技术负责人、项目总监、建设单位项目负责人
- C. 专职安全管理人员、专业监理工程师、建设单位项目负责人
- D. 项目经理、项目技术负责人、专职安全生产管理人员

【答案】： A

56、雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ ）措施。

- A. 防霜
- B. 防水
- C. 防雾
- D. 防冻

【答案】： D

57、施工单位的主要负责人、项目负责人有违反《建设工程安全生产管理条例》的规定并受到 2 万元以上 20 万元以下的罚款或撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，在（ ）年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 5

【答案】： D

58、在美国，变电站内值班员操作闸的地面上没有（ ）m 见方的花纹钢板，是为了降低可能的跨步电压对操作员的伤害。

- A. 0.5
- B. 1
- C. 1.5
- D. 2

【答案】： C

59、（ ）的主要负责人受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

- A. 施工单位
- B. 监理单位
- C. 生产经营单位
- D. 设计单位

【答案】： C

60、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位（ ）依法对本单位的安全生产工作全面负责。

- A. 主要负责人
- B. 董事长
- C. 分管安全生产的负责人
- D. 总经理

【答案】： A

61、物料提升机进料口必须加装（ ），并按高处作业规范搭设防护棚，并设安全通道，防止从棚外进入架体中。

- A. 操作平台
- B. 防护栏杆
- C. 安全防护门
- D. 安全网

【答案】： C

62、交流焊机接线柱的螺帽、铜垫圈、母线应紧固，螺母（ ）缺损、烧蚀、松动。

- A. 不应有
- B. 可以有
- C. 可适当有
- D. 允许有

【答案】： A

63、安全生产法规定生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人有（ ）行为之一的，令限期改正，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A. 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的
- B. 未保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的
- C. 未建立事故隐患排查治理制度的
- D. 使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的

【答案】： B

64、施工单位应当对（ ）每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。（ ）

- A. 作业人员
- B. 管理人员
- C. 治安保卫人员
- D. 管理人员和作业人员

【答案】： D

65、双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑，单排脚手架（ ）。

- A. 应设剪刀撑
- B. 应设横向斜撑
- C. 应设剪刀撑和横向斜撑
- D. 可以不设任何斜撑

【答案】： A

66、《建筑施工安全生产标准化考评暂行方法》规定项目考评，建筑施工企业应当建立健全以（ ）为第一责任人的项目安全生产管理系统，依法履行安全生产职责，实施项目安全生产标准工作。

- A. 法定代表人
- B. 主要负责人
- C. 项目负责人
- D. 安全负责人

【答案】： C

67、建筑施工企业不得招用未满（ ）周岁的未成年人，国家另有规定除外。

- A. 15
- B. 16
- C. 17
- D. 18

【答案】： B

68、当建筑物高度大于（ ）m 并采用木板搭设时，应搭设双层防护棚，两层防护棚的间距不应小于 700mm。

- A. 20
- B. 24
- C. 30
- D. 35

【答案】： B

69、环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、（ ）、损害担责的原则。

- A. 政府为主
- B. 企业为主
- C. 公众参与
- D. 部门配合

【答案】： C

70、下列温度仪表灵敏度最高的是（ ）。 （ ）

- A. 玻璃温度计
- B. 压力式温度计
- C. 热电偶温度计

【答案】： C

71、建设工程施工前，施工单位（ ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

- A. 专职安全生产管理人员
- B. 负责项目管理的技术人员
- C. 负责项目管理的安全生产管理人员
- D. 项目负责人

【答案】： B

72、在 TN 系统中，如果中性线或零线为两条线，其中一条零线用作工作零线（ 浅蓝色线），用 N 表示；另一条零线用作接地保护线（黄绿双色线），用（ ）表示。

- A. PE
- B. TN
- C. PC
- D. S

【答案】： A

73、违反《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备的设计文件未经鉴定，擅自用于制造的，责令改正，没收违法制造的特种设备，处（ ）罚款。

- A. 一万元以上三万元以下
- B. 三万元以上十万元以下
- C. 五万元以上五十万元以下
- D. 三万元以上三十万元以下

【答案】： C

74、基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序应符合（ ）要求。

- A. 专项施工方案
- B. 工序
- C. 施工现场环境
- D. 施工进度

【答案】： A

75、（ ）的法律效力仅次于宪法。

- A. 宪法
- B. 法律
- C. 行政法规
- D. 国际条约

【答案】： B

76、下列关于施工升降机使用叙述错误的是：

- A. 当遇大雨、大雪、大雾、施工升降机顶部风速大于 20m/s 或导轨架、电缆表面结有冰层时，不得使用施工升降机。
- B. 必须使用行程限位开关作为停止运行的控制开关。
- C. 使用期间，使用单位应按使用说明书的要求对施工升降机定期进行保养。
- D. 在施工升降机基础周边水平距离 5m 以内，不得开挖井沟，不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。

【答案】： B

77、《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（ ）。

- A. 建立健全本单位安全生产责任制
- B. 及时、如实报告生产安全事故
- C. 保证安全生产投入的有效实施
- D. 编制、实施本单位的安全事故应急预案

【答案】： A

- 78、未取得安全生产考核合格证书担任项目经理的，对施工单位责令限期改正，逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处（ ）的罚款。
- A. 5 万元以上 10 万元以下
 - B. 10 万元以上 20 万元以下
 - C. 20 万元以上 30 万元以下
 - D. 10 万元以上 30 万元以下

【答案】： A

- 79、依据《中华人民共和国建筑法》，（ ）负责建筑安全生产的管理，并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督。
- A. 建筑业协会
 - B. 建设行政主管部门
 - C. 劳动行政主管部门
 - D. 国务院

【答案】： B

- 80、预防原理是指安全管理工作应当以预防为主，即通过有效的管理和技术手段，防止人的不安全行为和物的不安全状态出现，尽最大的力量减小事故的发生的概率。下列哪项不是预防原理的运用原则（ ）。
- A. 偶然损失原则
 - B. 因果关系原则
 - C. 监督原则
 - D. 3E 原则

【答案】： C

81、法国等安全组织网络，（ ）我国的管理体制，在安全工作方面，部和区省之间没有明显的行政隶属关系。（ ）

- A. 类似于
- B. 不同于
- C. 相同于
- D. 优于

【答案】： B

82、施工单位应当在危险性较大的分部分项工程（ ）编制专项方案。

- A. 施工后
- B. 施工前
- C. 施工过程中
- D. 进场前

【答案】： B

83、县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，对于发现的重大安全事故隐患在排除前或者排除过程中无法保证安全的，（ ）。

- A. 继续施工
- B. 更换施工队伍
- C. 责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工
- D. 责令施工单位主要负责人作出检查

【答案】： C

84、在行政机关及其执法人员执行当场收缴罚款程序时，必须向当事人出具（ ）级财政部门统一印制的罚款收据

- A. 省
- B. 市
- C. 区
- D. 乡镇

【答案】： A

85、使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，防溅型漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于（ ）mA，额定漏电动作时间不应大于 0.1s。

- A. 10
- B. 15
- C. 30
- D. 50

【答案】： B

86、《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441 规定，根据事故给受伤害者带来的伤害程度及其劳动能力丧失的程度可将事故分为哪些类型？（ ）

- A. 轻伤
- B. 重伤
- C. 伤残
- D. 残废
- E. 死亡

【答案】： B

87、《安全生产法》第二十八条规定:生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的(),必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。()

- A. 生活设施
- B. 福利设施
- C. 安全设施
- D. 工作设施

【答案】: C

88、物料提升机基础周边()m范围内不得挖排水沟。()

- A. 2m
- B. 3m
- C. 4m
- D. 5m

【答案】: D

89、当基坑施工深度达到()时,对坑边作业已构成危险,按照高处作业和临边作业的规定,应搭设临边防护设施。

- A. 1M
- B. 1.5M
- C. 2M
- D. 2.5M

【答案】: C

90、生产经营单位的()依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/335322021133012001>